










INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO																				
1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	INFORME N°001-2024 CS/ AS-098-2023-HDNA-1																		
	Fecha del informe	26.01.2024																		
2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	Lic. Ricardo Arrese Pérez Gerente Regional																			
3 ANTECEDENTES	<p>Con fecha 24.11.2023, se convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 098-2023-HDNA-1, en el cual se registraron no se han registrado participantes.</p> <p>CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.</p> <p>AEI S.R.L.</p> <p>QUALITAS S.A.</p> <p>RQF ELECTRO SERVICE S.A.C.</p> <p>SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.</p> <p>T &amp; D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</p> <p>OIL &amp; TRANSFORMERS S.A.C.</p> <p>ELECTRO REGSA S.A.C.</p> <p>JS ECOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JS ECOLOGY SAC</p> <p>NAKAMA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.</p> <p>SG MONTE SINAI &amp; JYDOLIB INGENIEROS E.I.R.L.</p> <p>NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.</p> <p>TESLA ENERGY &amp; POWER S.A.C.</p> <p>Llegada la fecha de presentación de ofertas (electrónica); se presentarán 06 propuestas para el presente procedimiento de selección.</p>																			
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO	<table><tr><td>4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</td><td>Servicio de corrección de fuga de aceite en transformador de Potencia 50-60/20-24/30-36 ONAN/ONAF -138/23.8/10.5 kV SET Trujillo Noroeste</td></tr><tr><td>4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</td><td>Adjudicación Simplificada N° 098-2023-HDNA-1</td></tr><tr><td>4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA</td><td>1</td></tr><tr><td>4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)</td><td>ÚNICO</td></tr></table>		4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	Servicio de corrección de fuga de aceite en transformador de Potencia 50-60/20-24/30-36 ONAN/ONAF -138/23.8/10.5 kV SET Trujillo Noroeste	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Adjudicación Simplificada N° 098-2023-HDNA-1	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	1	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ÚNICO										
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	Servicio de corrección de fuga de aceite en transformador de Potencia 50-60/20-24/30-36 ONAN/ONAF -138/23.8/10.5 kV SET Trujillo Noroeste																			
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Adjudicación Simplificada N° 098-2023-HDNA-1																			
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	1																			
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ÚNICO																			
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	<table><tr><td>No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.</td><td></td></tr><tr><td>No se presentarán ofertas.</td><td></td></tr><tr><td>Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión errores en la estructura de costos y requisitos de calificación presentados.</td><td>X</td></tr></table>		No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		No se presentarán ofertas.		Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión errores en la estructura de costos y requisitos de calificación presentados.	X												
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.																				
No se presentarán ofertas.																				
Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión errores en la estructura de costos y requisitos de calificación presentados.	X																			
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	<p>Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:</p> <table><tr><td>6.1</td><td>Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado y registrados en el proceso de selección comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección, se recepcionó la respuesta de los proveedores EDP Estudios y Obratec</td><td></td></tr><tr><td>6.2</td><td>Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.</td><td>X</td></tr><tr><td>6.3</td><td>Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.</td><td>X</td></tr><tr><td>6.4</td><td>Otras</td><td></td></tr></table>		6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado y registrados en el proceso de selección comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección, se recepcionó la respuesta de los proveedores EDP Estudios y Obratec		6.2	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	X	6.3	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X	6.4	Otras							
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado y registrados en el proceso de selección comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección, se recepcionó la respuesta de los proveedores EDP Estudios y Obratec																			
6.2	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	X																		
6.3	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X																		
6.4	Otras																			
7 CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO	<p>Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:</p> <table><tr><td>7.1</td><td>El valor ..... [ 7 ] no estuvo acorde con los precios del mercado.</td><td></td></tr><tr><td>7.2</td><td>Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.</td><td>X</td></tr><tr><td>7.3</td><td>Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.</td><td>X</td></tr><tr><td>7.4</td><td>Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.</td><td></td></tr><tr><td>7.5</td><td>Otros</td><td>Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas</td></tr><tr><td>7.6</td><td colspan="2">Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]</td></tr></table>		7.1	El valor ..... [ 7 ] no estuvo acorde con los precios del mercado.		7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	X	7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	X	7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.		7.5	Otros	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas	7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]	
7.1	El valor ..... [ 7 ] no estuvo acorde con los precios del mercado.																			
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	X																		
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	X																		
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.																			
7.5	Otros	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas																		
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]																			
8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Solicitar al área usuaria si persiste la necesidad del suministro objeto de la convocatoria.</p> <p>2.- Solicitar al área usuaria revisar los terminos de referencia y requisitos de calificación del requerimiento.</p>																			
9	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VICTOR VASQUEZ FUSTAMANTE</td><td>MARCO MURGA GUTIERREZ</td><td>SERGIO FLORES RODENAS</td></tr><tr><td colspan="3">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</td></tr></table>					VICTOR VASQUEZ FUSTAMANTE	MARCO MURGA GUTIERREZ	SERGIO FLORES RODENAS	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES											
																				
VICTOR VASQUEZ FUSTAMANTE	MARCO MURGA GUTIERREZ	SERGIO FLORES RODENAS																		
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																				