

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE - OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONA DE ACOPIO DE BASURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -OFICINA REGIONAL SUR

Ruc/código : 20606864192

Fecha de envío : 01/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROSERVICIOS AA E.I.R.L.

Hora de envío : 11:51:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita ampliar a la experiencia del postor a mantenimiento de instalaciones sanitarias en infraestructuras tomando en cuenta que en este servicio también se tienen que hacer mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. y/o mantenimiento de insfestructuras en general

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los argumentos vertidos por el area usuaria Mantenimiento del EP Arequipa, NO SE ACOGE lo solicitado y se precisa que se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de proyectos Estructuras Metálicas, Servicio instalación de Estructura Metálica, Servicio de suministro e instalación de cobertura metálica, Servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructura de establecimientos, Servicio de adecuación de Estructura Metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE - OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONA DE ACOPIO DE BASURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -OFICINA REGIONAL SUR

Ruc/código :	20609200911	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	YMZ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	12:19:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita ampliar a servicio de mantenimiento de infraestructuras en general

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** c **Literal:** 3 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

se vulnera el principio de pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los argumentos vertidos por el area usuaria Mantenimiento del EP Arequipa, NO SE ACOGE lo solicitado y se precisa que se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de proyectos Estructuras Metálicas, Servicio instalación de Estructura Metálica, Servicio de suministro e instalación de cobertura metálica, Servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructura de establecimientos, Servicio de adecuación de Estructura Metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE - OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONA DE ACOPIO DE BASURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -OFICINA REGIONAL SUR

Ruc/código :	20602808964	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:27:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION DETALLAR EN EL PLANO EN QUE SECTORES SE EJECUTARAN LAS PARTIDAS 02.01.02 y 02.01.03 YA QUE SEGUN LA PARTIDA 02.01.04 EL AREA DEL TECHO ES DIFERENTE A ESTAS PARTIDAS (02.01.02 y 02.01.03) POR LO QUE SE SOLICITA LA ACLARACION DE LOS ALCANCES Y ZONAS CONSULTADAS..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: a Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los argumentos vertidos por el area usuaria Mantenimiento del EP Arequipa, no se acoge la observacion, mas bien se aclara que:

02.01.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE TECHO LIVIANO (72M2): Se refiere al Mantenimiento de la Estructura Metálica Existente. Esto se puede corroborar en la LAMINA A-01, detalle: PLANTA DE TECHOS BOTADERO DE BASURA-EP. AREQUIPA VARONES: considerado dentro de la siguiente descripción de 18m de longitud acotado: Mantenimiento de Estructura Metálica y Suministro e Instalación de Cobertura de Aluzinc color azul TR4 E:0.4mm.

02.01.03 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON TUBOS METÁLICOS Ø2"x3MM PARA SOPORTE DE TECHO LIVIANO (36M2): Se refiere al Suministro e Instalación de Estructura Metálica Nueva. Esto se puede corroborar en la LAMINA A-01, y en los siguientes detalles:

*PLANTA DE TECHOS BOTADERO DE BASURA-EP. AREQUIPA VARONES: considerado dentro de la siguiente descripción de 9m de longitud acotado(remarcado en rectangulo de color azul): Suministro e Instalación de Estructura Metálica más Cobertura de Aluzinc TR4 color azul E:0.4mm. y

*PLANO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE NUEVA COBERTURA.

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUZINC TR4 E:0.4MM COLOR AZUL .INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (108.00M2): Se refiere al Suministro e Instalación de Cobertura de Aluzinc Nueva de color azul TR4 E:0.4mm. Donde la actividad se puede corroborar en la LAMINA A-01, detalle: PLANTA DE TECHOS BOTADERO DE BASURA-EP. AREQUIPA VARONES: considerado dentro de la siguiente descripción de 18m de longitud: Mantenimiento de Estructura Metálica y Suministro e Instalación de Cobertura de Aluzinc color azul TR4 E:0.4mm. y de 9.00m de longitud: Suministro e Instalación de Estructura Metálica más Cobertura de Aluzinc TR4 color azul E:0.4mm.; con un ANCHO DE 4.06m, y una longitud total de 18m+9m, Achurado en color celeste.

En virtud a lo precisado, se concluye que la información requerida esta contenida en la LAMINA A-01 (PLANO), y la suma de las áreas del ITEM 02.01.02 y 02.01.03, dan como resultado el área considerada en el ITEM 02.01.04.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE - OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-INPE/ORSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONA DE ACOPIO DE BASURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -OFICINA REGIONAL SUR

Ruc/código :	20602808964	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:27:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION AMPLIAR A DEFINICION DE ESTABLECIMIENTOS A LOS DEL MATENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL TIPO COMISARIAS Y/O MILITARES Y/O FUERZAS ARMADAS YA QUE LAS DE ESTE TIPO TIENE RELACION CON EL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION.

DEBIDO A QUE AL SOLO SOLICITAR CIERTA EXPERIENCIA SE ESTARIA RESTRINGIENDO LA POSTULACION DE POTENCIALES POSTORES AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION VULNERANDO EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los argumentos vertidos por el area usuaria Mantenimiento del EP Arequipa, NO SE ACOGE lo solicitado y se precisa que se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de proyectos Estructuras Metálicas, Servicio instalación de Estructura Metálica, Servicio de suministro e instalación de cobertura metálica, Servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructura de establecimientos, Servicio de adecuación de Estructura Metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null