

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN									
Nomenclatura del procedimiento de selección									
Objeto de la contratación									
ADQUISICION DE REPUESTOS COMPLEMENTARIOS PARA TRACTOR MASSEY FERGUSON 4292/4									
AJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-OEC-GR/DRA.MO.2									
N°	RUC/Código	Nombre o Razon Social	Tipo Formulaci3n	Secci3n	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observaci3n	Artículo y norma que se vulneren (en el caso de observaciones)
1	20505026439	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Observaci3n	Específico	1	1.2	14	Se observa que en el íTEM 1 hay dos códigos SOPORTE PARA MASSEY FERGUSON COO. REF. 3408251.M01 ESTABILIZADOR TELESCOPICO (TEMPERADOR DE IMPLEMENTO 6222224.M01 VER ANEXO N° 01)	Se ACODGE : HAY UN ERROR EN EL CODIGO DE DESIGNACION EL CODIGO CORRECTO ES 1660050M94 QUE CORRESPONDE AL JUFGO DE BRAZO (VER ANEXO 2-PAGINA 40-15)
2	20505026439	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Consulta	Específico	III	3.1	20	Se solicita al area usuaria confirmar si los repuestos a entregar pueden ser alternativos que cumplan con las garantías comerciales. De esta manera habrá mayor pluralidad de postores.	SE ACLARA LA CONSULTA QUE LOS REPUESTOS QUE SOLICITAMOS DEBEN SER ORIGINALES SEGUN MANUAL DE PARTES DE LOS TRACTORES MASSEY FERGUSON 4292/4
3	20498678913	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I. R.L.	Consulta	Específico	3	3.1	22	LA ENTIDAD SOLICITA REPUESTOS DE SISTEMA DE FRENO PARA TRACTOR MASSEY FERGUSON 4292/4 PETTORIO. SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR SI LOS REPUESTOS REQUERIDOS SON ORIGINALES O ACEPTARAN REPUESTOS ALTERNATIVOS.	SE ACLARA QUE LOS REPUESTOS PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEBEN SER ORIGINALES SEGUN EL MANUAL DE PARTES DE LOS TRACTORES MASSEY FERGUSON 4292/4 Y DEBERAN AGREDITAR DOCUMENTARIAMENTE QUE SON ORIGINALES CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD EMITIDO POR EL FABRICANTE Y CARTA DE GARANTIA DEL REPUESTO



ING. FREDY ROMERO CENTEN
INGENIERO MECANICO
RESIDENTE DE OBRA
C.R. 76743

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Líteral	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	análisis respecto de la consulta u observación	precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrar, de corresponder
4	20498678913	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I. R.L.	Consulta	Específico	1	1.2	14	EN EL ÍTEM 1, LA ENTIDAD SOLICITA SOPORTE MF CON CÓDIGO 3408251M91. ADICIONALMENTE, PIDEN ESTABILIZADOR TELESCÓPICO (TEMPERADOR DE IMPLEMENTO 622224M91). PEJTORIO. SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACABAR CUAL ES EL CÓDIGO CORRECTO Y LA CANTIDAD DEL MISMO, EN EL ANEXO 1, NO FIGURAN NINGUNO DE LOS CÓDIGOS.		SE ACOGE: HAY UN ERROR EN EL CÓDIGO DE DESIGNACION EL CÓDIGO CORRECTO ES 1660050M94 QUE CORRESPONDE AL JUEGO DE BRUZO (VER ANEXO 2-PÁGINA 40-15)	Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse. De las especificaciones técnicas REPUESTOS ACCIONAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EL CÓDIGO CORRECTO ES 1660050M94 QUE CORRESPONDE AL JUEGO DE BRUZO (VER ANEXO 2-PÁGINA 40-15 MANUAL DE PARTES ORIGINAL MASSEY FERGUSON)
5	20498678913	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I. R.L.	Observación	Específico	3	3.1	20	LA ENTIDAD SOLICITA REPUESTOS DE SISTEMA DE FRENO PARA TRACTOR MASSEY FERGUSON 4792/4, REQUIERE PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS AL SER BIEN IMPORTADOS, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 40 DÍAS YA QUE NO EXISTEN EN EL MERCADO NACIONAL EN STOCK.	LEY 30225 Art. 2, lit. a), b), e) y RICE 30225 Art. 29 Numeral 29.3 - 29.4	SE ACOGE PARCIALMENTE EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ HASTA 30 DÍAS CALENDARIOS	Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse. El PLAZO DE ENTREGA SERÁ HASTA 30 DÍAS CALENDARIOS
6	20498678913	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I. R.L.	Consulta	Específico	3	3.1	23	EN EL ANEXO 1, PÁGINA 23 DE LAS BASES, DICE: ESTABILIZADOR TELESCÓPICO CON NÚMERO DE PARTE 6232224M1, CUYO CÓDIGO NO APARECE EN EL PUNTO 1.2 PÁGINA 14, POR LO TANTO NO ESTÁ CLARO QUE CÓDIGO REQUIEREN, ASIMISMO, DICE AMBOS LADOS, EN EL CASO DE REQUIERIR EL OTRO LADO, DEBERÁ INCLUIR EL CÓDIGO DEL OTRO LADO TAMBIÉN. PEJTORIO. SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACABAR CUAL ES EL CÓDIGO CORRECTO Y LA CANTIDAD DEL MISMO.		SE ACOGE: HAY UN ERROR EN EL CÓDIGO DE DESIGNACION EL CÓDIGO CORRECTO ES 1660050M94 QUE CORRESPONDE AL JUEGO DE BRUZO (VER ANEXO 2-PÁGINA 40-15)	Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse. De las especificaciones técnicas REPUESTOS ACCIONAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EL CÓDIGO CORRECTO ES 1660050M94 QUE CORRESPONDE AL JUEGO DE BRUZO (VER ANEXO 2-PÁGINA 40-15 MANUAL DE PARTES ORIGINAL MASSEY FERGUSON)



ING. FREDDY ROMERO CENTENO
INGENIERO MECÁNICO
RESIDENTE DE OBRA
C.R. 76748