

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	10421408047	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CALERO QQUENAYA URIEL	Hora de envío :	23:29:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL AREA USUARIA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA EN EL NUMERAL 6.1.3 HUMEDAD DE LA MADERA.

6.1.3.1 LA MADERA EMPLEADA DEBE SER SECA, ANTES DE LA PREPARACION DE LAS PUERTAS, LA MADERA TIENE QUE TENER COMO MAXIMO UN PORCENTAJE DE HUMEDAD INFERIOR O IGUAL AL 10%.

6.1.3.2 EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LAS PUERTAS ANTES DE SU INSTALACION EN LOS USB DEBE SER INFERIOR O IGUAL AL 6%.

AL RESPECTO, ES CASI IMPOSIBLE LLEGAR AL SECADO DE LA MADERA AL NATURAL AL 6% DE HUMEDAD EN 45 DIAS.

SE LE SOLICITA AL AREA USUARIA INCORPORAR EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE, LOS POSTORES DEBERAN CONTAR CON HORNO PARA MADERA CON CAPACIDAD DE 8500 PIES, Y ASI GARANTIZAR QUE LAS PUERTAS ANTES DE SU INSTALACION CUMPLAN CON MENOS DEL 6% DE HUMEDAD REQUERIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.3 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN las observaciones, y deciden que las puertas deben cumplir con el 6% de humedad como máximo para su instalación, y para llegar ha este objetivo, los postores con experiencia en el rubro ya cuentan con los equipos y la logística necesaria para conseguir el producto solicitado y en tiempo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	10421408047	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CALERO QQUENAYA URIEL	Hora de envío :	23:29:31

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

PARA GARANTIZAR LAS ESPECIFICACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO ES NECESARIO QUE LOS POSTORES CUENTEN CON LAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS.

PARA ELO SE SOLICITA AL AREA USUARIA, INCORPORAR EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS SIGUIENTES MAQUINARIAS:

- ESPIGADORA CON MOTOR ELECTRICO DE 7 HP.
- CEPILLADORA CON MOTOR ELECTRICO DE 8 HP
- MOLDURERA DE 7 CABEZALES, COMPUESTO DE 8 MOTORES ELÉCTRICOS DE 10 HP.
- MESA DE SIERRA CIRCULAR DE MADERA CON MOTOR ELECTRICO DE 6 HP.
- PRENSA MECANICA CON SUJETADORES MANUALES.
- LIJADORA DE BANDA CON 03 MOTORES ELECTRICOS

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 7.    Literal: .    **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El OEC en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN la observación, puesto que los postores con experiencia en el rubro ya cuentan con los equipos y la logística necesaria para conseguir el producto solicitado y en el tiempo establecido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	10248095011	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	POTOSI HUAMANI CELIA	Hora de envío :	23:37:52

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
Sobre la medida de grueso de hoja de puerta, menciona 0.0254 metros , se recomienda 0.04 metros para evitar torceduras, o fallas en la hoja por naturaleza de la madera.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 25 Literal: 25 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El OEC en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN la consulta, y deciden que el grueso de la hoja se de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	10248095011	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	POTOSI HUAMANI CELIA	Hora de envío :	23:42:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El anexo 6 se menciona prestaciones accesorias, se consulta a qué prestaciones accesorias se refiere.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo Literal: 6 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC decide ACLARA la consulta, debido a un error involuntario se incluyo en el anexo N° 6 de las bases prestaciones accesorias, lo cual es incorrecto ya que en el presente procedimiento de selección no se considera las prestaciones accesorias las mismas que serán eliminadas del anexo 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	20490093304	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L.	Hora de envío :	23:44:10

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Humedad de la madera

El porcentaje de humedad de la madera antes de su preparación debe ser inferior o igual al 10% de humedad, por lo tanto el tiempo total es de 45 días, para llegar al 10% de humedad en el secado natural en el ambiente seria en aproximadamente 90 días calendarios, a no ser que las puertas alguna empresa ya lo tenga hecha, entones es imposible fabricar las 250 puertas e instalar en 45 días calendarios, por eso se solicita al comite ampliar el tiempo a 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1.3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria deciden NO ACOGER la observación, el plazo de 45 días calendario ya esta establecido y se requiere ese plazo para el cumplimiento del objetivo de la meta, no es posible aumentar el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTA DE MADERA AGUANO Y VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION - CUI: 2337034 - (META: 0279)

Ruc/código :	10239452286	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CCORAHUA MEJIA BARTOLOME	Hora de envío :	23:48:55

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DICE : El porcentaje de humedad de las puertas antes de su instalación en los USB debe ser inferior o igual al 6%. El tiempo es de 45 días, para llegar al 6% de humedad al secado natural en 45 días no sería posible, por lo tanto se solicita al comité de evaluación incorporar en las bases horno para madera con capacidad de 7500 pies, con este horno si es posible llegar al 6% de humedad en 45 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.3 Literal: 6.1.3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria NO ACOGEN la observación, puesto que los postores con experiencia en el rubro ya cuentan con los equipos y la logística necesaria para conseguir el producto solicitado y en el tiempo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null