




CUADRO DE VAMOS – VENTANAS				
CODIGO	ALFEIZER	ANCHO	ALTO	CARACTERISTICAS
[V05]	2.25	2.85	0.60	Ventana Hoja Proyectante Cristal 6mm
[V06]	2.25	0.80	0.60	Ventana Hoja Proyectante Cristal 6mm
[V09]	0.00	1.50	2.85	Ventana Paños Fijos y Hoja Corrediza Cristal 6mm
[V10]	2.25	0.60	0.60	Ventana Hoja Proyectante Cristal 6mm
[V11]	1.15	2.40	1.70	Ventana Paños Fijos y Hoja Corrediza Cristal 6mm
[V12]	0.85	2.62	2.00	Ventana Paños Fijos Cristal 6mm
[V13]	0.60	1.50	2.25	Ventana Paños Fijos y Hoja Corrediza Cristal 6mm
[V14]	-----	1.00	2.85	Ventana Paños Fijos Cristal 6mm
[SVT]	SEPARADORES DE AMBIENTE EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10. mm. CON ACCESORIOS DE ALUMINIO			PISO A FONDO DE LOSA SEGÚN MEDIDA

CUADRO DE VANOS – PUERTAS					
CODIGO	ALFEIZER	ANCHO	ALTO	CARACTERISTICAS	UBICACION
(P-01)	—	1.40	2.85	CONTRAPLACA EN MDF DOS HOJAS	AUDITORIO
(P-02)	—	0.90	2.31	DE ALUMINIO TIPO MAMPARA DOS HOJAS	INGRESO SUB. GERENCIA
(P-03)	—	0.90	3.20	CONTRAPLACA EN MDF UNA HOJA	SS.HH. GENERALES
(P-04)	0.30	0.70	1.80	METALICA	SS.HH. GENERALES
(P-05)	0.30	0.90	1.80	METALICA	SS.HH. GENERALES
(P-8)	—	0.90	2.10	HOJAS TIPO VAIVEN DE CRISTAL CON MARCO METALICO	OFICINAS
(P-16)	—	2.40	2.85	DE ALUMINIO TIPO MAMPARA DOS HOJAS	INGRESOS

[illegible]

LEYENDA

	Muros de Bloqueta de Concreto(0.20m) y Ladrillo KK 0.15m)
	Muros de drywall
	Placas y columnas de concreto

PLANTA TERCER NIVEL

FSC: 1/75

OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCARAY

PROYECTO

*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA
LOCALIDAD DE HUANCARAY, DISTRITO DE HUANCARAY
ANDAHUAYLAS - APURÍMAC*

UBICACIÓN

Lugar : HUANCARAY
Distinto : Huancaray
Provincia : Andahuaylas
Región : Apurímac

EQUIPO TÉCNICO

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

81

PLANTA
TERCER
NIVEL

ESCALA	FECHA
INDICADA	FEB. DEL 2021

LAMINAR

AR-04