

INFORME TÉCNICO N°GCTL-2465-2023
CONTRATACION ABREVIADA POR EMERGENCIA

1. OBJETIVO

Justificar y Aprobar la Adjudicación Abreviada a la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL para que efectúe el “Servicio de reparación de pistas con mezcla asfáltica en Condominio Punta Arenas”, bajo el amparo del Artículo 47 i. del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A. (en adelante el Reglamento), por situaciones extraordinarias o imprevisibles que puedan afectar la continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad, debido a las precipitaciones pluviales que han acontecido en la ciudad de Talara con clasificación de moderadas e intensas y que también han sido pronosticadas para el periodo de diciembre 2023 a marzo 2024.

2. ANTECEDENTES:

- 2.1. Con fecha 03 de marzo del 2023 mediante el D.S. 029-2023-PCM se declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
- 2.2. Con fecha 06 de junio de 2023 la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM emitió Decreto Supremo N°072-2023-PCM, mediante el cual advierte el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales para el periodo 2023-2024 y posible Fenómeno El Niño, declarando el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos en nuestro país, siendo la región Piura (Talara) uno de ellos.
- 2.3. Con fecha 12 de septiembre de 2023, se solicitó a 04 empresas contratista, Cía. LAGUNITOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL., Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL., Cía. MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL. y Cía. PEGASO EIRL. mediante correo electrónico, la cotización del “Servicio reparación de pistas con mezcla asfáltica en Condominio Punta Arenas”, en base a formatos y documentos adjuntos en dicho correo.
- 2.4. Mediante correos electrónicos del 15 de septiembre de 2023 solo dos empresas presentaron sus cotizaciones y sus respectivos montos los cuales se detallan a continuación: Cía. LAGUNITOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL., S/ 914,777.30 Soles Inc. IGV, Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL., S/ 676,201.95 Soles Inc. IGV, la Cía. MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL. y la Cía. PEGASO EIRL no presentaron cotizaciones.
- 2.5. La menor propuesta económica correspondió al Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL la cual asciende al monto de S/ 676,201.95 Soles inc. IGV. Esta propuesta económica se considera acorde a los precios del mercado y se da por aceptada, dada la urgencia del inicio del servicio, toda vez que el deterioro de las pistas, ocasionadas por las precipitaciones pluviales dificultan el tránsito del personal desde el condominio hacia Refinería Talara afectando la continuidad y seguridad de la operación de PETROPERU; así como, al ambiente y a la comunidad.

3. ANÁLISIS

A. SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

- 3.1. El servicio consiste en la reparación de las pistas del condominio Punta Arenas propiedad de PETROPERU de Refinería Talara, mediante Bacheo superficial y Bacheo profundo según la gravedad del estado del pavimento.

Esta técnica consiste en el proceso de reparación de la carpeta asfáltica para proporcionar una superficie uniforme y estable de tránsito, la cual se puede realizar utilizando mezcla asfáltica en frío o en caliente, este proceso se deberá realizar en el menor plazo posible considerando que el periodo de lluvias se estima ocurra durante los meses de diciembre 2023 a marzo 2024.

- 3.2. El mal estado de las pistas puede ocasionar accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores y sus familiares que habitan en el condómino Punta Arenas, además del personal que labora y se traslada en bicicleta o caminado. Esta situación también puede causar daños a los activos de la empresa y de terceros y podría obstaculizar el transporte del personal supervisor hacia Refinería Talara, lo cual podría verse agravado durante épocas de lluvia como la presencia del Fenómeno “El Niño”, poniendo en riesgo la continuidad y seguridad de la operación.
- 3.3. Se ha presentado la necesidad de ejecutar estos trabajos, con carácter de urgente, debido al mal estado de las pistas del condominio y que podrían verse agravadas frente a un fenómeno natural cuya magnitud de ocurrencia no puede ser previsible y cuyo impacto no puede ser determinado si no hasta la ocurrencia de este.

B. SUSTENTO DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 47 I. DEL REGLAMENTO, POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

- 3.4. Según lo señalado en el numeral 3.2 y 3.3, es necesario dejar constancia que resulta un hecho extraordinario o imprevisible la magnitud de ocurrencia del fenómeno lluvioso; así como, la determinación de impactos que el mismo pueda ocasionar.
- 3.5. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente realizar la contratación del servicio, al amparo del Artículo 47 i. del Reglamento, por situaciones extraordinarias o imprevisibles que puedan afectar la continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad.
- 3.6. Esta situación no obedece a una falta de planificación; toda vez, que se trata de un fenómeno natural cuya magnitud y determinación del impacto no puede ser previsible ni determinados si no hasta la ocurrencia de este.

C. SUSTENTO DEL PROVEEDOR SELECCIONADO

- 3.7. La propuesta de la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL., se ha verificado, y ha sido presentada de acuerdo con las condiciones remitidas, formatos y documentos enviados; asimismo, está conforme a las partidas y metrados.
- 3.8. La Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL, presenta su oferta la cual asciende al monto de S/ 676,201.95 Inc. IGV. Esta propuesta económica se considera acorde a los precios del mercado y se da por aceptada.
- 3.9. Se identifica a la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL., cuya oferta económica es acorde a los precios del mercado, en capacidad para atender el Servicio requerido por PETROPERU; así como, el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Condiciones Técnicas.
- 3.10. Mediante Carta de Intención N°GDPG-1791-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023, PETROPERU aceptó la cotización de la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL. por un monto de S/ 676,201.95 Soles inc. IGV teniendo como fecha de inicio del Servicio el día 26 de septiembre de 2023. Asimismo, se indicó a la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL que, por ser éste un servicio para atender una emergencia, la carta en mención hace las veces de Orden de Trabajo, por lo que, en los 25 días hábiles siguientes, se estará

haciendo llegar la documentación correspondiente para la formalización contractual.

4. CONCLUSIONES

- 4.1. Las vías de circulación interna del condominio Punta Arenas se encuentran seriamente dañadas, esto puede ocasionar accidentes con daños a activos de la empresa, a propiedad de terceros, y ponen en riesgo la vida de las personas que habitan y trabajan en el condominio, además podría verse afectado el traslado del personal supervisor desde el condominio hacia Refinería Talara, lo cual podría agravarse durante la presencia del Fenómeno “El Niño”, afectando la continuidad y seguridad de la operatividad de las diferentes plantas.
- 4.2. Debido a los recientes pronósticos de lluvia para los meses de diciembre de 2023 a marzo de 2024, y teniendo en cuenta que esta situación no obedece a una falta de planificación; toda vez, que se trata de un fenómeno natural cuya intensidad y determinación del impacto no puede ser previsible ni determinados si no hasta su ocurrencia, es necesario el mejoramiento de las pistas para asegurar una correcta superficie de rodadura con lo cual se podrán evitar accidentes que puedan perjudicar al personal, en su traslado hacia Refinería Talara, a los activos de la empresa y a terceros.
- 4.3. Por lo señalado en el numeral 4.1 y 4.2 y el corto plazo que se dispone para efectuar estas reparaciones, resulta aplicable efectuar la Adjudicación Abreviada del “Servicio de reparación de pistas con mezcla asfáltica en Condominio Punta Arenas”, al amparo del Artículo 47 i del reglamento de contrataciones de Petroperú S.A.
- 4.4. Se ha identificado a la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL. para la ejecución del servicio, objeto del presente informe, por cumplir con los requerimientos técnicos mínimos y ofertar un precio acorde con el mercado, ascendente a S/ 676,201.95 soles inc. IGV.

5. RECOMENDACIONES

- 5.1. Por lo expuesto, y en virtud del Artículo 47 i. del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., se recomienda aprobar la Contratación por Adjudicación Abreviada para el “Servicio de reparación de pistas con mezcla asfáltica en Condominio Punta Arenas”, a la Cía. YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL. por un importe de S/ 676,201.95 soles inc. IGV.

Talara, 19 de octubre de 2023

Elaborado por:

Propuesto por:

Ronald Saldarriaga Guerrero
Miembro Equipo Técnico
Gestión Lluvias 2023-2024

Jorge Wiese Lopez
Coordinador Equipo Técnico
Gestión Lluvias 2023-2024

Revisado por:

Aprobado por:

Arturo Rodriguez Paredes
Presidente Comité
Gestión Lluvias 2023-2024

Elder E. Ruiz Diaz
Gerente(e) Corporativo Refinería Talara