



PROYECTO: "REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y CASITA; REMODELACION DE ESPACIO EXTERIOR Y CERCO Y/O PORTADA; ADENAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL S.T. SEÑOR DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"

PAQUETE: ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE "C" COBERTURA MALLA RASCHEL INFERIOR

DISTRITO: LOCUMBA PROVINCIA: JORGE BASADRE DEPARTAMENTO: TACNA

PROFESION: INGENIERIA

FECHA: 15/05/2024


EM-05



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
ING. REMBERTO HUNTER RENTESUI GARCIA
CIP N° 155404
RESIDENTE DE OBRA

PROPIEDADES MECANICAS MALLA RASCHEL

CARACTERISTICAS	UNIDADES DE MEDIDA	VALORES ESPECIFICOS
Trama	%	95
gramaje	[gr/m ²]	120
ancho	[m]	2.1 y 4.2
Longitud nominal	[m]	100
tracción transversal (min)	[kgf/cm ²]	6
tracción longitudinal (min)	[kgf/cm ²]	9
elongación transversal (min)	%	30
elongación longitudinal (min)	%	40



COBERTURA DE MALLA RASCHEL INFERIOR - N.P.T +581.00