

Proceso por Adjudicación Selectiva

N° SEL-0098-2024-OFP/PETROPERU – Segunda Convocatoria

SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MOTORES WAUKESHA, SUPERIOR Y COMPRESORES INGERSOLL RAND, SUPERIOR Y WORTHINGTON - LOTE Z-69

EMPRESA:	TURBO DE LOS ANDES
RUC:	20526254750

CONSULTA N° 1

Condiciones Técnicas

NUMERAL

N° de Página

Consultas:

Solicitamos la siguiente información:

Modelo del motor

Número de serie del motor

Datos del turbocompresor del motor.

Respuesta:

I*	AREA	LOCATION	ENGINE	MARCA.	ENGINE MODEL	ENGINE SERIE	MODELO DE TURBO
1	LITM	4D	WA-083	WAUKESHA	H-2475GU	52533	
2	LITM	3B-2	WA-117	WAUKESHA	H-2475G	52709	
3	LITM	LT2	WA-153	WAUKESHA	H-2475GU	52838	
4	LITM	LT1-1	WA-019	WAUKESHA	H-2475G	52034	
5	LITM	LT6-1	WA-108	WAUKESHA	H-2475G	52518	
6	LITM	3B-3	WA-140	WAUKESHA	F-1197GU	941941	
7	LITM	LT6-2	WA-151	WAUKESHA	F-1197GU	317984	
8	LITM	LT1-2	WA-155	WAUKESHA	H-2475GU	552626	
9	LITM	LT3	SUP-013	SUPERIOR	6G-510	17040	
10	LOBM	LO6	WA-029	WAUKESHA	L-7042GU	196112	
11	LOBM	LO16	WA-158	WAUKESHA	L-7042GU	337578	
12	LOBM	CC-1	WA-142	WAUKESHA	L-7042GU	269851	
13	LOBM	LO7	WA-113	WAUKESHA	L-7042Gu	368912	
14	LOBM	LO9	SUP-006	SUPERIOR	8G-825	299989	
15	LOBM	ZZ	WA-063	WAUKESHA	L-7042GU	262814	
16	LOBM	LO3	WA-167	WAUKESHA	L-7042G	353966	
17	LOBM	LO4	WA-159	WAUKESHA	L-7042GU	328272	
18	LOBM	LO18	WA-166	WAUKESHA	L-7042GU	307509	
19	LOBM	LO10	WA-054	WAUKESHA	L-7042GU	289738	
20	LOBM	LO14	WA-065	WAUKESHA	L-7042GU	495679	
21	LOBM	LO13-1	WA-168	WAUKESHA	L-7042G	TE561381	
22	LOBM	LO13-2	SUP-018	SUPERIOR	8GTL-825	19527	
23	PNM	NN	WA-074	WAUKESHA	L-7042G	275153	
24	PNM	PN9	WA-118	WAUKESHA	L-7042G	380843	
25	PNM	DD	WA-114	WAUKESHA	L-7042G	368909	
26	PNM	PN2	WA-001	WAUKESHA	L-7042G	328272	
27	PNM	PN3	WA-162	WAUKESHA	L-7042G	354543	
28	PNM	PN7-1	WA-045	WAUKESHA	L-7042G	309195	
29	PNM	PN7-2	WA-073	WAUKESHA	L-7042G	299197	
30	PNM	PN1	WA-092	WAUKESHA	P-9390GSI	360250/	T18A73
31	PNM	PN4	WA-165	WAUKESHA	L-7042G	325006	
32	PNM	PN5-2	WA-058	WAUKESHA	L-7042G	269913	
33	PNM	PN8-1	WA-006	WAUKESHA	L-7042G	136333	
34	PNM	PN8-2	SUP-015	SUPERIOR	8GTL-825	19528	H-35
35	PNM	KK-1	WA-064	WAUKESHA	L-7042G	269911	
36	PNM	GG	WA-057	WAUKESHA	L-7042G	276341	
37	PNM	LL	WA-161	WAUKESHA	L-7042G	308028	
38	PNM	KK-3	WA-152	WAUKESHA	F-1197G	295694	
39	SPM	SP1A-1	WA-164	WAUKESHA	P-9390GSI	402706	RR-151-14
40	SPM	SP1	FM-021	FAIRBANK MORSE	6G-RT	83404	
41	SPM	SP1A-2	WA-149	WAUKESHA	P-9390GSI	1968692	RR-180
42	PROVT	PROV.1-3	WA-088	WAUKESHA	L-7042G	328932	
43	PROVT	PROV.1-4	WA-077	WAUKESHA	L-7042G	309195	
44	LOBT	PANAMA	SUP-001	SUPERIOR	8G-825	275170	
45	LOBT	PUNTA LOBO	WA-163	WAUKESHA	L-7042G	82360	

46	LOBT	YAPATO	WA-148	WAUKESHA	H-2475G	52339	
47	PNT	PNTGV-1	WA-115	WAUKESHA	P-9390GSI	363971	T18A73
48	PNT	PNTGV-2	WA-094	WAUKESHA	P-9390GSI	361312	
49	PNT	PNTGV-4	WA-128	WAUKESHA	P-9390GSI	400163	T18A73
50	PNT	PNTGV-5	WA-160	WAUKESHA	P-9390GSI	399030	RR-151-14
51	PNT	PNTGV-6	SUP-011	SUPERIOR	16SGT-825	318429	H-581FP
52	PNT	PNTGI-1	SUP-007	SUPERIOR	16SGT-825	275179	H-581FP
53	PNT	PNTGI-2	SUP-010	SUPERIOR	16SGT-825	20/Abr/53	H-581FP
54	PNT	PNTGI-3	SUP-008	SUPERIOR	16SGT-825	303029	H-581FP
55	TAL	LIT1-1	WA-033	WAUKESHA	F-1197G	250736	
56	NEG	LIT3-4	WA-062	WAUKESHA	F-1197G	232869	
57	LTM	LT12	WA-137	WAUKESHA	F-1197G	397840	
58	PROV	PROV	WA-131	WAUKESHA	F-1197G	397838	
59	PNT	ECPNT	WA-156	WAUKESHA	F-1197G	289898	
60	LBT	PRIMAVERA	WA-026	WAUKESHA	F-1197G	210017	
61	NEG	PTS	WA-157	WAUKESHA	F-1197G	218080	
62	NEG	GEN-NEG	WA-069	WAUKESHA	L-7042G	276526	T18A96
63	NEG	GEN-NEG	WA-112	WAUKESHA	L-7042G	368912	T18A96
64	TAL	PA-25	WA-093	WAUKESHA	L-5108GSIU	350424	T30

EMPRESA:	HOERBIGER DE ARGENTINA S.A. Sucursal Talara
RUC:	20512965751

CONSULTA N° 1	Condiciones Técnicas
NUMERAL 1.10	Página N° 4
<p>Consultas: se solicita agregar el siguiente texto resaltado en rojo: “PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa, debiendo otorgar en tal caso un plazo de preaviso no menor a 30 días a EL CONTRATISTA”. <u>Justificación:</u> Se podría aceptar la terminación sin causa, siempre que se otorgue un preaviso adecuado para que el Contratista pueda coordinar debidamente cualquier rescisión de contratos con subcontratistas, evitando penalidades e indemnizaciones.</p>	
<p>Respuesta: El numeral 1.10 de las Condiciones Técnicas se modifica a: PETROPERU podrá resolver el contrato sin expresión de causa, otorgará un plazo de preaviso de 30 días al CONTRATISTA.</p>	

CONSULTA N° 2	Condiciones Técnicas
NUMERAL 6.3	Página N° 13
<p>Consultas: Se solicita aclarar cuál es la fecha de finalización del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69 la Exploración de Hidrocarburos en el Lote I.</p>	
<p>Respuesta: El concurso selectivo es para el Lote Z-69 y su término del contrato es el 15 de noviembre del 2025 o hasta la fecha efectiva de un nuevo contrato para la exploración de hidrocarburos, lo que ocurra primero.</p>	

CONSULTA N° 3	Condiciones Técnicas
NUMERAL 6.8	Página N° 15
<p>Consultas: Se solicita limitar el monto de las penalidades al 10% del monto del Contrato. Se propone el siguiente párrafo: “<i>El monto máximo de penalidades aplicable a EL CONTRATISTA por todo concepto en ningún caso excederá el 10% del monto total del Contrato</i>”.</p> <p><u>Justificación:</u> Dado que la cláusula original permite al Administrador imponer multas más allá del 10% en caso de no optar por terminar el Contrato, el CONTRATISTA no conoce su máxima exposición en materia de penalidades y multas. Por ello se requiere establecer un tope máximo.</p>	
<p>Respuesta: Se actualiza el numeral 6.8, pagina 15 de la condición técnica: En caso penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de Contrato evaluara resolver el contrato.</p>	

CONSULTA N° 4	Condiciones Técnicas
NUMERAL 6.9	Página N° 19
<p>Consultas: Se solicita modificar el siguiente párrafo, como sigue: “<i>El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. La responsabilidad por vicios ocultos caducará a los 3 meses desde la recepción del bien.</i>” <u>Justificación:</u> Respecto a la responsabilidad por vicios ocultos, debe aplicarse el plazo de caducidad establecido en el Artículo 1514 del Código Civil.</p>	
<p>Respuesta: Se mantiene. Se refiere a los vicios ocultos de la reparación, lo cual es responsabilidad total del postor.</p>	

CONSULTA N° 5	Condiciones Técnicas
NUMERAL 6.9	Página N° 21
<p>Consultas: Se solicita agregar el siguiente párrafo o cláusula, como sigue: “<i>EL CONTRATISTA será responsable por los daños y defectos causados culposamente por EL CONTRATISTA o sus subcontratistas utilizados para el cumplimiento del Contrato hasta una cantidad máxima del 100% del valor del Contrato o del daño que sea normalmente previsible. En ningún caso EL CONTRATISTA será responsable por daños indirectos, mediatos y/o consecuenciales, incluyendo, pero sin limitarse a la pérdida de ganancias, pérdida de producción, lucro cesante y otras meras pérdidas financieras o imprevisibles. La limitación de responsabilidad no será aplicable en la medida en que se contradiga con la ley aplicable, o en caso de negligencia grave o dolo de su parte.</i>” <u>Justificación:</u> Debe establecerse un monto máximo de responsabilidad, así como también debe excluirse expresamente cualquier responsabilidad por daños indirectos, lucro cesante, etc</p>	
<p>Respuesta: PETROPERÚ mantiene lo indicado en el numeral 6.9 de las Condiciones Técnicas.</p>	

CONSULTA N° 6	Condiciones Técnicas	
NUMERAL 1g		Página N° 30
<p>Consultas: En la reparación de la neumática no indican los numero de partes, favor confirmar números de parte o facilitar modelo y marca de la gata para poder cuantificar el kit de reparación.</p>		
<p>Respuesta: La marca de la gata neumática es Pneumatic Barring Jack, Modelo: C-634, se ha actualizado la Condición Técnica.</p>		