

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE ADQUISICION DE CILINDROS DE GASES Y ESTACIONES**

ÍTEM	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CILINDROS DE GASES Y ESTACIONES			
SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	POSTOR/N° PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO	SI CUMPLE / NO CUMPLE
1.1	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra N/P: SS-QC4-D-4PF	RIMAC STF S.A.	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra N/P: SS-QC4-D-4PF	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra N/P: SS-QC4-D-4PF	SI CUMPLE
1.2	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho N/P: SS-QC4-B-4PM	RIMAC STF S.A.	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho N/P: SS-QC4-B-4PM	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho N/P: SS-QC4-B-4PM	SI CUMPLE
1.3	Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-SP	RIMAC STF S.A.	Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-SP	SI CUMPLE

		LINDE PERU S.R.L.	Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-SP	SI CUMPLE
1.4	Protector Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-BP	RIMAC STF S.A.	Protector Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-BP	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Protector Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 1/4 pulg. N/P: SS-QC4-BP	SI CUMPLE
1.5	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra. Sufinert N/P: SS-QC4-D-4PFJA	RIMAC STF S.A.	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra. Sufinert N/P: SS-QC4-D-4PFJA	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra. Sufinert N/P: SS-QC4-D-4PFJA	SI CUMPLE
1.6	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho. Sulfinert N/P: SS-QC4-B-4PMJA	RIMAC STF S.A.	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho. Sulfinert N/P: SS-QC4-B-4PMJA	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0.2. 1/4 pulg macho. Sulfinert N/P: SS-OC4-B-4PMJA	SI CUMPLE
1.7	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 14D N/P: SS-91K-14DP	RIMAC STF S.A.	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 14D N/P: SS-91K-14DP	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 14D N/P: SS-91K-14DP 10	SI CUMPLE

1.8	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 16D N/P: SS-91K-16DP	RIMAC STF S.A.	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 16D N/P: SS-91K-16DP	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Conjunto mantenimiento juntas de PEEK para válvula con bonete integral y vástago no giratorio serie 16D N/P: SS-91K-16DP	SI CUMPLE
1.9	Central para 2 cilindros, control=0-500 psi entrada=3000 psi con válvula de alivio, con maguera serie 8R. N/P: INT_059-24	RIMAC STF S.A.	Central para 2 cilindros, control=0-500 psi entrada=3000 psi con válvula de alivio, con maguera serie 8R. N/P: INT_059-24	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Central para 2 cilindros, control=0-500 psi entrada=3000 psi con válvula de alivio. con maguera serie 8R. N/P: INT 059-24	SI CUMPLE
1.10	Conector CGA 580 para Argón, Helio y Nitrógeno N/P: KIT_CGA-580.	RIMAC STF S.A.	Conector CGA 580 para Argón, Helio y Nitrógeno N/P: KIT_CGA-580.	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Conector CGA 580 para Argón, Helio y Nitrógeno N/P: KIT_CGA-580	SI CUMPLE
1.11	Conector CGA 320 para Dióxido de carbono N/P: KIT_CGA-320.	RIMAC STF S.A.	Conector CGA 320 para Dióxido de carbono N/P: KIT_CGA-320.	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Conector CGA 320 para Dióxido de carbono N/P: KIT_CGA-320.	SI CUMPLE
1.12	Conector CGA 590 para Aire Sintético N/P: KIT_CGA-590	RIMAC STF S.A.	Conector CGA 590 para Aire Sintético N/P: KIT_CGA-590	SI CUMPLE
		LINDE PERU S.R.L.	Conector CGA 590 para Aire Sintético N/P: KIT CGA-590	SI CUMPLE