



LA 5 UNIONES SERAN UNIDAS
POR MEDIO DE SOLDADURA
TODO LO LARGO DE LA UNION



LA 5 UNIONES SERAN UNIDAS
POR MEDIO DE SOLDADURA
TODO LO LARGO DE LA UNION

DETALLE DE PUERTA DE METAL INGRESO A CUARTO DE MAQUINAS PM-02



LA 5 UNIONES SERAN UNIDAS
POR MEDIO DE SOLDADURA
TODO LO LARGO DE LA UNION