

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA AUTOCLAVE MARCA BMT - AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 19/05/2025

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:13:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de licitación y del área usuaria:

Junto con saludarlos cordialmente, y en el marco del proceso licitatorio en curso, me permito presentar la siguiente consulta respecto al requisito de infraestructura establecido en las bases:

Se solicita la eliminación del siguiente requisito:

¿El contratista debe contar con una oficina y/o local propio y/o alquilado dentro del Departamento de Ucayali.¿

Este requerimiento afecta la pluralidad de postores al restringir injustificadamente la participación de empresas que no cuentan con oficina física en el Departamento de Ucayali, limitando la competencia únicamente a proveedores locales. Esta condición vulnera el principio de libre concurrencia recogido en la Ley de Contrataciones del Estado ¿ Ley N.º 32069, el cual busca promover la mayor participación posible de proveedores.

Cabe señalar que la ubicación física del proveedor no es determinante para garantizar la adecuada ejecución del servicio, ya que los tiempos de atención pueden regularse contractualmente mediante plazos de respuesta definidos. Por tanto, el requisito resulta desproporcionado y no se encuentra directamente vinculado a la capacidad técnica del postor.

Se solicita la eliminación o modificación de dicho requisito, a fin de permitir la participación de empresas con plena capacidad técnica, independientemente de su ubicación geográfica, y con ello garantizar una mayor pluralidad de postores y mejores condiciones para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: C

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante esta área técnica decide No ACOGERCE, a lo solicitado por el participante, debido a que es de suma importancia de que el contratista cuente con una oficina y/o local dentro del departamento de Ucayali, debido a que cualquier falla que el equipo tengo, se puede realizar la reparación de forma inmediata. ya que las empresas que se encuentran en fuera de nuestra localidad no ejecutan con rapidez el servicio de garantía, sabiendo que nuestra entidad es un nosocomio (hospital), que tiene que ver con la intervención de vidas humana, y se está actuando de Conforme con el literal b) del numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, donde establece: Eficacia y eficiencia: las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-GRU-HAYA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA AUTOCLAVE MARCA BMT - AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:13:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SUB ITEM 3.2.

REPUESTOS Y ACCESORIOS A CAMBIAR

Estimados miembros del comité:

Les pedimos considerar el requerimiento ¿3.2.12. Sensor de nivel del generador vapor que incluye PLC¿, esta petición se fundamenta en una constatación técnica crucial: la marca de esterilizadores a vapor BMT, para la cual se contemplan estos repuestos, no incorpora un Controlador Lógico Programable (PLC) como parte integral del sensor de nivel en su diseño ni en su proceso de fabricación.

Por lo tanto, la especificación "que incluye PLC" no se corresponde con las características técnicas de los equipos BMT. Mantener esta redacción podría generar incompatibilidades o dificultades al momento de identificar y adquirir el repuesto adecuado.

Con el fin de asegurar la correcta especificación del componente, su compatibilidad con los equipos existentes y la viabilidad del requerimiento, proponemos respetuosamente que el texto del ítem 3.2.12 sea modificado para que se lea de la siguiente manera:

¿3.2.12. Sensor de nivel del generador vapor¿

Esta modificación permitirá reflejar con precisión las características del repuesto necesario, alineándose con la tecnología empleada por los esterilizadores BMT.

Agradecemos de antemano su amable atención al requerimiento y quedamos a la espera de sus comentarios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2.12 **Literal:** III **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la Observación realizada por el participante esta área técnica decide ACOGERCE EN SU TOTALIDAD, se reconoce que la inclusión de un Controlador Lógico Programable (PLC) como parte integral del sensor de nivel del generador de vapor no necesariamente refleja las Especificaciones Técnicas de todos los modelos disponibles en el mercado, en especial los correspondientes a la marca BMT, empleado en el esterilizador, y en atención a ello y con el objetivo de garantizar la compatibilidad con el equipo, ampliar la participación de proveedores calificados y evitar posibles incompatibilidades o sobredimensionamiento de componentes, se suprimirá el termino : QUE INCLUYE PLC, del sub numeral 3.2.12 delos términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.2.1 Sensor de nivel del generador de vapor.