

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20603155611	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:03:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA DEFINICION DE SERVICIOS SIMILARES, SE PIDE QUE SE ACEPTE LA DENOMINACION DE EJECUCION DE OBRA REPARACION, EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y/O EDIFICACIONES EN GENERAL
ARTÍCULO 2° DE LA LCE, DONDE ESTIPULA LOS LINEAMIENTOS QUE EN TODO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBEN CUMPLIR, SIENDO ESTOS FOMENTAR LA MÁS AMPLIA CONCURRENCIA DE FUTUROS POSTORES EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: TDR Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, DE LA LCE, PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES ESTATALES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta la experiencia similar del postor solicitada indica: mantenimiento, remodelación y acondicionamiento de infraestructura de edificaciones en general, por lo que lo solicitado esta considerado dentro de los requisitos de calificación, siendo muy restrictivo lo solicitado por su representada, cabe mencionar que si presenta dicha experiencia será considerado valido por el comité de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20603155611	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:03:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE PIDE CONFIRMAR SI LA EXPERIENCIA SOLICITADA A LOS POSTORES QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ES MENOR AL 25% DEL VALOR ESTIMADO, DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD (BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: TDR Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la experiencia solicitada para mype si es menor al 25 % del valor estimado, tal como establece la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a los materiales y herramientas, ¿la entidad brindará algún lugar para guardar este equipamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta. La entidad entregara el lugar donde se realizaran los trabajos, siendo responsabilidad del contratista el guardado de materiales y herramientas, pudiendo establecer lokers o casilleros donde guardarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica en los términos de referencia que el horario del servicio se realizará en coordinación con el área usuaria; sin embargo, solicitamos un horario aproximado para la ejecución. Con el fin de preveer, el presupuesto y coordinación de iluminación así como de personal.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 c) transparencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su observación, los trabajos serán realizados en horario de oficina de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. Otros Horarios, previa coordinación con el área usuaria y el supervisor responsable del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

serán realizados en horario de oficina de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. Otros Horarios, previa coordinación con el área usuaria y el supervisor responsable del servicio.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que en el cuadro de especificaciones del equipamiento estratégico, se indica que estás deben ser de marca de garantía; se solicita suprimir esta columna, al ser restrictiva porque el contratista puede contar con maquinaria que no sea de renombre y aún así ejecutar el servicio de la mejor forma siendo responsabilidad de este la ejecución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: A.1 Página: 346

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a) libertad de concurrencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, serán consideradas en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita indicar si la entidad brindará puntos de agua y de luz al contratista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, si se brindaran puntos de agua y energía eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica en el cuadro de equipamiento estratégico la capacidad de estos; sin embargo, qué sucede si el contratista tiene equipamiento con más capacidad de lo solicitado la entidad aceptara esto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 346

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a) libertad de concurrencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su observación, lo solicitado es lo mínimo requerido lo cual será descrito en los requisitos de calificación, por lo que de ser mayor la capacidad será aceptada por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:16:52

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa que tanto para la subpartida número 03.01.00 y 04.01.00 indican que se debe usar el producto elastomerico (similar a sikaflex 11 fc), sin embargo no indican las características técnicas de este tipo de producto. Por lo que, se solicita las especificaciones del producto elastomerico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 334

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal c) transparencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su Observación, lo solicitado por su representada evidenciaría un direccionamiento hacia cierto producto, por lo que la Entidad indica que DEBE CUMPLIR CON LA SIGUIENTES FUNCIONES: SELLANTE ELÁSTICO DE JUNTAS Y ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLIURETANO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES. DE LO CUAL SE DESCRIBE EN EL CONCEPTO DE SIMILAR AL INSUMO EN MENCIÓN; POR LO QUE NO SE ACOGE SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:41:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se brindará algún punto de acopio para el desmonte? Y como será su tratamiento?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, se brindara un punto de acopio de desmonte previa coordinación con el área usuaria, asimismo es responsabilidad del contratista el tratamiento del desmonte tal como se establecen en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	23:45:07

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se observa que indican que el profesional debe contar con 02 años de experiencia en servicios similares pero no especifican cuáles son los servicios similares?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.3 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, de acuerdo a la naturaleza del servicio se requiere como servicios similares a: Experiencia del profesional en el Objeto de la convocatoria, siendo estas las actividades de Impermeabilizaciones de techos. Y/O Sistema de impermeabilización con malla de refuerzo y membrana liquidas, las cuales serán consideradas en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20608227301	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SEBAZE S.A.C.	Hora de envío :	12:35:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

AL COMITE SE LE CONSULTA QUE DENTRO DE LA CAPACIDAD TECNICA DEL POSTOR SE DEBE CONSIDERAR QUE CUENTA CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ADMNISTRACION DE SEVICIOS GENERALES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO 1 Literal: A C.TECNI Página: 343

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, de la evaluación realizada con el área usuaria y técnica se considera que no sería necesario contar con dicha Licencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	10453731338	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH	Hora de envío :	18:05:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia publicados como anexo, en la descripción de las metas con su metrado, se indican la partida de RETIRO DE LADRILLO PASTELERO Y ESCOMBROS, así como SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO en 578.46 m2

De la visualización del área por intervenir, se aprecia que existen ladrillos pasteleros que no están deteriorados, por lo que la consulta sería si bien el área total a intervenir es 578.46 m2 se solicita precisar que lo solicitado es EL RETIRO TOTAL DE TODOS LOS LADRILLOS PASTELEROS EXISTENTES QUE ABARCAN DICHA AREA, además del escarificado de toda esa superficie, para posteriormente COLOCAR EN TODA EL AREA A INTERVENIR LADRILLOS PASTELEROS NUEVOS, para que no exista duda del alcance del servicio solicitado y quede definido en el expediente del procedimiento de selección, para la supervisión del servicio y cualquier efecto de control posterior.

En caso distinto, se solicita la precisión de que metrado sería el que se cambiaría el ladrillo pastelero y cual no, para evitar confusión para valorizar el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 7 Literal: . Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, las cantidades para cada actividad están contempladas en el cuadro de metas; no existiendo las cantidades descritas en su consulta. se sugiere revisar las actividades con sus metrados, descritas en el presente término de referencia;

respecto a la remoción del ladrillo pastelero, se realizará en su totalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	10453731338	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH	Hora de envío :	18:05:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características técnicas del SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA IMPERMEABILIZANTE, en el Método de Ejecución, se indica "La superficie debe tener la pendiente adecuada, mayor al 1%", pero en el detalle de metas y metrado no se aprecia ninguna partida que involucre generar una pendiente, lo cual debería realizarse antes de la colocación de los ladrillos pasteleros nuevos, dado que sobre esa superficie se colocará la capa impermeabilizante, siendo esta actividad necesaria para asegurar la caída del agua hacia las canaletas y sumideros, pero no está especificada en ninguna meta, por lo que se solicita precisar el alcance de material y metrado que se requiere para contar con esa pendiente, a fin de poder presentar una oferta debidamente valorizada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 02.03.00 Literal: . Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, NO EXISTE TAL PARTIDA PROPIAMENTE DICHA EL CUAL INDIQUE GENERAR UNA PENDIENTE. POR LO QUE SE INDICA QUE LA COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO, SE USA PARA EL SOBRE TECHO O TECHO FINAL EL CUAL DARA SOPORTE A LO DISPUESTO PARA LA CAPA IMPERMEABILIZANTE. ..."LA SUPERFICIE DEBE TENER LA PENDIENTE ADECUADA, MAYOR AL 1%, SIN RESALTOS NI DEPRESIONES A FIN DE EVITAR FUTURAS ACUMULACIONES DE AGUA. LAS ARISTAS Y ÁNGULOS DEBEN SER REDONDEADOS". ESTE ELEMENTO LE DARA LAS PENDIENTES INDICADAS PARA EL CORRECTO DRENAJE PLUVIAL LAS CUALES DESPUES SERAN EVACUADAS POR LAS CANALETAS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20608227301	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SEBAZE S.A.C.	Hora de envío :	20:36:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

AL TRATARSE DE TRABAJOS QUE SE DEBEN DE REALIZAR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LOS CUALES BRINDAN ATENCIONES MEDICAS A LOS ASEGURADOS EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS SATISFAGAN LA NECESIDAD PRESENTADA POR LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES UTILIZANDO AL MÁXIMO LOS RECURSOS DEL ESTADO, SE RECOMIENDA SOLICITAR COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LO CUAL BRINDARIA A LA ENTIDAD UN MAYOR GRADO DE CONFIANZA DE LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTEN EN EL PROCESOS DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO 1 Literal: A C.TECNI Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, de la evaluación realizada con el área usuaria y técnica se considera que no sería necesario contar con dicha Licencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

No se indica el horario de trabajo establecido para ejecutar el servicio. Favor indicar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su observación, los trabajos serán realizados en horario de oficina de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. Otros Horarios, previa coordinación con el área usuaria y el supervisor responsable del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Equipamiento Estrategico: Entre los requisitos piden 01 ESCALERA DE 18 PASOS. Favor confirmar si la superficie a revestir a que altura se encuentra , y si esta escalera es suficiente para acceder al mismo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la superficie a revestir se encuentra en el segundo nivel (6 mts. Aprox.), por lo que esta escalera si es suficiente para acceder a la realización de dichos trabajos, cabe resaltar que la utilización de otro tipo de equipamiento que utilice el postor es a criterio propio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Como PERSONAL CLAVE solicitan 01 JEFE DE GRUPO. Favor confirmar que no es necesario contar con un ING SSOMA, y que este JEFE DE GRUPO cumplirá dicha labor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, el jefe de grupo es el profesional responsable de dirigir y desarrollar las actividades, el que coordinará de manera directa con el supervisor del servicio que representa a la entidad. el encargado de la seguridad en el servicio puede ser un profesional o técnico con diplomado en SSOMA o similares, exigido por la 29783.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar que no es necesario colocar un adhesivo epoxico para garantizar la adherencia entre el concreto nuevo de la CANALETA DE CONCRETO sobre la superficie del concreto antiguo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SU CONSULTA, NO SERÁ NECESARIO CONSIDERAR UN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE LA LOSA Y EL VACIADO QUE FORMARÁ LA CANALETA. YA QUE EL PUENTE DE ADHERENCIA SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRUCCIÓN EN LOS QUE FALTE PORCIONES O PARTES DE LAS PIEZAS. ASÍMISMO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL SERVICIO TENEMOS LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, LIMPIEZA Y POSTERIOR A ELLO EL VACIADO PARA LAS CANALETAS, SIENDO ESTA UN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se indica que la superficie a revestir debe tener la pendiente adecuada mayor al 1%, sin resaltos y ni depresiones a fin de evitar futuras acumulaciones de agua . Favor confirmar que la superficie a revestir cumple esta indicacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, SE INDICA QUE LA COLOCACIÓN DE LADRILLO PASTELERO, SE USA PARA EL SOBRE TECHO O TECHO FINAL EL CUAL SE DARÁ SOPORTE A LO DISPUESTO PARA LA CAPA IMPERMEABILIZANTE. ..."LA SUPERFICIE DEBE TENER LA PENDIENTE ADECUADA, MAYOR AL 1%, SIN RESALTOS NI DEPRESIONES A FIN DE EVITAR FUTURAS ACUMULACIONES DE AGUA. LAS ARISTAS Y ÁNGULOS DEBEN SER REDONDEADOS". ESTE ELEMENTO LE DARA LAS PENDIENTES INDICADAS PARA EL CORRECTO DRENAJE PLUVIAL LAS CUALES DESPUES SERAN EVACUADAS POR LAS CANALETAS DE CONCRETO PERIMÉTRICO. Y ALBERGARÁ LAS TUBERIAS EXPUESTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la seccion de "Acabado (3 capas)" se indica que luego de la 2da capa se aplicara 3 capas de 0.50 kg/m2 (0.40 Lt/m2) y dejar secar entre capas. Favor confirmar lo indicado en este parrafo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, SE CONFIRMA QUE LUEGO DE HABER COLOCADO LAS CAPAS QUE CUMPLEN SU FUNCION: CAPA DE ACABADO (3 CAPAS): Consiste en aplicar las capas necesarias de impermeabilizante para obtener una membrana impermeable; de este modo se forma un film continuo que posee las siguientes características:

- IMPERMEABILIZANTE
- Buena resistencia físico - química
- Acabado liso y/o antideslizante
- Anticarbonatación (en el caso de soporte de hormigón)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:27:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el plano adjunto se indica "Baja Tubo 3" PVC sumidero y montaje de drenaje pluvial", Favor confirmar que todas estas montante de Tuberias PVC de 3" son existentes y estan ya insertas dentro de la estructura existente

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, los sumideros y montantes no existen, por lo que se esta considerando las partidas para la habilitación y derivación de las aguas producidas por lluvias, por lo que deben de ser implementadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null