


## PUERTA -PA 01

Escala 1/25  
SS.HH.  
MADERA MACHIEMBRADA BARNIZADA, 1 HOJA +  
CERRADURA DE SOBREPONER TIPO PESADO DE 3  
GOLPES + BISAGRA 90°


## PUERTA -PA 02

Escala 1/25  
SS.HH. Persona con discapacidad  
MADERA MACHIEMBRADA BARNIZADA  
1 HOJA + CERRADURA CON MANIJA + BISAGRA 90°




## DETALLE "B"

Escala 1/25  
Anclaje Típico de Marco de Madera







## DETALLE "C"

Escala 1/25  
Anclaje Típico de Marco de Madera



## DETALLE "D"

Escala 1/25  
Detalle de Seguro de Chapa Forte



PERU Ministerio de Educación

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

PLANO CLAVE:

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA , COD LOCAL 300739 , UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : AV. SAN MARTIN S/N

DISTRITO : CIENEGUILLA

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. ED RENZO CASTILLO LEON CIP 233994

ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE CAP 11871

ED RENZO CASTILLO LEON Ingeniero Civil CIP N° 233994

FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE Arquitecto C.A.V. N° 11873

INSTITUCION EDUCATIVA:

I.E.I. N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA CODIGO DE LOCAL 300739

PLANO:

LÁMINA:

SHD - 03

ESCALA: INDICADA

FECHA: MARZO -2025