

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO, CONSIDERAR ADELANTO DIRECTO DE 30% Y VALORIZACIONES MENSUALES POR LA MAGNITUD Y EL PERIODO DEL SERVICIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el presente proceso de selección no esta considerado como obra, para aceptar la condición de adelanto, es un servicio a todo costo que se pagara al final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DE POSTOR, considerar servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento infraestructura de salud o educativo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:

- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Coordinador, considerar formación académica como profesional titulado o bachiller en ingeniería industrial o ingeniería civil o administrador

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se solicita mínimo desde bachiller. Se aceptará también Ingeniería Civil o Ingeniería Informática o Ingeniería Industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.4 literal A lo siguiente:

Un (01) profesional Titulado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Informática o Electrónica o Telecomunicaciones o Industrial o Civil o Profesional Técnico Titulado en Electrónica o Industrial o Informática o Electrónica industrial.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Jefe de Proyecto, considerar formacion academica como tecnico electricista

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.3.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, el jefe de proyectos deberá ser profesional titulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especialista implementador II (Centro de Datos), considerar formación académica como técnico electricista

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa el punto 15.1.3 literal A lo siguiente:

Profesional titulado o bachiller en Ingeniería electrónica o telecomunicaciones o redes o eléctrica o sistemas o computación e informática o Informática y/o Profesional técnico titulado en Informática o electricista o computación e Informática o de Redes y telecomunicaciones o Electrónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

especialista implementacion, considerar formacion academica como ingeniero electrico

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa el punto 15.1.3 literal A lo siguiente:

Profesional titulado o bachiller en Ingeniería electrónica o telecomunicaciones o redes o eléctrica o sistemas o computación e informática o Informática y/o Profesional técnico titulado en Informática o electricista o computación e Informática o de Redes y telecomunicaciones o Electrónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

especialista implementador, aclarar si la experiencia solicitada es 3 o 5 años

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, para el caso del centro de datos se solicita un mínimo de 05 años, ello para garantizar la ejecución correcta del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el caso del centro de datos se solicita un mínimo de 05 años, ello para garantizar la ejecución correcta del proyecto.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:10:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

especialista implementacion, considerar tres años de experiencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: b.4

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para el caso de los switches se pide mayor a 05 años, ello para garantizar la ejecución correcta del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20608677969	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO MAYSEPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:13:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

considerar valorizacion mensuales

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que el presente proceso de selección no esta considerado como obra, para aceptar la condición de adelanto, es un servicio a todo costo que se pagara al final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20608677969	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO MAYSEPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:13:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

considerar experiencia de postor en servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructura de salud o educativo

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: b.5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20609326914

Nombre o Razón social : GRUPO CONSOR S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:16:31

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

forma de pago, considerar valorizaciones mensuales debido al plazo de ejecución y por riesgo de realizar el devengado del servicio ya que por plazos no se llegara hasta fin de año

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el presente proceso de selección no esta considerado como obra, para aceptar la condición de adelanto, es un servicio a todo costo que se pagara al final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20609326914

Nombre o Razón social : GRUPO CONSOR S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:16:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

considerar experiencia de postor en servicios de mantenimiento de infraestructura hospitalaria

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De la revisión del switch administrable de 48 puertos PoE, se destaca que el switch debe contar con puertos de uplink con una capacidad de 10 Gbps SFP+, con un requisito mínimo de 4 puertos 10 Gbps SFP+. Sin embargo, se sugiere que este mínimo se reduzca a 2 puertos, con el objetivo de permitir la flexibilidad en la elección de modelos y marcas por parte de los usuarios. Esta modificación en el requisito de los puertos SFP+ se propone con la finalidad de dar a los postores oportunidad de seleccionar entre una variedad más amplia de opciones, al tiempo que no compromete la capacidad de alta velocidad de la red que ofrece el switch.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De la revisión del switch administrable de 48 puertos PoE, se especifica la capacidad de conmutación del switch sea de un mínimo de 150 Gbps en lugar de 220 Gbps. Esta modificación en la capacidad de conmutación se propone para permitir una gama más amplia de opciones en el mercado, lo que podría ser beneficioso en términos de costo y adaptabilidad a diferentes escenarios de red. Esto aseguraría que los postores tengan más opciones para seleccionar el switch que mejor se ajuste a sus necesidades específicas, manteniendo un nivel adecuado de rendimiento de red.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de que el switch cuente con un rendimiento de reenvío de 160 Mbps, se observa que la especificación es demasiada exacta lo que puede resultar tendencioso hacia una marca o modelo por lo tanto se solicita que este valor sea ajustado a un mínimo de 130 Mbps. Esta modificación se plantea con la intención de ampliar las alternativas disponibles en el mercado y proporcionar a los postores una mayor variedad de opciones para seleccionar el switch que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Al establecer un umbral de 130 Mbps en lugar de 160 Mbps, se mantiene un nivel adecuado de rendimiento de red, al tiempo que se permite a los postores tener en cuenta diferentes modelos y marcas que pueden ofrecer soluciones igualmente eficaces.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De la especificación que el switch administrable de 48 puertos POE requiere un número mínimo de 'Entrada de rutas IPv4 4000' se ajuste a un mínimo de 500 entradas en lugar de 4000. La razón detrás de esta sugerencia es que la especificación actualmente propuesta puede ser restrictiva y limitar la variedad de modelos y marcas que pueden competir en el proceso de adquisición. Reducir el requisito a 500 entradas permitiría una competencia más equitativa y fomentaría una mayor pluralidad de opciones disponibles para los posibles compradores, sin comprometer significativamente el rendimiento o la funcionalidad del switch.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se pide 4000 debido al trabajo que se realiza en el hospital, asimismo, se está basando en una funcionalidad de redes resumidas con segmentación más grande, por lo que 500 no es un número suficiente para el tamaño de red de datos que contamos. Se aclara que, existe varias marcas y modelos que cumplen la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De la especificación que el switch administrable de 48 puertos POE que requiere un número mínimo de 'Entrada de rutas IPv6 1000' se reduzca a un mínimo de 500 entradas en lugar de 1000. La razón de esta sugerencia es que el requisito actual puede limitar innecesariamente la variedad de modelos y marcas que pueden participar en el proceso de adquisición, sin necesariamente mejorar el rendimiento o la funcionalidad del switch. Al hacerlo, se promovería una competencia más equitativa y se brindaría a los posibles compradores una gama más amplia de opciones disponibles para elegir, sin comprometer la calidad del dispositivo."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se pide 1000 debido al trabajo que se realiza en el hospital, asimismo, se está basando en una funcionalidad de redes resumidas con segmentación más grande, por lo que 500 no es un número suficiente para el tamaño de red de datos que contamos. Se aclara que, existe varias marcas y modelos que cumplen la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De la especificación, el switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados. Se sugiere reducir el requisito de apilamiento de 8 equipos a 4 equipos como mínimo en el switch. Esto se hace para aumentar la flexibilidad y la variedad de opciones para los usuarios al considerar diferentes modelos y marcas de switches. Un apilamiento de 4 equipos sigue siendo suficiente para la mayoría de las aplicaciones y puede ser más conveniente en términos de costos y requisitos específicos de red. La modificación busca garantizar la funcionalidad de apilamiento necesaria al tiempo que brinda a los usuarios más opciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se acepta que el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con relación a la especificación, se establece que el equipo debe proporcionar soporte para escenarios de red con transporte de tráfico multicast y debe ser capaz de soportar, como mínimo, los protocolos PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode) y PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode), se sugiere que los protocolos PIM-DM y PIM-SM, requeridos para el soporte de tráfico multicast en el equipo, sean configurables opcionalmente en lugar de obligatorios o sean suprimidos. Esto se basa en la necesidad de adaptabilidad a las necesidades específicas de la red, simplificación de la configuración y reducción de costos. La sugerencia busca permitir a los usuarios seleccionar los protocolos adecuados según sus escenarios particulares y reducir la complejidad en la implementación de la red.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el equipo a ofertar debe de soportar los Protocolos mencionados en los EETT, la configuración es de acuerdo a la necesidad, sin embargo, se aceptará que soporte PIM-DM y/o PIM-SM, al menos uno de los modos mencionados. Se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1

El equipo debe proveer soporte a escenarios de red con transporte de tráfico multicast, y soportar, como mínimo, los siguientes protocolos: PIM-DM o PIM-SM, IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping , Multicast querier y Multicast traffic control

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De la observación del switch de 48 puertos se sugiere que la funcionalidad de protección BPDU en los puertos de acceso del switch administrable de 48 puertos sea considerada como opcional o eliminada. Esto permitirá a los usuarios tener la flexibilidad de elegir si desean o no esta característica en función de sus necesidades y requisitos específicos. Al hacerlo, se fomentará la diversidad de opciones disponibles en el mercado y se permitirá a los consumidores personalizar su elección de acuerdo con sus preferencias individuales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, puesto que esa tecnología es necesario para la protección de puertos y evitar errores de estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De la especificación que requiere que el equipo de switch administrable de 48 puertos admita protocolos como LLDP (Link Layer Discovery Protocol) y LACP (Link Aggregation Control Protocol) se considere opcional o se elimine. Esto permitirá a los usuarios la flexibilidad de elegir un dispositivo que se ajuste a sus necesidades sin estar restringidos por la necesidad de cumplir con estos protocolos específicos. Esta acción fomentaría una mayor diversidad de modelos y marcas en el mercado, lo que beneficiaría a los consumidores al ofrecerles una variedad más amplia de opciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, sin embargo, para mayor aclaración se modificará los EETT. Asimismo, se aclara que esta tecnología es necesaria para la configuración de alta disponibilidad, por lo que de acuerdo a la necesidad se colocará de manera Opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1

El equipo de manera opcional debe soportar LLDP y LACP.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Sobre la especificación que requiere que el equipo de switch administrable de 48 puertos admita el protocolo G.8032 se observa que limita la diversidad de modelos, por lo tanto, se solicita que se considere opcional o se elimine. Al hacerlo, se promovería una mayor pluralidad de modelos y marcas en el mercado, beneficiando así a los usuarios al brindarles una gama más amplia de opciones disponibles.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, con la finalidad de evitar los bucles de red, se requiere que sea compatible, además, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En cuanto a la especificación que se exige Soporte del fabricante por 8x5 NBD por 3 año para el switch administrable de 48 se observa a que puede ser una limitante para la variedad de modelos y marcas, solicitamos que se considere opcional o se elimine en la solicitud de propuestas, con el propósito de promover una mayor diversidad de marcas y modelos en el proceso de adquisición, evitando favorecer a una única marca, lo que permitiría a los compradores elegir con mayor flexibilidad el dispositivo que mejor se ajuste a sus necesidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el equipo a ofertar debe de contar con soporte del fabricante por tres años y con un mínimo de atención de 8x5, es decir, 8 horas al día por 5 días, de ser el caso se puede considerar al siguiente día hábil, ello para garantizar el soporte desde el mismo fabricante, lo cual el proveedor deberá de gestionar el soporte en caso no se logre solucionar algún incidente por parte del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

De la revisión del switch administrable de 24 puertos PoE, se destaca que el switch debe contar con puertos de uplink con una capacidad de 10 Gbps SFP+, con un requisito mínimo de 4 puertos 10 Gbps SFP+. Sin embargo, se sugiere que este mínimo se reduzca a 2 puertos, con el objetivo de permitir la flexibilidad en la elección de modelos y marcas por parte de los usuarios. Esta modificación en el requisito de los puertos SFP+ se propone con la finalidad de dar a los postores oportunidad de seleccionar entre una variedad más amplia de opciones, al tiempo que no compromete la capacidad de alta velocidad de la red que ofrece el switch.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

De la revisión del switch administrable de 24 puertos PoE, se especifica la capacidad de conmutación del switch sea de un mínimo de 80 Gbps en lugar de 170 Gbps. Esta modificación en la capacidad de conmutación se propone para permitir una gama más amplia de opciones en el mercado, lo que podría ser beneficioso en términos de costo y adaptabilidad a diferentes escenarios de red. Esto aseguraría que los postores tengan más opciones para seleccionar el switch que mejor se ajuste a sus necesidades específicas, manteniendo un nivel adecuado de rendimiento de red.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento de que el switch cuente con un rendimiento de reenvío de 130 Mbps, se observa que la especificación es demasiada exacta lo que puede resultar tendencioso hacia una marca o modelo por lo tanto se solicita que este valor sea ajustado a un mínimo de 60 Mbps. Esta modificación se plantea con la intención de ampliar las alternativas disponibles en el mercado y proporcionar a los postores una mayor variedad de opciones para seleccionar el switch que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Al establecer un umbral de 60 Mbps en lugar de 130 Mbps, se mantiene un nivel adecuado de rendimiento de red, al tiempo que se permite a los postores tener en cuenta diferentes modelos y marcas que pueden ofrecer soluciones igualmente eficaces.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

De la especificación, el switch POE de 24 puertos debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados. Se sugiere reducir el requisito de apilamiento de 8 equipos a 4 equipos como mínimo en el switch. Esto se hace para aumentar la flexibilidad y la variedad de opciones para los usuarios al considerar diferentes modelos y marcas de switches. Un apilamiento de 4 equipos sigue siendo suficiente para la mayoría de las aplicaciones y puede ser más conveniente en términos de costos y requisitos específicos de red. La modificación busca garantizar la funcionalidad de apilamiento necesaria al tiempo que brinda a los usuarios más opciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se acepta que el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

De la especificación que el switch de 24 puertos POE requiere un número mínimo de 'Entrada de rutas IPv4 4000' se ajuste a un mínimo de 500 entradas en lugar de 4000. La razón detrás de esta sugerencia es que la especificación actualmente propuesta puede ser restrictiva y limitar la variedad de modelos y marcas que pueden competir en el proceso de adquisición. Reducir el requisito a 500 entradas permitiría una competencia más equitativa y fomentaría una mayor pluralidad de opciones disponibles para los posibles compradores, sin comprometer significativamente el rendimiento o la funcionalidad del switch.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se pide 4000 debido al trabajo que se realiza en el hospital, asimismo, se está basando en una funcionalidad de redes resumidas con segmentación más grande, por lo que 500 no es un número suficiente para el tamaño de red de datos que contamos. Se aclara que, existe varias marcas y modelos que cumplen la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

De la especificación que el switch de 24 puertos POE que requiere un número mínimo de 'Entrada de rutas IPv6 1000' se reduzca a un mínimo de 500 entradas en lugar de 1000. La razón de esta sugerencia es que el requisito actual puede limitar innecesariamente la variedad de modelos y marcas que pueden participar en el proceso de adquisición, sin necesariamente mejorar el rendimiento o la funcionalidad del switch. Al hacerlo, se promovería una competencia más equitativa y se brindaría a los posibles compradores una gama más amplia de opciones disponibles para elegir, sin comprometer la calidad del dispositivo."

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se pide 1000 debido al trabajo que se realiza en el hospital, asimismo, se está basando en una funcionalidad de redes resumidas con segmentación más grande, por lo que 500 no es un número suficiente para el tamaño de red de datos que contamos. Se aclara que, existe varias marcas y modelos que cumplen la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con relación a la especificación, del switch 24 puertos POE se establece que el equipo debe proporcionar soporte para escenarios de red con transporte de tráfico multicast y debe ser capaz de soportar, como mínimo, los protocolos PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode) y PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode), se sugiere que los protocolos PIM-DM y PIM-SM, requeridos para el soporte de tráfico multicast en el equipo, sean configurables opcionalmente en lugar de obligatorios o sean suprimidos. Esto se basa en la necesidad de adaptabilidad a las necesidades específicas de la red, simplificación de la configuración y reducción de costos. La sugerencia busca permitir a los usuarios seleccionar los protocolos adecuados según sus escenarios particulares y reducir la complejidad en la implementación de la red.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el equipo a ofertar debe de soportar los Protocolos mencionados en los EETT, la configuración es de acuerdo a la necesidad, sin embargo, se aceptará que soporte PIM-DM y/o PIM-SM, al menos uno de los modos mencionados. Se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El equipo a ofertar debe de soportar los Protocolos mencionados en los EETT, la configuración es de acuerdo a la necesidad, sin embargo, se aceptará que soporte PIM-DM y/o PIM-SM, al menos uno de los modos mencionados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con respecto a la especificación del switch de 24 puertos POE, se destaca la necesidad de que dicho switch cuente con soporte para el filtrado de paquetes desde la capa 2 hasta la capa 4. Sin embargo, se observa que esta especificación podría ser demasiado específica y, en consecuencia, tender a favorecer a una marca o modelo particular de switch. Por lo tanto, se plantea la sugerencia de considerar esta característica como opcional o incluso eliminarla, con el objetivo de fomentar la diversidad de opciones disponibles en el mercado esto permitiría a los usuarios elegir entre diferentes switches administrables de 48 puertos que se adapten mejor. De esta manera, se promovería la pluralidad de opciones y se brindaría a los consumidores la flexibilidad necesaria para tomar decisiones basadas en sus requisitos individuales y preferencias.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la característica la cuentan varias marcas y modelos de switch, el nivel de tráfico de paquetes deseado es desde capa 2 a capa 4, filtrando tramas inválidas en base a dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto TCP/UDP de origen/destino, tipo de protocolo y VLAN ID, por lo tanto, es necesario para determinar fallas en la red ante cualquier incidente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

De la observación del switch de 48 puertos se sugiere que la funcionalidad de protección BPDU en los puertos de acceso del switch de 24 puertos POE sea considerada como opcional o eliminada. Esto permitirá a los usuarios tener la flexibilidad de elegir si desean o no esta característica en función de sus necesidades y requisitos específicos. Al hacerlo, se fomentará la diversidad de opciones disponibles en el mercado y se permitirá a los consumidores personalizar su elección de acuerdo con sus preferencias individuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ajusta a lo requerido, puesto que esa tecnología es necesario para la protección de puertos y evitar errores de estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

De la especificación que requiere que el equipo de switch de 24 puertos poe admita protocolos como LLDP (Link Layer Discovery Protocol) y LACP (Link Aggregation Control Protocol) se considere opcional o se elimine. Esto permitirá a los usuarios la flexibilidad de elegir un dispositivo que se ajuste a sus necesidades sin estar restringidos por la necesidad de cumplir con estos protocolos específicos. Esta acción fomentaría una mayor diversidad de modelos y marcas en el mercado, lo que beneficiaría a los consumidores al ofrecerles una variedad más amplia de opciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, sin embargo, para mayor aclaración se modificará los EETT. Asimismo, se aclara que, la tecnología LLDP y LACP es necesaria para la configuración de alta disponibilidad, por lo que de acuerdo a la necesidad se colocará de manera Opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2
El equipo de manera opcional debe soportar LLDP y LACP.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Sobre la especificación que requiere que el equipo de switch de 24 puertos POE admita el protocolo G.8032 se observa que limita la diversidad de modelos, por lo tanto, se solicita que se considere opcional o se elimine. Al hacerlo, se promovería una mayor pluralidad de modelos y marcas en el mercado, beneficiando así a los usuarios al brindarles una gama más amplia de opciones disponibles.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, con la finalidad de evitar los bucles de red, se requiere que sea compatible, además, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

En cuanto a la especificación que se exige Soporte del fabricante por 8x5 NBD por 3 año para el switch 24 puertos POE se observa a que puede ser una limitante para la variedad de modelos y marcas, solicitamos que se considere opcional o se elimine en la solicitud de propuestas, con el propósito de promover una mayor diversidad de marcas y modelos en el proceso de adquisición, evitando favorecer a una única marca, lo que permitiría a los compradores elegir con mayor flexibilidad el dispositivo que mejor se ajuste a sus necesidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el equipo a ofertar deba de contar con soporte del fabricante por tres años y con un mínimo de atención de 8x5, es decir, 8 horas al día por 5 días, de ser el caso se puede considerar al siguiente día hábil, ello para garantizar el soporte desde el mismo fabricante, lo cual el proveedor deberá de gestionar el soporte en caso no se logre solucionar algún incidente por parte del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Después de revisar el switch core de 24 puertos, se ha observado que solicitan que el stacking sea como mínimo de 8 equipos esta característica esta asociada a una marca y modelo en específico. Por ello se solicita que se acepten switch con un mínimo de 4 equipos para el stacking a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se acepta que el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.3

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Después de revisar el switch core de 24 puertos, se ha observado que solicitan que tenga la capacidad mínima de entradas MAC address de 380 K esta característica está asociada a una marca y modelo en específico. Por ello se solicita que se acepten switch con un mínimo de 128k MAC address a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se modifica la capacidad mínima de entrada de 380k a 250k. Se actualizará los EETT para una mayor aclaración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 250K.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Después de revisar el switch core de 48 puertos, se ha observado que solicitan que el stacking sea como mínimo de 8 equipos esta característica está asociada a una marca y modelo en específico. Por ello se solicita que se acepten switch con un mínimo de 4 equipos para el stacking a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se acepta que el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.4

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Después de revisar el switch core de 48 puertos, se ha observado que solicitan que tenga la capacidad mínima de entradas MAC address de 380 K esta característica está asociada a una marca y modelo en específico. Por ello se solicita que se acepten switch con un mínimo de 128k MAC address a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se modifica la capacidad mínima de entrada de 380k a 250k. Se actualizará las EETT para una mayor aclaración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.4
Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 250K.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Tras revisar el gabinete de comunicación de 42 RU, se ha observado que el gabinete debiera tener una puerta con visor de vidrio con cerradura están asociadas a una marca y modelo particulares. Por lo tanto, solicitamos que se acepten también gabinetes con la puerta de acrílico negro o con puerta microperforada, con el objetivo de fomentar la inclusión de múltiples marcas y postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán Los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.4

Deberá tener una puerta con visor de vidrio o acrílico que se pueda visualizar el contenido y deberá incluir las cerraduras necesarias para la seguridad.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Tras revisar el gabinete de comunicación de 42 RU, se ha observado que el gabinete debiera tener una puerta con visor de vidrio con cerradura están asociadas a una marca y modelo particulares. Por lo tanto, solicitamos que se acepten también gabinetes con la puerta de acrílico negro o con puerta microperforada con su respectiva cerradura, con el objetivo de fomentar la inclusión de múltiples marcas y postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.4

Deberá tener una puerta con visor de vidrio o acrílico que se pueda visualizar el contenido y deberá incluir las cerraduras necesarias para la seguridad.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Tras revisar el gabinete de comunicación de 24 RU, se ha observado que el gabinete debiera tener una puerta con visor de vidrio con cerradura están asociadas a una marca y modelo particulares. Por lo tanto, solicitamos que se acepten también gabinetes con la puerta de acrílico negro o con puerta microperforada con su respectiva cerradura, con el objetivo de fomentar la inclusión de múltiples marcas y postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.5

Deberá tener una puerta con visor de vidrio o acrílico que se pueda visualizar el contenido y deberá incluir las cerraduras necesarias para la seguridad.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Tras revisar el gabinete de comunicación de 12 RU, se ha observado que el gabinete debiera tener una puerta con visor de vidrio con cerradura están asociadas a una marca y modelo particulares. Por lo tanto, solicitamos que se acepten también gabinetes con la puerta de acrílico negro o con puerta microperforada con su respectiva cerradura, con el objetivo de fomentar la inclusión de múltiples marcas y postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.6

Deberá tener una puerta con visor de vidrio o acrílico que se pueda visualizar el contenido y deberá incluir las cerraduras necesarias para la seguridad.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Tras revisar la canaleta plástica, se ha observado que la canaleta solicita estándar EIA/TIA 569A y la norma UL 94 esta característica esta asociada a una marca y modelo particulares. Por lo tanto, solicitamos que estos estándares y normas sean opcionales o suprimidas, con el objetivo de fomentar la inclusión de múltiples marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se solicita con norma y estándar el cual garantiza la calidad y durabilidad del producto y creado para cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se consulta si la entidad cuenta con una topología que establezca cómo debe llevarse a cabo la integración del gabinete autocontenido con el sistema de climatización, el sistema de detección y extinción de incendios rackeable, y el sistema de gestión, seguridad y control o La integración de todos estos sistemas con el gabinete autosoportado debe incluir un panel principal aparte

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la topología se definirá previa coordinación con el área técnica de la Oficina de Estadística e Informática, asimismo, se podrá usar un gabinete para climatización, sistema de gestión, seguridad y control podrá estar en un gabinete y el sistema de detección de incendios podrá estar en otro gabinete, dejando tres (03) gabinetes para uso de servidores y switches.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se consulta si es necesario que las dos cámaras solicitadas sean de la misma marca que el sistema de gestión, seguridad y control.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en las EETT no se estipula que sea de la misma marca, por que se aceptará marcas diferentes a la marca de la solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita un número de teléfono o una dirección de correo electrónico de un representante de la entidad a fin de coordinar una visita técnica que nos permita comprender más a fondo el proyecto

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, toda visita se puede gestionar a través del correo de mesadeayuda@hdosdemayo.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Tras la revisión efectuada al jefe de proyectos, se ha identificado la necesidad de tres certificaciones: ITIL FOUNDATION, certificación en seguridad de la información y certificación o curso en prevención de riesgos en el trabajo. Con el objetivo de promover la inclusión de un amplio espectro de proveedores y en consonancia con el artículo 2 que respalda el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, se solicita que estas certificaciones sean de carácter opcional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.1 literal B:

- Curso o Certificación en ITIL Foundation.
- Curso o Certificación en seguridad de la información ISO 27001 o curso en gestión de procesos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Tras la revisión efectuada al especialista implementador(switches), se ha identificado la necesidad de tener 4 certificaciones: Certificación técnica en soluciones de networking, Certificación técnica en servidores, Certificación técnica en sistemas de almacenamiento, Certificación técnica en VMware. Con el objetivo de promover la inclusión de un amplio espectro de proveedores y en consonancia con el artículo 2 que respalda el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, se solicita que estas certificaciones sean de carácter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.2 literal B:

- Certificación técnica u oficial en la marca soluciones de networking.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Tras la revisión efectuada al especialista implementador II (CENTRO DE DATOS), se ha identificado la necesidad de tener 3 certificaciones: Certificación en Curso de Diseño de Data Center emitida por instituciones internacionales de reconocido prestigio como: UPTIME INSTITUTE, ICREA, DCPRO o BICSI, Certificación o curso en infraestructura de centros de datos, Certificación o curso en infraestructura de centros de datos. Con el objetivo de promover la inclusión de un amplio espectro de proveedores y en consonancia con el artículo 2 que respalda el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, se solicita que estas certificaciones sean de carácter opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se solicita certificado en el curso de diseño de DataCenter, los otros dos tal como dice las EETT se valida que podrán ser cursos, los cuales se acreditarán con su constancia o certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20606009268

Nombre o Razón social : TELNEX DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 19:16:54

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Tras la revisión efectuada coordinador, se ha identificado la necesidad de tener 3 capacitaciones: Certificación en Cableado Estructurado, Certificación en Virtualización VMware VSP Foundation. Con el objetivo de promover la inclusión de un amplio espectro de proveedores y en consonancia con el artículo 2 que respalda el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, se solicita que estas certificaciones sean de carácter opcional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.4 literal B:

- Curso o certificación en Cableado Estructurado, o curso o certificación en diseño de infraestructura de data center.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:54

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Tras la revisión efectuada al especialista capacitador, se ha identificado la necesidad de tener 3 capacitaciones: Una acreditación y/o certificación en docencia, Una (01) acreditación y/o certificación en docencia, Una (01) acreditación y/o certificación en docencia. Con el objetivo de promover la inclusión de un amplio espectro de proveedores y en consonancia con el artículo 2 que respalda el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, se solicita que estas certificaciones sean de carácter opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.5 litetal B:

- Certificado o curso oficial de la marca de la solución a ofertar en Datacenter o UPS o aire acondicionao o gabinete de autocontenido, este requisito podrá ser opcional.
- Certificado o curso oficial de la marca de la solución a ofertar en switches.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Dice:

Loza de concreto para las unidades condensadoras con su respectivo drenaje, se deberá analizar las tuberías de drenaje cercanas para su conexión, para una caída por gravedad.

Consulta:

De acuerdo a las fotografías y planos, los condensadores deben ir ubicados donde actualmente esta un Chiller sin uso. Solicitamos confirmar que el desmontaje y liberación del área es responsabilidad del contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: e **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de ser necesario el desmontaje del Chiller se realizará previa coordinación con servicios generales para el retiro por parte del Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Dice:

La solución debe contar con una transferencia automática como mínimo de capacidad 150A 3f 220V, así como encontrarse montada en un tablero adosable y NO se aceptarán tableros basados en interruptores motorizados.

Consulta:

Solicitamos confirmar que se deben suministrar los siguientes tableros: Tablero general data center, tablero de transferencia automática y tablero de distribución de data center.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** I **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, todo tipo de tablero eléctrico, deberá ser asumido por el proveedor, ello no deberá generarle costo al HNDM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Dice:

La solución debe contar con una transferencia automática como mínimo de capacidad 150A 3f 220V, así como encontrarse montada en un tablero adosable y NO se aceptarán tableros basados en interruptores motorizados.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el grupo electrógeno no es parte del alcance del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: I Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el contratista deberá considerar la conexión desde la Sub Estación existente del HNDM al centro de Datos, previa coordinación con servicios generales del HNDM. Asimismo el proveedor deberá acercarse a realizar la medida respectiva para la conexión de la Sub Estación hasta el Centro de Datos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Dice:
RED DE ALIMENTACION ELECTRICA
Consulta:

Solicitamos se precise la ubicación del tablero que alimentará al tablero general de data center.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el HNDM cuenta con un diagrama unifilar pero por su extensión estará disponible en la Oficina de Servicios Generales para su revisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Dice:
RED DE ALIMENTACION ELECTRICA
Consulta:

Solicitamos confirmar que el contratista es responsable de realizar la canalización de la acometida eléctrica hasta en centro de datos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, toda acometida hacia y desde los tableros eléctricos, deberá ser asumido por el proveedor, ello no deberá generarle costo al HNDM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Dice:

RED DE ALIMENTACION ELECTRICA

Consulta:

Solicitamos confirmar que las salidas para alumbrado, tomacorrientes y otros componentes eléctricos serán alimentados desde el tablero de distribución del data center.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, toda acometida hacia y desde los gabinetes hasta el tablero del DataCeter, deberá ser asumido por el proveedor, ello no deberá generarle costo al HNDM. Asimismo, el proveedor en coordinación con el área de servicio generales deberá entregar la documentación y actualizar el diseño del tablero de distribución de acuerdo al diagrama unifilar y los demás sistemas que serán alimentados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Dice:

Salida para data

Consulta:

Solicitamos confirmar que las 4 salidas simples que se solicitan deben ser categoría 6A

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se precisa la consulta, si en caso se refiere al punto 7.1.1.2.1. literal K, solo se considerará el tema eléctrico que esté correctamente instalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Dice:

Bandejas portacables metálicas de 2400x200x100mm

Consulta:

Solicitamos confirmar que se podrán instalar bandejas tipo malla al interior del centro de datos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se pueden instalar bandejas tipo malla con espárragos empotrados en el techo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Dice:
Varios
Cable eléctrico 2/0 AWG 70mm2
Llave eléctrica moldeada de 25 KVA
Consulta:

Entendemos que la referencia del calibre del conductor y la capacidad del ITM son referenciales, el contratista debe realizar el calculo para estar dentro de lo descrito en el código nacional eléctrico. Confirmar que el sustento debe ser presentado a la entidad antes del inicio de los trabajos para su aprobación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: K Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las capacidades son referenciales y que el diseño final debe ser entregado a la entidad para su aprobación previa coordinación con servicio generales y la Oficina de Estadística e Informática. El diseño debe cumplir con la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Dice:
Switch core de 24 puertos
Soporte de filtrado de tráfico y políticas de tráfico.

Consulta:
Sírvese especificar si el nivel de tráfico de paquetes deseado es desde capa 2 a capa 4, filtrando tramas inválidas en base a dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, numero de puerto TCP/UDP de origen/destino, tipo de protocolo y VLAN ID.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la característica la cuentan varias marcas y modelos de switch, el nivel de tráfico de paquetes deseado es desde capa 2 a capa 4, filtrando tramas inválidas en base a dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto TCP/UDP de origen/destino, tipo de protocolo y VLAN ID, por lo tanto, es necesario para determinar fallas en la red ante cualquier incidente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Dice:
Switch core de 24 puertos
Soporte de modificación de la prioridad de los paquetes.

Consulta:
Confirmar si se acepta remarcado de campos 802.1p y campos DSCP de los paquetes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los campos remarcados de campo 802.1p están estipulados en las EETT, en cuanto a los campos DSCP de los paquetes será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Dice:
Switch core de 48 puertos
Soporte de filtrado de tráfico y políticas de tráfico.

Consulta:
Sírvasse especificar si el nivel de tráfico de paquetes deseado es desde capa 2 a capa 4, filtrando tramas inválidas en base a dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, numero de puerto TCP/UDP de origen/destino, tipo de protocolo y VLAN ID.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la característica la cuentan varias marcas y modelos de switch, el nivel de tráfico de paquetes deseado es desde capa 2 a capa 4, filtrando tramas inválidas en base a dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto TCP/UDP de origen/destino, tipo de protocolo y VLAN ID, por lo tanto, es necesario para determinar fallas en la red ante cualquier incidente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Dice:
Switch core de 48 puertos
Soporte de modificación de la prioridad de los paquetes.

Consulta:
Confirmar si se acepta remarcado de campos 802.1p y campos DSCP de los paquetes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los campos remarcados de campo 802.1p están estipulados en las EETT, en cuanto a los campos DSCP de los paquetes será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 42 RU
Deberá contar con una regleta eléctrica de al menos 8 tomacorrientes del tipo IEC, C13 ó C19 o nema 5-15R.
Consulta:
Solicitamos confirmar que se podrá suministrar regletas eléctricas de una marca distinta al gabinete de comunicaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las regletas eléctricas podrán ser de una marca distinta a la de la marca de gabinetes de comunicaciones, ello para fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 24 RU
Deberá contar con una regleta eléctrica de al menos 8 tomacorrientes del tipo IEC, C13 ó C19 o nema 5-15R.
Consulta:
Solicitamos confirmar que se podrá suministrar regletas eléctricas de una marca distinta al gabinete de comunicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las regletas eléctricas podrán ser de una marca distinta a la de la marca de gabinetes de comunicaciones, ello para fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 12 RU
Deberá contar con una regleta eléctrica de al menos 8 tomacorrientes del tipo IEC, C13 ó C19 o nema 5-15R.
Consulta:
Solicitamos confirmar que se podrá suministrar regletas eléctricas de una marca distinta al gabinete de comunicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, las regletas eléctricas podrán ser de una marca distinta a la de la marca de gabinetes de comunicaciones, ello para fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Dice:
El cable de fibra óptica debe ser OM4 optimizada del tipo exterior con armadura (antiroedor), tipo multimodo certificada por el fabricante para transmitir 10Gigabit Ethernet para distancias de hasta 300 metros.
Consulta:
La normativa de cableado ANSI/TIA 607 precisa que cuando se instala un cable de fibra óptica con armadura entre dos edificios, la parte metálica debe ser conectada a tierra en cada extremo. Esta labor implica que en cada extremo debe existir una barra de cobre para aterramiento unido a un sistema de puesta exclusivo para telecomunicaciones. Tomando en cuenta que los plazos de entrega son reducidos y los accesorios de aterramiento de la fibra óptica son de importación, solicitamos que se acepten cables de fibra óptica OM4 del tipo dieléctrico indoor/outdoor con protección contra roedores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

S precisa que, los cables de fibra óptica OM4 podrán ser tipo dieléctrico indoor/outdoor con protección contra roedores o con protección exterior con armadura (antiroedor). En caso se instale la fibra óptica con armadura se deben instalar los accesorios de aterramiento necesarios de acuerdo a norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Dice:

Se utilizarán cables de 6 fibras ópticas multimodo OM4, fusionado en ambos extremos para proporcionar conectividad a nivel backbone.

Consulta:

Solicitamos confirmar que se deben fusionar todos los hilos de fibra óptica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el proveedor deberá de fusionar en su totalidad y en ambos extremos para proporcionar conectividad por enlace de fibra óptica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Dice:
BANDEJAS DE DISTRIBUCION PARA LA FIBRA OPTICA
Deberá poseer 8 entradas de cables precortadas, suministrado como mínimo con 2 prensaestopas de diámetro 9 y 13.5mm
Observación:
Para fomentar la participación de diferentes fabricantes solicitamos que se acepten bandejas de fibra óptica con 02 perforaciones para el ingreso de cables de fibra óptica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptarán bandejas de fibra óptica con 02 perforaciones o precortes para el ingreso de cables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

Dice:
BANDEJAS DE DISTRIBUCION PARA LA FIBRA OPTICA
Deberá poseer 8 entradas de cables precortadas, suministrado como mínimo con 2 prensaestopas de diámetro 9 y 13.5mm
Observación:
Para fomentar la participación de diferentes fabricantes solicitamos que las prensaestopas sean opcionales considerando que algunos fabricantes realizan la fijación del cable al interior de la bandeja sin utilizar prensaestopas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge de manera parcial, se actualizarán las EETT para mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la EETT, el punto 8.1.1.9:
Deberá poseer 8 entradas de cables precortadas, suministrado como mínimo con 2 prensaestopas de diámetro 9 y 13.5mm o fijación del cable al interior de la bandeja, el cual omite el uso de presaestopas.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Dice:
Su tamaño debe ser de un 1RU como mínimo y debe poder soportar 4 paneles con adaptadores ST, SC, LC (dúplex) ó MTP/MPO.
Consultas:
Los conectores ST y SC ya fueron reemplazados por conectores normados que soportan mayores velocidades como el LC y MTP/MPO. Solicitamos confirmar que la bandeja de fibra óptica solo debe soportar paneles con conectores LC y MTP/MPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, según las EETT es cualquiera de los conectores por lo que las bandejas deben soportar conectores ST, SC, LC (duplex) o MTP/MPO como mínimo, tener en cuenta que deberán de realizar las conexiones con los patch de fibra LC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Dice:
Su tamaño debe ser de un 1RU como mínimo y debe poder soportar 4 paneles con adaptadores ST, SC, LC (dúplex) ó MTP/MPO.
Consultas:
Las bandejas recibirán cables de fibra óptica de 6 hilos solicitamos que se permita ofertar bandejas de fibra óptica con capacidad de soportar 3 paneles de acopladores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, según las EETT es cualquiera de los conectores por lo que las bandejas deben soportar conectores ST, SC, LC (duplex) o MTP/MPO como mínimo, tener en cuenta que deberán de realizar las conexiones con los patch de fibra LC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Dice:
Su tamaño debe ser de un 1RU como mínimo y debe poder soportar 4 paneles con adaptadores ST, SC, LC (dúplex) ó MTP/MPO.
Consultas:
Solicitamos que se acepten bandejas de fibra óptica donde los paneles de acopladores estén integrados en la bandeja de fibra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, según las EETT es cualquiera de los conectores por lo que las bandejas deben soportar conectores ST, SC, LC (duplex) o MTP/MPO como mínimo, tener en cuenta que deberán de realizar las conexiones con los patch de fibra LC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Dice:

Capacidad máxima:96 fibras con conectores LC, 48 en SC o 24 en ST.

Consulta:

Para fomentar la participación de fabricantes reconocidos solicitamos que se acepten bandejas de fibra óptica con una capacidad de 72 hilos con conectores LC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptarán bandejas de fibra óptica que soporten mínimo 72 hilos con conectores LC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica 8.1.1.9, lo siguiente:

Capacidad máxima:72 fibras con conectores LC, 48 en SC o 24 en ST.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Dice:
Los paneles de fibra óptica deberán de tener conectores multimodo LC dúplex, disponibles para 6,12,24 fibras ópticas multimodo.
Consulta:
Solicitamos confirmar que será valido ofertar paneles de acopladores de 6 o 12 o 24 fibras ópticas de acuerdo a la densidad de cables en la bandeja de fibra óptica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modificará las EETT en donde el proveedor puede usar paneles de 6 o 12 o 24 fibras de acuerdo a su diseño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 8.1.1.10, lo siguiente:
Los paneles de fibra óptica deberán de tener conectores multimodo LC dúplex, disponibles para 6 o 12 o 24 fibras ópticas multimodo.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Dice:

Debería permitir la inserción de jacks Cat CAT6A.

Consulta:

Solicitamos confirmar que los patch panels deben ser de 24 UR y deben incluir los jacks categoría 6A

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, los patch panels podrán ser de 24 puertos de 01 RU y deben incluir jacks cat. 6A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Dice:

El patch panel se encontrará ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conectará directamente con el cable F/UTP del tendido horizontal.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el cableado horizontal no es parte del alcance del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el cableado en los nodos secundarios no son parte del proyecto, el contratista solo debe instalar las 04 tomas al interior del centro de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Dice:

El patch panel se encontrará ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conectará directamente con el cable F/UTP del tendido horizontal.

Consulta:

Solicitamos confirmar que los jacks ofertados podrán soportar cableado F/UTP o S/FTP categoría 6A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el cable podrá ser F/UTP o S/FTP categoría 6A. Se modificará la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 8.1.1.11, lo siguiente:

El patch panel se encontrará ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conectará directamente con el cable F/UTP o S/FTP del tendido horizontal.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

Dice:
Patch panel
Serán modulares, con sistema de cassettes combinables de acuerdo con la configuración que se pueda requerir en cada gabinete, pudiendo tener sólo puertos de cobre (jacks RJ45) o puertos de cobre junto con acopladores de fibra óptica..
Observación:
Los patch panels deben ser destinados para alojar los jacks al solicitar que sea compatible con cassettes en cobre y fibra óptica se favorece claramente a un solo fabricante de cableado.
En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean opcionales las características que impiden la libre participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.
Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge, en tanto los patch panels deben ser de 24 puerto de 01 UR y solo deben soportar jacks cat. 6A como mínimo.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

Dice:
Patch panel
Contener cassettes extraíbles desde la parte frontal para facilidad de la instalación y mantenimiento. Los cassettes de cobre podrán ser de 6 jacks o 12 jacks RJ45, para permitir capacidades desde 24 hasta 48 puertos de cobre en 1UR.
Observación:
Los fabricantes de cableado cuentan con patch panels modulares de 24 puertos en 1 UR y de 48 puertos en 02 UR, la descripción que solicita cassettes en cobre para lograr 48 puertos en 1 UR hace referencia a un solo fabricante que cuenta con ese tipo de solución. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean opcionales las características referentes a los cassettes que impiden la libre participación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, los patch panels deben ser de 24 puertos de 01 UR y solo deben soportar jacks cat. 6A como mínimo. Los jacks podrán ser instalados desde la parte frontal o posterior del patch panel.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica el punto 8.1.1.11 de la EETT:
Contener cassettes extraíbles desde la parte frontal o se podrá instalar cada jack desde la parte frontal o posterior del patch panel para facilidad de la instalación y mantenimiento. Los patch panels podrán ser mínimo de 24 puertos y de 01 UR.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 83

Consulta/Observación:

Dice:
Cada conector insertado en el patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la ISO/ IEC 11801 Categoría 6A Clase EA, no necesitarán de herramientas para su terminación, serán del tipo toolles.

Observación:
La terminación del cableado depende de cada fabricante, el pliego al solicitar " no necesitarán de herramientas para su terminación, serán del tipo toolles", un solo fabricante puede cumplir esta característica. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean opcionales las características referentes al tipo de terminación.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para mayor pluralidad de postores se aceptarán jacks que requieran herramientas para su terminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.11 de la EETT:
Cada conector insertado en el patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la ISO/ IEC 11801 Categoría 6A Clase EA, no necesitarán de herramientas para su terminación, serán del tipo toolles, se aceptará jacks que requiera herramientas para su instalación.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

Dice:
Cada puerto del patch panel debe contar con identificación frontal y posterior.
Observación:
La norma ANSI/TIA 606 brinda los lineamientos para etiquetar e identificar la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, la normativa indica que solo se deben etiquetar la parte frontal de los patch panel y la identificación en la parte posterior es sobre la chaqueta del cable. El requerimiento que solicita que el patch panel cuente con identificación frontal y posterior no tiene sustento técnico y favorece claramente a un solo fabricante. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean opcionales las características referentes a la identificación posterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación por una pluralidad de postores. El patch panel debe tener identificación en la parte frontal como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.11 de la EETT:

Cada puerto del patch panel debe contar con identificación frontal y opcionalmente en la parte posterior.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

Dice:
Cada puerto debe ser etiquetado en la parte posterior para permitir una adecuada administración del sistema de cableado.

Observación:
La norma ANSI/TIA 606 brinda los lineamientos para etiquetar e identificar la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, la normativa indica que solo se deben etiquetar la parte frontal de los patch panel y la identificación en la parte posterior es sobre la chaqueta del cable. El requerimiento que solicita que el patch panel cuente con identificación frontal y posterior no tiene sustento técnico y favorece claramente a un solo fabricante. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean opcionales las características referentes a la identificación posterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, al no contar en este proceso el cableado horizontal, el etiquetado en la parte frontal será obligatoria y de la parte posterior del patch panel será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Dice:

Cada patch panel puede integrar un sistema de ordenamiento de cables, de no tenerlo se debe incluir un ordenador frontal externo, por el cual pasarán todos los patch cords que se encuentren conectados al patch panel.

Consulta:

Solicitamos se precise si los ordenadores del tipo frontal que se deben suministrar son de 01 UR o 02 UR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los ordenadores debe ser de 02 UR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

Dice:
El plástico usado en el sistema de conexión de alambres por desplazamiento del aislamiento esquema 110 (tipo IDC) debe ser de alto impacto, retardante de flama.

Observación:
Los componentes para una solución de cableado categoría 6A son blindados y no cuentan con componentes de plástico, el pliego al solicitar componentes de plástico favorece claramente a un solo fabricante. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que sean aceptados jacks blindados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación, se aceptarán jacks blindados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se aceptarán jacks blindados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

Dice:

El postor debe tener experiencia en servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de locales o servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches o equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o soluciones de Hiperconvergencia.

Observación:

Se observa que se solicita experiencia en habilitación y acondicionamiento de locales, la descripción es muy genérica se podría presentar experiencia en acondicionamiento de cualquier edificio, solicitamos que con el fin de garantizar que los postores sean expertos en centros de datos se precise que la experiencia debe ser en acondicionamiento de centros de datos o centros de computo. Tomando en cuenta que este tipo de ambiente tiene condiciones de diseño y operación particulares muy distintas a cualquier otro tipo edificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, la experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

Dice:

El postor debe tener experiencia en servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de locales o servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches o equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o soluciones de Hiperconvergencia.

Observación:

Se observa que se solicita experiencia en soluciones de hiperconvergencia, pero no existe este tipo de solución en el presente proceso. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que la experiencia en hiperconvergencia se reemplazada por experiencia en aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio que son componentes que serán adquiridos por la entidad en el presente proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, la experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La experiencia indicada se considerará dentro de acondicionamiento de locales por lo que para una pluralidad de postores se requiere específicamente experiencia en cableado estructurado.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Dice: El postor debe tener experiencia en soluciones de virtualización de servidores y switches, así como también en soluciones de videoconferencia.

Observación:

Se solicita experiencia en soluciones de virtualización de servidores y switches, también en soluciones de videoconferencia, pero la materia del proceso es por la adquisición de cableado de fibra óptica, gabinetes, switches, UPS, aire acondicionado de precisión, sistema contra incendio y gabinetes autocontenidos. Por lo expuesto y en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad, se solicita que el postor tenga experiencia en los componentes principales del proceso como switches o UPS o aire acondicionado de precisión o sistema contra incendio para data center o gabinetes autocontenidos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, que se retira la experiencia en virtualización, servidores y videoconferencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1 de la EETT:

Se retira la experiencia en virtualización, servidores y videoconferencia.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

Dice:
Certificación en seguridad de la información.
Certificación o curso en prevención de riesgos en el trabajo.

Observación:
En las bases administrativas se solicita que el jefe de proyecto cuente con 20 horas lectivas en curso de seguridad de la información y/o prevención de riesgos en el trabajo. Sin embargo, en las especificaciones técnicas se indica que debe contar con las dos certificaciones. Con el fin de evitar ambigüedad solicitamos que sea valido que profesional cuente con al menos una de las capacitaciones: curso de seguridad de la información o prevención de riesgos en el trabajo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el acápite B.3.2 CAPACITACIÓN de las bases administrativas:
Al menos 20 horas lectivas acumuladas del curso Certificación en seguridad de la información ISO 27001 o curso en gestión de procesos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Dice:

Curso en seguridad de la información.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el curso de seguridad de la información debe ser referente al norma ISO 27001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el curso de seguridad de la información debe ser referente al norma ISO 27001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Dice:
EETT
Especialista Implementador (SWITCHES):
Capacitación
Certificación técnica en soluciones de networking
Certificación técnica en servidores
Certificación técnica en sistemas de almacenamiento
Certificación técnica en VMware.

Observación:
En el pliego se solicita que el especialista este certificado en servidores, sistemas de almacenamiento y VMware. Ninguna estas soluciones son materia del presente proceso, la labor del implementador es configurar los switches que serán adquiridos por la entidad. Las certificaciones adicionales se solicitan limitan la participación. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que el profesional este certificado en soluciones de networking y que el resto de certificaciones sean opcionales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.2 literal B:
- Certificación técnica u oficial en la marca soluciones de networking.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

Dice:
Especialista Implementación (SWITCHES):
120 de horas lectivas acumuladas, como mínimo en curso de soluciones de networking y/o servidores y/o sistemas de almacenamiento y/o Vmware.
Observación:
El trabajo del especialista es configurar los switches que serán adquiridos por la entidad, el presente proceso no considera servidores, sistemas de almacenamiento y VMware. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que el especialista solo debe estar capacitado en soluciones de networking y que el resto de capacitaciones sean opcionales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el acápite B.3.2 CAPACITACIÓN de las bases administrativas:
Al menos 120 horas lectivas acumuladas del curso oficial o certificación oficial de soluciones de networking de la marca a ofertar. En caso sea curso, se exigirá la cantidad de horas mencionadas, en caso sea certificación oficial no se exigirá el cumplimiento de las horas lectivas, para ambos casos deberá acreditarse con constancias o certificados y deberá ser de la misma marca a ofertar.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

Dice:
Especialista Implementación (SWITCHES):
120 de horas lectivas acumuladas, como mínimo en curso de soluciones de networking y/o servidores y/o sistemas de almacenamiento y/o Vmware.
Observación:
Se solicita 120 horas lectivas en curso de networking, pero los cursos de formación no garantizan contar con alguna certificación en networking, las certificaciones son mas exigentes que llevar curso genéricos. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que sea valido que el especialista cuente con al menos 3 certificaciones en networking de diferentes fabricantes y al menos una certificación debe ser de la marca de los switches ofertados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, con la finalidad de recabar mayor pluralidad de postores, en caso de curso, solo se exigirá las 120 horas acumuladas, por lo que queda libre que fuere más de una certificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

Dice:
EETT
Coordinador
Certificación en Cableado Estructurado
Certificación en Virtualización VMware VSP Foundation.

Observación:
Se solicita que el coordinador cuente con certificación en virtualización VMware VSP Foundation, pero no existe ninguna labor de virtualización en el presente proceso. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que la certificación en virtualización sea opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.2 literal B:
- Certificación técnica u oficial en la marca de la solución de networking.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

Dice:

Un (01) coordinador

120 horas lectivas acumuladas, como mínimo en cursos de cableado estructurado y/o virtualización VMware VSP Foundation.

Observación:

Se solicita que el coordinador cuente con certificación en virtualización VMware VSP Foundation, pero no existe ninguna labor de virtualización en el presente proceso. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que la certificación en virtualización sea opcional.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el acápite B.3.2 CAPACITACIÓN de las bases administrativas:

Al menos 120 horas lectivas acumuladas del curso oficial o certificación oficial de soluciones de networking de la marca a ofertar. En caso sea curso, se exigirá la cantidad de horas mencionadas, en caso sea certificación oficial no se exigirá el cumplimiento de las horas lectivas, para ambos casos deberá acreditarse con constancias o certificados y deberá ser de la misma marca a ofertar.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Dice:

Un (01) coordinador

120 horas lectivas acumuladas, como mínimo en cursos de cableado estructurado y/o virtualización Vmware VSP Foundation.

Observación:

Se solicita 120 horas lectivas en cursos de cableado, pero los cursos de formación no garantizan contar con alguna certificación en la marca del cableado estructurado, las certificaciones son mas exigentes que llevar curso genéricos. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que se acepte que el coordinador cuente con la certificación en la marca del cableado ofertado para garantizar que el fabricante del cableado pueda emitir un certificado de garantía dirigido a la entidad por la solución implementada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 3..2. Capacitación de las Bases Administrativas:

Al menos 120 horas lectivas acumuladas del curso oficial o certificación oficial de soluciones de networking de la marca a ofertar. En caso sea curso, se exigirá la cantidad de horas mencionadas, en caso sea certificación oficial no se exigirá el cumplimiento de las horas lectivas, para ambos casos deberá acreditarse con constancias o certificados y deberá ser de la misma marca a ofertar.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

Dice:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Montaje y/o instalación y/o configuración de servidores y/o unidades de almacenamiento y/o sistemas de refrigeración y/o sistemas eléctricos.
Montaje y/o configuración y/o virtualización de core comunicaciones y/o de Switches de distribución y/o Switches de ampalme.
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y/o servidores y/o unidades de almacenamiento y/o sistemas de refrigeración y/o sistemas eléctricos.
Observación:

La materia del presente proceso es cableado de fibra óptica, sistemas eléctricos, gabinetes, aire acondicionado de precisión, switches, sistema contra incendio y gabinetes autocontenidos. Sin embargo, se solicita experiencia en soluciones que no son parte del alcance como servidores, almacenamiento, mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de computo y/o servidores y/o unidades de almacenamiento. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que la experiencia que no es parte del alcance del presente proceso sea omitida y sea reemplazada por lo siguiente:
Suministro y/o instalación de equipos de aire acondicionado de precisión o sistema de flujo de refrigerante variable, o suministro y/o instalación de equipo modular autocontenido para centros de datos, o suministro y/o instalación de centro de datos compuesto por UPS, aire acondicionado y sistema contra incendio con agente limpio, o Suministro y/o instalación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Dice:
EETT
ESPECIALISTA CAPACITADOR
Capacitación:
Una (01) acreditación y/o certificación en docencia
Una (01) acreditación o certificación en VMware
Una (01) acreditación o certificación en switches

Consulta:
El pliego solicita acreditación en docencia, VMware y Switches cuando la materia del presente proceso es switches, cableado de fibra óptica, gabinetes, UPS, aires de precisión, sistema contra incendio y gabinetes autocontenidos. En tal sentido, en virtud al Art. 2° del RLCE y considerando los criterios de razonabilidad y objetividad solicitamos que el capacitador cuente al menos una certificación en switches o UPS o aires acondicionados de precisión o sistema contra incendio o gabinetes autocontenidos que son componentes que serán adquiridos por la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la LCE.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.5 literal B:
- Certificado o curso oficial de la marca de la solución a ofertar en Datacenter o UPS o aire acondicionado o gabinetes autocontenido, este requisito podrá ser opcional.
- Certificado o curso oficial de la marca de la solución a ofertar en switches.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETE AUTOCONTENIDO
A. Requerimiento.
Se deberá considerar
Un (01) gabinete autocontenido para alojar la infraestructura de respaldo de la solución.
Dos (02) gabinetes autocontenidos para equipos de comunicaciones
Dos (02) gabinetes autocontenidos para servidores

Consulta:
Solicitamos confirmar que la solución de gabinetes esta compuesto por 5 gabinetes autocontenidos donde un gabinete será destinado para alojar los UPS, aires acondicionados, sistema de monitoreo y otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el proveedor deberá suministrar 05 gabinetes autocontenido, el cual se usará un gabinete para climatización, sistema de gestión, seguridad y control podrá estar en un gabinete y el sistema de detección de incendios podrá estar en otro gabinete, dejando tres (03) gabinetes para uso de servidores y switches.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETE AUTOCONTENIDO

A. Requerimiento.

Se deberá considerar

Un (01) gabinete autocontenido para alojar la infraestructura de respaldo de la solución.

Dos (02) gabinetes autocontenidos para equipos de comunicaciones

Dos (02) gabinetes autocontenidos para servidores

Consulta:

Solicitamos confirmar que la solución de gabinetes esta compuesto por 5 gabinetes autocontenidos y no por 6 gabinetes como indican los planos del centro de datos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el contratista debe suministrar 05 gabinetes autocontenidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

Dice:
GABINETE AUTOCONTENIDO

A. Requerimiento.
Se deberá considerar
Un (01) gabinete autocontenido para alojar la infraestructura de respaldo de la solución.
Dos (02) gabinetes autocontenidos para equipos de comunicaciones
Dos (02) gabinetes autocontenidos para servidores

Consulta:
Solicitamos confirmar que en caso el gabinete destinado para la infraestructura este lleno se podrán instalar algunos equipos en el gabinete contiguo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se deberá respetar lo solicitado en las EETT, en caso no haya espacio, se deberá de realizar las coordinaciones de plan de acción debido a que el gabinete antiguo al no ser autocontenido no contará con los facilities de protección de los gabinetes. Asimismo, se aclara que podrán dimensionarse y combinar el equipamiento entre gabinetes autocontenidos dependiendo la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

Dice:

Características Técnicas

Gabinete fabricado en láminas de acero según:

Debe incluir set de tierra con punto central.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el set de tierra es una barra de cobre de 19" que será suministrada por el contratista y puede ser de una marca distinta al gabinete.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el set de tierra es una barra de cobre de 19" y podrá ser de un fabricante distinto al del gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

Dice:

El gabinete de comunicaciones deberá incluir 02 ordenadores verticales de cables con ducto en U fabricado en chapa de acero y dedos plásticos para el guiado de cables.

Consulta:

Solicitamos confirmar que será valido que el gabinete de comunicaciones cuente con ordenadores verticales de cables de tipo gancho para el guiado de cables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptará que el gabinete cuente con ordenadores verticales de cables de tipo gancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

Dice:

2 ordenadores horizontales con al menos 5 anillos opcionalmente de poliamida.

Consulta:

Solicitamos confirmar que se aceptarán ordenadores horizontales de 01UR o 02 UR con base de metal y canaleta ranurada de plástico con tapa de una marca distinta al gabinete ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el requerimiento de poliamida es opcional por lo que se aceptará otros ordenadores horizontales de máximo 02 UR y podrán ser con base de metal y canaleta ranurada de plástico con tapa de un fabricante distinto al gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

Dice:
2 bandejas rackeables fijas para aparatos de 100 Kg de capacidad de carga. El accesorio debe ser de acero y debe ser de profundidad variable entre 600 a 900 mm y fácil instalación.

Consulta:
Solicitamos confirmar que será valido suministrar bandejas rackeables de fabricación nacional con una capacidad de carga de 100 Kg.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que, se aceptarán bandejas rackeables de 100KG de una marca distinta al gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Dice:

4 paquetes de 3 paneles ciegos de 3RU, fabricados en plástico. Cada panel ciego debe poder separarse en paneles individuales de 1 RU sin la necesidad de herramientas.

Consulta:

Solicitamos confirmar que será valido suministrar paneles ciegos de 1 RU para sellar los espacios sin utilizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el contratista puede utilizar paneles ciegos desde un mínimo de 1 RU y hasta un máximo de 3 RU para cubrir los espacios sin utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

Dice:

Se deberán considerar laterales partidos con bloqueo por llave y bloqueo interno encaso se requiera acceso solo por puertas. La llave de los laterales debe ser compatible con las puertas.

Consulta:

Solicitamos que se acepten paneles laterales atornillados que no afecta las capacidades de la solución instalada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en el caso del gabinete autocontenido se aceptarán paneles laterales atornillados, y en el caso los gabinetes de comunicaciones debe ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20602373119	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	SAI INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Dice:
Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida ¿ UPS, rackeable, de mínimo 10KVA/10KW, con su respectivo banco de baterías para una autonomía de 60min para una carga de 6kW (cada UPS), en configuración N+1 (02 UPS para la carga TI).

Consulta:
Considerando que de acuerdo al diagrama unifilar se plantea instalar un grupo electrógeno a futuro, solicitamos que se reduzca la autonomía a 30 minutos por el sistema de UPS configurados 1+1. La reducción en la autonomía ayudará a optimizar el espacio disponible al interior de los gabinetes autocontenidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: e Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se acepta la reducción de la autonomía a 30 minutos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

Dice:

Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida ¿ UPS, rackeable, de mínimo10KVA/10KW, con su respectivo banco de baterías para una autonomía de 60minpara una carga de 6kW del sistema (01 UPS para equipamiento de climatización).

Consulta:

Considerando que de acuerdo al diagrama unifilar se plantea instalar un grupo electrógeno a futuro, solicitamos que se reduzca la autonomía a 30 minutos para el UPS destinado al sistema de climatización. La reducción en la autonomía ayudará a optimizar el espacio disponible al interior de los gabinetes autocontenidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** e **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que no se acepta la reducción de la autonomía a 30minutos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

Dice:

UPS

Formato: Torre

Consulta: Solicitamos que se acepten UPS en formato rackeable.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: e

Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará UPS Rackeable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

Dice:

Software de monitorización: Descargable para familia Windows, Unix, Linux y Mac

Consulta:

Solicitamos confirmar que el software solo debe ser compatible Windows y la compatibilidad con el resto de sistemas operativos es opcional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: e **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que se aceptará que el Software de monitorización debe ser compatible con Windows y la compatibilidad con el resto de sistemas operativos es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:09:56

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

Dice:

Este tablero debe alimentarse de manera trifásica, 380V, 60Hz, y debe contar con los arreglos de ITMs necesarios para alimentar los 03 sistemas de aire acondicionado de precisión, 02 UPS de 20kVA para la carga TI y 01 UPS de 20kVA

Consulta:

Solicitamos confirmar que los UPS que deben suministrar son de 10KVA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** d **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los UPS deberán ser de 20kVA, para mayor aclaración se actualizará el EETT numeral 7.1.1.1 literal E.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará numeral 7.1.1.1 literal E.

a) Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida ¿ UPS, rackeable, de mínimo 20KVA/20KW, con su respectivo banco de baterías para una autonomía de 60min para una carga de 6kW (cada UPS), en configuración N+1 (02 UPS para la carga TI).

b) Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida ¿ UPS, rackeable, de mínimo 20KVA/20KW, con su respectivo banco de baterías para una autonomía de 60min para una carga de 6kW del sistema (01 UPS para equipamiento de climatización).

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor se indica:
"Se consideran servicios similares a los siguientes:
Montaje y/o instalación y/o configuración de servidores y/o unidades de almacenamiento y/o sistemas de refrigeración y/o sistemas eléctricos.
Montaje y/o configuración y/o virtualización de core comunicaciones y/o de Switches de distribución y/o Switches de empalme.
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y/o servidores y/o unidades de almacenamiento y/o sistemas de refrigeración y/o sistemas eléctricos."

De la revisión de la EETT y la memoria descriptiva se establece que el servicio comprende los ¿Servicios De Instalación De Puntos De Red Tipo BACKBONE que COMPRENDEN el Mantenimiento De La Red De Consultorios De Consultas Externas Y El Mantenimiento De La Red De Las Salas De Procedimiento De Hospitalización del Hospital Nacional Dos de Mayo, Distrito Cercado de Lima¿ En tal sentido OBSERVAMOS las Bases para que se considere la experiencia en servicios similares a lo siguiente:
Servicios de cableado estructurado o servicios de cableado estructurado que incluyan, enlaces de fibra óptica o switches o sistemas eléctricos; o Servicios de acondicionamiento que incluyan alguno de los servicios solicitados en las Bases y documentos del concurso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley, Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

Para todo el personal indicado están solicitando como requisito de capacitación que cuente con horas lectivas en diferentes cursos y que estas deban ser sustentadas con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

OBSERVAMOS se permita presentar solamente las certificaciones otorgadas por el fabricante y/o entidad que este autorizada para emitir tal documentación, la cual no contiene horas lectivas, en contraparte a un curso o capacitación con horas lectivas sobre alguna de las capacitaciones solicitadas para el personal. Esto tiene como sustento que el certificado del fabricante y/o entidad que este autorizada para emitir tal documentación, tiene mayor relevancia sobre un curso o capacitación definida en horas lectivas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley, Artículo 2. a) Libertad de concurrencia Resolución del tribunal N.º 02854-2023-TCE-S2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el acápite B.3.2 Acreditación de las bases administrativas:
Para el caso de cursos, las horas lectivas acumuladas se exigirá que se precise la cantidad de horas, en caso sea certificación oficial no se exigirá el cumplimiento de las horas lectivas.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar una pluralidad de postores, sirvanse confirmar que se aceptará cualquiera de los siguientes servicios de Multicast: Multicast querier o Multicast traffic control o Multicast Storm Control

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.1.3. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptará los siguientes servicios Multicast: Multicast querier o Multicast traffic control o Multicast Storm Control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar una pluralidad de postores, sirvanse confirmar que se aceptará cualquiera de los siguientes servicios de Multicast: Multicast querier o Multicast traffic control o Multicast Storm Control

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.1.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptará los siguientes servicios Multicast: Multicast querier o Multicast traffic control o Multicast Storm Control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

Sírvanse confirmar que para el SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 Puertos POE la capacidad de potencia PoE debe ser de 700W, el cual es un valor estándar para un switch con la cantidad de puertos solicitados, caso contrario existe el riesgo que nadie pueda ofertar con la capacidad de potencia que indican las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.1.1.1. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los switches de 48 puertos POE deberán tener una capacidad de potencia POE mínima de 700W. Se actualizará el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que para el SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 Puertos POE la capacidad de potencia PoE debe ser de 380W, el cual es un valor estándar para un switch con la cantidad de puertos solicitados, caso contrario existe el riesgo que nadie pueda ofertar con la capacidad de potencia que indican las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.1.1.2. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los switches de 24 puertos POE deberán tener una capacidad de potencia POE mínima de 380W. Se actualizará el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar una pluralidad de postores, sírvanse confirmar que se aceptarán PANELES DE FIBRA OPTICA los cuales no deberán ser necesariamente de la misma marca de la fibra óptica, ya que tal condición no asegura una mejor instalación y operatividad de los paneles, salvo que la entidad en su respuesta demuestre con un estudio técnico independiente tal beneficio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.1.1.10. Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, todos los componentes de la solución de fibra óptica y cableado de cobre deben ser de un solo fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

Sírvanse confirmar que en el caso de que algunos de los ambientes o sus instalaciones no se encuentren culminados o aptos para realizar los trabajos, esta condición no será causal de incumplimiento del pago de la entidad hacia el proveedor. Asimismo, de presentarse tal situación, esta se documentará con un control de cambios en el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.1.2.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los ambientes a intervenir se encontrarán disponibles al momento del inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

Sírvanse confirmar que el HNDM ya tiene implementada la acometida eléctrica para la operación del centro de datos, como se indica en los términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** H **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el HNDM tiene implementada la acometida y el proveedor deberá realizar el tendido eléctrico de la sub estación hacia el Centro de Datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que el HNDM ya se encuentra implementada la acometida eléctrica del grupo electrógeno para el centro de datos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** I **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el HNDM tiene implementada la acometida y el proveedor deberá realizar el tendido eléctrico de la sub estación hacia el Centro de Datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

Agradeceremos se sirvan entregar en la absolución de consultas y observaciones el diagrama unifilar de la acometida eléctrica para la operación del centro de datos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** H **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el HNDM cuenta con el diagrama unifilar requerido pero por su extensión estará disponible en la Oficina de Servicios Generales para su revisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar si se cuenta con el espacio donde se realizará la implementación del sistema de puesta a tierra para el centro de datos con valor menor a 5 ohm.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** H **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la entidad cuenta con el espacio para la implementación del sistema de puesta a tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta los tiempos de entrega que se presentan no solo para productos de tecnología sino para productos en general en el último cuarto del año, solicitamos una ampliación del plazo a 90 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.8 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo requerido se ajusta a la necesidad de la entidad y se encuentra sustentado en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:59:55

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

Confirmar que se podrá realizar pago parcial con el ingreso de los bienes, dado que el procedimiento de selección se realizará a fin de año.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.5 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el presente proceso de selección no esta considerado como obra, para aceptar la condición de adelanto, es un servicio a todo costo que se pagará al final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

Consulta: MEMORIA DESCRIPTIVA

Se detalla:

Brindar los servicios de telemedicina de los distintos puntos de atención que cuenta la consulta externa descentrando los puntos de acceso de atención a los demás Establecimientos de salud.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que la instalación de puntos de red Categoría 6A no forma parte del presente proceso en concurso. Caso contrario brindar indicar el cuadro resumen con la cantidad de puntos de red a instalar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.3 Literal: 0 **Página: 9**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en este proceso no se está solicitando el cableado horizontal o puntos de red a dispositivos finales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

CONSULTA: MEMORIA DESCRIPTIVA

Se detalla:

El Cableado de Red de tipo ethernet, abarca a todas las áreas de los consultorios de Consulta Externa, y de la Sala de Procedimientos de Hospitalización del Hospital Nacional Dos de Mayo, concentradas de manera descentralizadas por gabinetes de piso y pared flotantes el cual interconectan los switches al Centro de Datos del HNDM.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que se refiere a los enlaces de fibra óptica OM4, y no a los puntos de red categoría 6A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: 0 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se refiere a la instalación de enlaces de fibra óptica OM4 entre el centro datos y los nodos secundarios de acuerdo a la topología presente en bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

Se detalla:

3.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Realizar el mantenimiento de los puntos de red tipo Backbone a los consultorios de consulta externa y las salas de procedimientos de Hospitalización.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que se refiere a los enlaces de fibra óptica OM4, y no a los puntos de red categoría 6A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: 0 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se refiere a la instalación de enlaces de fibra óptica OM4 entre el centro datos y los nodos secundarios de acuerdo a la topología presente en bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

CONSULTA: MEMORIA DESCRIPTIVA

Se detalla:

El Cableado de Red de tipo ethernet, abarca a todas las áreas de los consultorios de Consulta Externa, y de la Sala de Procedimientos de Hospitalización del Hospital Nacional Dos de Mayo, concentradas de manera descentralizadas por gabinetes de piso y pared flotantes el cual interconectan los switches al Centro de Datos del HNDM.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que se podrá reutilizar la canalización existente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: 0 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se deberá de considerar que la canalización debe ser nueva e instalada por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

BANDEJAS

Bandejas portacables FG° tipo fondo ranurado con tapa 200X100 MM

Consulta:

Se solicita a la entidad aceptar bandejas del tipo rejilla con certificación ETL y UL fabricadas por una empresa con certificación de calidad ISO 9001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.5 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las bandejas podrán ser tipo malla o rejilla y no es necesario que la empresa sea certificada en ISO 9001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 42 RU

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 42 RU cuenten con pruebas de resistencia a la corrosión acorde a la ISO 12944-2.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.4 Literal: 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 42 RU

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 42 RU cuenten con pruebas de niebla salina según la ISO 9227 e IEC EN 60068-2-11.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.4 Literal: 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 24 RU

Para ser montado en pared o piso.

Consulta:

Se solicita a la entidad aceptar que los gabinetes de 24RU sean de piso por el peso que deben de soportar y por que van a alojar UPS, lo cual no seria factible si el gabinete es instalado en pared.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.5 Literal: 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el proveedor en coordinación con la entidad se definirá que los gabinetes sean instalados en pared o piso, sin embargo, el proveedor deberá de considerar el costo necesario para la instalación, el cual no deberá de generarle ningún costo para la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 24 RU

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 24RU cuenten con pruebas de resistencia a la corrosión acorde a la ISO 12944-2.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.5 Literal: 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 24 RU

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 24 RU cuenten con pruebas de niebla salina según la ISO 9227 e IEC EN 60068-2-11.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.5 Literal: 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:
GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 12 RU

Deberá poder soportar mínimo 100 Kg.

Consulta:
Se solicita a la entidad aceptar que los gabinetes de pared soporten una carga de 3kg por cada RU, acorde a la norma IEC 61587, es decir que los gabinetes de pared de 12 RU soporten 36Kg de carga.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8.1.1.6 **Literal:** 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, se aceptarán gabinetes con una capacidad de carga mínima de 36Kg. Se actualizará los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica el punto 8.1.1.6
Deberá poder soportar mínimo 36 Kg.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 12 RU

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 12 RU cuenten con pruebas de resistencia a la corrosión acorde a la ISO 12944-2.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.6 Literal: 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

GABINETES DE COMUNICACIÓN DE 12 RU

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar aceptar que los gabinetes de comunicaciones de 12 RU cuenten con pruebas de niebla salina según la ISO 9227 e IEC EN 60068-2-11.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.6 Literal: 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:

CABLE DE FIBRA OPTICA

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar, aceptar que el cable de fibra óptica garantice como máximo un punto de discontinuidad de 0.1dB a 850nm y 1300nm.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.7 Literal: 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

CABLE DE FIBRA OPTICA

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar, aceptar que el cable de fibra óptica garantice un ancho de banda modal a 850nm mayor a 4700Mhz*Km.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.7 Literal: 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

PATCH CORDS DE FIBRA OPTICA

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar, aceptar que los patch cord ofrezcan una pérdida de inserción típica de 0.1dB.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.8 Literal: 0 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 145

Consulta/Observación:

PATCH CORDS DE FIBRA OPTICA

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar, aceptar que los patch cord garanticen una pérdida de inserción típica de 0.1dB.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.8 Literal: 0 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 146

Consulta/Observación:

PATCH CORDS DE FIBRA OPTICA

Consulta:

Se solicita a la entidad para salvaguardar la inversión a realizar, aceptar que los patch cord garanticen una atenuación menor a 2.5dB a 850nm y menor a 0.7dB a1300nm.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.8 Literal: 0 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 147

Consulta/Observación:

PATCH PANEL

El patch panel se encontrará ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conectará directamente con el cable F/UTP del tendido horizontal.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que solo se suministrará y/o se instalará el patch panel en los gabinetes de comunicaciones, y no será parte del servicio: el suministro, ni la instalación de jack categoría 6A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.11 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el postor ganador realizará la instalación y puesta en marcha del equipamiento ya existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 148

Consulta/Observación:

PATCH PANEL

El patch panel se encontrará ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conectará directamente con el cable F/UTP del tendido horizontal.

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que la instalación de puntos de red categoría 6A (cable f/utp, jack RJ45, patchcord, face plate) no forma parte del servicio, caso contrario indicar la cantidad de puntos de red nuevos a instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.11 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la instalación referida no forma parte del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 149

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si los UPS serán rackeables o tipo torre

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1

Literal: E

Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará UPS Rackeable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 150

Consulta/Observación:

Confirmar la potencia de los UPS para IT y el aire acondicionado, en la página 10 piden UPS de 10KVA y en la página 14 piden UPS de 20KVA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.1 **Literal:** E **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los UPS son de 20KVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 151

Consulta/Observación:

Confirmar si el tablero de distribución del Aire acondicionado podrá ser también de fabricación local y se podrá adosar en las paredes del Data Center.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: F.D **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que debe ceñirse a lo estipulado en las EETT. No se aceptarán adaptaciones a menos que sean respaldadas con carta oficial del fabricante de los equipos de aire acondicionado de precisión, para lograr un eficiente sistema de climatización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 152

Consulta/Observación:

Confirmar que el tablero de distribución Data Center no contara con sistema de enclavamiento, para el transformador de 30KVA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.1 **Literal:** I **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, no es necesario contar con sistema de enclavamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 153

Consulta/Observación:

Confirmar que no forma parte del presente proceso, la aplicación de pintura ignífuga retardadora al fuego en los muros interiores del Data Center

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: K Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no forma parte del presente requerimiento la aplicación de pintura ignífuga retardadora al fuego en los muros interiores del Data Center.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 154

Consulta/Observación:

Confirmar la distancia del alimentador eléctrico desde la sub estación hasta el data center.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.2.1 **Literal:** K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el proveedor debe acercarse al HNDM para realizar la verificación de lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 155

Consulta/Observación:

Confirmar que la canalización de los circuitos eléctricos y de data del Data center serán con tubería EMT adosada en las paredes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.2.1 **Literal:** K **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se respetará lo que se estipula en las bases y EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 156

Consulta/Observación:

Confirmar que se utilizara el sistema puesta a tierra existente

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.2.1

Literal: K

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el proveedor debe asumir la instalación de un sistema a tierra de ser necesario, el cual no le debe generar un costo al Hospital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 157

Consulta/Observación:

Confirmar que el presente proceso no incluye la implementación de un UPS rackeable, caso contrario confirmar la capacidad del UPS a considerar

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, en el presente proceso no se está requiriendo UPS para los gabinetes de comunicación secundaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 158

Consulta/Observación:

Confirmar que el presente proceso no incluye la implementación de un UPS rackeable, caso contrario confirmar la capacidad del UPS a considerar

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.5 **Literal:** 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, en el presente proceso no se está requiriendo UPS para los gabinetes de comunicación secundaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 159

Consulta/Observación:

Confirmar que el presente proceso no incluye la implementación de un UPS rackeable, caso contrario confirmar la capacidad del UPS a considerar

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.6 **Literal:** 0 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, en el presente proceso no se está requiriendo UPS para los gabinetes de comunicación secundaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 160

Consulta/Observación:

Confirmar que los equipos aires acondicionado serán de precisión o tipo split confort.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se deben instalar aires de confort para la sala o ambiente del Centro de datos y los aires de precisión deberán estar instalados al interior de los gabinetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 161

Consulta/Observación:

La estructura deberá estar diseñada para soportar una carga estática de 1400 Kg.
Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente y/o descendente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: b **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 162

Consulta/Observación:

En virtud de la necesidad de garantizar la seguridad y cumplir con estándares normativos rigurosos en la infraestructura de telecomunicaciones, solicitamos que el gabinete autocontenido suministrado por su empresa se mejore para cumplir con los requisitos de la certificación UL 946A: Gabinetes de telecomunicaciones. Dicha certificación es esencial para proteger los activos críticos y mantener la conformidad regulatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: B **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 163

Consulta/Observación:

En virtud de la necesidad de garantizar la seguridad y cumplir con estándares normativos rigurosos en la infraestructura de telecomunicaciones, solicitamos que el gabinete autocontenido suministrado por su empresa se mejore para cumplir con los requisitos de la certificación UL 1950: Gabinetes de seguridad para equipos electrónicos. Dicha certificación es esencial para proteger los activos críticos y mantener la conformidad regulatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: B **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 164

Consulta/Observación:

En virtud de la necesidad de garantizar la seguridad y cumplir con estándares normativos rigurosos en la infraestructura de telecomunicaciones, solicitamos que el gabinete autocontenido suministrado por su empresa se mejore para cumplir con los requisitos de la certificación UL 1598: Gabinetes de comunicaciones. Dicha certificación es esencial para proteger los activos críticos y mantener la conformidad regulatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: B **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 165

Consulta/Observación:

Solicitamos la mejora del gabinete para cumplir con la certificación UL, sin embargo, dado que no se especifica un estándar UL en particular, requerimos claridad sobre el estándar específico que debe cumplirse para asegurar que el gabinete cumple con los requisitos de seguridad y calidad necesarios en el ámbito de las telecomunicaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.1 Literal: B **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo que se estipula en las bases y EETT es lo mínimo de requerimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 166

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "Debe proveer puertos de uplink con capacidad de 40 Gbps QSFP28, con un mínimo de 6 puertos 40 Gbps QSFP+".

Sirvace confirmar si el tipo de puerto solicitado es QSFP28 o QSFP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.3 Literal: 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el puerto solicitado es QSFP+ ó QSFP28, se aceptará cualquiera de estos puertos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 167

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "Cada equipo debe poder operar a una temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 45 °C."

el estandar para los equipos de Networking des de 0- 40 este requerimiento es un direccionamiento a marcas espesificas por pluralidad de marcas se debe cambiar a 0°- 40C°.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se validará que la temperatura de funcionamiento será entre 0 °C y 40 °C."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 168

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "El switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados"

sirvace confirmar si lo equipos ofertados pueden aceptar stacking hasta 2 equipos en la capa de Core, lo solicitado de 8 Stacking en capa Core no es un Standar, y seria un costo innecesario en el servicio.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1.1.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, para mayor pluralidad de postores y ofertas se está modificando el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.3 y 8.1.1.2

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 169

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "El switch debe soportar QinQ y QinQ selectivo" según las bases solicitan el estándar QinQ Selectivo es un estandar que la marca Cisco tiene como propietario en todo caso colocar como opcional o un protocolo similar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, diversas marcas cumplen con el soporte de QinQ selectivo, sin embargo se aceptará que el switch debe soportar QinQ ó QinQ selectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.3
El switch debe soportar QinQ ó QinQ selectivo.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 170

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "Debe soportar los siguientes protocolos de enrutamiento de capa 3: enrutamiento estático, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP y Policy-based routing" Sirvace confirmar si el protocolo IS-IS, IS-ISv6 debe ser considerado de manera opcional ya que IS-IS es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que se utiliza para interconectar redes IP. Fue desarrollado en la década de 1980 y el IS-ISv6 en el 2000, estos protocolos esta siendo apartados por el están siendo reemplazados gradualmente por el protocolo de enrutamiento OSPF por lo cual no deberia ser tomado en consideracion para este pliego.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.3 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 171

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 en relacion al requerimiento "Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 380K."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 98K

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1.1.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se modifica la capacidad mínima de entra de 380k a 250k. Se actualizará las EETT para una mayor aclaración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.3

Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 250K.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 172

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 "El equipo debe soportar protocolo de autenticación vía IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS o similares" sirvace confirmar que los equipos pueda soportar los niveles de autenticacion en base a los estandares del mercado, si bien estan usado los etandares IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS el agregar o similares abre aprotocolos propietarios de marcas que pueden limitar su flexibilidad y escalabilidad, tratandose de seguridad los estandares TACACS o TACACS+ son los mas seguros del mercado, tomando en cuenta esta consideracion deberia ser eliminado la consideracion similar a los protocolos standar del mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.3 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 173

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 "Debe soportar entradas de MAC address estática, dinámica y blackhole."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que las entradas de MAC soporten blackhole.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.3 Literal: 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el requerimiento blackhole es utilizado para proporcionar seguridad en los Switches por lo tanto se respetará lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 174

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 "El equipo debe soportar BFD para BGP, BFD para IS-IS, BFD para OSFP y BFD para rutas estáticas"
Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte la funcionalidad BFD para IS-IS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.3 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 175

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.3 "El equipo debe soportar configuraciones VXLAN usando NETCONF/YANG"

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte configuraciones VXLAN usando NETCONF/YANG"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se requiere soportar configuraciones VXLAN, en donde permita configurar por NETCONF/YANG o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 176

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. en relacion al requerimiento "Debe proveer puertos de uplink con capacidad de 40 Gbps QSFP28, con un mínimo de 6 puertos 40 Gbps QSFP+".

Sirvace confirmar si el tipo de puerto solicitado es QSFP28 o QSFP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el puerto solicitado es QSFP+ ó QSFP28, se aceptará cualquiera de estos puertos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 177

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. en relacion al requerimiento "Cada equipo debe poder operar a una temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 45 °C."

el estandar para los equipos de Networking des de 0°- 40° este requerimiento es un direccionamiento a marcas espesificas por pluralidad de marcas se debe cambiar a 0°- 40C°.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se validará que la temperatura de funcionamiento será entre 0 °C y 40 °C."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 7.1.1.4.

¿ Cada equipo debe poder operar a una temperatura de funcionamiento entre 0 °C y 40 °C.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 178

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. en relacion al requerimiento "El switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados" sirvace confirmar si lo equipos ofertados pueden aceptar stacking hasta 2 equipos en la capa de Core, lo solicitado de 8 Stacking en capa Core no es un Standar, y seria un costo inecesario en el pliego.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.4 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para mayor pluralidad de postores y ofertas se está modificando el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2
El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 179

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. en relacion al requerimiento "El switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados" sirvace confirmar si lo equipos ofertados pueden aceptar stacking hasta 2 equipos en la capa de Core, lo solicitado de 8 Stacking en capa Core no es un Standar, y seria un costo innecesario en el pliego.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.4 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para mayor pluralidad de postores y ofertas se está modificando el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2
El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 180

Consulta/Observación:

Numera l7.1.1.4. en relacion al requerimiento "Debe soportar los siguientes protocolos de enrutamiento de capa 3: enrutamiento estático, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP y Policy-based routing" Sirvace confirmar si el protocolo IS-IS, IS-ISv6 debe ser considerado de manera opcional ya que IS-IS es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que se utiliza para interconectar redes IP. Fue desarrollado en la década de 1980 y el IS-ISv6 en el 2000, estos protocolos esta siendo apartados por el están siendo reemplazados gradualmente por el protocolo de enrutamiento OSPF por lo cual no deberia ser tomado en consideracion para este pliego

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.4 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 181

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. en relacion al requerimiento "Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 380K."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara Debe soportar la capacidad mínima de entradas de MAC address de 98 K

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, hay diversas marcas y modelos cumplen con lo requerido, hay que tener en cuenta que el equipo tendrá como funcionalidad de CORE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 182

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "El equipo debe soportar protocolo de autenticación vía IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS o similares" sirvace confirmar que los equipos pueda soportar los niveles de autenticacion en base a los estandares del mercado, si bien estan usado los etandares IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS el agregar o similares abre aprotocolos propietarios de marcas que pueden limitar su flexibilidad y escalabilidad, tratandose de seguridad los estandares TACACS o TACACS+ son los mas seguros del mercado, tomando en cuenta esta consideracion deberia ser eliminado la consideracion similar alos protocolos standar del mercad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.4 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 183

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "Debe soportar entradas de MAC address estática, dinámica y blackhole."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que las entradas de MAC soporten blackhole.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el requerimiento blackhole es utilizado para proporcionar seguridad en los Switches por lo tanto se respetará lo mencionado en los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 184

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "El equipo debe soportar la funcionalidad para protección BPDU y ERPS"

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte la funcionalidad para protección ERPS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, es una tecnología necesaria para la protección de puertos y evitar errores de estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 185

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "El equipo debe soportar BFD para BGP, BFD para IS-IS, BFD para OSFP y BFD para rutas estáticas"
Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte la funcionalidad BFD para IS-IS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 186

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "El equipo debe soportar el protocolo G.8032."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte el protocolo G.8032.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1.4

Literal: 0

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de evitar los bucles de red, se requiere que sea compatible, además, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 187

Consulta/Observación:

Numeral 7.1.1.4. "El equipo debe soportar configuraciones VXLAN usando NETCONF/YANG"

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte configuraciones VXLAN usando NETCONF/YANG"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.1.4 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se requiere soportar configuraciones VXLAN, en donde permita configurar por NETCONF/YANG o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 188

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. " Cada Switch debe contar con 2 puertos dedicados para stacking, los puertos deben ser adicionales a los solicitados."

Sirvace confirmar si por pluralidad de marcas se aceptaran equipos que no cuenten con puertos dedicados para el Stacking y puedan hacer el stack con los puertos SFP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se aceptará también que se usen puertos de Uplink para formar el apilamiento. Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1

Cada Switch debe contar con 2 puertos dedicados para stacking, los puertos pueden ser adicionales a los solicitados o pueden hacer uso de los puertos SFP o Uplink.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 189

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿ Capacidad de potencia PoE 380W."

Sirvace confirmar si por pluralidad de marcas se aceptaran una capacidad de potencia PoE 720W.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los switches de 24 puertos POE deberán tener una capacidad de potencia POE mínima de 380W. Se actualizará el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2.

Capacidad de potencia PoE 380W.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 190

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿ Cada equipo debe poder operar a una temperatura de funcionamiento entre 0 °C y 45 °C." sirvace conformar que pluralidad de marcas la temperatura de funcionamiento sea de 0° y 40°

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se validará que la temperatura de funcionamiento será entre 0 °C y 40 °C."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 191

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿ El switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados."

Sirvace confirmar que pro pluralidad de marcas se aceptara que de forma opcional sean de puertos dedicados o de puertos de servicios el apilamiento de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para mayor pluralidad de postores y ofertas se está modificando el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 192

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿El switch debe permitir la asignación de VLAN en base a dirección MAC, protocolos y subredes IP. ."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marcas se aceptara que de forma opcional El switch debe permitir la asignación de VLAN en base a dirección MAC, protocolos y subredes IP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el switch debe de permitir la asignación de Vlan tal como se menciona en el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 193

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿El switch debe permitir la asignación de VLAN en base a dirección MAC, protocolos y subredes IP. ."

Sirvace a confirmar en que el switch permita la asignacion de Vlans mediante la integracion de Radius.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el switch debe de ser capaz de permitir la asignación de VLANS mediante la integración de Radius.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 194

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿Entrada de rutas IPV4 4000"
Sirvace a confirmar que las entradas de rutas IPV4 serán de 1000

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.1 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se pide 4000 debido al trabajo que se realiza en el hospital, asimismo, se está basando en una funcionalidad de redes resumidas con segmentación más grande, por lo que 1000 no es un número suficiente para el tamaño de red de datos que contamos. Se aclara que, existe varias marcas y modelos que cumplen la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 195

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1."El equipo debe soportar protocolo de autenticación vía IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS o similares" sirvace confirmar que los equipos pueda soportar los niveles de autenticacion en base a los estandares del mercado, si bien estan usado los etandares IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS el agregar o similares abre aprotocolos propietarios de marcas que pueden limitar su flexibilidad y escalabilidad, tratandose de seguridad los estandares TACACS o TACACS+ son los mas seguros del mercado, tomando en cuenta esta consideracion deberia ser eliminado la consideracion similar a los protocolos standar del mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.1 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 196

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1."Capacidad de potencia PoE 380W."

Sírvase a confirmar que la capacidad de potencia PoE debiera ser de 370W

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los switches de 48 puertos POE deberán tener una capacidad de potencia POE mínima de 700W. Se actualizará el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1:

Capacidad de potencia PoE 700W.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 197

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1 "Debe soportar entradas de MAC address estática, dinámica y blackhole."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que las entradas de MAC soporten blackhole.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el requerimiento blackhole es utilizado para proporcionar seguridad en los Switches por lo tanto se respetará lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 198

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1 "Soporte de traffic shaping en las interfaces"

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que Soporte de traffic shaping en las interfaces

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el Traffic Shaping es una característica de Calidad de Servicio que ayudará a controlar la tasa de envíos de paquetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 199

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. "El equipo debe soportar el protocolo G.8032."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que soporte el protocolo G.8032.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.1 Literal: 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de evitar los bucles de red, se requiere que sea compatible, además, existen varias marcas y modelos que cumplen con las características por lo que si existe pluralidad y oportunidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 200

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1 "El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3."

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara que El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c/v3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c/v3, se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1:
El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c/v3.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 201

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. " Cada Switch debe contar con 2 puertos dedicados para stacking, los puertos deben ser adicionales a los solicitados."

Sirvace confirmar si por pluralidad de marcas se aceptaran equipos que no cuenten con puertos dedicados para el Stacking y puedan hacer el stack con los puertos SFP

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se aceptará también que se usen puertos de Uplink para formar el apilamiento. Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1

Cada Switch debe contar con 2 puertos dedicados para stacking, los puertos pueden ser adicionales a los solicitados o pueden hacer uso de los puertos SFP o Uplink.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 202

Consulta/Observación:

Numeral 8.1.1.1. ¿ Capacidad de potencia PoE 700W."

Sirvace confirmar si por pluralidad de marcas se aceptaran una capacidad de potencia PoE 370W.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los switches de 24 puertos POE deberán tener una capacidad de potencia POE mínima de 380W. Se actualizará el EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2:

Capacidad de potencia PoE 380W.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 203

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1.1. ¿ Cada equipo debe poder operar a una temperatura de funcionamiento entre 0 °C y 45 °C.""

sirvace conformar que pluralidad de marcas la temperatura de funcionamiento sea de 0° y 40°"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se validará que la temperatura de funcionamiento será entre 0 °C y 40 °C."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 204

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1.1. ¿ El switch debe soportar apilamiento (stacking) de 8 equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados."

Sirvace confirmar que pro pluralidad de marcas se aceptara que de forma opcional sean de puertos dedicados o de puertos de servicios el apilamiento de equipos. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1.1 Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para mayor pluralidad de postores y ofertas se está modificando el mínimo de apilamiento sea de 04 (cuatro) equipos como mínimo, Se actualizarán la EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.2

El switch debe soportar apilamiento (stacking) de cuatro (04) equipos como mínimo, a través de puertos dedicados o puertos de servicios adicionales a los solicitados.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 205

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1.1. ¿El switch debe permitir la asignación de VLAN en base a dirección MAC, protocolos y subredes IP. .""
Sirvace confirmar que por pluralidad de marcas se aceptara que de forma de El switch debe permitir realizar la asignación de VLAN sea por atributos Radius."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el switch debe de ser capaz de permitir la asignación de VLANS mediante la integración de Radius.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 206

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1." "El equipo debe soportar protocolo de autenticación vía IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS o similares" "sirvace confirmar que los equipos pueda soportar los niveles de autenticacion en base a los estandares del mercado, si bien estan usado los etandares IEEE 802.1x, RADIUS y TACACS el agregar o similares abre aprotocolos propietarios de marcas que pueden limitar su flexibilidad y escalabilidad, tratandose de seguridad los estandares TACACS o TACACS+ son los mas seguros del mercado, tomando en cuenta esta consideracion deberia ser eliminado la consideracion similar a los protocolos standar del mercado. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1 Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 207

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1.. ""Debe soportar entradas de MAC address estática, dinámica y blackhole.""

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que las entradas de MAC soporten blackhole.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1 Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el requerimiento blackhole es utilizado para proporcionar seguridad en los Switches por lo tanto se respetará lo mencionado en los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 208

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1 ""Soporte de traffic shaping en las interfaces""

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara de manera opcional que Soporte de traffic shaping en las interfaces

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el Traffic Shaping es una característica de Calidad de Servicio que ayudará a controlar la tasa de envíos de paquetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 209

Consulta/Observación:

"Numeral 8.1.1 ""El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3.""

Sirvace confirmar que por pluralidad de marca se aceptara que El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c /v3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.1 **Literal:** 0 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c/v3, se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 8.1.1.1:

El equipo debe soportar protocolos de gestión SNMP v1/v2/v3 o SNMP v1/v2c/v3.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 210

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar que la capacitación que se solicita en el literal S (Soluciones de virtualización) estará dentro del temario en el entrenamiento que forma parte de la solución indicado en el numeral 14 pag. 37 TDR

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 0 **Literales:** S **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el temario solo será en función al proyecto. Se actualiza EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se elimina el literal S del punto 18. Otras obligaciones del contratista.
(Se retira el enunciado)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 211

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar que los manuales y otros documentos de los equipos serán parte de los entregables finales y estos serán entregados en idioma original al cierre del servicio de implementación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: Y **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se entregará documentación en idioma original y/o en español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 212

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar qué, el plazo para la presentación del informe final será de hasta 7 días calendarios posteriores al término de la ejecución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: y **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el plazo de presentación del informe final será hasta siete (07) días calendario después del término de la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 213

Consulta/Observación:

Considerando la finalidad publica de la contratación, el cual busca asegurar y mejorar la transmisión de la información de los usuarios del Hospital, en el centro de datos, Observamos que el personal clave debería contar con la competencia necesaria para intervenir en la ejecución del servicio, siendo así el grado mínimo debería ser PERSONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA CONTANDO CON TITULO Y COLEGIATURA para el ejercicio de sus actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, en aplicación del principio de libertad de concurrencia debe ceñirse a lo requerido en los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 214

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar qué, el plazo para la presentación del informe final será de hasta 7 días calendarios posteriores al término de la ejecución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: Y **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el plazo de presentación del informe final será hasta siete (07) días calendario después del término de la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Observación: Nro. 215

Consulta/Observación:

"JEFE DE PROYECTO

Teniendo en consideración que los términos de referencia son parte del expediente de contratación y es el documento con el que se realizan los procesos de indagación de mercado, observamos que; en este último no se han solicitado las HORAS LECTIVAS en las capacitaciones del personal solicitado como clave para el presente proceso, es así que consideramos que con la finalidad de no vulnerar los principios de Libertad de concurrencia, transparencia, competencia y equidad, se eliminen la exigencia de HORAS LECTIVAS en los cursos y/o capacitaciones. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debe ceñirse a lo estipulado en las EETT, en tanto el personal clave requerido debe de cumplir con medios necesarios que evidencie la experiencia requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Observación: Nro. 216

Consulta/Observación:

"JEFE DE PROYECTO

Teniendo en cuenta que el curso de ITIL FUNDATION permite conocer procesos en las TI en la infraestructura de las redes, solicitamos considerar como cursos similares relacionados a SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE Y FIBRA ya que es parte de la solución a implementar en el servicio, el mismo que esta siendo indicado en la DENOMINACION del TDR Numeral 1. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2.1 **Literal:** 0 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se solicita curso o certificación de ITIL foundation.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 217

Consulta/Observación:

"JEFE DE PROYECTO

Precisar que se consideraran cursos o charlas para acreditar el requerimiento de contar con cursos de SEGURIDAD DE LA INFORMACION y/o PREVENCION DE RIESGOS EN EL TRABAJO "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán Los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto 15.1.1 literal B:

- Curso o Certificación en ITIL Foundation.
- Curso o Certificación en seguridad de la información ISO 27001 o curso en gestión de procesos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 218

Consulta/Observación:

"Especialista implementación switches

Solicitamos considerar que las capacitaciones o cursos de soluciones NETWORKING se consideren a las especificadas como CCNA ya que no se estipula literalidad en los cursos de acuerdo a la escuelas o entidad de educación y formación en cuanto a los cursos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: 0 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, debe ceñirse a lo estipulado en las EETT, en tanto debe acreditar las capacitaciones requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 219

Consulta/Observación:

Solicitamos que se considere dentro de las especialidades del personal solicitamos como ESPECIALISTA IMPLEMENTACION SWITCHES la especialidad de INGENIRIA DE SISTEMA Y COMPUTACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: B.3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, debe ceñirse a lo estipulado en las EETT, en tanto debe acreditar las capacitaciones requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 220

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar dentro de las especialidades del personal solicitado como ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR II (CENTRO DE DATOS) la especialidad de INGENIERIA INFORMATICA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: B.3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, debe ceñirse a lo estipulado en las EETT, en tanto debe acreditar las capacitaciones requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 221

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar los cursos de INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS Y REFRIGERACION DE CENTRO DE DATOS sean considerados como cursos opcionales de complemento a la solución del servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: B.3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, debe ceñirse a lo estipulado en las EETT, en tanto debe acreditar las capacitaciones requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 222

Consulta/Observación:

Solicitamos se consideren uno de los cursos DISEÑO DE CENTRO DE DATOS y/o INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS y/o REFRIGERACION DE CENTRO DE DATOS y/o CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: B.3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán los EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto B.3.1 de las Bases Administrativas en los cursos o certificados:

- Curso o certificación en Cableado Estructurado, o curso o certificación en diseño de infraestructura de data center.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 223

Consulta/Observación:

Solicitamos precisar que las horas lectivas sean acumulativas para todos los cursos y capacitaciones de los profesionales personal clave solicitado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las horas lectivas podrán ser acumulables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 224

Consulta/Observación:

Considerando que en las notas de las bases estandarizadas se precisan que en caso la DENOMINACION del objeto contractual NO COINCIDA LITERALEMENTE con lo previsto en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponde a la experiencia requerida, es así que a través de este enunciado solicitamos que se consideren como servicios similares a los servicios que en su conjunto tengan la integración de la solución objeto de la contratación, ya que las denominaciones depende de la forma de contratación de un servicio entre empresas o entidades, siempre que este tenga en su integración partidas que permitan evaluar servicios relacionados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: C **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:

- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 225

Consulta/Observación:

Solicitamos que para la acerditacion de experiencia de postor se consideren como servicios similares:

* SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	* SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES
COBRE Y/O FRIBRA OPTICA	* CABLEADO ESTRUCTURADO DE EQUIPOS NETWORKING EN CENTRO DE DATOS Y/O CUARTO DE COMUNICACIONES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: c Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:

- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 226

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar que la capacitación - entrenamiento podrá ser realizado por uno de los profesionales considerados como personal clave, respaldado por la marca de la solución a ofertar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se aceptará la capacitación - entrenamiento por uno de los profesionales considerado personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 227

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos de comunicaciones a suministrar son a importacion solicitamos se otorgue la ampliacion del plazo de ejecucion a 90 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de sucrito el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo requerido se ajusta a la necesidad de la entidad y se encuentra sustentado en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 228

Consulta/Observación:

"E. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que el margen de tensión de entrada será de 80 a 280VAC"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se aceptara que el margen de tensión de entrada será de 80 a 280VAC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 229

Consulta/Observación:

"E. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que la tensión nominal de Salida será L-N: 220/230/240Vac±1%"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la tensión de salida será según lo establecido en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 230

Consulta/Observación:

"E. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que se aceptarán puertos de comunicación: USB, RS-232 y/o RS-485"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el producto a ofrecer debe soportar lo mencionado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 231

Consulta/Observación:

"E. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Consulta:

Se solicita a la entidad confirmar que se aceptarán como valor a 55dB para el ruido acustico a 1 metro "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, debe ceñirse a lo solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 232

Consulta/Observación:

"E. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Consulta:

Sirvase confirmar que por una pluralidad de marca, se aceptará de manera opcional ISO-9001 & ISO-14001."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, debe ceñirse a lo solicitado en las EETT, en tanto se garantiza la calidad del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20554848215

Nombre o Razón social : CONFINET E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:19:34

Consulta: Nro. 233

Consulta/Observación:

"F. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Alimentación eléctrica del equipo interno: 380Vac, 3F+n, 60Hz. o 220 V, 1 fase + tierra, 60 Hz, Consumo no mayor a 4.7 kW.

Consulta:

Sírvase confirmar que por una pluralidad de marca, se aceptará de manera opcional el consumo no mayor a 4.7 kW."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: E **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se debe ceñir a lo establecido en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20554848215	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CONFINET E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 234

Consulta/Observación:

"F. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Es importante que el Contratista considere que el espacio donde serán ubicados los gabinetes y equipos de climatización es reducido, por lo que se solicita que el equipo de climatización no exceda los 30 cm de ancho y 1.20 m de profundidad para formatos verticales o 11 UR incluido su controlador para formatos rackeables.

Consulta:

Sírvase confirmar que por una pluralidad de marca, se aceptarán medidas de 486mmH*442mmW*800mmD y 1.20m de profundidad para formatos verticales o 12 UR incluyendo el controlador."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: F Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el espacio donde serán ubicados los gabinetes y equipos de climatización es reducido, por lo que se solicita que el equipo de climatización no exceda los 30 cm de ancho y 1.20 m de profundidad para formatos verticales o 11 UR incluido su controlador para formatos rackeables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 235

Consulta/Observación:

"Las bases indican:
Gabinete fabricado en láminas de acero según:
Debe incluir set de tierra con punto central.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el set de tierra puede ser suministrada por el por el postor"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el set de tierra es una barra de cobre de 19" y deberá de ser suministrado por proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 236

Consulta/Observación:

Las bases indican:

El gabinete de comunicaciones deberá incluir 02 ordenadores verticales de cables con ducto en U fabricado en chapa de acero y dedos plásticos para el guiado de cables.

Consulta:

Solicitamos confirmar que podrán ser ordenadores verticales de cables de tipo gancho para el guiado de cables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B **Página: 9**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptará que el gabinete cuente con ordenadores verticales de cables de tipo gancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 237

Consulta/Observación:

Las bases indican:

2 ordenadores horizontales con al menos 5 anillos opcionalmente de poliamida.

Consulta:

Solicitamos confirmar que se aceptarán ordenadores horizontales de 01UR o 02 UR .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el requerimiento de poliamida es opcional por lo que se aceptará otros ordenadores horizontales de máximo 02 UR y podrán ser con base de metal y canaleta ranurada de plástico con tapa de un fabricante distinto al gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 238

Consulta/Observación:

Las bases indican:

2 bandejas rackeables fijas para aparatos de 100 Kg de capacidad de carga. El accesorio debe ser de acero y debe ser de profundidad variable entre 600 a 900 mm y fácil instalación.

Consulta:

Solicitamos confirmar que el postor podrá suministrar bandejas rackeables de capacidad de carga de 100 Kg.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, se aceptarán bandejas rackeables de 100KG de una marca distinta al gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 239

Consulta/Observación:

Las bases indican:

4 paquetes de 3 paneles ciegos de 3RU, fabricados en plástico. Cada panel ciego debe poder separarse en paneles individuales de 1 RU sin la necesidad de herramientas.

Consulta:

Solicitamos confirmar si el postor podrá suministrar paneles ciegos de 1 RU .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el contratista puede utilizar paneles ciegos desde un mínimo de 1 RU y hasta un máximo de 3 RU para cubrir los espacios sin utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	23:23:31

Consulta: Nro. 240

Consulta/Observación:

Las bases indican:
Se deberán considerar laterales partidos con bloqueo por llave y bloqueo interno encaso se requiera acceso solo por puertas. La llave de los laterales debe ser compatible con las puertas.

Consulta:
Solicitamos confirmar que se aceptarán paneles laterales atornillables

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en el caso del gabinete autocontenido se aceptarán paneles laterales atornillados, y en el caso los gabinetes de comunicaciones debe ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 241

Consulta/Observación:

Las bases indican:

UPS

Formato: Torre

Consulta: Considerando que el UPS de acuerdo a la solución, debe ser rackeable, Solicitamos aclarar que el formato es rackeable.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que se aceptarán formatos rackeable para los UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 242

Consulta/Observación:

Las bases indican:

Software de monitorización: Descargable para familia Windows, Unix, Linux y Mac

Consulta:

Solicitamos confirmar que se podrán aceptar software compatible con Windows, y de manera opcional con Unix, Linux y Mac .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que se aceptará que el Software de monitorización debe ser compatible con Windows y la compatibilidad con el resto de sistemas operativos es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20254356051

Nombre o Razón social : OLC INGENIEROS E I R L

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:23:31

Consulta: Nro. 243

Consulta/Observación:

Las bases indican:

Este tablero debe alimentarse de manera trifásica, 380V, 60Hz, y debe contar con los arreglos de ITMs necesarios para alimentar los 03 sistemas de aire acondicionado de precisión, 02 UPS de 20kVA para la carga TI y 01 UPS de 20kVA

Consulta:

Solicitamos aclarar que los UPS debe ser de 10KVA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los UPS SON DE 20KVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20538501469

Nombre o Razón social : IDELCOM S.A.C

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:32:52

Consulta: Nro. 244

Consulta/Observación:

Considerando que parte de la solución es realzar la infraestructura tecnologica de la red de datos, solicitamos que se considere al jefe de proyecto cursos relacionados a cableado estructurado y sea como opcional al curso de ITIL FUNDATION

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se considerará con la finalidad de que exista pluralidad de postores, se actualizarán las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el punto B.3.2 de las Bases Administrativas en los cursos o certificados:

- Curso o Certificación en ITIL Foundation.
- Curso o Certificación en seguridad de la información ISO 27001 o curso en gestión de procesos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	23:32:52

Consulta: Nro. 245

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Considerando que dentro de la solución a implementar se incluye la parte de infraestructura de cableado de red, solicitamos se consideren como servicios similares a servicios tales como:

Suministro, instalación y configuración de equipos networking

Servicios de cableado estructurado de cobre y fibra óptica

Servicio de implementación de soluciones para centro de datos y/o cuarto de comunicaciones y/o data center

Ya que los términos y desglose de los servicios no siempre tiene coincidencia con el objeto de contratación pero están relacionados entre sí.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con la finalidad de que exista pluralidad de postores se actualizarán las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el punto 3.2 el cual se considera lo siguiente:

- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de puntos de red o cableado estructurado o experiencia similar en habilitación y acondicionamiento de centros de datos.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de servicios de cableado de fibra óptica o suministros e instalación de equipos de comunicaciones switches.
- Montaje y/o instalación y/o configuración de equipos de respaldo de energía UPS o gabinetes autocontenidos o suministro e instalación de aires acondicionados de precisión o sistemas contra incendio con agente limpio para centros de datos.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20538501469

Nombre o Razón social : IDELCOM S.A.C

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:32:52

Consulta: Nro. 246

Consulta/Observación:

Con la finalidad de poder realizar el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidad de la presente contratacion, solicitamos que se considere como plazo de ejecucion contractual a 90 dias calendarios contabilizados despues de la firma y notificacion del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo requerido se ajusta a la necesidad de la entidad y se encuentra sustentado en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20538501469

Nombre o Razón social : IDELCOM S.A.C

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:32:52

Consulta: Nro. 247

Consulta/Observación:

PRECISAR el plazo de entrega de los entregables finales del servicio y si estarán dentro de los días de ejecución o posteriores a la prestación

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo de presentación del informe final será hasta siete (07) días calendarios después del término de la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-HNDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HNDM

Ruc/código : 20538501469

Nombre o Razón social : IDELCOM S.A.C

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 23:35:22

Consulta: Nro. 248

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACION

De confirmarse la ampliacion del plazo de ejecucion del servicio, solicitamos se elimine el factor de evaluacion en cuanto al plazo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo requerido se ajusta a la necesidad de la entidad y se encuentra sustentado en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null