

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20603155611	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:57:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA DEFINICION DE SERVICIOS SIMILARES, SE PIDE QUE SE ACEPTE LA DENOMINACION DE EJECUCION DE OBRA REPARACION, EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y/O EDIFICACIONES EN GENERAL
ARTÍCULO 2° DE LA LCE, DONDE ESTIPULA LOS LINEAMIENTOS QUE EN TODO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBEN CUMPLIR, SIENDO ESTOS FOMENTAR LA MÁS AMPLIA CONCURRENCIA DE FUTUROS POSTORES EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: TDR **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, DE LA LCE, PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES ESTATALES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta la experiencia similar del postor solicitada indica: mantenimiento, remodelación y acondicionamiento de infraestructura de edificaciones en general, por lo que lo solicitado esta considerado dentro de los requisitos de calificación, siendo muy restrictivo lo solicitado por su representada, cabe mencionar que si presenta dicha experiencia será considerado valido por el comité de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20603155611	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:57:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
SE PIDE CONFIRMAR SI LA EXPERIENCIA SOLICITADA A LOS POSTORES QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ES MENOR AL 25% DEL VALOR ESTIMADO, DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD (BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: TDR Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aclaro su consulta, la experiencia solicitada para mype si es menor al 25 % del valor estimado, tal como establece la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:45:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
La entidad brindará algún punto de acopio para el desmonte? Y cuál sera su tratamiento?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la Entidad entregara el lugar donde se realizaran los trabajos, indicándole el punto de acopio de desmonte, siendo responsabilidad del postor realizar el tratamiento adecuado al desmonte que genere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:45:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad brindará algún punto de luz y agua para el servicio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, si se brindaran puntos de agua y energía eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:45:26

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad brindará algún espacio para guardar las herramientas y materiales?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta. La entidad entregara el lugar donde se realizaran los trabajos, siendo responsabilidad del contratista el guardado de materiales y herramientas, pudiendo establecer lokers o casilleros donde guardarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:58:26

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica en el cuadro de equipamiento estratégico la capacidad de estos; sin embargo, qué sucede si el contratista tiene equipamiento con más capacidad de lo solicitado la entidad aceptara esto?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A.1 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2. Literal a) libertad de concurrencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su observación, lo solicitado es lo mínimo requerido, por lo que de ser mayor la capacidad será aceptada por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	22:59:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Cuál sería el horario para realizar el servicio, esto con el fin de tener en cuenta si se realizarán trabajos en horario nocturno?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aclaro su consulta, los trabajos serán realizados en horario de oficina de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. Otros Horarios, previa coordinación con el área usuaria y el supervisor responsable del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	23:02:43

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:
En la subpartida 03.03.00 se indica que se usará un producto elastomerico (similar a sikaflex 11fc), sin embargo no nos indican cuál es las especificaciones técnicas de este producto. Por lo que se solicita está información?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 537

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 literal c) transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
Respecto a su Observación, lo solicitado por su representada evidenciaría un direccionamiento hacia cierto producto, por lo que la Entidad indica que DEBE CUMPLIR CON LA SIGUIENTES FUNCIONES: SELLANTE ELÁSTICO DE JUNTAS Y ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLIURETANO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES. DE LO CUAL SE DESCRIBE EN EL CONCEPTO DE SIMILAR AL INSUMO EN MENCIÓN; POR LO QUE NO SE ACOGE SU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	23:05:32

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa que en los tdr la visualización tanto de las fotos como de los planos no se aprecia, por lo que solicita está información de manera nítida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal c) transparencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, se colgaron las bases con mejor nitidez

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20608227301	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SEBAZE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
SE SUGIERE AL COMITE QUE SE CONSIDERE A LOS POSTORES CONTAR CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES,, PARA MAYOR RESPONSABILIDAD FORMAL DE LOS POSTORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO 1 Literal: A C.TECNI Página: 551

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara su consulta, será considerado parcialmente lo solicitado considerándose como requisito de calificación LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	10453731338	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH	Hora de envío :	18:18:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia publicados como anexo, en la descripción de las metas con su metrado, se indican la partida de RETIRO DE LADRILLO PASTELERO Y ESCOMBROS en 132.39 m2, así como SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO en 227.09 m2

De la visualización del área por intervenir, se aprecia que existen ladrillos pasteleros que no están deteriorados, por lo que la consulta sería si bien el área total a intervenir es 227.09 m2 se solicita precisar que lo solicitado es EL RETIRO TOTAL DE TODOS LOS LADRILLOS PASTELEROS EXISTENTES QUE ABARCAN DICHA AREA, además del escarificado de toda esa superficie, para posteriormente COLOCAR EN TODA EL AREA A INTERVENIR LADRILLOS PASTELEROS NUEVOS, para que no exista duda del alcance del servicio solicitado y quede definido en el expediente del procedimiento de selección, para la supervisión del servicio y cualquier efecto de control posterior.

En caso distinto, se solicita la precisión de que metrado sería el que se cambiaría el ladrillo pastelero y cual no, para evitar confusión para valorizar el servicio.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Anexos
Numeral: 7
Literal: .
Página: 28

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, las cantidades para cada actividad están contempladas en el cuadro de metas. los ladrillos pasteleros existentes se retiraran de manera total el retiro de los 132.39 m2 existentes, cabe mencionar que incrementara la diferencia de su colocación, debido a que algunas areas a intervenir se encuentran sin estas (área total 227.09 m2).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	10453731338	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH	Hora de envío :	18:18:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características técnicas del SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA IMPERMEABILIZANTE, en el Método de Ejecución, se indica "La superficie debe tener la pendiente adecuada, mayor al 1%", pero en el detalle de metas y metrado no se aprecia ninguna partida que involucre generar una pendiente, lo cual debería realizarse antes de la colocación de los ladrillos pasteleros nuevos, dado que sobre esa superficie se colocará la capa impermeabilizante, siendo esta actividad necesaria para asegurar la caída del agua hacia las canaletas y sumideros, pero no está especificada en ninguna meta, por lo que se solicita precisar el alcance de material y metrado que se requiere para contar con esa pendiente, a fin de poder presentar una oferta debidamente valorizada.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Anexos
Numeral: 02.03.00
Literal: .
Página: 55

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, la pendiente a acondicionar es mínima y esta contemplada dentro del análisis de costos unitarios en la partida 2.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20608227301	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SEBAZE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
AL TRATARSE DE TRABAJOS QUE SE DEBEN DE REALIZAR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LOS CUALES BRINDAN ATENCIONES MEDICAS A LOS ASEGURADOS EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS SATISFAGAN LA NECESIDAD PRESENTADA POR LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES UTILIZANDO AL MÁXIMO LOS RECURSOS DEL ESTADO, SE RECOMIENDA SOLICITAR COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LO CUAL BRINDARIA A LA ENTIDAD UN MAYOR GRADO DE CONFIANZA DE LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTEN EN EL PROCESOS DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO 1 Literal: A C.TECNI Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara su consulta, será considerado parcialmente lo solicitado considerándose como requisito de calificación LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

No se indica el horario de trabajo establecido para ejecutar el servicio. Favor indicar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, los trabajos serán realizados en horario de oficina de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. Otros Horarios, previa coordinación con el área usuaria y el supervisor responsable del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Equipamiento Estrategico: Entre los requisitos piden 01 ESCALERA DE 08 PASOS, Favor confirmar si la superficie a revestir a que altura se encuentra , y si esta escalera es suficiente para acceder al mismo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la superficie a intervenir se encuentra en el segundo nivel (6 mt.) y existe un área a distinto nivel que el 2do. por lo que se sugiere una escalera de 08 pasos u otro equipamiento que el postor crea conveniente utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Como PERSONAL CLAVE solicitan 01 JEFE DE GRUPO. Favor confirmar que no es necesario contar con un ING SSOMA, y que este JEFE DE GRUPO cumplirá dicha labor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aclaro su consulta, el jefe de grupo es el profesional responsable de dirigir y desarrollar las actividades, el que coordinara de manera directa con el supervisor del servicio que representa a la entidad, asimismo el encargado de la seguridad en el servicio puede ser un profesional o técnico con diplomado en SSOMA o similares, exigido por la 29783.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar que no es necesario colocar un adhesivo epoxico para garantizar la adherencia entre el concreto nuevo de la CANALETA DE CONCRETO sobre la superficie del concreto antiguo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, no es necesario la utilización de aditivo epóxido, para la realización de esta actividad, el proceso constructivo a emplearse para esta partida, es la tradicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se indica que la superficie a revestir debe tener la pendiente adecuada mayor al 1%, sin resaltos ni depresiones a fin de evitar futuras acumulaciones de agua . Favor confirmar que la superficie a revestir cumple esta indicacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la superficie a intervenir no tiene una caída para evacuar las aguas producidas por las lluvias, por lo que se debe acondicionar una pendiente mínima para cumplir con uno de los objetivos del presente servicio, pudiendo realizar visita técnica el día miércoles 7 de agosto del 2024 de 12:00 a 16:00 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
En la seccion de "Acabado (3 capas)" se indica que luego de la 2da capa se aplicara 3 capas de 0.50 kg/m2 (0.40 Lt/m2) y dejar secar entre capas. confirmar lo indicado en este parrafo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 3 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aclaro su consulta, el procedimiento para esta actividad esta descrito tal cual en el numeral N° 2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA IMPERMEABILIZANTE en las características técnicas del presente termino de referencia. para una mejor percepción de esta actividad, se deja el presente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=G9bK5quksIA>.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN DE LA RPS

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el plano adjunto se indica "Baja Tubo 3" PVC sumidero y montaje de drenaje pluvial", Favor confirmar que todas estas montante de Tuberias PVC de 3" son existentes y estan ya insertas dentro de la estructura existente

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, los sumideros y montantes no existen, por lo que se esta considerando las partidas para la habilitación y derivación de las aguas producidas por las lluvias, siendo estas realizadas por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null