PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20455370991 Fecha de envío : 19/06/2024

Nombre o Razón social : MULTIACCESO S.A.C. Hora de envío : 09:42:16

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:

Confirmar que el mencionado ¿PRECIO REFERENCIAL¿, de S/138,637.66, se refiere al COSTO DIRECTO Y NO INCLUYE LOS GASTOS GENERALES, UTILIDAD E IGV. La entidad deberá considerar que se requiere necesariamente considerar un monto mayor para cubrir los costos de Gastos Generales como transporte de materiales, pago de honorarios para los profesionales y otros; así mismo el derecho de los postores a contar con una Utilidad: y el Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a la Ley General de Tributación al Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

los postores deben considerar todos los costor que implicarian la realizacion del servicio, al monto de realizar su oferta economica, en el presente proceso no existe limites al monto de la oferta economica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :20455370991Fecha de envío :19/06/2024Nombre o Razón social :MULTIACCESO S.A.C.Hora de envío :09:42:16

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

Proporcionar el MONTO DEL VALOR REFERENCIAL para la conocer la Experiencia del Postor en la Especialidad para

acreditar la experiencia de 1 VEZ, por contrataciones similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se hara la prescision en las bases integradas del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :20455370991Fecha de envío :19/06/2024Nombre o Razón social :MULTIACCESO S.A.C.Hora de envío :09:42:16

Consulta: Nro. 3 Consulta/Observación:

Consideramos que la experiencia solicitada al Profesional Responsable del Servicio y al Profesional de Seguridad de 5 AÑOS, ES EXCESIVA. Con el objetivo de contar con mayor concurrencia de postores proponemos de UN AÑO para el Responsable del Servicio, y 6 meses para el Profesional de Seguridad.

Acápite de las bases: Sección: Específico Numeral: 13 Literal: B.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente reduciendose la experiencia del responsable a 03 años y al responsable de seguridad a 02 años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :20455370991Fecha de envío :19/06/2024Nombre o Razón social :MULTIACCESO S.A.C.Hora de envío :09:42:16

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

La capacitación solicitada al Profesional Responsable del Servicio de contar con estudios en Especialidades de AutoCad, Ms Projet y Costos y Presupuestos, son excluyentes y serán considerados de la siguiente forma: AutoCad y/o Ms Projet y/o Costos y Presupuestos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 13 Literal: B.3.2 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se esta requiriendo personal clave que cuente con la capacitación correspondiente por lo que no es posible acceder a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :20455370991Fecha de envío :19/06/2024Nombre o Razón social :MULTIACCESO S.A.C.Hora de envío :09:42:16

Consulta: Nro. 5 Consulta/Observación:

Los planos proporcionados en las bases de A-01, A-02, A-03, A-04, A-05 y A-06 ESTÁN ININTELIGIBLE por tal motivo no se puede hacer una oferta, al no contar con estos documentos indispensables. Adjuntar los planos en AUTOCAD.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 13 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se adjuntara los planos con ocasión de la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 10304129587 Fecha de envío : 19/06/2024

Nombre o Razón social : HUAMANI LUPACA JOSE LUIS Hora de envío : 17:44:26

Observación: Nro. 6 Consulta/Observación:

sirvase a precisar el valor estimado de la experiencia del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: a Literal: a Página: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se hara la prescision en las bases integradas del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

22:54:11

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20490537113 Fecha de envío : 19/06/2024

Nombre o Razón social : QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

Consulta: Nro. 7 Consulta/Observación:

Se consulta al área usuaria mediante el comité de selección: El nombre cientifico de la madera a usarse en los listones, vigas, Esto porque en las bases muestra la denominación "madera tornillo" pero ese nombre varia de región en región, y para no crear confusiones se consulta el nombre cientifico.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el nombre cientifico de la madera tornillo es cedrelinga cateniformis

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

Hora de envío :

22:54:11

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20490537113 Fecha de envío : 19/06/2024

Nombre o Razón social : QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

Se consulta si una vez concluido el servicio de mantenimiento del templo la purisima, el contratista podrá ir a retirar y

llevarse el maderamen utilizado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se le aclara que podra retirar sus bienes una vez otorgada la conformidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

22:54:11

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20490537113 Fecha de envío : 19/06/2024

Nombre o Razón social : QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

Observación: Nro. 9 Consulta/Observación:

Se observa que el pedido de un camion baranda doble cabina, no cumple con la proporcionalidad y necesidad para desarrollar el presente servicio. Esto porque un camion baranda de 4toneladas tiene una longitud para carga menor a 3 metros y entonces no podrá transportar pies derechos de 5 metros y otros elementos mas largos. Asi mismo se observa que se requiera esta unidad cuando el servicio es en un solo lugar no necesitando desplazarse a otros puntos como si se tratase de un mantenimiento vial. Por tales motivos se observa que se requiera esta unidad y se pide que se reemplaze por una camion baranda de cabina simple o se suprima este requisito

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: b.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal e, art 2, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

el postor podra ofrecer este equipamiento a uno de mayor capacidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura: AS-SM-133-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCION DE LA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE LARI, DISTRITO DE LARI,

PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código: 20490537113 Fecha de envío: 19/06/2024

Nombre o Razón social : QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 22:54:11 CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.

Observación: Nro. 10 Consulta/Observación:

Se observa que se requiera una experiencia de 05 años para el profesional responsable del servicio y profesional de seguridad, esto porque el servicio a ejecutar es de solo 30 dias y no demanda una experiencia superlativa en comparacion con proyecto de alta complejidad. Se pide una mayor coherencia y proporcionalidad en los requisitos de calificacion.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 13 Literal: b.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal e, art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente reduciendose la experiencia del responsable a 03 años y al responsable de seguridad a 02 años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: