

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código : 99000030232

Nombre o Razón social : MERCAEREO S.A.S

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 16:23:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE ESTABLECE EL PLAZO DE 30 DIAS LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIN EMBARGO DEBE SER DESDE QUE LA FAP ENTREGA EL MATERIAL CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE EMBALADO Y CON LA AUTORIZACION DE LA EXPORTACION TEMPORAL. POR TAL RAZON SOLICITAMOS QUE EL PLAZO SEA AMPLIADO A 45 DIAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA QUE EL PROCEDIMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA SER EJECUTADO EN EL MERCADO LOCAL DE ACUERDO A LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE SE REALIZO EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código : 99000030232

Nombre o Razón social : MERCAEREO S.A.S

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 16:23:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE MENCIONA QUE LA COMPAÑIA REPARADORA DEBE SER UN OMA. SIRVASE AGREGAR QUE PARA EL CASO DE TALLERES UBICADOS EN ESTADOS UNIDOS, ESTOS DEBEN CONTAR CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA FAA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA QUE EL PROCEDIMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA SER EJECUTADO EN EL MERCADO LOCAL DE ACUERDO A LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE SE REALIZO EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código :	99000030232	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCAEREO S.A.S	Hora de envío :	16:23:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
SIRVASE COLOCAR EL NRO DE SERIE DE CADA HELICE , ASI COMO SU HISTORIAL - HORAS Y MOTIVO DE LA REPARACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:
ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION EN FORMA PARCIAL, EL CUAL SE INCORPORARA EL HISTORIAL, HORAS Y MOTIVO DE LA REPARACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ITEM PAQUETE 1:
Tiempos: TURM 698:56 hrs., T.Total 2,098:56 hrs.
Motivos de Reparación: Rotura de tres espárragos de hélice
ITEM PAQUETE 2:
Tiempos: TURM 5,161:06 hrs., T.TOTAL 15,583:30 hrs.
Motivos de Reparación: Teflón de raíz de palas se encuentran deterioradas y fuera de limite.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código :	99000030232	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCAEREO S.A.S	Hora de envío :	16:23:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SIRVASE MENCIONAR EL PROCEDIMIENTO EN CASO SE ENCUENTREN DAÑOS OCULTOS AL REALIZAR LA INSPECCION INICIAL DE LA HELICE EN ESTADOS UNIDOS, Y SE DEBAN AGREGAR TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION EN EL PARRAFO 6.1 ITEM PAQUETE 2 TERMINO DE REFERENCIA DEL SERVICIO QUE INDICARA QUE TODOS LOS DAÑOS OCULTOS ENCONTRADOS PRODUCTO DE LA REPARACION E INSPECCION, DEBERAN SER ASUMIDOS POR LA CIA. GANADORA DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM PAQUETE 2 TERMINO DE REFERENCIA DEL SERVICIO QUE INDICARA QUE TODOS LOS DAÑOS OCULTOS ENCONTRADOS PRODUCTO DE LA REPARACION E INSPECCION, DEBERAN SER ASUMIDOS POR LA CIA. GANADORA DEL SERVICIO.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código : 99000030232

Nombre o Razón social : MERCAEREO S.A.S

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 16:23:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SIRVASE PRECISAR QUE TIPO DE INCOTERM SE EMPLEARA DADO QUE LA REPARACION DEBE HACERSE EN EL EXTRANJERO. SE SUGIERE SE CONSIDERE EL INCOTERM DAP A FIN DE QUE LA FAP REALICE EL DESADUANAJE DEL MATERIAL Y EVITAR EL ENCARECIMIENTO DEL COSTO DEL SERVICIO DE REPARACION.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION EN VISTA QUE EL PROCEDIMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA SER EJECUTADO EN EL MERCADO LOCAL DE ACUERDO A LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE SE REALIZO EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTE MAYOR HELICE AV-68DM APLICABLE A LA AERONAVE AN-32B y HELICE APLICABLE A LAS FLOTAS L-100-20/KC-130H - GRUP8 PP-0135

Ruc/código :	20510787481	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	M & G AEROSPACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:21:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las Bases señalan en Párrafo 1.5 el Sistema de Contratación siguiente:

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Con la finalidad de obtener un trabajo especializado, el artículo 39 del Reglamento de Contrataciones del Estado, establece que la Entidad puede efectuar contrataciones según relación de ítems, considerando que la contratación por relación de ítems es más eficiente que efectuar contrataciones A SUMA ALZADA (El énfasis es agregado).

Sobre este punto, existen OMAS que tienen mayor experiencia en un determinado tipo de hélice y puede apreciarse que es una buena razón para el empleo de la contratación por RELACIÓN DE ITEMS,

SOLICITAMOS CAMBIAR EL SISTEMA DE CONTRATACION DE SUMA ALZADA A SISTEMA DE RELACION DE ITEMS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 5 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA REVISION DE LAS BASES, ESTE COMITE DE SELECCION, ACOGE SU OBSERVACION EN VISTA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION ES POR RELACION DE ITEMS, EN CONCORDANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 39 NUMERAL 39.1. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

DICE:
1.5 SISTEMA DE CONTRATACION
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE RIGE POR EL SISTEMA DE RELACION DE ITEMS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION RESPECTIVO.

DEBE DECIR:
1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE RIGE POR EL SISTEMA DE SUMA ALZADA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION RESPECTIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO I
1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE RIGE POR EL SISTEMA DE SUMA ALZADA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION RESPECTIVO.