

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA UNIDAD FCK-Z-411 DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA”**I. OBJETIVO.**

Justificar la Adjudicación Abreviada para la “Adquisición de repuestos para accionamiento hidráulico de la Unidad FCK-Z-411 de la nueva Refinería Talara”, con la empresa INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A, en adelante “Proveedor”, al amparo del Artículo 47, literal a) “Proveedor único” del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

II. BASE NORMATIVA.

- 2.1. Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (en adelante el Reglamento), aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP., del 08.04.2021, vigente a partir del 28 de junio del 2021.
- 2.2. Procedimiento de Adjudicación Abreviada PROA1-203 v.7
- 2.3. PROA1-201 v.7– Formulación y gestión de requerimientos.
- 2.4. Cuadro de Niveles de Aprobación, aprobado mediante Hoja de Acción N° GGRL-2470-2021 de fecha 31.08.2021, vigente a partir del 24.09.2021.

III. ANTECEDENTES.

- 3.1. Mediante memorando N° GDMA-0714-2023 del 08.05.2023, la Gerencia Dpto. Mantenimiento solicitó la adquisición de repuestos para la Unidad FCK-Z-411, los cuales ya habían sido catalogados por la consultora APTIM, pero requerían ser revisados en su descripción ya que se contaba con mayor detalle de los repuestos y números de parte actualizados según la última revisión que habían realizado con el fabricante DBS MANUFACTURING INC.
- 3.2. Mediante correo electrónico del 01.09.2023 se solicitó al Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A, que es el representante único y exclusivo del Fabricante DBS MANUFACTURING INC en el Perú, actualizar su cotización referencial de fecha 09.02.2023, que había sido compartida por la supervisión de la Jefatura Paradas de Planta, asimismo, se remitieron las Condiciones Técnicas del requerimiento, solicitándoles aceptar el pago a 60 días ya que en su cotización referencial requerían el pago a 30 días después de la presentación de su factura.
- 3.3. Con fecha 14.09.2023, el “Proveedor” remitió su oferta económica por un monto total de 35,952.24 USD, incluido impuestos, con plazo de entrega de 98 días calendario, pago a 60 días y entrega de los bienes en Refinería Talara.
- 3.4. El 15.09.2023 se solicitó mediante correo electrónico a la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento, la evaluación técnica de la documentación presentada por el “Proveedor”, a su vez se solicitó al “Proveedor” mejorar su oferta económica.
- 3.5. Mediante correo electrónico del 16.09.2023, la Coordinación Optimización Monitoreo y Control de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento envió la evaluación técnica, indicando que el “Proveedor” cumplía con los Requerimientos Técnicos mínimos solicitados por PETROPERU S.A.
- 3.6. Mediante correo electrónico del 19.09.2023 el “Proveedor” remitió su propuesta económica final por un monto total de 32,684.82 USD, incluido impuestos, con plazo de entrega de 98 días calendario, pago a 60 días y entrega de los bienes en Refinería Talara.

IV. ANÁLISIS.

- 4.1. La adquisición de los repuestos solicitados por la Gerencia Dpto. Mantenimiento mediante memorando N° GDMA-0714-2023 son componentes necesarios para el Accionamiento Hidráulico del Fabricante DBS MANUFACTURING INC, modelo S34-BF-L1524F del Espesador de la Unidad FCK-Z-411 de Refinería Talara, como parte de la recomendación del Fabricante, asimismo, estos serán usados como repuestos para labores de mantenimiento de emergencia o paradas de planta.
- 4.2. En esta etapa de arranque y pruebas de la Unidad FCK, es fundamental que los repuestos a adquirir tengan las mismas características técnicas, dimensiones, estándares y métodos de

fabricación que los componentes originales provistos por el Fabricante. Esta condición se logrará adquiriendo los repuestos al Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A, el cual es representante único y exclusivo en Perú del Fabricante, acreditado mediante carta emitida por DBS MANUFACTURING INC.

- 4.3. La compra de estos repuestos al proveedor único autorizado del Fabricante permitirá que, ante una eventual falla del equipo, estos aseguren la calidad, compatibilidad y confiabilidad operativa del mismo, evitando impactos técnicos – económicos negativos, lo cual no ocurre con la compra de repuestos alternativos, pudiendo ocasionar severos daños o fallas al equipo principal por incompatibilidad.
- 4.4. Esta adquisición se rige a los siguientes lineamientos:

Referencia	Lo que se indica:
Artículo 47, literal a), del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.	<i>“Cuando exista en el mercado un único proveedor en capacidad de ofrecer el bien, servicio u obra requerido por PETROPERÚ”.</i>
Numeral VI, en el apartado referente a “Particularidades de las Adjudicaciones Abreviadas” del Procedimiento vigente de Adjudicación Abreviada PROA1-203 v.7. 1. b)	<i>b) “Cuando el Originador haya identificado al proveedor, deberá sustentar mediante Informe y acreditar que la contratación sólo puede ser brindada por un único proveedor”</i>
Artículo 12 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – “Uso de Marca”	<i>c) “Cuando los repuestos y componentes originales son la única alternativa (...)”.</i>

- 4.5. La propuesta económica presentada por el “Proveedor” cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las Condiciones Técnicas, según consta en la evaluación realizada por la Coordinación Optimización Monitoreo y Control de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento
- 4.6. La Unidad FCK se encuentra en etapa de arranque y pruebas de funcionamiento, por ello es fundamental contar con los repuestos en el menor plazo posible, reduciendo tiempos de espera, en ese sentido, es necesario gestionar esta contratación mediante una Adjudicación Abreviada con el proveedor único autorizado del Fabricante, evitando retrasos en los trabajos por la falta de los mismos, asimismo, el “Proveedor” ofrece la entrega de los bienes en Refinería Talara, lo cual es conveniente en costos y tiempos para PETROPERU.
- 4.7. Cabe resaltar que la forma de pago establecida en las Condiciones Técnicas es a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad del bien recibido, en cumplimiento de la Circular N° GGRL-1512-2022 “Disposiciones sobre pago a proveedores” de fecha 19.05.2022.
- 4.8. El Artículo 15 del Reglamento establece: *“Para la determinación del MER se deberá priorizar el uso de la moneda nacional (PEN), salvo casos excepcionales debidamente justificados en el requerimiento”*; al tratarse de repuestos de importación (a fabricación), rigen condiciones particulares propias del mercado internacional, tales como el costo de las materias primas, costo del transporte, etc. y al no poder contratar con otro proveedor por las razones expuestas en el presente informe, es necesario aceptar la moneda extranjera (Dólares) ofertada por el “Proveedor”.
- 4.9. El “Proveedor” actualmente no se encuentra registrado en la Base de Datos de Proveedores Calificados de Petroperú (BDPC) y dado que es importante llevar a cabo esta contratación en el menor plazo posible, es necesario exceptuar de oficio la inscripción previa en la BDPC, de acuerdo al literal b) del Artículo 7 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú, el cual establece que:

“PETROPERÚ podrá exceptuar de oficio, la condición de inscripción previa en la BDPC, en los casos que lo autorice la Estructura Básica de Nivel II, en la misma línea del Originador”

V. CONCLUSIONES

- 5.1 Según lo expuesto en los “ANTECEDENTES” y “ANÁLISIS” del presente Informe Técnico, es fundamental que los repuestos a adquirir tengan las mismas características técnicas, dimensiones, estándares y métodos de fabricación que los componentes originales, por ello se

gestiona esta adquisición con el Proveedor único INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A, que es el representante único y exclusivo en Perú del Fabricante, acreditado mediante carta emitida por DBS MANUFACTURING INC.

- 5.2 De conformidad con el Cuadro de Niveles de Aprobación (CNA) vigente, corresponde aprobar el presente informe al Nivel III (Gerencia Dpto. Logística), asimismo, el Numeral VIII, Literal D) del Procedimiento N° PROA1-201 v.7 2 "Formulación y Gestión de Requerimientos" establece que: "(...) las Adjudicaciones Abreviadas mayores a MS/100 deberán contar con el visto bueno del nivel II del Originador", en ese sentido, se gestiona el V°B° de la Gerencia Corporativa Administración.

VI. **RECOMENDACIONES**

- 6.1. Se recomienda al Nivel III (Gerencia Dpto. Logística) aprobar la "Adquisición de repuestos para accionamiento hidráulico de la Unidad FCK-Z-411 de la nueva Refinería Talara", con el Proveedor único INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A por un monto total de 32,684.82 USD (Treinta y dos mil, seiscientos ochenta y cuatro con 82/100 dólares), incluidos impuestos, con entrega de los bienes en Refinería Talara, mediante una Contratación Abreviada al amparo del Artículo 47, literal a) "Proveedor Único" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.
- 6.2. Se recomienda al Nivel II (Gerencia Corporativa Administración) dar su V°B° para gestionar la "Adquisición de repuestos para accionamiento hidráulico de la Unidad FCK-Z-411 de la nueva Refinería Talara" mediante una Contratación Abreviada al amparo del Artículo 47, literal a) "Proveedor Único" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A con el Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.
- 6.3. Se recomienda al Nivel II (Gerencia Corporativa Administración), autorizar la excepción de oficio de la condición de inscripción previa en la BDPC al Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. para la "Adquisición de repuestos para accionamiento hidráulico de la Unidad FCK-Z-411 de la nueva Refinería Talara".

Talara, 20 de septiembre de 2023

Propuesto por:

Aprobado por:

Alex E. Rumiche Avila
**Jefe(i) Inventarios y
Almacenes**

Jackelyn Barreto Alcantara
**Gerente (e)
Dpto. Logística**

V°B° (*)

Luis Alberto Suarez Carlo
**Gerente (e) Corporativo
Administración**

K Dioses.

(*) Las Adjudicaciones Abreviadas mayores a MS/100 deberán contar con el visto bueno del nivel II del Originador