

FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCIÓN

REGISTRO DE INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES

Fecha de registro: 02/04/2019 12:41:38 p.m. - Fecha de aprobación: 18/11/2019 09:50:57 a.m.

Estado: **ACTIVO** Situación: **APROBADO**

A. Datos generales

A.1 Entidad Ejecutora

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI
Responsable de la Entidad:	FABIOLA MUÑOZ DODERO

A.2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI
Unidad Ejecutora de Inversiones	UEI PROGRAMA SUSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones	MANUEL ALBERTO BARRERA PALACIOS

A.3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal	956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
--	---

A.4 Responsabilidad funcional de la inversión

Función	10 AGROPECUARIA
División funcional	025 RIEGO
Grupo funcional	0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable	AGRICULTURA Y RIEGO

A.5 Datos de la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI)

Código único de inversiones (IRI)	2442714
Código de identificación de la unidad productora	
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	BOCATOMA Y CANAL FACALA
Localización	
Latitud/Longitud	-7.715179889999460 / -79.10748431999997
Departamento	LA LIBERTAD
Provincia	ASCOPE
Distrito	ASCOPE
Localidad	
Nombre de la inversión	REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
¿Es una inversión en el marco de la Reconstrucción con Cambios?	sí

A.6 Descripción del estado situacional de la infraestructura y/o servicio público afectado

POR ACCIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, EL CANAL FACALA SE VIÓ AFECTADO DESDE LA CAPTACION FACALA HASTA EL DESARROLLO DEL CANAL DE RIEGO EN UNA LONG. DE 2.059 KM, ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+610 A 2+710, 11+970 A 12+070 Y 18+161 A 20+020, LO CUAL OCASIONÓ LA SUSPENSIÓN DE CORTE DE AGUA POR LA PÉRDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, AFECTANDO A 954 USUARIOS CON 13.354.05 HA DE CULTIVO.

A.7 Describir y explicar en que consiste la intervención

Activos	Descripción
SISTEMA DE RIEGO	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN FACALA , PROTECCIÓN DE MARGEN IZQUIERDA DE LA CAPTACION CON ROCA AL VOLTEO. REHABILITACION DE 4 TOMAS LATERALES, REHABILITACIÓN DE 100 METROS DE CANAL EN LA TOMA LA LADRONA (2+660), REHABILITACIÓN DE 100 METROS DE CANAL EN LA TOMA EL TUNEL (12+020), REHABILITACIÓN DE 1859 METROS DE CANAL ENTRE LAS PROGRESIVAS 18+161 A 20+020.

A.8 Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
--	--

B. Costos para el registro de componentes asociados a la IRI

B.1 Costos esperados de la IRI

Tipo de factor productivo	Componente	Costo Total(*) (Soles)
INFRAESTRUCTURA	SISTEMA DE RIEGO	8,856,615.00
--	EXPEDIENTE TÉCNICO	270,598.00
--	SUPERVISIÓN	380,804.00
Total:		9,508,017.00

B.2 Metas físicas esperadas de la IRI

Tipo de factor productivo	Componente	Unidad de medida	Total
INFRAESTRUCTURA	SISTEMA DE RIEGO	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	4.00
	EXPEDIENTE TÉCNICO	--	1
	SUPERVISIÓN	--	1

B.3 Modalidad de ejecución prevista

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONCURSO OFERTA

MANUEL ALBERTO BARRENA PALACIOS

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	facala.pdf	Descargar