



INFORME N° 001-2025 - CS - CP N° 16-2024-MTC/10

A : PERCY ENRIQUE ARELLANO GIRON
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Informe de Declaratoria de Desierto

REFERENCIA : Concurso Público N° 016-2024-MTC/10
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE
ENROCADO PARA LOS BALNEARIOS DE HUANCHACO, BUENOS AIRES Y LAS
DELICIAS (SECTOR TAQUILA)

FECHA : Lima, 06 de mayo de 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y conforme al Procedimiento de Selección Concurso Público 016-2024-MTC/10, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Mantenimiento y colocación de enrocado para los Balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y las Delicias (Sector Taquila)", informar a su despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Que, mediante del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, con fecha 26 de diciembre de 2024, se convocó el Procedimiento de Selección Concurso Público 016-2024-MTC/10, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Mantenimiento y colocación de enrocado para los Balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y las Delicias (Sector Taquila)", cuyo valor estimado asciende a S/. 7'691,811.12 (Siete millones seiscientos noventa y un mil ochocientos once con 12/100 soles).
- 1.2 De acuerdo al cronograma establecido en la ficha del Procedimiento de Selección, se programó la etapa de consultas y observaciones del 27.12.2024 al 14.01.2025.
- 1.3 Con fecha 25 de marzo de 2025, el comité de selección a través del SEACE, realizó la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases del Procedimiento de Selección.
- 1.4 De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, durante la etapa de registro de participantes (del 27.12.2024 al 02.04.2025), se registraron las siguientes empresas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10180119286	BAZAN BARRERA LUIS FELIPE	2025-01-14 00:10:32.0	Válido
2	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-02-19 21:52:19.0	Válido
3	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	2025-02-19 11:50:51.0	Válido
4	10445951981	OLIVOS AGUILAR AMARANTO JUNIOR	2025-03-29 10:29:22.0	Válido
5	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.	2025-01-30 17:00:30.0	Válido
6	20275772969	COMPANIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	2025-01-07 19:47:30.0	Válido
7	20317137061	R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA.	2025-01-19 23:16:17.0	Válido
8	20397949690	DLC INVESTMENTS PERÚ S.A.C.	2025-02-20 15:10:17.0	Válido
9	20407806299	EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DJRR E.I.R.L.	2025-03-29 20:04:58.0	Válido
10	20409211411	J & J ALEMAN CONSTRUCTORES S.C. DE RESPONS.LTDA.	2025-01-22 11:43:59.0	Válido
11	20477233458	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-01-22 11:18:52.0	Válido
12	20477582622	ATIX CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-01-21 23:07:34.0	Válido
13	20480214090	SAN JOSE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	2025-04-01 17:33:26.0	Válido
14	20481060720	RG CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS GENERALES S.A.C.	2025-01-17 11:52:00.0	Válido
15	20481272409	MEPCO S.A.C	2025-01-07 13:31:25.0	Válido
16	20486505118	J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-12-27 12:47:59.0	Válido
17	20494508932	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-02 23:23:53.0	Válido
18	20522565858	INVERSIONES NORSIA S.A.C.	2025-02-05 19:58:24.0	Válido
19	20523039076	VERSALLES INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C.	2025-03-19 12:34:22.0	Válido





20	20526351950	EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	2024-12-30 20:04:01.0	Válido
21	20529465140	CODIMSUR INGENIEROS S.R.L.	2025-02-10 15:53:19.0	Válido
22	20531048432	CONSTRUMACK E.I.R.L.	2025-02-18 18:30:25.0	Válido
23	20534093005	EMPRESA CONSTRUCTORA MECEC S.R.L.	2025-02-19 23:42:34.0	Válido
24	20539807162	ENEKIEL PERU S.A.C.	2025-02-20 15:08:39.0	Válido
25	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-07 02:50:40.0	Válido
26	20545638259	GARREA CONTRATISTAS S.A.C.	2025-02-05 18:00:23.0	Válido
27	20549286888	INGENIERIA Y CONSULTORES PUERTA AL MAR E.I.R.L.	2025-01-09 15:14:40.0	Válido
28	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	2025-01-14 07:05:54.0	Válido
29	20561186325	CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C.	2025-03-04 10:28:24.0	Válido
30	20568071876	JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-02-11 15:21:29.0	Válido
31	20570659236	CONSTRUCTORA CRUZ DE SUCCHABAMBA SAC	2025-04-02 15:54:06.0	Válido
32	20600370325	INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C.	2025-04-01 14:01:14.0	Válido
33	20600482506	GONSAGI INGENIEROS S.A.C.	2025-03-14 20:01:28.0	Válido
34	20601380588	CONSTRUCTORA SOLFIP S.A.C.	2025-03-27 20:57:15.0	Válido
35	20601675138	DGP EARTH S.A.C. - DGPE S.A.C.	2025-01-07 10:39:11.0	Válido
36	20602071473	GRUPO BARSÁ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2025-04-02 20:32:41.0	Válido
37	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES S.A.C.	2025-03-21 15:49:52.0	Válido
38	20603078081	ACERILLOS PROJECT S.R.L.	2025-04-02 20:57:24.0	Válido
39	20603229771	TLC CARGO S.A.C.	2025-04-01 10:08:44.0	Válido
40	20603383860	ATATURK S.A.C.	2025-02-25 10:39:06.0	Válido
41	20604171076	PROMOTORA DE VIVIENDAS PERU S.A.C.	2025-03-15 20:25:25.0	Válido
42	20604450099	GUEVARA CONSULTING E.I. DE RESPONS. LTDA.	2025-02-17 23:12:06.0	Válido
43	20604700591	GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-01-16 15:29:10.0	Válido
44	20604756473	IVR INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	2025-03-05 11:07:07.0	Válido
45	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	2025-02-17 22:21:03.0	Válido
46	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	2025-02-04 16:51:10.0	Válido
47	20608163710	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C.	2025-03-29 21:25:44.0	Válido
48	20608542851	CONSTRUCTORA NUEVO COMIENZO B & B S.A.C.	2025-04-02 18:18:10.0	Válido
49	20608765094	OFRC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I. RESP. LTDA.	2025-03-29 16:26:33.0	Válido
50	20609275252	ARQUITECTONIA S.A.C.	2024-12-27 22:04:58.0	Válido
51	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	2024-12-29 19:45:45.0	Válido
52	20611384891	NITRO CORE SOCIEDAD ANONIMA	2024-12-29 00:45:39.0	Válido
53	20611781491	ELM GLOBAL COMPANY S.A.C.	2025-01-24 10:04:50.0	Válido
54	20611910585	HPS D' COMPANY S.A.C.	2025-01-01 20:22:36.0	Válido
55	20612133507	DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	2025-01-28 15:28:48.0	Válido
56	20613029738	MARZE E.I.R.L.	2025-02-01 08:48:54.0	Válido
57	20613902539	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES FIGO S.A.C.	2025-03-31 00:02:40.0	Válido

Se descarga la información registrada en el SEACE

Fuente: SEACE

- 1.5 Con fecha 03 de abril de 2025, se programó la presentación de ofertas electrónicas; realizada la verificación en la plataforma electrónica del SEACE, se pudo visualizar la presentación de las siguientes ofertas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20604450099	CONSORCIO ROCA FUERTE	03/04/2025	23:51:32	20604450099	03/04/2025	23:55:02	Enviado	Valido		
2	20561186325	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	03/04/2025	23:04:46	20561186325	03/04/2025	23:55:38	Enviado	Valido		
3	20608163710	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO	03/04/2025	19:50:31	20608163710	03/04/2025	20:13:39	Enviado	Valido		
4	20603229771	CONSORCIO LAS ARENAS	03/04/2025	23:14:38	20603229771	---	---	Borrador no enviado	Valido		
5	20600370325	CONSORCIO LA LIBERTAD	03/04/2025	23:22:43	20600370325	03/04/2025	23:28:37	Enviado	Valido		
6	20494508932	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	03/04/2025	20:49:39	20494508932	03/04/2025	20:55:39	Enviado	Valido		

6 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 1 a 6. Página 1 / 1.

Como puede apreciarse el postor CONSORCIO LAS ARENAS, se encuentra con estado "Borrador no Enviado" y "Valido" a la vez, por tal motivo, se solicitó mediante consulta virtual al Organismo Supervisor de las Contrataciones si dicha oferta es válida con el objeto que el comité de selección pueda evaluar, en atención a lo solicitado el OSCE ha manifestado a través del correo electrónico consulta_virtual@osce.gob.pe lo siguiente:



(...) Por medio de la presente le saludo cordialmente y a la vez en atención al correo precedente informarle que el numeral 11.2.2.3 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD (DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL ACCESO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -SEACE) precisa: De la presentación de ofertas:

A. Los proveedores presentan sus ofertas o expresiones de interés, de manera electrónica a través del SEACE, mediante formularios electrónicos y certificados digitales. **Es responsabilidad del proveedor registrar adecuada y oportunamente la información que corresponda a su oferta, debiendo verificar que se encuentre en el estado de enviado.** Las ofertas o expresiones de interés que se encuentran en el estado de borrador, no son consideradas por la Entidad. Asimismo, se alcanza manual para proveedores para el envío de ofertas electrónicas, el estado de la oferta debe ser **ENVIADO – VALIDO** a efectos de que esta pueda ser considerada por la entidad pública convocante (...)

Por lo manifestado por el OSCE, la oferta del CONSORCIO LAS ARENAS, no se considera oferta valida, en ese sentido, las ofertas validas se encuentran en el reporte de presentación de ofertas, según se detalla a continuación:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nomenclatura : CP-SM-16-2024-MTC/10-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA LOS BALNEARIOS DE HUANCHACO, BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE HUANCHACO			
20608163710	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO	03/04/2025	20:13:39	Electronico
20494508932	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	03/04/2025	20:55:39	Electronico
20600370325	CONSORCIO LA LIBERTAD	03/04/2025	23:28:37	Electronico
20604450099	CONSORCIO ROCA FUERTE	03/04/2025	23:55:02	Electronico
20561186325	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	03/04/2025	23:55:38	Electronico
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO BUENOS AIRES			
20608163710	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO	03/04/2025	20:13:39	Electronico
20494508932	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	03/04/2025	20:55:39	Electronico
20600370325	CONSORCIO LA LIBERTAD	03/04/2025	23:28:37	Electronico
20604450099	CONSORCIO ROCA FUERTE	03/04/2025	23:55:02	Electronico
20561186325	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	03/04/2025	23:55:38	Electronico
3	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)			
20608163710	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO	03/04/2025	20:13:39	Electronico
20494508932	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	03/04/2025	20:55:39	Electronico
20600370325	CONSORCIO LA LIBERTAD	03/04/2025	23:28:37	Electronico
20604450099	CONSORCIO ROCA FUERTE	03/04/2025	23:55:02	Electronico
20561186325	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	03/04/2025	23:55:38	Electronico

Imágenes de la consola del SEACE

FUENTE: SEACE

- 1.6 Mediante Acta de declaratoria de Desierto, de fecha 15 de abril de 2025, el Comité Selección realizo la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

ADMISIÓN DE OFERTAS

El Comité de Selección procedió a verificar si las Ofertas presentadas por los postores al procedimiento de selección cumplen con presentar la documentación requerida (...), según el detalle siguiente:

ITEM N° 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE HUANCHACO

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAKS.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.
2. El postor: REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932, de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

*De la revisión efectuada a la oferta económica del postor se ha podido evidenciar en folio 29 que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:
* En el ítem 03.07 Suministro e Instalación de Tubería TMC Φ36" de Drenaje, el postor oferta el "Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje", sin establecer la medida consignadas en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.*

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida establecida como medida mínima. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuál es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

Por los motivos expuestos, no se admite la oferta

3. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.

4. El postor: CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la oferta económica del postor en folio 47 se ha podido evidenciar que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:

** En el ítem 03.06 Suministro y Colocación de Geotextil No Tejido 200Gr/m2, el postor oferta el "Suministro y Colocación de Geotextil" sin establecer la medida establecida en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.*

** En el ítem 03.07 Suministro e Instalación de Tubería TMC Φ36" de Drenaje, el postor oferta el "Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje" sin establecer la medida consignadas en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.*

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida establecida como medida mínima. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuál es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

5. El postor: CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JVV GROUP S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la promesa formal del consorcio del postor, se ha podido evidenciar que, el documento no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, al no fijar el domicilio común del consorcio, así también, la misma directiva dispone que el contenido mínimo de la promesa formal del consorcio no es subsanable, razón por la cual, no se admite la oferta.

En ese sentido, solicitar la subsanación de la firma y la legalización de la firma no resulta procedente.

ITEM N° 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO BUENOS AIRES

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.

2. El postor: REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932, de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la oferta económica del postor se ha podido evidenciar en folio 30 que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:

* En el ítem 4.04 Suministro y Colocación de Geomalla Biaxial de 20*20 kn/m, el postor oferta el " Suministro y Colocación de Geotextil", cambiando la característica y no consignar la medida según las integradas, el cual difiere del requerimiento mínimo.

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida y característica distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida y característica establecida como lo mínimo solicitado. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuáles es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

Por los motivos expuestos, no se admite la oferta

3. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.

4. El postor: CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la oferta económica del postor en folio 48 al 49 se ha podido evidenciar que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:

** En el ítem 4.04 Suministro y Colocación de Geomalla Biaxial de 20*20 kn/m, el postor oferta el " Suministro y Colocación de Geotextil " sin establecer la característica y medida establecida en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.*

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida y característica distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida y característica establecida como lo mínimo solicitado. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuál es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

5. El postor: CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JWW GROUP S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la promesa formal del consorcio del postor, se ha podido evidenciar que, el documento no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, al no fijar el domicilio común del consorcio, así también, la misma directiva dispone que el contenido mínimo de la promesa formal del consorcio no es subsanable, razón por la cual, no se admite la oferta.

En ese sentido, solicitar la subsanación de la firma y la legalización de la firma no resulta procedente.

ITEM N° 3 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAKS.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.

2. El postor: REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932, de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la oferta económica del postor se ha podido evidenciar en folio 31 que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:

** En el ítem 3.05 Suministro e Instalación de Tubería TMC Φ36" de Drenaje, el postor oferta el "Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje", sin establecer la medida consignadas en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.*

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida establecida como medida mínima. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuál es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

Por los motivos expuestos, no se admite la oferta

3. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es ADMITIDA.

4. El postor: CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la oferta económica del postor en folio 47 se ha podido evidenciar que el documento que contiene la oferta económica no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, según detalle siguiente:

* En el ítem 3.05 Suministro e Instalación de Tubería TMC Φ36" de Drenaje, el postor oferta el "Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje" sin establecer la medida consignadas en las bases integradas, el cual difiere de lo solicitado.

En esa misma línea, eventualmente el postor podría indicar en la ejecución que su oferta es una medida distinta sin cumplir el requerimiento mínimo y no la medida establecida como medida mínima. Por tanto, este colegiado señala que no tiene certeza cuál es el real alcance de la oferta por lo que no podemos interpretar la oferta del postor, por ende, estos errores en la oferta del postor altera el alcance de su oferta.

Asimismo, según el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la LCE dispone "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación...", en este contexto normativo, no cabe solicitar la subsanación del documento que contiene el precio ofertado, considerando que no se requiere subsanar la foliación o la rúbrica, además, suprimir las características de la tubería altera el contenido esencial de la oferta.

Sin perjuicio de lo mencionado, con el objeto que los postores no tengan inconvenientes en la digitación de la oferta económica, este colegiado adjunto en formato Excel la estructura de costos, para que el postor pueda formular su oferta económica sin errores o deficiencias. Por esta razón, es que se considera de exclusiva responsabilidad de postor la formulación deficiente de su oferta económica.

5. El postor: CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JWW GROUP S.R.L.), de la revisión realizada se evidencia que su oferta no contiene lo mínimo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas en concordancia con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LCE, motivo por el cual, la oferta es NO ADMITIDA, según detalle siguiente:

De la revisión efectuada a la promesa formal del consorcio del postor, se ha podido evidenciar que, el documento no cumple con los requerimientos mínimos establecidos en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, al no fijar el domicilio común del consorcio, así también, la misma directiva dispone que el contenido mínimo de la promesa formal del consorcio no es subsanable, razón por la cual, no se admite la oferta.

En ese sentido, solicitar la subsanación de la firma y la legalización de la firma no resulta procedente.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Para tal caso, se adjunta el Anexo N° 1.

ADMISIÓN ANEXO N° 01

ANEXO N° 01 CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS CONCURSO PÚBLICO N° 016-2024-MTC/10 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA LOS BALNEARIOS DE HUANCHACO, BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)								
ITEM N° 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE HUANCHACO								
N°	POSTORES	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA						
		a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo M° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo M° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (...). (Anexo M° 3)	e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo M° 4)	f) Promesa de concurrencia (...). (Anexo M° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo M° 6.
1	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CUMPLE folio 5	CUMPLE folio 9 al 11 folio 24 al 27	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42	CUMPLE folio 44 al 48	CUMPLE folio 50 al 51 ADMITIDO
2	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932	CUMPLE folio 2	CUMPLE folio 10 al 14	CUMPLE folio 17	CUMPLE folio 21	CUMPLE folio 25	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE folio 29 NO ADMITIDO
3	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	CUMPLE folio 8	CUMPLE folio 11 al 15 folio 19 al 25	CUMPLE folio 30	CUMPLE folio 32	CUMPLE folio 34	CUMPLE folio 36 al 39	CUMPLE folio 41 ADMITIDO
4	CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC)	CUMPLE folio 7	CUMPLE folio 14 al 17 folio 22 al 26 folio 30 al 33	CUMPLE folio 36	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42 al 45	NO CUMPLE folio 47 NO ADMITIDO
5	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JVV GROUP S.R.L.)	CUMPLE folio 3	CUMPLE folio 6 al 16	CUMPLE folio 21	CUMPLE folio 23	CUMPLE folio 25	NO CUMPLE folio 29 al 30	CUMPLE folio 32 al 33 NO ADMITIDO

ITEM N° 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO BUENOS AIRES								
N°	POSTORES	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA						
		a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo M° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo M° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (...). (Anexo M° 3)	e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo M° 4)	f) Promesa de concurrencia (...). (Anexo M° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo M° 6.
1	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CUMPLE folio 5	CUMPLE folio 9 al 11 folio 24 al 27	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42	CUMPLE folio 44 al 48	CUMPLE folio 50 al 51 ADMITIDO
2	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932	CUMPLE folio 2	CUMPLE folio 10 al 14	CUMPLE folio 16	CUMPLE folio 22	CUMPLE folio 26	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE folio 30 NO ADMITIDO
3	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	CUMPLE folio 8	CUMPLE folio 11 al 15 folio 19 al 25	CUMPLE folio 30	CUMPLE folio 32	CUMPLE folio 34	CUMPLE folio 36 al 39	CUMPLE folio 41 ADMITIDO
4	CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC)	CUMPLE folio 7	CUMPLE folio 14 al 17 folio 22 al 26 folio 30 al 33	CUMPLE folio 36	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42 al 46	NO CUMPLE folio 48 al 49 NO ADMITIDO
5	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JVV GROUP S.R.L.)	CUMPLE folio 3	CUMPLE folio 6 al 16	CUMPLE folio 21	CUMPLE folio 23	CUMPLE folio 27	NO CUMPLE folio 29 al 30	CUMPLE folio 34 al 35 NO ADMITIDO

ITEM N° 3 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)								
N°	POSTORES	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA						
		a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo M° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo M° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (...). (Anexo M° 3)	e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo M° 4)	f) Promesa de concurrencia (...). (Anexo M° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo M° 6.
1	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CUMPLE folio 5	CUMPLE folio 9 al 11 folio 24 al 27	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42	CUMPLE folio 44 al 48	CUMPLE folio 50 al 51 ADMITIDO
2	REYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - RUC: 20494508932	CUMPLE folio 2	CUMPLE folio 10 al 14	CUMPLE folio 19	CUMPLE folio 23	CUMPLE folio 27	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE folio 31 NO ADMITIDO
3	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	CUMPLE folio 8	CUMPLE folio 11 al 15 folio 19 al 25	CUMPLE folio 30	CUMPLE folio 32	CUMPLE folio 34	CUMPLE folio 36 al 39	CUMPLE folio 41 ADMITIDO
4	CONSORCIO ROCA FUERTE (20604450099 GUEVARA CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20529465140 CODIMSUR INGENIEROS S.R.L. - 20495675611 JF CONSTRUCTORES SAC)	CUMPLE folio 7	CUMPLE folio 14 al 17 folio 22 al 26 folio 30 al 33	CUMPLE folio 36	CUMPLE folio 38	CUMPLE folio 40	CUMPLE folio 42 al 46	NO CUMPLE folio 48 al 49 NO ADMITIDO
5	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (20561186325 CONSULTORIAS Y PROYECTOS A & C S.A.C. - 20549508881 JVV GROUP S.R.L.)	CUMPLE folio 3	CUMPLE folio 6 al 16	CUMPLE folio 21	CUMPLE folio 23	CUMPLE folio 27	NO CUMPLE folio 29 al 30	CUMPLE folio 36 al 37 NO ADMITIDO

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

De conformidad con el artículo 75 del RLCE, el Comité de Selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. (...):

ITEM N° 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE HUANCHACO

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), en primer lugar de orden de prelación, de la calificación de la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de calificación por lo que su oferta es DESCALIFICADA, según detalle siguiente:



En folio 55 el postor presenta el compromiso de alquiler, con los equipos siguientes:

- EXCAVADORA SOBRE DRUGAS MARCA: KOMATZU, MODELO: PC210LC-6K, SERIE: K33146, este no precisa la característica SOBRE ORUGAS 1.1-2.75 Y3
- TACTOR SOBRE DRUGAS DGT MARCA: CATERPILAR, SERIE: PEZ0506, MOTOR: THY06914 DEL 2014, este no precisa la característica SOBRE ORUGAS 190-240 CV

En folio 61 el postor presenta el compromiso de compra-venta, con los equipos siguientes:

- RODILLO AUTO PROPULSADO 11-12 TONELADAS, este no precisa la característica que sea LISO VIBRATORIO.

Por lo mencionado, estos equipos al no haber sido referenciadas las características mínimas solicitadas y con la competencia de este colegiado de evaluar solo los documentos presentados, no podría tener la certeza que los equipos ofertados cumplen con los requerimientos mínimos desnaturalizando el alcance de la oferta y ocurrido no cabe la subsanación.

Capacitación del Personal

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 69 presenta el DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADEMICAS, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 73 al 77, ha presentado las capacitaciones acreditando horas académicas, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

Experiencia del Coordinador del Servicio

En folio 83 el certificado de trabajo precisa "ha laborado en Minera Yanacocha SRL, desde 5 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2016, **siendo su última posición en el departamento de PROYECTOS CONGA desempeñándose como SUPERVISOR**, en la: Construcción de Obras Hidráulicas Diversas y Construcción de Cabezales enrocados", como se puede evidenciar el personal clave propuesto ha desempeñado el cargo de SUPERVISOR en su última posición, del cual no se puede tener certeza el tiempo que laboro solo en el cargo de SUPERVISOR, al no tener más elementos de juicio respecto al tiempo laborado como supervisor o el requerimiento mínimo solicitado, no cumple con la experiencia mínima.

El certificado de trabajo en folio 82 acredita 00 años 01 mes 17 días, siendo el requerimiento mínimo 05 años, en la experiencia del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio no cumple con el requerimiento mínimo.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato de folio 93 al 100 y el Acta de Recepción y Conformidad en folio 106 al 107 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el Acta de Recepción y Conformidad no cumple con lo mínimo solicitado considerando que no han establecido cual es el monto total ejecutado del servicio, en ese sentido, este colegiado no tiene la certeza del monto que ha sido realmente ejecutado y no teniendo más elementos de juicio, la experiencia presentada no cumple con la formalidad de acreditación de las bases integradas

2. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), en **segundo lugar** de orden de prelación, de la calificación de la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de calificación por lo que su oferta es DESCALIFICADA, según detalle siguiente:

Capacitación del Personal

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 48 al 49 presenta el DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADEMICAS, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 69 al 76, ha presentado las capacitaciones acreditando horas académicas, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

Experiencia del Ingeniero Coordinador del Servicio

El certificado en folio 50 data de 1995 experiencia que excede los 25 años, esta experiencia no cumple con el requerimiento mínimo de las bases integradas.

El certificado en folio 51 corresponde a la supervisión de una obra de infraestructura de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 52 corresponde a la supervisión de una obra de irrigación, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 55 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 56 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 57 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 58 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 59 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 60 corresponde como residente de obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

Se ha considerado los certificados en folio 53 y 54, los que sumados hacen un tiempo de experiencia de 01 año 01 mes 11 días, motivo por el cual, no cumple con el requerimiento mínimo considerando que, el tiempo de experiencia mínimo requerido para el Ingeniero Coordinador del Servicio es 5 años.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato en folio 80 al 88, además, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio en folio 89 al 106 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio no cumple con lo mínimo solicitado para acreditar como la conformidad o constancia de prestación, según se ha requerido en las bases integradas.

Asimismo, el objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder desgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.

El postor presenta un contrato en folio 108 al 114, cuyo objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder desgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.

ITEM N° 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADOS PARA EL BALNEARIO BUENOS AIRES

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), en **primer lugar** de orden de prelación, de la calificación



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

de la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de calificación por lo que su oferta es DESCALIFICADA, según detalle siguiente:

En folio 55 el postor presenta el compromiso de alquiler, con los equipos siguientes:

- EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MARCA: HYUNDAI DE 270 HP, este no precisa la característica 1.1-2.75 Y3

En folio 57 el postor presenta el compromiso de alquiler, con los equipos siguientes:

- RODILLO AUTO PROPULSADO DE 110 HP, este no precisa la característica que sea liso vibratorio DE 10-12 TON.

En folio 59 el postor presenta el compromiso de alquiler, con los equipos siguientes:

- TACTOR SOBRE ORUGAS TIPO D6 DE 210 HP, este no precisa la característica de 190-240 CV

Por lo mencionado, estos equipos al no haber sido referenciadas las características mínimas solicitadas y con la competencia de este colegiado de evaluar solo los documentos presentados, no podría tener la certeza que los equipos ofertados cumplen con los requerimientos mínimos desnaturalizando el alcance de la oferta y ocurrido no cabe la subsanación.

Capacitación del Personal

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 67 presenta el DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADÉMICAS, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 71 al 75, ha presentado las capacitaciones acreditando horas académicas, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

Experiencia del Coordinador del Servicio

En folio 81 el certificado de trabajo precisa "ha laborado en Minera Yanacocha SRL, desde 5 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2016, siendo su última posición en el departamento de PROYECTOS CONGA desempeñándose como SUPERVISOR, en la: Construcción de Obras Hidráulicas Diversas y Construcción de Cabezales enrocados", como se puede evidenciar el personal clave propuesto ha desempeñado el cargo de SUPERVISOR en su última posición, del cual no se puede tener certeza el tiempo que laboro solo en el cargo de SUPERVISOR, al no tener más elementos de juicio respecto al tiempo laborado como supervisor o el requerimiento mínimo solicitado, no cumple con la experiencia mínima.

El certificado de trabajo en folio 80 acredita 00 años 01 mes 17 días, siendo el requerimiento mínimo 05 años, en la experiencia del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio no cumple con el requerimiento mínimo.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato de folio 91 al 98 y el Acta de Recepción y Conformidad en folio 104 al 105 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el Acta de Recepción y Conformidad no cumple con lo mínimo solicitado considerando que no han consignado el monto total ejecutado del servicio, en ese sentido, este colegiado no tiene la certeza del monto que ha sido realmente ejecutado y no teniendo más elementos de juicio, la experiencia presentada no cumple con la formalidad de acreditación de las bases integradas

2. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), en **segundo lugar** de orden de prelación, de la calificación de la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de calificación por lo que su oferta es DESCALIFICADA, según detalle siguiente:

Capacitación del Personal



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Comité de
Selección**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 48 al 49 presenta el DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADÉMICAS, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 67 al 71, ha presentado las capacitaciones acreditando horas académicas, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

Experiencia del Ingeniero Coordinador del Servicio

El certificado en folio 50 data de 1995 experiencia que excede los 25 años, esta experiencia no cumple con el requerimiento mínimo de las bases integradas.

El certificado en folio 51 corresponde a la supervisión de una obra de infraestructura de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 52 corresponde a la supervisión de una obra de irrigación, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 55 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 56 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 57 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 58 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 59 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 60 corresponde como residente de obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

Se ha considerado los certificados en folio 53 y 54, los que sumados hacen un tiempo de experiencia de 01 año 01 mes 11 días, motivo por el cual, no cumple con el requerimiento mínimo considerando que, el tiempo de experiencia mínimo requerido para el Ingeniero Coordinador del Servicio es 5 años.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato en folio 86 al 94, además, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio en folio 95 al 112 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio no cumple con lo mínimo solicitado para acreditar la conformidad o constancia de prestación, según se ha requerido en las bases integradas.

Asimismo, el objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder disgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.

El postor presenta un contrato en folio 114 al 120, cuyo objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder disgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.

ITEM N° 3 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1. El postor: CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.), en **primer lugar** de orden de prelación, de la calificación de la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de la calificación por lo que su oferta es DESCALIFICADA, según detalle siguiente:

En folio 55 el postor presenta el compromiso de compra - venta, con los equipos siguientes:

- EXCAVADORA SOBRE ORUGA, este no precisa la característica 1.1-2.75 Y3 10.

En folio 59 el postor presenta el compromiso de compra - venta, con los equipos siguientes:

- RODILLO AUTO PROPULSADO DE 11-12 toneladas de 110 HP, este no precisa la característica que sea liso vibratorio.

En folio 61 el postor presenta el compromiso de alquiler, con los equipos siguientes:

- TACTOR SOBRE ORUGAS TIPO D6 DE 210 HP, este no precisa la característica de 190-240 CV

Por lo mencionado estos equipos no han sido referenciadas las características mínimas solicitadas y con la competencia de este colegiado de evaluar solo los documentos presentados, no podría tener la certeza que los equipos ofertados cumplen con los requerimientos mínimos desnaturalizando el alcance de la oferta y ocurrido no cabe la subsanación.

Capacitación del Personal

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 71 presenta el DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADÉMICAS, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 75 al 79, ha presentado las capacitaciones acreditando horas académicas, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

Experiencia del Coordinador del Servicio

En folio 85 el certificado de trabajo precisa "ha laborado en Minera Yanacocha SRL, desde 5 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2016, siendo su última posición en el departamento de PROYECTOS CONGA desempeñándose como SUPERVISOR, en la: Construcción de Obras Hidráulicas Diversas y Construcción de Cabezales enrocados", como se puede evidenciar el personal clave propuesto ha desempeñado el cargo de SUPERVISOR en su última posición, del cual no se puede tener certeza el tiempo que laboro solo en el cargo de SUPERVISOR, al no tener más elementos de juicio respecto al tiempo laborado como supervisor o el requerimiento mínimo solicitado, no cumple con la experiencia mínima.

El certificado de trabajo en folio 84 acredita 00 años 01 mes 17 días, siendo el requerimiento mínimo 05 años, en la experiencia del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio no cumple con el requerimiento mínimo.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato de folio 95 al 102 y el Acta de Recepción y Conformidad en folio 108 al 109 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el Acta de Recepción y Conformidad no cumple con lo mínimo solicitado considerando que no han establecido cual es el monto total ejecutado del servicio, en ese sentido, este colegiado no tiene la certeza del monto que ha sido realmente ejecutado y no teniendo más elementos de juicio, la experiencia presentada no cumple con la formalidad de acreditación de las bases integradas

2. El postor: CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.), en **segundo lugar** de orden de prelación, de la calificación de



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

la documentación presentada por el postor se puede indicar que no cumple con todos los requisitos de calificación por lo que su oferta es **DESCALIFICADA**, según detalle siguiente:

Capacitación del Personal

La capacitación del personal clave Ingeniero Coordinador del Servicio en folio 48 al 49 presenta el **DIPLOMADO EN DISEÑO, RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS con 400 HORAS ACADÉMICAS**, al respecto, debemos señalar que, el requerimiento mínimo solicitado corresponde a horas lectivas como se ha determinado en las bases integradas, al incumplir dicho requerimiento no cumple con la capacitación solicitada.

La capacitación del personal clave Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo en folio 66 al 74 los certificados precisan horas académicas, con excepción del certificado en folio 72 el cual consigna horas lectivas, sin embargo, se requiere como mínimo 3 capacitaciones, en ese sentido, al incumplir el requerimiento mínimo no cumple con las capacitaciones solicitadas.

Experiencia del Ingeniero Coordinador del Servicio

El certificado en folio 50 data de 1995 experiencia que excede los 25 años, esta experiencia no cumple con el requerimiento mínimo de las bases integradas.

El certificado en folio 51 corresponde a la supervisión de una obra de infraestructura de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 52 corresponde a la supervisión de una obra de irrigación, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 55 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 56 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 57 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 58 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 59 corresponde como residente de una obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

El certificado en folio 60 corresponde como residente de obra de sistema de riego, el cual no se ha considerado como servicio igual o similar al objeto de la convocatoria.

Se ha considerado los certificados en folio 53 y 54, los que sumados hacen un tiempo de experiencia de 01 año 01 mes 11 días, motivo por el cual, no cumple con el requerimiento mínimo considerando que, el tiempo de experiencia mínimo requerido para el Ingeniero Coordinador del Servicio es 5 años.

Experiencia del Postor

El postor presenta un contrato en folio 85 al 93, además, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio en folio 94 al 111 para acreditar la experiencia del postor, sin embargo, el acta de inicio, informe de la entidad donde se designa el comité de recepción y el Acta de Recepción del servicio no cumple con lo mínimo solicitado para acreditar la conformidad o constancia de prestación, según se ha requerido en las bases integradas. Asimismo, el objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder disgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.

El postor presenta un contrato en folio 113 al 119, cuyo objeto del contrato corresponde al servicio de limpieza, descolmatación y conformación de diques, sin embargo, el servicio de limpieza de ríos no se encuentra contemplado como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, al no poder disgregar los montos de cada servicio este colegiado no puede determinar el monto de la experiencia del postor.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





Para tal caso, se adjunta el Anexo N° 3.

ANEXO N° 3 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ITEM N° 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE HUANCHACO		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACION: 1°	ORDEN DE PRELACION: 2°
DESCRIPCION DE CALIFICACION	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 ONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)
ESTADO FINAL DE LA OFERTA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA

ITEM N° 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO BUENOS AIRES		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACION: 1°	ORDEN DE PRELACION: 2°
DESCRIPCION DE CALIFICACION	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 ONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)
ESTADO FINAL DE LA OFERTA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA

ITEM N° 3 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ENROCADO PARA EL BALNEARIO DE LAS DELICIAS (SECTOR TAQUILA)		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACION: 1°	ORDEN DE PRELACION: 2°
DESCRIPCION DE CALIFICACION	CONSORCIO ROCA AZUL TRUJILLO (20608163710 ONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JEMAAK S.A.C. - IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L.)	CONSORCIO LA LIBERTAD (20600370325 INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. - 20607944823 MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)
ESTADO FINAL DE LA OFERTA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA

De la calificación se desprende que, por unanimidad el comité de selección, declaro desierto el procedimiento de selección, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 65.1 del artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra señala:

Artículo 65. Declaración de desierto.

*65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.
(El subrayado es agregado).*

- 1.7 Conociendo los resultados de la Declaratoria del Desierto, por falta de ofertas con estado calificado en el Procedimiento de Selección, con fecha 25 de abril de 2025, mediante correo electrónico institucional, se solicitó a los proveedores que participaron en la Indagación de mercado y a las empresas que se registraron como participantes en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del Procedimiento de Selección, nos indiquen cuales fueron los motivos por los que no presentaron sus ofertas electrónicas en el proceso de selección, otorgándoles como plazo para responder hasta el lunes 28 de abril de 2025.

II. ANÁLISIS:

- 2.1 El presente documento se circunscribe con la finalidad de evaluar las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento de selección y así adoptar las medidas correctivas antes de convocar



nuevamente¹.

- 2.2 En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, es preciso mencionar también que el numeral 43.1 del artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado establece:

Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección.

43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones.
(El subrayado es agregado).

- 2.3 Asimismo, el numeral 44.2 del artículo 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado indica:

Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección

44.1. El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

44.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217.

- 2.4 Así también, el numeral 46.1 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado señala:

Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad.

46.1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. **Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos.** Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.
(El énfasis y el subrayado es agregado).

- 2.5 Por su parte los numerales 65.1 y 65.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indican:

Artículo 65. Declaración de desierto.

65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

65.2. Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o **el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de**

¹ si en caso corresponda

aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE. (El énfasis y el subrayado es agregado).

- 2.6 De la normativa citada en el párrafo anterior, es preciso indicar que la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no han establecido el mecanismo o el procedimiento que se debe utilizar para realizar el informe por medio del cual se justifique y se evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento.
- 2.7 Ante ello, mediante Resolución N° 262-2017-OSCE/PRE de fecha 20.07.2017, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, emitió el Documento de orientación denominado "Formatos para procesos de contratación" mediante el cual, se puede tomar como referencia el esquema y los textos incluidos en dichos Formatos con la finalidad de adecuar la información de las contrataciones según las características y procedimientos establecidos por la Entidad a fin de asegurar la calidad de dicha información y agilizar la circulación de la misma, es así, que como se puede visualizar del **Formato N° 26 "INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO"** en su numeral N° 6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO, nos presenta una relación de acciones a realizar para determinar las causas probables de la declaración de desierto, de un Procedimiento de Selección, de acuerdo a lo siguiente:

FORMATO N° 26		
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO		
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:	
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el <u>estudio de mercado</u> comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como <u>participantes en el procedimiento</u> comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	
6.5	Otras[6]

- 2.8 Como se puede apreciar de la imagen anterior el Formato N° 26 – Informe de análisis de declaración de desierto, nos da pautas para determinar las causas probables de la declaración de desierto, entre ellas: **solicitar a los proveedores que participaron en el estudio de mercado** comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección y solicitar a los **proveedores registrados como participantes en el procedimiento** comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas. (el énfasis y subrayado es agregado).



- 2.9 Habiendo analizado el cuerpo normativo, corresponde mencionar que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo verificar si del informe que analiza los motivos que generaron la declaratoria de desierto del Procedimiento de Selección Concurso Público 016-2024-MTC/10, resulta necesario efectuar algún ajuste en los Términos de Referencia. De no presentarse esta situación, deberán mantenerse dichos requisitos establecidos en los referidos TDR.
- 2.10 En ese sentido, conociendo los resultados de la Declaratoria del Desierto, por falta de ofertas con estado calificado en el Procedimiento de Selección; con el fin de conocer las causales que no permitieron la conclusión del Procedimiento de Selección, con fecha 25 de abril de 2025, mediante correo electrónico institucional, se solicitó a los proveedores que participaron en la Indagación de mercado y a las empresas que se registraron como participantes en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del Procedimiento de Selección, nos indiquen cuales fueron los motivos por los cuales no le permitieron presentar su oferta electrónica o en los casos que no cumplieron con los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas, otorgándoles como plazo para responder hasta el día lunes 28 de abril de 2025.
- 2.11 En atención a lo solicitado, mediante correos electrónicos respondieron las siguientes cuatro (04) empresas:

1. CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<caldinasac@gmail.com> (26 de abril de 2025, 12:41)

*Buenas tardes,
Con respecto a la experiencia del personal solicitado no cumplimos.*

Gracias.

DINA HIDALGO ARIAS
GERENTE GENERAL
caldinasac@gmail.com

2. JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<admi.ofrc@gmail.com> (28 de abril de 2025, 14:51)

Con Referencia a lo solicitado porque no pudimos presentar nuestra oferta al CP N° 016-2024-MTC/10

es indicarle que nuestra representada cuenta con toda la experiencia, el plantel tecnico y maquinarias para realizar dicho servicio el cual si contábamos con la oferta para su presentación pero el sistema de inter y luz tubo problemas el cual no nos permitio subir nuestra oferta y que sea evaluada por que si cayo en desierto nos presentaremos o por otro lado ya que nos encontramos en emergencia por lluvias podrian invitarnos a presentarnos

Quedo atento

atentamente
SANTOS ALFREDO RAMOS GARCIA
GERENTE GENERAL DE JUCABA SAC
TELEFONO 913471875

3. ATIX CONSTRUCTORES S.A.C.

<paulbriceguerrero@hotmail.com> (29 de abril de 2025, 09:38)





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Comité de
Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Buenos días, estamos interesados en participar en esta licitación, tanto así que hemos participado con otra empresa con el CONSORCIO ARENAS, pero por un error del que formuló una propuesta lo dejo en bandeja de no enviado., queríamos participar en los otros dos ítems, lo que solicitamos para poder participar es:

- a) Eliminar la capacitación de ambos profesionales, colocar residencia en un ingeniero residente es redundante en su profesión*
- b) que los profesionales tengan experiencia en Obras Hidráulicas en general tanto supervisión como ejecución*
- C) para mayor seguridad de la entidad que la empresa tenga la experiencia y pericia eleve la experiencia del postor en Descolmatación y obras Hidráulicas como canales, diques, reservorio a 15 millones*

Atentamente

PAUL H. BRICEÑO GUERRERO
CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS
Telef. Movistar 963 - 333 136

Es preciso indicar, que la empresa DGP EARTH S.A.C. - DGPE S.A.C., emitió respuesta fuera de plazo, no obstante, con el fin de tener mayor pluralidad de respuestas que puedan **justificar y evaluar las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento**, se tomara en cuenta en el presente informe lo vertido por el participante con el fin de que se pueda adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente, de corresponder.

4. DGP EARTH S.A.C. - DGPE S.A.C.

<pablodelaflor@dgp.com.pe> (30 de abril de 2025, 11:04)

Estimados Señores

Somos una empresa con gran experiencia en Defensas Costeras de Orilla, habiendo concluido importantes trabajos el año pasado para el Mega Puerto de Chancay y podemos comentar que el diseño planteado por el MTC respecto a la licitación de los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias no es el más adecuado y traerá colaterales de tipo social en todo momento durante la ejecución de la obra, así también, revisando nuestros precios unitarios con la experiencia de trabajar en áreas públicas de Chancay, no cubrimos nuestros costos con la propuesta que el MTC espera.

Esperando que haya oportunidad de que revaloren la propuesta técnica y la económica, valoraremos el presentarnos nuevamente.

Agradeciendo su atención

Slds

Arqto. Pablo de la Flor B.
Reg. Colegio de Arquitectos del Perú N° 2064

DGP Earth S.A.C.
Exclusive agents for Geotube®
"TenCate Geosynthetics Americas"
"Solmax" in Peru

Cell (+51) 993 505 927
pablodelaflor@dgp.com.pe

2.12 **Respecto al análisis de las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento de selección, podemos mencionar las siguientes:**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





- a) El motivo principal radica en la ausencia de ofertas electrónicas con estado calificado, es decir que, tres (03) ofertas fueron no admitidas de las cinco (05) ofertas presentadas; en el procedimiento de selección, solo dos ofertas pasaron a la etapa de calificación, siendo en la misma etapa descalificadas, por los motivos señalados en el numeral 1.6 del presente informe.
- b) Asimismo, los postores no tuvieron la diligencia de presentar la oferta de acuerdo a las condiciones y requisitos de calificación establecidos en las bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.
- c) Por otro lado, cuatro (04) empresas respondieron a la solicitud de indicar el por qué, no presentaron oferta, señalando las causas por las cuales no presentaron sus ofertas electrónicas, de acuerdo al siguiente resumen:
 - 1. Con respecto a la experiencia del personal solicitado no cumplimos².
 - 2. El sistema de inter y luz tuvo problemas el cual no nos permitió subir nuestra oferta³.
 - 3. Eliminar la capacitación de ambos profesionales, colocar residencia en un ingeniero residente es redundante en su profesión⁴.
 - 4. Que los profesionales tengan experiencia en Obras Hidráulicas en general tanto supervisión como ejecución⁵.
 - 5. Para mayor seguridad de la entidad que la empresa tenga la experiencia y pericia eleve la experiencia del postor en Descolmatación y obras Hidráulicas como canales, diques, reservorio a 15 millones⁶.
 - 6. El diseño planteado por el MTC respecto a la licitación de los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias no es el más adecuado y traerá colaterales de tipo social en todo momento durante la ejecución de la obra⁷.
 - 7. Así también, revisando nuestros precios unitarios con la experiencia de trabajar en áreas públicas de Chancay, no cubrimos nuestros costos con la propuesta que el MTC espera⁸.

III. CONCLUSIONES:

- 3.1 Se concluye que la declaratoria de desierto del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 016-2024-MTC/10, cuyo objeto es la Contratación del servicio de Mantenimiento y colocación de enrocado para los Balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y las Delicias (Sector Taquila)", fue motivada por la falta de diligencia por parte de los postores, al momento de presentar sus ofertas, las cuales debieron estar de acuerdo a las condiciones y requisitos de calificación establecidos en las bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

² CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

³ JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

⁴ ATIX CONSTRUCTORES S.A.C.

⁵ ATIX CONSTRUCTORES S.A.C.

⁶ ATIX CONSTRUCTORES S.A.C.

⁷ DGP EARTH S.A.C. - DGPE S.A.C.

⁸ DGP EARTH S.A.C. - DGPE S.A.C.





IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda solicitar al área usuaria, confirmar si PERSISTE la necesidad de continuar con la contratación del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 016-2024-MTC/10.
- 4.2 En caso de persistir la necesidad de contratación, el área usuaria, en base a lo señalado en el presente informe, deberá evaluar lo manifestado por el comité de selección según lo señalado en el numeral 1.6 del mismo. Asimismo, evaluar las razones expuestas por los participantes, según lo expuesto en el numeral 2.12 del presente informe, debiendo tomar las medidas correctivas necesarias respecto a las causas que motivaron el desierto, antes de convocar nuevamente el procedimiento de selección.

Atentamente;



Firmado digitalmente por:
RIOS GONZALES Juan
Beuterio FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 17:09:30-0500

JUAN ELEUTERIO RIOS GONZALES

Primer Miembro Titular



Firmado digitalmente por CRUZ
PACHECO Giuliano Saul FAU
20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.05.2025 16:31:01 -05:00

GIULIANO SAUL CRUZ PACHECO

Presidente Titular



Firmado digitalmente por:
CASALLO MORATILLO Gloria
Digna FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 16:51:39-0500

GLORIA DIGNA CASALLO MORATILLO

Segundo Miembro Titular

