

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION
Nomenclatura :	AS-SM-4-2025-CS-MDO/LC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SECADO TIPO MARQUESINA PARA EL PROYECTO (0109) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ DE ESPECIALIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PIONEROS DE PINTOBAMBA BAJA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y REGION CUSCO.

Ruc/código :	20527968578	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	NL CONSULTORES EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De lo consignado en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal B.3.2 CAPACITACIÓN del personal 02; se viene solicitando:

¿ Curso y/o capacitación en trabajos de altura con un mínimo de 110 horas

¿ Curso y/o capacitación en trabajos de caliente con un mínimo de 110 horas

La cantidad de 110 horas que se viene requiriendo en cursos y/o capacitaciones en altura y caliente son horas excesivas para el tipo de trabajo de infraestructura, siendo básicamente la construcción de módulos de secado de tipo Marquesina de 4M x6M. Dicha exigencia restringente la participación de más postores contraviniendo los principios de pluralidad y oportunidad que rigen en la ley de contrataciones del estado, en ese sentido este hecho puede configurar como una posible orientación hacia solo un postor, por lo que se solicita al comité de selección la amplia pluralidad.

Por las razones técnicas expuestas SOLICITO se disminuya de 110 horas a 60 horas de capacitación en trabajos de altura y caliente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando un enfoque en la seguridad y la prevención de riesgos, la ejecución de trabajos en altura y caliente representa un riesgo elevado para la integridad física del personal. Las 110 horas de capacitación están alineadas con buenas prácticas de seguridad ocupacional, y buscan garantizar que el personal esté plenamente calificado para prevenir accidentes y manejar emergencias. Así mismo, si bien la construcción de marquesinas parece una labor sencilla, incluye operaciones en altura, manipulación de estructuras metálicas y posible uso de herramientas o procesos de soldadura, corte o calor, lo cual clasifica la tarea como de alto riesgo según matrices IPER. Mantener las 110 horas permite asegurar que el personal clave posea el conocimiento y la capacidad técnica necesarios para construir módulos que se ajusten a las necesidades específicas requeridas, a la vez evitando la posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales. Por esta razón, se mantiene los requisitos del literal B.3.2 CAPACITACION del personal 02, como un criterio fundamental para la evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-CS-MDO/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SECADO TIPO MARQUESINA PARA EL PROYECTO (0109) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ DE ESPECIALIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PIONEROS DE PINTOBAMBA BAJA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y REGION CUSCO.

Ruc/código :	20527968578	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	NL CONSULTORES EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:16:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De lo consignado en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal ¿C¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se viene requiriendo como servicios similares a:
¿ Módulos de secado tipo marquesina que incluya bandeja de pesera de secado, módulo de secado solares para café con bandejas corredizas y de estructura metálica.
SOLICITO que la experiencia en servicios similares se amplie en actividades y/o servicios de instalación de techos con estructura metálica, instalación de cercos perimétricos metálicos, dado que tienen igual proceso constructivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera que la experiencia específica en servicios de construccion de módulos de secado tipo marquesina que incluya bandeja de pesera de secado, módulo de secado solares para café con bandejas corredizas y de estructura metálica, es crucial para asegurar que la infraestructura a construir cumpla con las expectativas técnicas solicitadas. La especialización en la construccion de estos modulos garantiza que el postor posea el conocimiento y la capacidad técnica necesarios para construir modulos que se ajusten a las necesidades específicas requeridas. Por esta razón, se mantiene la exigencia de experiencia directa en servicios de construccion de módulos de secado tipo marquesina que incluya bandeja de pesera de secado, módulo de secado solares para café con bandejas corredizas y de estructura metálica como un criterio fundamental para la evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null