

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código : 20602157912

Fecha de envío : 09/01/2025

Nombre o Razón social : ATLANTIC MEDIC PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:11:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

.SUMINISTRO INTEGRAL E INSTALACION DE REPUESTOS, PARTES, COMPONENTES Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DETALLADOS EN ANEXO 1. ¿SE REFIERE incluir el cambio de MICRO CAMARA CCD en todos los equipos en cobertura (33 equipos)?

La cantidad, de equipos que van ha requerir el cambio de micro cámara CCD, no es posible determinar con exactitud, este repuesto esta valorizado más o menos en 8 mil dólares, por lo cual costear el cambio de los 33 equipos que no se lleguen a ejecutar sobre valorará el servicio.

Por ello se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar el cambio de 5 micro cámara CCD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 12.1

Literal: .

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado, artículo 3, inciso c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente observación; teniendo en cuenta la impresivilidad de la falla y el diagnóstico técnico que confirma que este componente es irreparable; se determina como obligatorio el cambio de 6 micro cámaras CCD. Esta medida tiene como objetivo garantizar el optimo funcionamiento del endoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Será obligatorio el cambio de 6 micro cámaras CCD.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código :	20602157912	Fecha de envío :	09/01/2025
Nombre o Razón social :	ATLANTIC MEDIC PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:11:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

E) Cambio de partes, piezas y/o accesorios (suministrados e instalados a costo del contratista), SE REFIERE incluir el cambio de MICRO CAMARA CCD en todos los equipos en cobertura (33 equipos)?

La cantidad, de equipos que van ha requerir el cambio de micro cámara CCD, no es posible determinar con exactitud, este repuesto esta valorizado más o menos en 8 mil dólares, por lo cual costear el cambio de los 33 equipos que no se lleguen a ejecutar sobre valorará el servicio.

Por ello se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar el cambio de 5 micro cámara CCD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.7 Literal: e Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado, artículo 3, inciso c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente observación; teniendo en cuenta la impresivilidad de la falla y el diagnóstico técnico que confirma que este componente es irreparable; se determina como obligatorio el cambio de 6 micro cámaras CCD. Esta medida tiene como objetivo garantizar el optimo funcionamiento del endoscopio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Será obligatorio el cambio de 6 micro cámaras CCD.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código :	20602157912	Fecha de envío :	09/01/2025
Nombre o Razón social :	ATLANTIC MEDIC PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:11:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los términos de referencia numeral 6.6 Indica: ¿ se apersonará al centro asistencial al centro asistencial para evaluar, diagnosticar y reparar la falla del equipo en un plazo máximo de 03 días calendarios (en caso de no requerir repuestos, partes o componentes)

En el numeral 10.3 indica ¿reparar la falla del equipo en un plazo máximo de 05 días calendarios (en caso de no requerir repuestos, partes o componentes)

Por ello se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria modificar el plazo del numeral 6.6 a 5 días calendarios conforme lo han establecido en el numeral 10.3.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.6 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado, artículo 3, inciso c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación; el plazo máximo para reparar la falla del equipo será de 05 días calendarios (en caso de no requerir repuestos, partes o componentes).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo máximo para reparar la falla del equipo será de 05 días calendarios (en caso de no requerir repuestos, partes o componentes).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	23:46:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se puede apreciar que el numeral 3.10) se precisa que el servicio tendrá una variación del 6%, Solicitamos a la Entidad aclarar dicha variación, además que es preciso señalar que dicha variación debe ser aprobada y coordinada con el contratista, en concordancia al principio de equidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la variación hace referencia a la cantidad de equipos en cobertura; que pueden culminar sus garantías o darse de baja o incorporarse como donaciones de otras redes asistenciales. Por lo que en cualquiera de las circunstancias el contratista esta obligado a coberturar estos equipos hasta un +-6%, sin que ello conlleve costo adicional para EsSalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	23:46:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se puede observar que en el Anexo 1 de Relación de Video Endoscopia se pude ver una variedad de marcas como Pentas y Olympus.

Solicitamos a la Entidad, de acuerdo al Anexo 1 Relación de Equipos de Video Endoscopia dentro de la Cobertura del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, que dicha relación pueda realizarse considerando ítems para los equipos de una misma marca, sabiendo que como proveedores exclusivos nos resulta una limitante realizar mantenimiento a equipos de otras marcas, esto con la finalidad de fomentar la competencia e igualdad de trato entre los postores

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: ANEXO 1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; Los equipos a los cuales se brindará servicio son similares en funcionamiento y características técnicas; por esta razón la entidad por necesidad agrupado estos equipos; considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DE ALTA RESOOLUCION HD DEL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI - RPL

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	23:46:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se puede apreciar que en literal B.4 para la experiencia del personal clave se solicita lo siguiente:

MÍNIMO 5 años en Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos médicos de alta tecnología iguales o similares al objeto de la convocatoria, que será contabilizado a partir de haber obtenido el título profesional del personal clave requerido como INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO.

MÍNIMO 3 años en Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos médicos de alta tecnología iguales o similares al objeto de la convocatoria, que será contabilizado a partir de haber obtenido el título técnico o grado de bachiller del personal clave requerido como TECNICO ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO.

Solicitamos a la Entidad, que de acuerdo al Cap. III, 3.1. Términos de Referencia, 17. Requisitos de Calificación , A.2. Experiencia de personal clave, que el ingeniero responsable deba contar con experiencia de 3 años en el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, debido a que dicha cantidad de tiempo es suficiente para garantizar la calificación de mano de obra necesaria para la reparación de los equipos en referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.4 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; con el fin de promover la libre concurrencia y competencia de proveedores de acepta el tiempo se experiencia mínimo de tres (03) años para el personal clave (ingeniero responsable)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tiempo se experiencia mínimo de tres (03) años para el personal clave (ingeniero responsable)