

# CALCULO DE METRADOS

## MANTENIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLÓN N°25 ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Abril 2024

Item	Descripción	Nº Veces	Dimensiones			Parcial	Total	Unid
			Largo	Ancho	Alto			
3.00	ARQUITECTURA							
3.01	MUROS Y TABIQUES							
3.01.01	REPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MUROS INCLUYE SERVICIO DE SECADO EN MUROS						340.64	m2
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	124.29		124.29	124.29	m2
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	-	62.78		62.78	62.78	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	42.64		42.64	42.64	m2
	Actividad relacionada a la zona 04y05	1.00	-	28.40		28.40	28.40	m2
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	29.07		29.07	29.07	m2
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	53.46		53.46	53.46	m2
3.01.02	REPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN ZOCALOS INCLUYE SERVICIO DE SECADO EN MUROS						111.06	m2
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	57.00		57.00	57.00	m2
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00		54.06		54.06	54.06	m3
3.01.03	TABIQUERÍA DE TERMOPANEL						96.35	m2
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	-	80.22		80.22	80.22	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	7.58		7.58	7.58	m2
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	8.55		8.55	8.55	m2
3.01.04	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD A MURO						535.11	m2
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	114.00		114.00	114.00	m2
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	-	104.64		104.64	104.64	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	50.17		50.17	50.17	m2
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	1.00	-	141.99		141.99	141.99	m2
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	34.20		34.20	34.20	m2
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	90.11		90.11	90.11	m2
3.01.05	TABIQUERÍA DE ALUMINIO Y MELAMINE						16.20	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	16.20		16.20	16.20	m2
3.01.06	TABIQUERÍA DE ALUMINIO Y ACRILICO						5.20	m2
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	5.20		5.20	5.20	m2
3.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
3.02.01	REVESTIMIENTO DE ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES ANTIGUOS MEZCLA A:C 2:1						61.19	m2
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	4.12		4.12	4.12	m2
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	57.07		57.07	57.07	m2
3.02.02	REVESTIMIENTO CON MUROS DE TERMOPANEL (INCLUYE MATERIAL DE MONTAJE Y ACCESORIOS)						63.67	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	50.17		50.17	50.17	m2
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	13.50		13.50	13.50	m2
3.03	PISO Y PAVIMENTO							
3.03.01	PISO DE LOSETA TIPO MOSAICO (según tipo)						289.10	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 01	1.00	71.95	-		71.95	71.95	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 02	1.00	43.27	-		43.27	43.27	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 04y05	1.00	40.26	-		40.26	40.26	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 09 (ayb)	1.00	36.54	-		36.54	36.54	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 10	1.00	97.08			97.08	97.08	m3
3.03.02	PISO DE PORCELANATO DE 60cmX60cm ALTO TRANSITO / ANTIDESLIZANTE						23.18	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Porcelanato en Zona 03	1.00	17.34	-		17.34	17.34	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Porcelanato en Zona 08	1.00	5.84	-		5.84	5.84	m2

3.03.03	PISO PARQUET (Según diseño o tipo)					59.59	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 06y07	1.00	59.59	-	59.59	59.59	m2
3.03.04	PISO DE PORCELANATO ESMALTADO TIPO MADERA DE 20cmX120cm ALTO TRANSITO/ ANTIDESLIZANTE					5.85	0.00
	Suministro e instalacion de porcelanato en Zona 08	1.00	5.84	-	5.85	5.85	
3.03.05	PISO DE PORCELANATO ESMALTADO TIPO MADERA DE 60cmX120cm PARA MURO					34.20	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Porcelanato en Zona 08 (en muro)	1.00	34.20	-	34.20	34.20	m2
3.03.06	REINSTALACION DE LOSETAS TIPO MOSAICO RECUPERADAS					170.35	
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 01	1.00	30.84	-	30.84	30.84	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 02	1.00	18.54	-	18.54	18.54	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 04y05	1.00	17.25	-	17.25	17.25	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 09 (ayb)	1.00	62.12	-	62.12	62.12	m2
	Suministro, reemplazo y colocación de Mosaico en Zona 10	1.00	41.60		41.60	41.60	m3
3.04	<u>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS</u>						
3.04.01	ZÓCALO DE PORCELANATO 60cmX60cm EN MUROS (h=1.20m)					25.20	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	25.20	25.20	25.20	m2
3.04.02	CONTRAZÓCALO EN MADERA					126.05	ml
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	35.02		35.02	35.02	ml
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	1.00	47.33		47.33	47.33	ml
	Actividad relacionada a la zona 06Y07	1.00	43.70		43.70	43.70	ml
3.05	<u>CARPINTERÍA DE MADERA</u>						
3.05.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS PRINCIPAL BATIENTE DE MADERA (Existentes)					36.00	und
	Actividad relacionada a la zona 01	14.00	-	-	-	14.00	und
	Actividad relacionada a la zona 02	3.00	-	-	-	3.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	4.00	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 06Y07	4.00	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 10	7.00	-	-	-	7.00	und
3.06	<u>CERRAJERÍA</u>						
3.06.01	INSTLACIÓN DE CERRADURAS, MANIJAS, TIRADORES O SIMILAR					23.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 01	6.00	-	-	-	6.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 02	3.00	-	-	-	3.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 04Y05	4.00	-	-	-	4.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 06Y07	4.00	-	-	-	4.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 10	6.00	-	-	-	6.00	und
3.06.02	CIERRAPUERTAS					2.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 02	1.00	-	-	-	1.00	und
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en zona 04Y05	1.00	-	-	-	1.00	und
3.07	<u>PINTURA</u>						
3.07.01	PINTURA PARA ENTABLADO Y VIGAS DE MADERA					437.72	m2
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	102.79	102.79	102.79	m2
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	-	61.81	61.81	61.81	m2
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	17.34	17.34	17.34	m2
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	1.00	-	57.51	57.51	57.51	m2
	Actividad relacionada a la zona 06Y07	1.00	-	59.59	59.59	59.59	m2
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	138.68	138.68	138.68	m2
3.07.02	PINTURA PARA FIERROS DE VENTANAS Y PUERTAS					19.00	und
	Actividad relacionada a la zona 01	4.00	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 02	3.00	-	-	-	3.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	-	-	1.00	und
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	2.00	-	-	-	2.00	und

	Actividad relacionada a la zona 06Y07	2.00	-	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 10	7.00	-	-	-	-	7.00	und
<b>3.07.03</b>	<b>PINTURA EN MUROS INTERIORES</b>						<b>1,130.93</b>	<b>m2</b>
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	474.81	474.81	474.81	m2	
	Actividad relacionada a la zona 02	1.00	-	104.64	104.64	104.64	m2	
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	1.00	-	141.99	141.99	141.99	m2	
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	34.20	34.20	34.20	m2	
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	375.29	375.29	375.29	m2	
<b>3.07.04</b>	<b>PINTURA SOBRE HORNACINAS Y ZÓCALES SEGÚN ACABADO ACTUAL (otro color)</b>						<b>112.83</b>	<b>m2</b>
	Actividad relacionada a la zona 01	1.00	-	91.20	91.20	91.20	m2	
	Actividad relacionada a la zona 10	1.00	-	21.63	21.63	21.63	m2	
<b>3.08</b>	<b>ELEMENTOS ESPECIALES Y VARIOS</b>							
<b>3.08.01</b>	<b>LAVADERO DE CONCRETO PULIDO DE 1.50mX0.55m (según modelo solicitado, incluye kit de instalación)</b>						<b>2.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.02</b>	<b>PUERTA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSPECCIÓN DE LLAVES</b>						<b>4.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.03</b>	<b>PLANCHA DE FIBROCEMENTO (PROTECCIÓN DEL ALTILLO)</b>						<b>17.34</b>	<b>m2</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	17.34	17.34	17.34	m2	
<b>3.08.04</b>	<b>CELOSIA EN MADERA EN TECHO</b>						<b>23.18</b>	<b>m2</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	1.00	-	17.34	17.34	17.34	m2	
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	5.84	5.84	5.84	m3	
<b>3.08.05</b>	<b>MUEBLE DE MELAMINE SUSPENDIDO PARA LAVATORIO</b>						<b>2.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.06</b>	<b>SENALETICA INDICATIVA EN MATERIAL ACRILICO DE 3mm CON LETRAS Y PICTOGRAMAS DE VINIL (en cada ambiente según corresponda)</b>						<b>35.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 01	15.00	-	-	-	-	15.00	und
	Actividad relacionada a la zona 02	4.00	-	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	4.00	-	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 04Y05	4.00	-	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 06y07	4.00	-	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 10	4.00	-	-	-	-	4.00	und
<b>3.08.07</b>	<b>INODORO BLANCO, (incluye estructura, tanque de agua; botonera y kit instalación)</b>						<b>6.00</b>	<b>pza</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	4.00	-	-	-	-	4.00	pza
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	pza
<b>3.08.08</b>	<b>GRIFO TEMPORIZADO ANTIBANDALISMO A PARED 0.35gpm-lavaderos</b>						<b>4.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	4.00	-	-	-	-	4.00	und
<b>3.08.07</b>	<b>EXTRACTORES PARA BAÑOS (incluye ducto de salida)</b>						<b>6.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 01	2.00	-	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	-	2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.10</b>	<b>GRIFERÍA MONOCOMANDO ALTA PARA LAVATORIO NEGRO</b>						<b>2.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.11</b>	<b>LLAVE TEMPORIZADO ANTIBANDALISMO A PARED - URINARIO</b>						<b>2.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.12</b>	<b>URINARIO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA Y KIT DE INSTALACIÓN</b>						<b>2.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	2.00	-	-	-	-	2.00	und
<b>3.08.13</b>	<b>ARTEFACTO PANEL LED INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN</b>						<b>8.00</b>	<b>und</b>
	Actividad relacionada a la zona 03	6.00	-	-	-	-	6.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und

3.08.14	ACCESORIOS DEL SERVICIO (PAPELERAS, DISPENSADOR LÍQUIDO, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA)						14.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	8.00	-	-	-	-	8.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	6.00	-	-	-	-	6.00	und
3.08.15	ESPEJO según ESPECF TECNICA BISELADO						6.00	und
	Actividad relacionada a la zona 03	4.00	-	-	-	-	4.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und
3.08.16	SET DUCHA TELÉFONO NEGRO						1.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	1.00	-	-	-	-	1.00	und
3.08.17	BOWL NEGRO LAVAMANOS DE SOBREPONER						2.00	und
	Actividad relacionada a la zona 08	2.00	-	-	-	-	2.00	und

