

## APENDICE 01: MEMORIA DESCRIPTIVA

**“MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE  
COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES,  
SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS  
DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE  
AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION  
HUÁNUCO”**



RED DE SALUD HUÁNUCO

**PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION**

S/.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCION GENERAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
ECON. JUAN TROHOS  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCION GENERAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
C.D. Sergio A. Pitta  
JEFE DE AREA  
2022-14302

El estado actual de la infraestructura dispone de signos de solicitud de mantenimiento, por su deficiente estado en su sistema estructural, presentando fisuras leves y graves en muros y coberturas a causa de filtraciones de agua fluvial, además del estado precario de las instalaciones eléctricas, las mismas que presentan fallas en casi un 95% haciendo que algunos ambientes no dispongan de fluido eléctrico y que otras dispongas de artículos eléctricos no operativos, es necesario precisar el delicado estado del sistema sanitario que necesita de cambio de accesorios de sus instalaciones sanitarias, asegurar la disposición de agua en los tres niveles, a ello se debe sumar la mejora de los muros y coberturas para asegurar el funcionamiento de la misma

y evitar se siga deteriorando la infraestructura.

Así mismo se requiere instalar y reponer los módulos de triaje, informes y tópico con estructuras acorde a las normativas de salud.

Y siguiendo la aplicación de las directivas técnicas del Ministerio de Salud se debe contar con un ambiente hermético por la disposición de residuos bio contaminados.

Recordemos que según el Reglamento Nacional de Edificaciones es justificable el mantenimiento a la infraestructura en general debido al estado precario al sobre pasar los 20 años de funcionamiento.

Por lo que es prioritaria la ejecución de acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y concurrente, que incluyen intervenciones a nivel del sistema estructural y no estructural.

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
C.O. Sergio A. Quiroga  
SON TACAS 5000

## 2.2. OBJETO DE LA INTERVENCION

Mejorar las condiciones de calidad garantizando la prestación de los servicios de salud de manera eficiente y oportuna en la atención al usuario mediante la ejecución del "Mantenimiento, Refacción y Reposición de Componentes Estructurales, No Estructurales, Sistema Eléctrico e Instalaciones Sanitarias del Centro de Salud Perú Corea, Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco Región Huánuco"

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
Econ. Enrique Troncoso  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO

## 2.3. ANTECEDENTES DE COBERTURA GENERAL

EL Centro de Salud Perú Corea durante los 24 años que viene prestando servicios de salud en un inicio como policlínico en el año 1999, que luego a partir del año 2003 pasó a la administración privada bajo el régimen N° 728, donde la administración era compartida, MINSA y

representantes de la comunidad bajo la denominación de ACLAS en el año 2010, ha tenido una amplia cobertura que abarcaba la ciudad de Huánuco y sus provincias, así mismo demanda de pacientes de otras provincias como Yanahuanca, Huariaca, Pasco Y Pucallpa.

A partir del año 2017 con la administración pública Red de Salud Huánuco, el Centro de Salud Perú Corea tiene una población asignada de 33563 habitantes por lo que la demanda de atenciones se ha incrementado en forma considerable, pero a la vez aún existe la demanda de atención insatisfecha por la cantidad mínima de Recursos Humanos.

El Centro de Salud Perú Corea, en la actualidad dispone de dos módulos que tiene elementos estructurales, instalaciones eléctricas, sanitarias, desagüe y otros, garantiza el eficiente servicio de salud, tales como: obstetricia, medicina, farmacia, enfermería, tópico, CRED, odontología, hospitalización, sala de parto, entre otras áreas, así mismo ostenta la categoría I-IV, donde viene brindando servicios preventivos promocionales, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno de las patologías más frecuentes y recuperativas a la población predominante de la jurisdicción.

## **2.4. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO**

### **2.4.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICA**

#### **2.4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA**

La zona del proyecto geográficamente se encuentra ubicada en el distrito de Amarilis.

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
Econ. Juri Taquino Troncos  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
C.D. Sergio A. ...  
JEFE DE ...  
... Briceño

COORDENADAS GEOGRAFICAS			ALTITUD. m.s.n.m.
Lugar de Proyecto	-9.94472	-76.2428	1950.00



#### 2.4.1.2. UBICACIÓN POLITICA

Políticamente el Centro de Salud Perú Corea se ubica como se muestra a continuación:

LUGAR : Amarilis

DISTRITO : Amarilis


PROVINCIA : Huánuco

REGION : Huánuco


**Figura N° 01**

**UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO**


DEPARTAMENTO DE HUANUCO



PROVINCIA DE HUAMALIES



DISTRITO DE AMARILIS



MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO

C.D. Sergio A. Ferrer  
JEFE DE UNIDAD RED  
COR-14308  
Briceno

#### 2.4.2. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

En el distrito de Amarilis, un clima variable en función de las zonas altitudinales existentes en la región. Su clima es templado y seco, con gran transparencia en su atmósfera y con ciertas variaciones según las estaciones del año. En el distrito de Amarilis la temperatura media es 19°C y la máxima es de 26°C, en el mes de abril a mayo y de 11 °C en el mes de julio.

#### 2.4.3. ALTITUD DEL ÁREA DEL PROYECTO

El distrito de Amarilis se encuentra ubicado a 1950.00 m.s.n.m.

#### 2.4.4. TOPOGRAFÍA EN EL LUGAR DEL PROYECTO

##### A.- Topografía en el Área de Estudio.

El área a intervenir se encuentra en un área plana con vías habilitadas y pavimentadas, no se encuentra impedimento geológico en su trayecto. El tipo de suelo es de tipo conglomerado y en ciertas partes es de tipo rocoso. La presencia de vegetación es regular en el área de influencia y en el área en estudio durante las épocas de primavera e invierno.

#### 2.4.5. VIAS DE ACCESO A LA ZONA DE ESTUDIO

El distrito de Amarilis se encuentra ubicado en la provincia de Huánuco, región Huánuco a una altitud de 1950.00

m.s.n.m. con temperatura mínima de 19°C y máxima de 26°C.

El acceso a la zona de estudio se realiza por el tramo de la vía colectora ingresando a la derecha tomando de referencia la Residencial Torres Templo II.

Las principales vías de acceso para llegar al lugar de ubicación del proyecto son como indican los siguientes cuadros:

ITEMS	INICIO	FIN	MEDIO	TIEMPO (horas)	Dist. (km)


MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO

Handwritten signature and stamp.



01	Huánuco	C.S. Perú Corea	Terrestre (pavimentada)	0:15 horas	2.1 km
02	Amarilis	C.S. Perú Corea	Terrestre (pavimentada)	0:10 horas	2 km

Figura n° 02



#### 2.4.1.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES

**Comercio:** La población de Amarilis esta representada por el comercio con un índice de 37.8%, en los cuales se refleja por la venta del producto de primera necesidad que son comercializados en la zona. En ella podemos señalar la comercialización de tubérculos gracias al mercado mayorista que se encuentra en el distrito.

#### 2.5. SITUACION ACTUAL

En la situación actual se encuentra con dos módulos:

**MODULO 1:** La estructura data de una construcción del año 1999 de un nivel de material noble y cobertura de aluzincg, se detalla que la estructura cuenta con un perímetro enrejado y áreas verdes, donde sobresale el deterioro de la pintura, en cuanto al pasadizo principal se observa paños con grietas, drenaje fluvial deteriorado y con presencia de materia orgánica en su tránsito.

Los ambientes de triaje e informes necesitan una mejor infraestructura para la atención de la población (piso con cerámicos, ventanas, muros de drywall, sistema eléctrico

El ambiente destinado para disposición temporal de

RECIBO DE DEPÓSITO  
C.D. SERGIO JESÚS CORTÉS BARRERA  
COR. 13002

residuos bio contaminados no es un lugar hermético, se presenta un incinerador inoperativo que dificulta la disposición de la misma.

La puerta de la cochera no tiene la altura adecuado para el resguardo de los vehículos.

El segundo nivel del módulo II, se presenta resquebrajamiento del piso vinílico, no cuenta con paredes de recubrimiento de fibrocemento ni puertas en los consultorios, la sala de espera se aprecia una rampa de 2.40 metros inoperativo, falta enchape del piso del segundo nivel.

El tercer piso del módulo II no cuenta con baranda en las escaleras metálicas y presenta grietas y fisuras en su nivel.

La infraestructura en general necesita la habilitación de un tópico al costado del área de emergencias, no cuenta con iluminación exterior, ni letrero institucional.

## **2.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO**

### **2.6.1. FINALIDAD**

Identificar las necesidades de mantenimiento a nivel de infraestructura del Centro de Salud Perú Corea, a fin de fortalecer la capacidad resolutive y mejorar el servicio y atención con calidad en salud de la población siendo eficientes.

### **2.6.2. OBJETIVO GENERAL**

Establecer métodos e instrumentos para la ejecución del "MANTENIMIENTO, REFACCIÓN Y REPOSICION DE COMPONENTES. ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO" garantizando la prestación de los servicios de salud de manera eficiente, oportuna y atención al usuario con calidad.

### **2.6.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Garantizar la seguridad en forma integral de los

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
Econ. JULIA TIRONES  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
RED DE SALUD HUÁNUCO  
C.D. Sergio A. Fernández Briceño  
JEFE DE MÓDULO RED

pacientes y del personal administrativo en la utilización de los recursos de ambientes físicos del Centro de Salud Perú Corea.

- Distribuir de manera eficiente y ordenada la utilización de los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento del Centro de Salud Perú Corea.
- Contribuir con la salud de la atención pública en salud cumpla con las características y mecanismos de calidad previstas en el numeral 9, Artº 159 de la ley N°100 de la constitución del año 1993, en el DL.2174 de 1996.
- Garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, mejorando así el rendimiento máximo posible de la inversión económica.
- Asegurar la disponibilidad los recursos económicos para la atención en salud y mantenimiento del Centro de Salud Perú Corea, según fuente financiada por la entidad.
- Mejorar la calidad de servicios y en atención a los pacientes siendo eficaces y trabajos en equipos con ambientes disponibles.

#### 2.6.4. BASE LEGAL

- Ley 26842, Ley General de Salud
- Ley 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía.
- Ley 27657, Ley del Ministerio De Salud
- Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo N°013-2002-SA que aprueba El Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N°023-2005-SA que aprueba El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus Modificadorias.
- Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda que aprueba El Reglamento Nacional de Edificaciones.

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
ECON. JUN. TAYO TAYO  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO  
QD. Sergio A. Pareda  
JEFE DE MICRO RED  
COR. 10000