

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10715603476	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	CONDORI BOLIVAR MARGOT CANDY	Hora de envío :	11:38:32

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Se consulta que si el responsable de seguridad en obra deberia estar a cargo de un profesional y no de dos porque se tendra en planta un numero aproximado de 9 personas entre personal profesional y obreros debido a ser un numero menor no es necesario tener dos profesionales a cargo. Respecto a los profesionales de seguridad deberian ser un Ing.Medio Ambiental o Ing. en Gestión Ambiental o Ing. Civil o Ing. Industrial, puesto que estos mismos llevan en su formación profesional cursos de seguridad y salud, tambien cuentan con diplomados de especialización en tanto solicitamos promover la plurualidad de postores que cumplan con lo requisitos los cuales deberian estar debidamente sustentadas y motivadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: 3.1 Página: 41

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del responsable de seguridad se responde que solo puede ser un responsable en seguridad, en tanto a las profesiones tambien que normal se puede considerar como ingeniero de seguridad otros profesionales afines debidamente capacitados y con especialidad en seguridad.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20602627889	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IPSUM E.I.R.L.	Hora de envío :	11:47:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El área técnica de la empresa IPSUM E.I.R.L hace la consulta respecto de la maquina de soldar tipo inverter (tarjetero)en cuanto funcionabilidad el arco electrico generado por una maquina de soldar con transformador y una maquina de soldar inverter (tarjetero) es la misma por lo cual no deberia ser un requisito excluyente, en la pagina web <https://www.codinter.com>, se indica como fabricantes que las maquinas de soldar inverter (tarjetero) son mas vulnerables en humedad, viento y polvo siendo mas confiables las maquinas de soldar con transformador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la empresa IPSUM E.I.R.L. es valido utilizar una maquina de soldar con transformador que tengan funcionabilidad similar a la maquina de soldar tipo tarjetero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20602627889	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IPSUM E.I.R.L.	Hora de envío :	11:53:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El área técnica de la empresa IPSUM E.I.R.L. consulta que si bien es cierto el requerimiento de dos profesionales responsables es necesaria no debería ser excluyente debido a que se considera que en el plantel profesional requerido en esta Adjudicación presente (N° 006-2023-MDP/CS), se cuenta con un perfil de un Ing. Metalurgico (3.3 Especialista en Control de Calidad), por lo cual habria la probabilidad de dualidad de profesionales que el responsable de servicio sea un Ing. Metalurgico y el Especialista de Control de Calidad tambien sea un Ing. Metalurgico, por lo cual se sugiere que se considere como responsable del servicio un Ing. Civil o Ing. Metalurgico para tener plurualidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la empresa IPSUM E.I.R.L. es en cuanto al profesional ing. Civil o mecanico como responsable de control de fabricacion y colocado de acuerdo al diseño del techo segun las especificaciones tecnicas del proyecto y el ingeniero metalurgico como responsable de control de calidad de los materiales tales como fierro y electrodos a utilizar en el proceso de soldado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20602627889	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IPSUM E.I.R.L.	Hora de envío :	12:18:30

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

El área técnica de la empresa IPSUM E.I.R.L. observa que la seguridad en obra no debería estar a cargo de dos profesionales se observa que según la adjudicación presente (N° 006-2023-MDP/CS), el plantel de trabajo estará conformado entre personal técnico y obrero en un total de 09 personas, los "Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID - 19"(actualmente vigente) para centro de trabajo que tengan de 05 a 20 trabajadores (Centro tipo I) los responsables son el empleador (Responsable del Servicio) y profesional responsable de seguridad y salud por lo cual sugerimos que debería ser un Ing.Medio Ambiente o Ing. Gestión Ambiental o Ing. Civil o Ing. Industrial o prevencionista y así promover pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** B      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En respuesta a la empresa IPSUM E.I.R.L. en cuanto se puede considerar solo un profesional en las carreras afines a seguridad y salud con las debidas capacitaciones y estudios para dicha responsabilidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20609933314	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	INVEST STEEL S.A.C.	Hora de envío :	22:46:56

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De la página 36-40 de las Bases. Se adjuntaron planos ilegibles lo cual no permite la corroboración de los metrados expuestos en las bases, ni el correcto metrado para la optimización de costos por parte de los participantes. Solicitamos que se adjunten los planos en formato (dwg) para correctos metrados siendo esto primordial de acuerdo a los principios que rigen las contrataciones en el TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado, Capítulo 1, Artículo 2 y literales b(Igualdad de trato) c(transparencia) e(competencia) g(vigencia tecnológica) .

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** s/n    **Literal:** Planos    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

- Artículo 2 y literales b(Igualdad de trato) c(transparencia) e(competencia) y g..... - Artículo 9

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjuntara los planos en formato dwg como lo sugieren para mayor entendimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTEMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

CONSULTA EN LAS PLANCHAS DE APOYO EN LOS PLANOS ESPECIFICAN DE  $e=12\text{mm}$

SOLICITAMOS ACLARAR LO SIGUIENTE:

- ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES (LARGO, ANCHO) DE LA PLANCHA DE APOYO DE 12mm
- CONFIRMAR SI ESTÁN CONSIDERANDO COLOCAR 02 PLANCHAS EN CADA APOYO (CONTRAPLACADAS) O SOLO UNO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 11.1.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las dimensiones de las planchas sean las mas convenientes por el postor de acuerdo al instalado en todo el área de techo en un sistema de instalado de contraplacadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

REFERENTE A LA ESPECIFICACIÓN:

- "Esta partida contempla la subpartida de arenado y pintura" ESTA INDICADO EN TODAS LAS PARTIDAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

CONFIRMAR SI ESTÁN CONSIDERANDO NECESARIAMENTE EL PROCESO DE ARENADO TAL COMO INDICAN EN TODAS LAS PARTIDAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ASI MISMO SOLICITAMOS ACLARAR:

- SI HAN CONSIDERADO ESTE PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE MERCADO EN VISTA QUE ESTE PROCESO DE ARENADO ES UN PROCESO MUY COSTOSO Y GENERALMENTE SE APLICA PARA LUGARES DONDE LA ESTRUCTURA METÁLICA ESTA EXPUESTA A CONDICIONES DE HUMEDADES FUERTES, COMO POR EJEMPLO LA COSTA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 11      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que la subpartida de arenado y pintura sera considerado en todas las partidas de estructuras metalicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTEMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

REFERENTE A LA COBERTURA ALUZINC CONFIRMAR SI EL ESPESOR ES  $e=0.5\text{MM}$

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 11.1.5      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma el espesor de ALUZINC  $e=0.5\text{mm}$

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTEMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

REFERENTE A LAS MONTANTES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE PVC DE 4" , ACLARAR LO SIGUIENTE:

- SI ESTA CONSIDERADO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DICHAS MONTANTES DE PVC EN EL PRESENTE SERVICIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11.1.6 Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No esta considerado las montantes de pvc en el presente servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTEMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA PINTURA

- CONFIRMAR SI EL PINTADO DE ANTICORROSIVO SERA CON EPOXICO
- CONFIRMAR SI LA PINTURA ACABADO ESMALTE SERA CON PINTURA POLIURETANO

ASÍ MISMO ACLARAR LO SIGUENTE:

- SI PARA DETERMINAR EL COSTO EN EL ESTUDIO DE MERCADO HAN TOMADO EN CUENTA ESTAS PINTURAS ESPECIALES TANTO ANTICORROSIVO CON PINTURA EPOXICO Y ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO, EN VISTA QUE APLICAR ESTA PINTURAS ESPECIALES DEMANDA MAYOR COSTO EN EXCESO DE LO NORMAL ( ANTICORROSIVO BASE ZINCROMATO Y ESMALTE SINTÉTICO).

ASÍ MISMO ACLARAR QUE ESTAS PINTURAS ESPECIALES SE APLICAN A ESTRUCTURAS METÁLICAS EXPUESTAS A CONDICIONES CLIMÁTICAS DE FUERTE HUMEDAD Y EXPUESTAS GENERALMENTE A LA INTEMPERIE TALES COMO PUENTES U OTROS, EN ESTE CASO PARTICULAR LA ESTRUCTURA METÁLICA NO ESTA EXPUESTA A HUMEDAD FUERTE, ASÍ MISMO ESTA CUBIERTA POR LA COBERTURA ALUZINC POR LO QUE RECOMENDAMOS RE FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN DE PINTURA A ANTICORROSIVO BASE ZINCROMATO Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, CASO CONTRARIO EL COSTO DEL SERVICIO SE ELEVARA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12, d Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el pintado de anticorrosivo con epoxico.  
con esmalte  
poliuterano.

Se confirma la pintura acabado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LA PARTIDA DE  
"TENSOR T-OI DE 1/2 INCLUYE ACCESORIOS"  
en el ultimo párrafo indican estos materiales  
¿ PERFIL ANGULO ACERO LAC ASTM A500 L 2"x2"x3/16"  
¿ TUBO ACERO LAC ASTM A500 50X50X2MM  
¿ ACERO LISO Ø 1/2"  
¿ TUERCAS A325 1/2"

NO HAY DETALLE DE DE PLANO SOBRE LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE TENSORES

POR LO QUE SOLICITAMOS SE INCLUYA DETALLE DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CON LOS MATERIALES INDICADOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER CLARO EL ALCANCE DEL SERVICIO

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 11.1.4 Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el plano E-07 se detalla la instalacion de los tensores asi como considerar los materiales que hacen mencion los planos del proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

REFERENTE A LA CANALETA METÁLICA INDICAN DE ESPESOR  $e=1/16"$   
SE OBSERVA AL ESPESOR  $e=1/16$  LO QUE EQUIVALE A  $e=1.59\text{mm}$

TÉCNICAMENTE PARA FABRICAR CANALETA DE ESTE ESPESOR ES ABSURDO Y EXAGERADO EN VISTA QUE LA CANALETA ESTARÁ SUJETADA POR LOS GANCHOS Y ESTOS GANCHOS SERÁN FIJADAS A LA ULTIMA CORREA (QUIERE DECIR QUE EL PESO DE LA CANALETA Y EL PESO DE SOBRECARGA POR LLUVIA, NIEVE O GRANIZADA U OTROS AGENTES SERA SOPORTADO POR LA ULTIMA CORREA CORREA).

SE RECOMIENDA CONSIDERAR CANALETA DE ESPESOR DE  $e=1/32"$  , LO QUE EQUIVALE A  $e=0.79\text{mm}$ , ESTA POR SER TÉCNICAMENTE ACEPTABLE Y SER MAS LIGERA Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONABILIDAD QUE UNA DE MAYOR ESPESOR.

REFERENTE A LOS GANCHOS DE SOPORTE DE CANALETA NO ESPECIFICA SU DETALLE ASÍ MISMO SE RECOMIENDA POR LA UBICACIÓN DE LA OBRA POR ESTAR EXPUESTA A EVENTOS DE FUERTE GRANIZADA O NIEVE O LLUVIA Y ASÍ EVITAR QUE LA CANALETA FALLE POR VOLTEO POR EXCESO DE PESO, SE CONSIDERE NECESARIAMENTE GANCHOS PARA EL SOPORTE DE CANALETA DE TUBO CUADRADO DE 40X40X2.0MM O MAYOR DIMENSIÓN A CADA METRO Y REFORZADA EN SU INSTALACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11.1.6 Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El espesor de la plancha para confeccion de canaleta es de  $e=1/32"$  , asi como los ganchos de sujecion a cada metro para garantizar el soporte de la canaleta, tal como se indica en el plano E-O5,en detalles de canaleta y ganchos de fijacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO SE OBSERVA:

¿ 04 und. Máquina de soldar 200W tipo tarjetero.  
LA MAQUINA DE SOLDAR DE 200W NO EXISTE DEBERÍA SER "Máquina de soldar 200 AMPERIOS"  
SOLICITAMOS SE CORRIJA A "04 und. Máquina de soldar 200 AMP. "

¿ 03 und. Trocadoras de 14¿  
DEBERÍA DECIR TRONZADORA, por lo que solicitamos se corrija

¿ 03 und. Generadores de eléctrica 10.000/5,000w  
SOLICITAMOS ESPECIFICAR DE FORMA CLARA SI ESTÁN SOLICITANDO DE 10,000 WATT O DE 5,000 WATT;  
ASÍ MISMO SE SUGIERE QUE EN VEZ DE PEDIR GENERADOR DE ESTA CAPACIDAD DEBERÍAN SOLICITAR UN GRUPO ELECTRÓGENO DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 KWAT POR CORRESPONDER POR EL TIPO DE TRABAJO QUE SE PRETENDE REALIZAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29.8 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se corregira el error de 200 W a 200 A. Asi como tambien se corregira el error de tipeo de trocadora a tronzadora.  
Asi como un generador de electricidad de 10000 watt.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 14**  
**Consulta/Observación:**  
SE OBSERVA REFERENTE A

RESPONSABLE DE SEGURIDAD  
¿ Ing. Medio Ambiente, Titulado y colegiado con Habilidad vigente del Colegio de Ingenieros del Perú.  
¿ Ing. de Seguridad o Prevencionista de Riesgo, Titulado y colegiado con Habilidad vigente del Colegio de Ingenieros del Perú.

se observa en vista que restringiendo la libre participación de postores al limitar únicamente Ing. Medio Ambiente o Ing. de Seguridad o Prevencionista de Riesgo por lo que solicitamos se considere a ING. INDUSTRIAL EN VISTA QUE ESTOS PROFESIONALES TAMBIÉN ESTÁN CAPACITADOS PARA DESEMPEÑAR DICHA FUNCIÓN ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE POSTORES

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 41**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ARTICULO 4 DE LCE  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
En cuanto al responsable de seguridad es valido solo un responsable de profesion afines y con capacitacion en seguridad y salud y con especializacion en seguridad  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 15**  
**Consulta/Observación:**  
SE OBSERVA:  
PERSONAL CON ESPECIALIZACION EN SOLDADURA.

¿ El postor deberá proponer 01 Técnico en Mecánica Produccion

SOLICITAMOS SE AMPLIÉ A MAS CARRERAS TÉCNICAS TALES COMO

TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS O SOLDADOR UNIVERSAL esto por ser mas coherente y por corresponder

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.1    **Página:** 41  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 4 DEL LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se amplia las carreras para tecnico en mecanica de produccion con carreras afines como tecnico en construcciones ,metalicas Y/O soldador universal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	10441374114	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS GUILLEN ELSA	Hora de envío :	23:57:05

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA

RESPONSABLE DE SEGURIDAD

¿ Experiencia mínima de 02 años como residente y/o inspector de trabajos de estructuras metálicas y/o obras similares.

ES ABSURDO LA EXPERIENCIA PARA EL RESPONSABLE SOLICITAR QUE SEA COMO RESIDENTE PUESTO QUE SU EXPERIENCIA DEBERÍA SER EN EL EJERCICIO D ESU PROFESION  
POR LO QUE SOLICITAMOS SE CORRIJA ADECUADAMENTE

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.4    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 4 DEL LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre la consulta del responsable de seguridad se responde que solo puede ser un responsable en seguridad, en tanto a las profesiones tambien que normal se puede considerar como ingeniero de seguridad otros profesionales afines debidamente capacitados y con especialidad en seguridad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null