

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-OEC-HHUT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 400 ML UBICADO EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA PARA EL PLAN : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2023-2025

Ruc/código :	20608560689	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	MASPYS S.A.C.	Hora de envío :	20:59:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ASUNTO: Consulta sobre la actividad de "suministro e instalación de SIM CARD CLEANER original para equipo" en los términos de referencia.

CONSULTA:

En los términos de referencia se solicita el "suministro e instalación de SIM CARD CLEANER original para equipo". Deseamos aclarar lo siguiente:

El término "SIM CARD CLEANER" generalmente se refiere a un dispositivo para limpiar tarjetas SIM (lo cual no parece directamente relacionado con un esterilizador de vapor).

Los Equipos de Esterilizadores de Vapor de Marca MATACHANA se utiliza una "MEMORY CLEANER" recomendado por fábrica, que es una herramienta de mantenimiento del sistema para mantener su buen rendimiento y estabilidad.

"MEMORY CLEANER" se trata de una memoria, un software, que no es un elemento intercambiable como una válvula o una pieza física que se reemplace por uno nuevo.

En este sentido, ¿podrían aclarar si se refieren a una memoria específica o a algún otro tipo de componente? De ser así, ¿podrían proporcionar más detalles sobre el propósito y la función exacta de este "SIM CARD CLEANER" en el mantenimiento del esterilizador de vapor?

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El organo encargado de las contrataciones, de conformidad con el MEMORANDO N° 136-2024-DPTO.ANESTESIO.C.Qx-HHUT-DRS.T/GOB.REG..TACNA , emitido por el Area Usuaría, aclara que los terminos descritos en los requerimientos de mantenimiento se realizaron en base a evaluaciones realizadas por personal especialista; asi como consulta con manual tecnico del equipo por lo que se modificara el termino para la pruralidad de postores. Quedando:

SUMINISTRO E INSTALACION DE: SIM CARD CLEANER (MEMORY CLEANER) ORIGINAL PARA EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUMINISTRO E INSTALACION DE: SIM CARD CLEANER (MEMORY CLEANER) ORIGINAL PARA EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 400 ML UBICADO EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA PARA EL PLAN : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2023-2025

Ruc/código :	20608560689	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	MASPYS S.A.C.	Hora de envío :	20:59:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ASUNTO: Consulta sobre la actividad de "suministro e instalación de UPS para módulo electrónico y pantalla táctil propio de equipo, con autonomía mínima de 1 hora" en los términos de referencia.

CONSULTA:

En los términos de referencia se solicita el "suministro e instalación de UPS para módulo electrónico y pantalla táctil propio de equipo, con autonomía mínima de 1 hora". Al respecto, deseamos aclarar lo siguiente:

Los Equipos de Esterilizadores de Vapor de Marca MATACHANA están diseñados con un Sistema de Alimentación Interrumpida(SAI) este sistema asegura la continuidad del suministro eléctrico y la protección del equipo durante los procesos críticos de esterilización, con una autonomía mínima de 10 minutos, lo cual es suficiente por algún tipo de interrupción del suministro eléctrico.

En este sentido, ¿podrían proporcionar más detalles sobre el propósito y la función exacta de que el dispositivo "UPS" tenga como mínimo 1 hora de autonomía para la instalación del esterilizador de vapor?

Teniendo el diseño por fabrica ¿Se puede considerar un Sistema de Alimentación Interrumpida(SAI) con una autonomía de 10 min?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: V Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El organo encargado de las contrataciones, de conformidad con el MEMORANDO N° 136-2024-DPTO.ANESTESIO.C.Qx-HHUT-DRS.T/GOB.REG..TACNA , emitido por el Area Usuaría, aclara que el equipo que actualmente tenemos y para el cual se requiere el maniemiiento no cuenta con dicho sistema (SAI) mencionado, por lo que ante cualquier interrupcion o corte de energia electrica el equipo pierde la informacion del proceso el cual esta realizando. Quedando:

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) PARA MODULO ELECTRONICO Y PANTALLA TACTIL PROPIO DE EQUIPO, CON AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS O MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) PARA MODULO ELECTRONICO Y PANTALLA TACTIL PROPIO DE EQUIPO, CON AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS O MAYOR