

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	052-2023			
		Fecha	27/10/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EJERCITO PERUANO – 31ra BRIGADA DE INFANTERIA			
		RUC	20131369124			
		Dirección	AV. 13 DE NOVIEMBRE N° 199 – EL TAMBO			
		Teléfono(s)	064-254902			
		Correo electrónico	oec_31bi_ep@hotmail.com			
		Persona de contacto	DAVID POMA SERRANO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO CISNEROS ATACHAO SRL			
		RUC	20534452765			
		Dirección	Jr Cuzco N° 348 Kibiri Cuzco			
		Teléfono(s)	940940584			
		Correo electrónico	grupocisnerosatachao@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	KEVIN ATACHAO VILA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 31RA BRIGADA DE INFANTERÍA – HUANCAYO.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <p>O-2599976863-O+ DAVID POMA SERRANO MY EP JEFE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



GRUPO CISNEROS ATACHAO S.R.L.

RUC N° 20534452765

VENTA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPOS DE VEHICULOS MAYORES Y MENORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE TODO TIPO DE VEHICULOS



TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 31RA BRIGADA DE INFANTERÍA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los Vehículos de la 31ra Brigada de Infantería.

FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad de este servicio es la de mantener los vehículos de la Brigada operativos, a fin de que las actividades del personal militar se desarrollen en óptimas condiciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El plazo de ejecución del servicio será hasta culminar los trabajos de mantenimiento y reparación, de acuerdo detalle y requerimiento especificado de cada unidad, con un plazo de dieciocho (18) días calendarios para el mantenimiento correctivo, después de ingresar la unidad vehicular al taller del contratista.

GARANTÍA DEL SERVICIO:

El tiempo de garantía por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos será como mínimo 12 meses contados a partir de la conformidad del servicio.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Nº	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT/VECES
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-766 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de reten y rodaje de corona delantero	1
4	Cambio de KIT de distribución	1
5	Mantenimiento de servo de dirección hidráulico (Cambio de hidrolina 1/2 galón)	1
6	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
7	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
8	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-827 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de KIT de distribución	1
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1

5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
6	Cambio de kit de embrague	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-334 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1
4	Cambio de KIT de distribución	1
5	Cambio de junta homocinética del palier (04)	1
6	Reparación de corona posterior	1
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1
8	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-388 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1
5	Cambio de KIT de distribución	1
6	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-389 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
4	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1
5	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
6	Cambio de kit de embrague	1
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1
8	Mantenimiento de radiador	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-623 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de KIT de distribución	1
4	Cambio de 4 precalentadores	1
5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
6	Cambio de kit de embrague	1
7	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1
AMBULANCIA TOYOTA HILUX EUC-556 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de kit de embrague	1
4	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1

5	Mantenimiento de radiador	1
CAMION DE CARGA KIA BFL-732 (BCT N°312)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Mantenimiento de radiador	1
4	Cambio de kit de freno de mano	1
5	Reparación de corona posterior	1
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1
8	Cambio de KIT de distribución	1
9	Cambio de zapata de freno posterior	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 719 (BCT N°324)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de reten y rodaje de corona delantero	1
4	Cambio de KIT de distribución	1
5	Mantenimiento de servo de dirección hidráulico (Cambio de hidrolina 1/2 galón)	1
6	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
7	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
8	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 821 (BCT N°324)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de KIT de distribución	1
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1
5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1
6	Cambio de kit de embrague	1
CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONT - BFK 857 (BCT N°324)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1
4	Cambio de KIT de distribución	1
5	Cambio de junta homocinética del palier (04)	1
6	Reparación de corona posterior	1
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1
8	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1
CAMION DE CARGA K2700 KIA - BFS 932 (BCT N°324)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	mantenimiento de radiador	1
4	Cambio de kit de freno de mano	1

5	Reparación de corona posterior	1
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1
8	Cambio de KIT de distribución	1
9	Cambio de zapata de freno posterior	1
CAMION DE CARGA 4-5 NIS/CONDOR - BFS 933 (BCT N°324)		
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 2 galones	1
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1
3	mantenimiento de radiador	1
4	Cambio de kit de freno de mano	1
5	Reparación de corona posterior	1
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1
8	Cambio de KIT de distribución	1
9	Cambio de zapata de freno posterior	1

Consideraciones específicas

a) Del equipamiento y la infraestructura

El contratista deberá contar con su respectivo taller mecánico de mantenimiento propio o contratado **en la ciudad de Satipo**, con equipos apropiados para la ejecución de los trabajos requeridos a fin de garantizar el mantenimiento respectivo, por lo que deberá contar con el EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO de acuerdo al siguiente detalle:

- Banco de Inyectores common rail con codificador
- Banco de pruebas de diésel
- Analizador de sistema de vehículos
- Equipo generador de señales
- Diagnóstico de unidades de control para vehículos livianos y pesado (scanner)
- Diagnosis de unidades de control para buses y camiones (scanner)
- Dos elevadores de postes capacidad mínima de 10000 Lbs
- Una tina ultrasonido de 50 litros
- Dos gatas tipo lagarto capacidad mínima de 10 TN
- Un equipo de afinamiento
- Un equipo de estanqueidad
- Una compresora de 120 glns
- Llaves mistas diferentes medidas
- Herramientas para inyectores UI/S
- Un multímetro
- Un manómetro, kit básico de 0-100 psi
- Equipo de alineamiento de luces
- Equipo para alineamiento de ruedas computarizadas
- Un equipo limpiador de filtro de partículas diésel (DPF)
- Un equipo de mantenimiento y recarga de aire acondicionado.

Para acreditar el equipamiento estratégico adjuntará declaración jurada simple.

Por razón de seguridad, no se permitirá desplazar las unidades de propiedad del Ejército Peruano hacia otros talleres bajo ninguna circunstancia, ni tampoco se permitirá la SUBCONTRATACIÓN de los servicios requeridos, siendo esta una causal para resolución de contrato.

El contratista deberá disponer de un sistema de atención con disponibilidad permanente los SIETE (07) días de la semana, las VEINTICUATRO (24) horas del día, que permita la atención inmediata, a fin de mantener un alto grado de alistamiento de todas las unidades, contando para ello con un Plan de Reparaciones que contemple contingencias e imprevistos, el mismo que deberá ser presentado como parte de la propuesta.

b) Del personal

El postor debe indicar en su propuesta que cuenta como mínimo con el siguiente personal operativo:

Un (01) Técnico Mecánico Automotriz

Capacitación en Manejo de Scanner y Diagnostico de Inyecciones, mínimo 60 horas lectivas, experiencia mínima con tres (03) años como mecánico en servicios de mantenimiento o reparación de vehículos.

Un (01) Técnico Mecánico Electricista

Capacitación en Reparación de Inyectores Common Rail, mínimo 60 horas lectivas, experiencia mínima con tres (03) años como electricista automotriz o eléctrico automotriz en servicios de mantenimientos o reparación de vehículos.

c) Otras consideraciones

- Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren bajo su custodia para efectos de la prestación del servicio, desde el momento de la entrega del vehículo en el taller hasta el recibo por parte del funcionario designado por parte de la Entidad una vez realizado el respectivo mantenimiento y así mismo responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.

El servicio incluye mano de obra, repuestos, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.

Para la presente contratación, la Entidad no autoriza a que el proveedor subcontrate parte o la totalidad de las prestaciones, por consiguiente, El contratista es el único responsable de la Ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad.


El contrato a suscribirse será sin fórmula de reajuste, para el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos durante todo el plazo de ejecución del mismo.

Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos que se envíen para que sean atendidos en las instalaciones; inventario que deberá contener la descripción detallada de los elementos del vehículo y estado de funcionamiento del mismo.

- Permitir al supervisor designado por la Entidad, la revisión de los trabajos quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas.



O - 258473579 - O+
MERRY JESUS ROCCA BERNAL
TTE CRL EP
JEFE SELOG DE LA 31RA BRIG. INF.



S/ 260240979 - O+
MIGUEL AMBROSIO EDESCANO
TCO2 T/MEC AUT
NEGOCIADO VVHH

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	053-2023			
		Fecha	27/10/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EJERCITO PERUANO – 31ra BRIGADA DE INFANTERIA			
		RUC	20131369124			
		Dirección	AV. 13 DE NOVIEMBRE N° 199 – EL TAMBO			
		Teléfono(s)	064-254902			
		Correo electrónico	oec_31bi_ep@hotmail.com			
		Persona de contacto	DAVID POMA SERRANO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIOS F & J DEL SUR			
		RUC	20603473338			
		Dirección	Av. Arenales N° 995 Sante Elena Ayacucho.			
		Teléfono(s)	957504340			
		Correo electrónico	Josechuchon07@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	JOSE CHUCHON SALVATIERRA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios	X	
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 31RA BRIGADA DE INFANTERÍA – HUANCAYO.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	Términos de referencia	X	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>O-2599976863-O+</p> <p>DAVID POMA SERRANO</p> <p>MY EP</p> <p>JEFE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



MULTISERVICIOS


RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30 de Octubre del 2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA 31 BRIG INF HUANCAYO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 63,450.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Se adjunta la cotización	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
<div style="text-align: center;">  José Chuchón Salvatierra GERENTE GENERAL</div>			
Nombre, firma y sello del proveedor			



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

PROFORMA Y/O COTIZACION

SEÑOR: EJERCITO PERUANO-31ª BRIGADA DE INFANTERIA

Fecha : 30 de octubre 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VVHH DE LA 31ª BRIGADA DE INFANTERÍA HUANCAYO

N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT/VECES	PREC UNIT	PREC TOTAL
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-766 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE RETEN Y RODAJE DE CORONA DELANTERO	1	400.00	400.00
4	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
5	MANTENIMIENTO DE SERVO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO (CAMBIO DE HIDROLINA 1/2 GALÓN)	1	650.00	650.00
6	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	750.00	750.00
7	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
8	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
IMPORTE				5390.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-827 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
4	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
5	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
6	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	1250.00	1250.00
IMPORTE				4840.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-334 (BCT N°312)				

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

TELNO: 929185056 - 997488826
E-MAIL - josechuchon07@hotmail.com



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE RODAJE Y REGULACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	400.00	400.00
4	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
5	CAMBIO DE JUNTA HOMOCINÉTICA DEL PALIER (04)	1	1200.00	1200.00
6	REPARACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	900.00	900.00
7	CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN 6 UU	1	650.00	650.00
8	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
IMPORTE				5240.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-388 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1GALON	1	180.00	180.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	350.00	350.00
3	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
4	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
5	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
6	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
7	CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN 6 UU	1	650.00	650.00
IMPORTE				5080.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-389 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
4	CAMBIO DE RODAJE Y REGULACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	400.00	400.00



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONT - BFK 857 (BCT N°324)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE RODAJE Y REGULACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	600.00	600.00
4	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
5	CAMBIO DE JUNTA HOMOCINÉTICA DEL PALIER (04)	1	900.00	900.00
6	REPARACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	900.00	900.00
7	CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN 6 UU	1	650.00	650.00
8	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
IMPORTE				5140.00
CAMION DE CARGA K2700 KIA - BFS 932 (BCT N°324)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	350.00	350.00
4	CAMBIO DE KIT DE FRENO DE MANO	1	200.00	200.00
5	REPARACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	900.00	900.00
6	CAMBIO DE EJES LATERALES POSTERIOR Y RODAJES (4 UU), RETENES (02 UU)	1	800.00	800.00
7	REPARACIÓN DE FUNDA DE TRANSMISIÓN DEL DIFERENCIAL	1	500.00	500.00
8	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
9	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO POSTERIOR	1	430.00	430.00
IMPORTE				4470.00
CAMION DE CARGA 4-5 NIS/CONDOR - BFS 933 (BCT N°324)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 2 GALONES	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	350.00	350.00

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

TLFNO: 929185056 - 997488826
E-MAIL - josechuchon07@hotmail.com



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

5	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
6	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	1250.00	1250.00
7	CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN 6 UU	1	650.00	650.00
8	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	350.00	350.00
IMPORTE				5340.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-623 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
4	CAMBIO DE 4 PRECALENTADORES	1	500.00	500.00
5	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
6	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	1250.00	1250.00
7	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
IMPORTE				5340.00
AMBULANCIA TOYOTA HILUX EUC-556 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	1400.00	1400.00
4	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
5	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	350.00	350.00
IMPORTE				3040.00
CAMION DE CARGA KIA BFL-732 (BCT N°312)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	350.00	350.00
4	CAMBIO DE KIT DE FRENO DE MANO	1	200.00	200.00

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

TELNO: 929185056 - 997488826
E-MAIL - josechuchon07@hotmail.com



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

5	REPARACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	900.00	900.00
6	CAMBIO DE EJES LATERALES POSTERIOR Y RODAJES (4 UU), RETENES (02 UU)	1	800.00	800.00
7	REPARACIÓN DE FUNDA DE TRANSMISIÓN DEL DIFERENCIAL	1	650.00	650.00
8	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
9	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO POSTERIOR	1	430.00	430.00
IMPORTE				4620.00
SUBTOTAL				38,890.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 719 (BCT N°324)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE RETEN Y RODAJE DE CORONA DELANTERO	1	400.00	400.00
4	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
5	MANTENIMIENTO DE SERVO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO (CAMBIO DE HIDROLINA 1/2 GALÓN)	1	650.00	650.00
6	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENOS 2 PARES	1	800.00	800.00
7	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
8	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
IMPORTE				5440.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 821 (BCT N°324)				
1	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 80W - 90(CAJA DE CAMBIO) 1 GALON	1	160.00	160.00
2	CAMBIO DE ACEITE SHELL SPIRAX S2 A 140W (CORONA DEL Y POST, TRANSFERENCIA) 2 GALONES	1	330.00	330.00
3	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
4	CAMBIO DE BOCINAS DE TRAPECIO 4 UU	1	900.00	900.00
5	CAMBIO DE ACCESORIO DE TURBO ALIMENTADOR	1	1400.00	1400.00
6	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	1250.00	1250.00
IMPORTE				4840.00

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

TELNO: 929185056 - 997488826
E-MAIL - josechuchon07@hotmail.com



MULTISERVICIOS

RUC N° 20603473338

F & J DEL SUR S.A.C

AV. ARENALES N° 995 SANTA ELENA

4	CAMBIO DE KIT DE FRENO DE MANO	1	200.00	200.00
5	REPARACIÓN DE CORONA POSTERIOR	1	900.00	900.00
6	CAMBIO DE EJES LATERALES POSTERIOR Y RODAJES (4 UU), RETENES (02 UU)	1	800.00	800.00
7	REPARACIÓN DE FUNDA DE TRANSMISIÓN DEL DIFERENCIAL	1	700.00	700.00
8	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN	1	800.00	800.00
9	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO POSTERIOR	1	430.00	430.00
IMPORTE				4670.00
SUBTOTAL				24,560.00
TOTAL				63,450.00

Ejecución del servicio : 20 días hábiles.

Oficina Principal : Av arenales 995 Santa Elena-Huamanga-Ayacucho.




José Chuchón Salvatierra
GERENTE GENERAL

Ayacucho, 30 de OCTUBRE del 2023

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	054-2023			
		Fecha	27/10/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EJERCITO PERUANO – 31ra BRIGADA DE INFANTERIA			
		RUC	20131369124			
		Dirección	AV. 13 DE NOVIEMBRE N° 199 – EL TAMBO			
		Teléfono(s)	064-254902			
		Correo electrónico	oec_31bi_ep@hotmail.com			
		Persona de contacto	DAVID POMA SERRANO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MECANICA MULTISERVICIOS DIESEL			
		RUC	10282862765			
		Dirección	Av. Arenales N° 737 Ayacucho			
		Teléfono(s)	966160264			
		Correo electrónico	multiserviciosdiesel203@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ALEJANDRO DOMINGUEZ QUISPE			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios	X	
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 31RA BRIGADA DE INFANTERIA – HUANCAYO.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	Términos de referencia	X	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <p>O-2599976863-O+ DAVID POMA SERRANO MY EP JEFE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	24 de Octubre del 2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (PRENDAS MILITARES) DE LA 31ª BRIGADA DE INFANTERÍA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 63,130.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Se adjunta la cotización	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
 <div style="text-align: center;"> <p>MULTISERVICIOS DIESEL RUC 10282869765</p> <p>Alejandro Domínguez Quispe REPRESENTANTE LEGAL</p> </div>			
Nombre, firma y sello del proveedor			

VENDEDOR

CLIENTE

"DOMINGUEZ"

De: Alejandro Domínguez Quispe

PROFORMA**N°: 003478**

VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL
 SERVICIO DE REPARACION DE: MOTORES, INYECTORES
 TURBO, CAJA, CORONA Y AFINAMIENTO EN GENERAL,
 ALQUILER DE VEHICULOS MOTORIZADOS.

AV. ARENALES N° 737 A.A. CACERES/HUAMANGA/AYACUCHO

CEL: 966160264 /TELF: 066-287142

DIA	MES	AÑO
30	10	2023

SEÑOR : TTE CRL EP Jefe de la OEC de la 31ª Brig Inf. -Huancayo

DIRECCION: Av. 13 de Noviembre N° 199 – El Tambo - Huancayo

RUC : 20131369124

N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT/VECES	PREC UNIT	PREC TOTAL
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-766 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de reten y rodaje de corona delantero	1	450.00	450.00
4	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
5	Mantenimiento de servo de dirección hidráulico (Cambio de hidrolina 1/2 galón)	1	600.00	600.00
6	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	700.00	700.00
7	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
8	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
IMPORTE				5330.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX D7K-827 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
6	Cambio de kit de embrague	1	1300.00	1300.00
IMPORTE				4880.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-334 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1	450.00	450.00
4	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
5	Cambio de junta homocinética del palier (04)	1	1250.00	1250.00
6	Reparación de corona posterior	1	900.00	900.00
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1	650.00	650.00

VENDEDOR**CLIENTE**

8	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
IMPORTE				5330.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-388 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
5	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
6	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1	650.00	650.00
IMPORTE				5030.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-389 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
4	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1	500.00	500.00
5	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
6	Cambio de kit de embrague	1	1300.00	1300.00
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1	650.00	650.00
8	Mantenimiento de radiador	1	300.00	300.00
IMPORTE				5580.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX EGD-623 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
4	Cambio de 4 precalentadores	1	500.00	500.00
5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
6	Cambio de kit de embrague	1	1300.00	1300.00
7	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
IMPORTE				5380.00
AMBULANCIA TOYOTA HILUX EUC-556 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de kit de embrague	1	1500.00	1500.00
4	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
5	Mantenimiento de radiador	1	300.00	300.00
IMPORTE				3130.00
CAMION DE CARGA KIA BFL-732 (BCT N°312)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00

VENDEDOR

CLIENTE

2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Mantenimiento de radiador	1	300.00	300.00
4	Cambio de kit de freno de mano	1	250.00	250.00
5	Reparación de corona posterior	1	900.00	900.00
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1	850.00	850.00
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1	600.00	600.00
8	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
9	Cambio de zapata de freno posterior	1	400.00	400.00
IMPORTE				4580.00
SUBTOTAL				39,240.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 719 (BCT N°324)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de reten y rodaje de corona delantero	1	500.00	500.00
4	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
5	Mantenimiento de servo de dirección hidráulico (Cambio de hidrolina 1/2 galón)	1	600.00	600.00
6	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
7	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
8	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
IMPORTE				5480.00
CAMIONETA PICK UP TOYOTA HILUX - D7K 821 (BCT N°324)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de KIT de distribución	1	600.00	600.00
4	Cambio de bocinas de trapecio 4 UU	1	800.00	800.00
5	Cambio de accesorio de turbo alimentador	1	1500.00	1500.00
6	Cambio de kit de embrague	1	1300.00	1300.00
IMPORTE				4730.00
CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONT - BFK 857 (BCT N°324)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Cambio de rodaje y regulación de corona posterior	1	500.00	500.00
4	Cambio de KIT de distribución	1	600.00	600.00
5	Cambio de junta homocinética del palier (04)	1	950.00	950.00
6	Reparación de corona posterior	1	800.00	800.00
7	Cambio de crucetas de cardan 6 UU	1	600.00	600.00
8	Cambio de pastilla de freno Y zapatas de frenos 2 pares	1	800.00	800.00
IMPORTE				4780.00
CAMION DE CARGA K2700 KIA - BFS 932 (BCT N°324)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 1galon	1	180.00	180.00

VENDEDOR

CLIENTE

2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Mantenimiento de radiador	1	300.00	300.00
4	Cambio de kit de freno de mano	1	250.00	250.00
5	Reparación de corona posterior	1	800.00	800.00
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1	850.00	850.00
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1	550.00	550.00
8	Cambio de KIT de distribución	1	600.00	600.00
9	Cambio de zapata de freno posterior	1	400.00	400.00
IMPORTE				4280.00
CAMION DE CARGA 4-5 NIS/CONDOR - BFS 933 (BCT N°324)				
1	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 80W -90(Caja de Cambio) 2 galones	1	180.00	180.00
2	Cambio de aceite Shell spirax s2 A 140W (corona del y post, transferencia) 2 galones	1	350.00	350.00
3	Mantenimiento de radiador	1	300.00	300.00
4	Cambio de kit de freno de mano	1	220.00	220.00
5	Reparación de corona posterior	1	890.00	890.00
6	Cambio de ejes laterales posterior y rodajes (4 uu), retenes (02 uu)	1	850.00	850.00
7	Reparación de funda de transmisión del diferencial	1	700.00	700.00
8	Cambio de KIT de distribución	1	750.00	750.00
9	Cambio de zapata de freno posterior	1	380.00	380.00
IMPORTE				4620.00
SUBTOTAL				23,890.00
TOTAL				63,130.00

MULTISERVICIOS DIESEL
RUC 10282862765

Alejandro Domínguez Quispe
REPRESENTANTE LEGAL

VENDEDOR

CLIENTE