



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 14 de noviembre de 2023

OFICIO N° 3152 -2023-MTC/20.2.1

Señores

CONSORCIO RÍO SECO¹

Malecón de la Marina N° 1176, Dpto. 202

Miraflores - Lima

asociados@cosasing.com

Presente. -

Atención : Julio Cesar Rodríguez Lévano
Representante común del consorcio

Asunto : Pérdida de la buena pro otorgada en el Concurso Público N° 012-2023-MTC/20.

Referencia : Informe N°1324-2023-MTC/20.2.1
Expedientes N° I-051335-2022 – E-093677-2023 – E-096692-2023 – E-096687-2023

Por medio de la presente me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, en el que se concluye que, al no haberse podido perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 12-2023-MTC/20, para la contratación del "*Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A)*", por causa imputable a su representada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, se ha configurado la pérdida automática de la buena pro, siendo los hechos descritos de exclusiva responsabilidad de su representada.

Al respecto, se adjunta el documento de la referencia, que contiene el detalle de la decisión adoptada por la Entidad; precisándose que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, a través del cual se pueden impugnar los actos distados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MORENO
Jefe de Logística
PROVIAS NACIONAL



Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE
LOGÍSTICA
DNI: 10281813
Fecha: 14/11/2023
19:53:54

FISM/DMT/mcpi

¹ Conformado por las empresas CONSORCIO COSASING S.A, CONSTRUCTORA UPACA S.A, VOLTRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 1324 - 2023-MTC/20.2.1

A : **WILMER C. ÑAHUI ABREGU**
Jefe (e) de la Oficina de Administración

DE : **FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MORENO**
Jefe de Logística

ASUNTO : Pérdida automática de la buena pro otorgada al **CONSORCIO RÍO SECO¹**, en el Concurso Público N° 012-2023-MTC/20, para la contratación del Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A).

REF. : a) Memorándum N° 1136-2023-MTC/20.2.4
b) Memorándum N° 9612-2023-MTC/20.13.1
c) Carta N° 03-2023-CRS-PVN
d) Carta N° 02-2023-CRS-PVN
e) Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1
f) Memorándum N° 9357-2023-MTC/20.13.1
g) Carta N° 01-2023-CRS-PVN
h) Oficio N° 2838-2023-MTC/20.2.1
i) Informe N° 002-2023—MTC/20 CS-CP 012-2023-MTC/20
Expedientes N° I-051335-2022 – E-093677-2023 – E-096692-2023 – E-096687-2023

FECHA : Lima, 14 de noviembre de 2023

Me dirijo a usted, en atención a la documentación de la referencia, a través de los cuales se viene gestionando la suscripción del contrato derivado del Concurso Público N° 012-2023-MTC/20; respecto de lo cual se comunica lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El 29.03.2023, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se convocó el Concurso Público N° 012-2023-MTC/20, para la contratación del Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A), con un valor referencial ascendente a S/ 74'228,658.51 (setenta y cuatro millones doscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 51/100 Soles).
- 1.2 El 03.08.2023, se llevó a cabo la etapa de presentación de ofertas, en la que se presentaron siete (7) ofertas, de las cuales tres (3) fueron rechazadas y cuatro (4) admitidas.

¹ Conformado por las empresas CONSORCIO COSASING S.A, CONSTRUCTORA UPACA S.A, VOLTRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****Expediente: I-051335-2022 V-6**

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Proviás Nacional**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- 1.3 El 25.08.2023, el comité de selección otorgó la buena pro al CONSORCIO HUAURA, conformado por las empresas TRIDENSA E.I.R.L. e INTERNATIONAL CONSULTING SOLUTION S.A.C, por el monto de su oferta ascendente a S/ 59'382,926.81 (cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis con 81/100 Soles)², registrándose el consentimiento de la buena pro el 08.09.2023.
- 1.4 El 14.09.2023, el Presidente del Comité de Selección remitió a Logística el Informe N° 002-2023—MTC/20 CS-CP 012-2023-MTC/20, informando sobre el procedimiento de selección y remitiendo el expediente de contratación para continuar con el perfeccionamiento del contrato y la fiscalización posterior.
- 1.5 El 15.09.2023, Logística, a través del Memorándum N° 4354-2023-MTC/20.2.1, trasladó el expediente de contratación del procedimiento de selección a la Coordinación de Ejecución Contractual para continuar con el perfeccionamiento del contrato y la verificación de la oferta del postor ganador de la buena pro.
- 1.6 El 04.10.2023, Logística registró en el SEACE el Oficio N° 2658-2023-MTC/20.2.1, con el Informe N° 1123-2023-MTC/20.2.1, declarando la pérdida automática de la buena pro del CONSORCIO HUAURA, debido a que persistían las observaciones referidas a la estructura de costos y a la garantía de fiel cumplimiento, en tanto solicitó la retención del 10% en el marco de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y el Decreto Legislativo N° 1553, pese a que no correspondía; asimismo, en dicha fecha, se le otorgó la buena pro al CONSORCIO RÍO SECO (conformado por las empresas CONSORCIO COSASING S.A, CONSTRUCTORA UPACA S.A, VOLTRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA), corresponde otorgar la buena pro a este último por el importe de su oferta, ascendente a S/ 59'382,926.81 (cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis con 81/100 Soles).
- 1.7 El 17.10.2023 culminó el plazo para que el CONSORCIO HUAURA interponga recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro, considerando que el 09.10.2023 se declaró día no laborable; sin embargo, dicho proveedor no interpuso recurso impugnatorio, dejando consentir la decisión de la Entidad.
- 1.8 El 18.10.2023, se comunicó al CONSORCIO RÍO SECO que se le había otorgado la buena pro, y registrado el consentimiento, por lo que, le correspondía presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
- 1.9 El 30.10.2023, el CONSORCIO RÍO SECO presentó ante la Entidad la Carta N° 01-2023-CRS-PVN, con un total de quinientos setenta y tres (573) folios.
- 1.10 En esa misma fecha, mediante el Memorándum N° 52779-2023-MTC/20.2.1, Logística solicitó a la Subdirección de Conservación que revise los formatos del N° 1 al N° 8 y el análisis de precios unitarios.

² Calificándose en segundo lugar al postor CONSORCIO RÍO SECO (conformado por las empresas CONSORCIO COSASING S.A, CONSTRUCTORA UPACA S.A, VOLTRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA)

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****Expediente: I-051335-2022 V-6**

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=3dQm/3NzClc=>



- 1.11 El 02.11.2023, mediante el Memorándum N° 9357-2023-MTC/20.13.1, la Subdirección de Conservación remitió a Logística el Informe N° 112-2023-MTC/20.13.1.1.MPCV, realizando observaciones a la documentación que le fue derivada.
- 1.12 En esa misma fecha, Logística remitió al correo electrónico del CONSORCIO RÍO SECO registrado en el Anexo N° 1 de su oferta, el Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1, que contiene el Memorándum N° 9357-2023-MTC/20.13.1 y el Informe N° 112-2023-MTC/20.13.1.1-MPCV, otorgándole un plazo de cuatro (4) días hábiles para la subsanación.
- 1.13 El 06.11.2023, el CONSORCIO RÍO SECO dio acuse de recibo del correo electrónico; por lo que, el plazo para la subsanación culminaba el 10.11.2023.
- 1.14 El 08.11.2023, el CONSORCIO RÍO SECO presentó a la Entidad las Cartas N° 02-2023-CRS-PVN y N° 03-2023-CRS-PVN, a fin de subsanar las observaciones que le fueron realizadas, y asimismo, solicitó la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento en el marco de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y el Decreto Legislativo N° 1553.
- 1.15 En esa misma fecha, mediante el Memorándum N° 5451-2023-MTC/20.2.1, Logística remitió a la Subdirección de Conservación la documentación presentada por el referido proveedor solicitando que la revise y verifique si realizó la subsanación.
- 1.16 El 10.11.2023, mediante el Memorándum N° 9612-2023-MTC/20.13.1, la Subdirección de Conservación remitió a Logística el Informe N° 117-2023-MTC/20.13.1.1.MPCV, comunicando que la subsanación de las observaciones técnicas se encuentran conformes.
- 1.17 En dicha fecha, mediante el Memorándum N° 5500-2023-MTC/20.2.1, Logística solicitó a la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano que precise todos los expedientes que el CONSORCIO RÍO SECO haya presentado a la Entidad durante el periodo del 06.11.2023 al 10.11.2023.
- 1.18 El 14.11.2023, mediante el Memorándum N° 1136-2023-MTC/20.2.4, la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano indicó que en el periodo consultado el CONSORCIO RÍO SECO no presentó otro documento.

II. BASE LEGAL

- 2.1 El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, (en adelante el TUO de la Ley).
- 2.2 El Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF,



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF (en adelante el Reglamento).

- 2.3 El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, “*Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General*”, en adelante el TUO de la LCE.
- 2.4 El Decreto Legislativo N° 1553, “*Decreto legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica*”.

III. ANÁLISIS

- 3.1 Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, o cuando esta ha quedado administrativamente firme, la Entidad y el postor ganador tienen la obligación de perfeccionar el contrato.

Asimismo, el acotado artículo también dispone que, en caso los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, con pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobreviniente al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal); situación que, de ser el caso, será determinado en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Además, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 141.3 del artículo 141 del Reglamento, cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. En tal supuesto, el Órgano Encargado de las Contrataciones requiere al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación, y en caso éste no exista, conforme lo dispone el numeral 141.8 del acotado artículo, se declara desierto el procedimiento de selección.

Adicionalmente, el numeral 141.4 del acotado artículo, señala que cuando el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato en el caso de bienes y servicios en general, y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación.

- 3.2 Conforme se indicó en los antecedentes, el 04.10.2023, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO RÍO SECO por el monto de su oferta, ascendente a S/ 59'382,926.81 (cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis con 81/100 Soles).



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Así, una vez adjudicada la buena pro al CONSORCIO RÍO SECO, el CONSORCIO HUAURA contaba con ocho (8) días hábiles para que interponga recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro, plazo que venció el 17.10.2023, por lo que, de conformidad con el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento, correspondía el registro del consentimiento al día siguiente de producido, esto es, el 18.10.2023, y luego de ello, el proveedor contaba, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento, con ocho (8) días para presentar los documentos para la suscripción del contrato vencía el 30.10.2023.

- 3.3 Ahora bien, en el presente caso, se tiene que, con fecha 30.10.2023, esto es, en el último día del plazo que se tenía para la presentación de la documentación para la suscripción del contrato, el CONSORCIO RÍO SECO, mediante la Carta N° 01-2023-CRS-PVN, procedió a presentar la documentación correspondiente, sin remitir la garantía de fiel cumplimiento, ni el contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario público, ni tampoco el Código de Cuenta Interbancario (CCI).
- 3.4 Conforme se señaló, en la misma fecha en que se presentaron los documentos, Logística remitió a la Subdirección de Conservación la documentación presentada por el referido Consorcio, a fin que verifique el cumplimiento del requisito previsto en el literal h) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, correspondiente a los formatos del N° 1 al N° 8 y el análisis de precios unitarios.
- 3.5 Al respecto, mediante el Memorándum N° 9357-2023-MTC/20.13.1, la Subdirección de Conservación comunicó a Logística las observaciones contenidas en el Informe N° 112-2023-MTC/20.13.1.1-MPCV, en el que el Especialista en Administración de Contratos de Conservación informó que la documentación remitida tiene observaciones; por lo que solicitó que el proveedor proceda con la subsanación.
- 3.6 Así, con motivo de las observaciones comunicadas por el área usuaria, y en virtud de lo señalado por ésta respecto del objeto de contratación, el 02.11.2023 Logística procedió a comunicar por correo electrónico al CONSORCIO RÍO SECO el Oficio N° 2838-2023-MTC/20.2.1, otorgándole el plazo de cuatro (4) días hábiles para que subsane las siguientes observaciones:

Observaciones de Logística:

N°	Documento observado	Observación
1	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	<p><i>Si bien se ha presentado un separador indicando que presentan la garantía de fiel cumplimiento, ésta no se ha presentado.</i></p> <p><i>Al respecto, tal como se indicó en el Informe N° 1123-2023-MTC/20.2.1, que se adjuntó al Oficio N° 2658-2023-MTC/20.2.1, publicado en la ficha electrónica del procedimiento de selección en el SEACE el 04.10.2023, mediante la cual se declaró la pérdida de la buena pro del postor que ocupó en primer lugar en orden de prelación, y se le otorgó la buena pro a su representada; el objeto del presente procedimiento de selección es de ejecución única; por lo que, corresponde presentar la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución).</i></p> <p><i>En ese sentido, el Consorcio deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento, conforme a lo estipulado en las bases integradas del procedimiento de selección, debiendo tener en consideración lo siguiente:</i></p>

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

		<ul style="list-style-type: none"> La garantía debe estar dirigida al PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL. Deberá precisarse que la garantía se presenta a fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato derivado del Concurso Público N° 012-2023-MTC/20, Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A). El monto afianzado debe garantizar el 10% del monto del contrato, debiendo considerar si el monto tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal.³ Asimismo, la Carta Fianza a presentar, debe señalar que su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero, Ley N° 26702, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias. Según el numeral 7.5.3 de la Directiva N° 005-2019-OSCE-CD, las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.
2	Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso	El contrato de consorcio presentado no se encuentra suscrito; cabe indicar que debe presentarse dicho documento en original con firmas legalizadas ante notario público
3	Código de cuenta interbancaria	Si bien se ha presentado un separador indicando que presentan el Código de Cuenta Interbancario, dicho documento no se ha presentado a la Entidad; por lo que, corresponde remitir dicho documento, en concordancia con lo estipulado en su contrato de consorcio.

Observaciones de la Subdirección de Conservación:

N°	Observación
1	<p>1. Se ha verificado que en el FORMATO N° 02 – DETALLE DE GASTOS GENERALES DE CONSERVACION Y GESTION presentado por el postor, en el recurso Vestuario del Personal con el logo del contratante (inc. Camisa, pantalón, chompa y casaca), existe error de cálculo aritmético en el subtotal, por lo que el postor deberá de revisar y corregir el cálculo sin cambiar el costo de su oferta. Por lo tanto, se observa el FORMATO como se muestra en la imagen:</p>

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo en meses	Importe \$/	Sub Total \$/	TOTAL \$/
CJ	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						819,404.00
C.1	Pasajes Terrestres (ida y vuelta)					39,360.00	
C.1.1	Personal Profesional	Paje	229.00		120.00	27,480.00	
C.1.2	Personal Técnico	Paje	99.00		120.00	11,880.00	
C.2	Alimentación del Personal					372,340.00	
C.2.1	Personal profesional, Técnico y Auxiliares de Servicio	mes	3.00	36.00	780.00	84,240.00	
C.2.2	Personal profesional, Técnico y Auxiliares de Servicio	mes	7.00	30.00	780.00	163,800.00	
C.2.3	Personal profesional, Técnico y Auxiliares de Servicio (Tiempo parcial II)	mes	13.00	12.00	780.00	121,680.00	
C.2.4	Personal profesional, Técnico y Auxiliares de Servicio (Tiempo parcial III)	mes	1.00	4.00	780.00	3,120.00	
C.3	Vestuario del Personal Profesional, Técnico y Auxiliares					7,204.66	
C.3.1	Vestuario del Personal con el logo del contratante (inc. camisa, pantalón, chompa y casaca)	gib	1.00		7,175.00	7,204.66	

3

Puede verificar el monto a garantizar en la Calculadora de garantías de la Ley N° 30225:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/291213-calculadora-de-garantias-ley-n-30225>

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

2

2. Se ha verificado que en el **FORMATO N° 03 – PLAN DE GESTIÓN VIAL** presentado por el postor, en los recursos **Medidor de espesor de pintura y Arnes**, se está utilizando un metrado para meses que no corresponde de acuerdo a lo indicado en los TdR, por lo que el postor deberá de corregir el metrado de meses de manera que sea congruente con lo indicado en los TdR y deberá de realizarlo sin cambiar el costo de su oferta. Por lo tanto, se **observa** el **FORMATO** como se muestra en la imagen:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/	PARCIAL	S/	TOTAL S/
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							292,612.34
B.1	Alquileres							174,300.00
B.1.1	Equipo de Computo (solo PC)	mes	12.00	6.00	150.00	10,800.00		
B.1.2	Camioneta Rural (capacidad: 12 pasaj.) para trabajos en campo (Inc. Operación, combustible y seguros)	mes	2.00	6.00	8,000.00	96,000.00		
B.1.3	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 (Inc. Operación, combustible y seguros)	mca	2.00	6.00	5,000.00	60,000.00		
B.1.4	Equipo Topográfico (Incluye Estación Total, nivel, prismas, jalones, etc.)	mes	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00		
B.1.5	Equipos de Laboratorio para Suelos, pavimentos y concreto	gib	1.00		1,500.00	1,500.00		
B.2	Servicios							91,124.34
B.2.1	Ensayos de Suelos, Fuentes de Agua y Canteras	gib	1.00		59,817.05	59,817.05		
B.2.2	Transporte de muestras de ensayo de suelos (Bites) e insumos (***)	gib	1.00		1,907.29	1,907.29		
B.2.3	Calicatas cada 500 m (1.5 m de profundidad)	und	147.00		200.00	29,400.00		
B.3	Evaluación de Puentes							27,188.00
B.3.1	Medidor de espesor de pintura	mes	2.00	4.00	77.50	620.00		
B.3.2	Arnes	mes	2.00	4.00	20.00	160.00		
B.3.3	Línea de vista tipo soja con gancho	ft	100.00		260.00	26,000.00		
B.3.4	Cámara fotográfica 20mp, video HD a 720p	und	1.00		200.00	200.00		
B.3.5	Escalera Telescopica	und	1.00		200.00	200.00		

3

3. Se ha verificado que en el **FORMATO N° 08 – TRAMO V, VI, VII y VIII - CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA** presentado por el postor, la partida **REPARACIÓN MENORES DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (MUROS, ALCANTARILLAS, CUENTAS, BADENES)** presenta una denominación diferente a la indicada en los TdR, por lo que el postor deberá revisar y realizar la corrección de denominación de la partida, de manera que los formatos tengan congruencia con los análisis de precios unitarios y los TdR; además, dicha corrección deberá realizarse sin cambiar el costo de su oferta. Por lo tanto, se encuentra **observado** el **FORMATO** como se aprecia en la imagen:

N°	Descripción de Partidas	Unidad	Metrado	P.U.	Parcial
01	CONSERVACION DE PLATAFORMA				150,505.47
01.01	LIMPIEZA DE CALZADA	km	88.00	87.28	7,680.64
01.02	SELLADO DE FISURAS ENTRE 1 Y 3 MM	m	3,285.00	4.81	15,800.85
01.03	SELLADO DE FISURAS MAYORES A 3 MM	m	2,190.00	7.36	16,118.40
01.04	PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA	m2	1,675.00	26.02	43,583.50
01.05	PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA	m2	558.00	44.80	24,998.40
01.06	LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES	m3	1,643.00	25.76	42,323.68
02	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL				145,471.02
02.01	PERFILADO DE CUNETAS NO REVESTIDAS (C/EQUIPO)	m	42,356.00	0.75	31,767.00
02.02	LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS	m	84,712.00	0.81	68,616.72
02.03	LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS	m	1,160.00	1.89	2,192.40
02.04	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und	42.00	144.85	6,083.70
02.05	LIMPIEZA DE BADENES	m	778.00	37.34	29,050.52
02.06	REPARACIÓN MENORES DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (MUROS, ALCANTARILLAS, CUNETAS, BADENES)	m3	11.00	580.48	6,385.28

4

4. Se ha verificado que en el **FORMATO N° 08 – TRAMO VII y VIII – CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA** presentado por el postor, la partida **REPOSICIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS (inc. PORTICO)** presenta una denominación diferente a la indicada en los TdR, por lo que el postor deberá revisar y realizar la corrección de denominación de la partida, de manera que los formatos tengan congruencia con los análisis de precios unitarios y los TdR; además dicha corrección deberá realizarse sin cambiar el costo de su oferta. Por lo tanto, se encuentra **observado** el **FORMATO** como se aprecia en la imagen:

03	CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				181,958.06
03.01	CONSERVACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS				
3.1.1	LIMPIEZA DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	und	1,941.00	13.66	26,514.06
3.1.2	REPARACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	und	97.00	83.85	8,133.45
3.1.3	REPOSICIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS (INC. POSTE)	und	52.00	714.79	37,169.08
03.02	CONSERVACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS				
3.2.1	LIMPIEZA DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	30.00	16.54	496.20
3.2.2	REPARACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	3.00	94.77	284.31
3.2.3	REPOSICIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS (INC. PORTICO)	und	2.00	934.91	1,869.82

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

5

5. Se ha verificado que en el **FORMATO N° 08 – TRAMO VIII – CONSERVACIÓN PERIÓDICA** presentado por el postor, existe error de cálculo aritmético en la **UTILIDAD**. Se ha recalculado la utilidad con el porcentaje presentado por el postor, sin embargo, el valor resultante difiere del monto del formato presentado por el mismo. En ese sentido, el postor deberá corregir la utilidad de manera que sea congruente con el porcentaje presentado y deberá de realizarlo sin cambiar el costo de su oferta. Por lo tanto, se encuentra **observado** el **FORMATO** como se aprecia en la imagen:

TRAMO-VIII ANTAJIRCA KM 129+500 - MINA CHUNGAR KM 142+200		ACTIVIDAD: CONSERVACIÓN PERIÓDICA			
Nº	Descripción de Partidas	Unidad	Metrado	P.U.	Parcial
01	TRABAJOS PRELIMINARES				52,052.38
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS (CONSERVACIÓN PERIÓDICA -TRAMO VIII)	g/b	1.00	40,795.35	40,795.35
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	12.70	886.38	11,257.03
02	TRABAJOS EN PLATAFORMA				2,265,118.66
02.01	PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APOORTE DE MATERIAL ESTABILIZANTE	m3	3,683.00	142.22	523,796.26
02.02	IMPRIMACIÓN ASFALTICA	m2	73,660.00	5.53	407,339.80
02.03	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	73,660.00	18.11	1,333,982.60
03	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				259,965.23
03.01	SENALES PREVENTIVAS	und	193.00	449.53	86,759.29
03.02	SENALES REGLAMENTARIAS	und	38.00	731.32	27,790.16
03.03	SENALES INFORMATIVAS	und	4.00	1,089.71	4,358.84
03.04	POSTES DELINEADORES	und	152.00	145.50	22,116.00
03.05	POSTES DE KILOMETRAJE	und	13.00	170.02	2,210.26
03.06	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO	m2	1.00	102.49	102.49
03.07	GUARDAVÍAS METÁLICAS	m	483.00	94.68	45,730.44
03.08	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	3,175.00	12.04	38,227.00
03.09	MARCAS PROVISIONALES EN EL PAVIMENTO	m2	3,175.00	10.29	32,670.75
COSTO DIRECTO (CD)					2,577,136.27
UTILIDAD			(0.29501929194731 %CD)		5,914.58
SUB TOTAL (ST)					2,583,050.85
IGV			(18%ST)		464,949.15
PRESUPUESTO TOTAL (inc. IGV)					3,048,000.00
Longitud km					12.70
Costo por Km.					240,000.00

6. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA** para la **Conservación Rutinaria** en los Tramos I, II, III y IV, las siguientes imprecisiones:

- Ha incluido el insumo partida **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA**, la misma es incorrecta, ya que se va ejecutar sobre un carpeta asfáltica; siendo lo correcto el insumo **MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO**, se exige al Postor incluir insumo con la dosificación correcta que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- Ha incluido la incidencia sobredimensionada en el insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE**, se exige al Postor incluir la dosificación correcta insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE** que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.01.05	PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000			Costo unitario directo por : m2		63,56
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.		Parcial \$/.
	Equipos							
03Y0000055	PLANCHA COMPACTADORA		hm	1.0000	0.8000	8.00		6.40
								6.40
	Subpartidas							
91Y00000052	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA PARCHADO		m2		1.0000	2.88		2.88
91Y00000101	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE		m3		1.9007	18.50		35.16
91Y00000159	REMOCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE1		m2		1.0000	1.01		1.01
HUANCA001023	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA		m2		1.0000	18.11		18.11
								57.16

7. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la Actividad **PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMA** para la **Conservación Rutinaria** en los Tramos I, II, III y IV, las siguientes imprecisiones:

- Ha incluido el insumo partida **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA**, la misma es incorrecta, ya que se va ejecutar sobre un carpeta asfáltica; siendo lo correcto el insumo **MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO**, se exige al Postor incluir insumo con la dosificación correcta que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- Ha incluido la incidencia sobredimensionada en el insumo partida **MATERIAL PARA BASE GRANULAR**, se exige al Postor incluir la dosificación correcta insumo partida **MATERIAL PARA BASE GRANULAR** que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- Ha incluido la incidencia sobredimensionada en el insumo partida **SUMINISTRO DE AGUA**, se exige al Postor incluir la dosificación correcta insumo partida **SUMINISTRO DE AGUA** que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- Ha incluido la incidencia insuficiente en el insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE**, se exige al Postor incluir la dosificación correcta insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE** que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Partida	01.01.06	PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMAS						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.8000	EQ. 10.0000			Costo unitario directo por : m2		80.69
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Equipos						
03Y0000055	PLANCHA COMPACTADORA			hm	1.0000	0.8000	8.00	6.40
								6.40
		Subpartidas						
91Y00000039	EXCAVACION MANUAL			m3		0.1500	62.72	9.41
91Y00000052	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA PARCHADO			m2		1.0000	2.88	2.88
91Y00000064	MATERIAL PARA BASE GRANULAR			m3		0.7625	49.24	37.55
91Y00000092	SUMINISTRO DE AGUA			m3		0.1200	18.48	2.22
91Y00000101	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE			m3		0.1680	18.50	3.11
91Y00000159	REMOCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE I			m2		1.0000	1.01	1.01
HUANCA001023	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA			m2		1.0000	18.11	18.11
								74.29

8. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la Actividad **PINTADO DE PARAPETOS DE CONCRETO** para la **Conservación Rutinaria** en los Tramos I, II, III y IV, de manera incorrecta, ya que no ha incluido el insumo **PINTURA DE TRAFICO** para cumplir con la retroreflectancia en todo el perímetro del parapeto de concreto, se exige al Postor incluir el insumo faltante **PINTURA DE TRAFICO** que te exige los TDR para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA Y BERMA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.04.07	PINTADO DE PARAPETOS DE CONCRETO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000			Costo unitario directo por : m2		32.33
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra						
01Y0000003	OPERARIO			hh	1.0000	0.1143	26.60	3.04
01Y0000005	PEON			hh	1.0000	0.1143	18.94	2.16
01Y0000006	CAPATAZ "A"			hh	0.1000	0.0114	34.58	0.39
								5.59
		Materiales						
02Y0000009	LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD			p2		1.0700	15.67	16.77
02Y0000018	SOLVENTE XILOL			gal		0.0070	32.18	0.23
								17.00
		Equipos						
03Y0000001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	5.59	0.28
91Y00000010	CAMION BARANDA DE 3 TON			hm	0.5000	0.0571	165.66	9.46
								9.74

9. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la Actividad **REPARACIÓN DE LOSAS EN ESPESOR PARCIAL EN PAVIMENTOS RIGIDO** para la **Conservación Rutinaria** en el Tramos III, EL INSUMO PARTIDA CONCRETO CLASE D (F'c=210KG/CM2); sin embargo, de acuerdo a la experiencia de la Entidad para pavimentos rigido se requiere CONCRETO CLASE C (F'c=280KG/CM2), se exige al Postor incluir el insumo correcto **CONCRETO CLASE C (F'c=280KG/CM2)**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **REPARACIÓN DE LOSAS EN ESPESOR PARCIAL EN PAVIMENTOS RIGIDO**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.01.04	REPARACIÓN DE LOSAS EN ESPESOR PARCIAL EN PAVIMENTO RIGIDO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 0.2500	EQ. 0.2500			Costo unitario directo por : m2		246.08
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Subpartidas						
91Y00000001	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2			kg		18.0000	6.89	124.02
91Y00000029	CONCRETO CLASE D (F'c = 210 KG/CM2)			m3		0.1800	481.47	86.66
91Y00000035	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS			m3		0.0500	98.44	4.92
91Y000000101	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE			m3		0.0500	18.50	0.93
91Y000000122	ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA CONCRETO HIDRAULICO			m2		1.0000	29.55	29.55
								246.08

10. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para el insumo partida **CONCRETO CLASE D (F'c=210KG/CM2)** para la **Conservación Rutinaria**, plantea una incidencia insuficiente del insumo **AGUA PARA LA OBRA** de acuerdo a las recomendaciones de UNACEM; se exige al Postor incluir la incidencia correcta del insumo **AGUA PARA LA OBRA**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar el insumo partida **CONCRETO CLASE D (F'c=210KG/CM2)**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- | Partida | Rendimiento | m3/DIA | MO. 18.0000 | EQ. 18.0000 | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio \$/. | Parcial \$/. |
|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| CONCRETO CLASE D (F'c = 210 KG/CM2) | | | | | | | | | |
| Código | Descripción Recurso | | | | | | | | |
| Mano de Obra | | | | | | | | | |
| 01Y0000003 | OPERARIO | | | | hh | 3.0000 | 1.3333 | 26.60 | 35.47 |
| 01Y0000004 | OFICIAL | | | | hh | 3.0000 | 1.3333 | 20.92 | 27.89 |
| 01Y0000005 | PEON | | | | hh | 6.0000 | 2.6667 | 18.94 | 50.51 |
| 01Y0000006 | CAPATAZ "A" | | | | hh | 0.5000 | 0.2222 | 34.58 | 7.68 |
| | | | | | | | | | 121.55 |
| Materiales | | | | | | | | | |
| 02Y0000016 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | | | | bis | | 9.0000 | 26.21 | 235.89 |
| 02Y0000024 | ADITIVO CURADOR DE CONCRETO | | | | gal | | 0.1760 | 15.39 | 2.71 |
| 02Y0000031 | GASOLINA | | | | gal | | 0.3800 | 18.25 | 6.94 |
| | | | | | | | | | 245.54 |
| Equipos | | | | | | | | | |
| 03Y0000001 | HERRAMIENTAS MANUALES | | | | %mo | | 5.0000 | 121.65 | 6.08 |
| 91Y00000065 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP | | | | hm | 1.0000 | 0.4444 | 11.94 | 5.31 |
| 91Y00000108 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" (""") | | | | hm | 1.0000 | 0.4444 | 7.57 | 3.36 |
| | | | | | | | | | 14.75 |
| Subpartidas | | | | | | | | | |
| 91Y00000004 | AGUA PARA LA OBRA | | | | m3 | | 0.1700 | 13.61 | 2.31 |
| 91Y00000005 | ARENA CHANCADA | | | | m3 | | 0.5000 | 37.88 | 18.94 |
| 91Y00000072 | PIEDRA CHANCADA | | | | m3 | | 0.7500 | 46.11 | 34.58 |
| 91Y00000096 | TRANSPORTE DE AGREGADOS | | | | m3 | | 1.2500 | 35.04 | 43.80 |
| | | | | | | | | | 99.63 |
11. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para el insumo partida **CONCRETO CLASE E (F'c=175KG/CM2)** para la **Conservación Rutinaria**, plantea una incidencia sobredimensionada de los insumos **ARENA ZARANDEADA** y **PIEDRA CHANCADA** de acuerdo a las recomendaciones de UNACEM; se exige al Postor incluir la incidencia correcta de los insumos **ARENA ZARANDEADA** y **PIEDRA CHANCADA**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar el insumo partida **CONCRETO CLASE E (F'c=175KG/CM2)**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Partida	CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)				Costo unitario directo por : m3			470.43
Rendimiento	m3/DIA	M.O. 18.0000	EQ. 18.0000					
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra								
01Y0000003	OPERARIO			hh	3.0000	1.3333	26.60	35.47
01Y0000004	OFICIAL			hh	3.0000	1.3333	20.92	27.89
01Y0000005	PEON			hh	6.0000	2.6667	18.94	50.51
01Y0000006	CAPATAZ "A"			hh	0.5000	0.2222	34.58	7.68
								121.55
Materiales								
02Y0000016	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)			bls		7.5000	26.21	196.58
02Y0000031	GASOLINA			gal		0.3800	18.25	6.94
								203.52
Equipos								
03Y0000001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	121.55	6.08
91Y00000065	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP			hm	1.0000	0.4444	11.94	5.31
91Y00000108	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" (***)			hm	1.0000	0.4444	7.57	3.36
								14.75
Subpartidas								
91Y00000007	ARENA ZARANDEADA			m3		0.8000	33.31	26.85
91Y00000072	PIEDRA CHANCADA			m3		0.8920	46.11	41.13
91Y00000092	SUMINISTRO DE AGUA			m3		0.1915	18.48	3.54
91Y00000096	TRANSPORTE DE AGREGADOS			m3		1.6920	35.04	59.29
								130.61

12

12. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para el insumo partida **CONCRETO CLASE F (F'c=140KG/CM2)** para la **Conservación Rutinaria**, plantea una incidencia insuficiente de los insumos **CEMENTO**; y **AGUA PARA LA OBRA** de acuerdo a las recomendaciones de **UNACEM**; se exige al Postor incluir la incidencia correcta de los insumos **CEMENTO Y AGUA PARA LA OBRA**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar el insumo partida **CONCRETO CLASE F (F'c=140KG/CM2)**, por todo lo expuesto, **se observa el APU de la Actividad**, como se aprecia en la imagen:

Partida	CONCRETO CLASE F (F'C = 140 KG/CM2)				Costo unitario directo por : m3			393.83
Rendimiento	m3/DIA	M.O. 18.0000	EQ. 18.0000					
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra								
01Y0000003	OPERARIO			hh	3.0000	1.3333	26.60	35.47
01Y0000004	OFICIAL			hh	3.0000	1.3333	20.92	27.89
01Y0000005	PEON			hh	6.0000	2.6667	18.94	50.51
01Y0000006	CAPATAZ "A"			hh	0.5000	0.2222	34.58	7.68
								121.55
Materiales								
02Y0000016	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)			bls		6.0000	26.21	157.26
02Y0000024	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO			gal		0.1760	15.39	2.71
02Y0000031	GASOLINA			gal		0.3800	18.25	6.94
02Y0000034	LUBRICANTE, FILTROS, ETC.			%eq		5.0000	8.67	0.43
								167.34
Equipos								
03Y0000001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	121.55	6.08
91Y00000065	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP			hm	1.0000	0.4444	11.94	5.31
91Y00000108	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" (***)			hm	1.0000	0.4444	7.57	3.36
								14.75
Subpartidas								
91Y00000004	AGUA PARA LA OBRA			m3		0.1200	13.61	1.63
91Y00000005	ARENA CHANCADA			m3		0.5000	37.88	18.94
91Y00000072	PIEDRA CHANCADA			m3		0.7500	46.11	34.58
91Y00000096	TRANSPORTE DE AGREGADOS			m3		1.0000	35.04	35.04
								90.19



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>



13. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para el insumo partida **PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APOORTE DE MATERIAL ESTABILIZADO** para la **Conservación Periódica** de los tramo V, VI, VII y VIII, plantea una incidencia sobredimensionada del insumo **AGUA PARA LA OBRA**; se exige al Postor incluir la incidencia correcta del insumo **AGUA PARA LA OBRA**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar el insumo partida **PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APOORTE DE MATERIAL ESTABILIZADO**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.02.01	PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APOORTE DE MATERIAL ESTABILIZADO E=0.05 M						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000			Costo unitario directo por : m3		142.22
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra							
01Y0000004	OFICIAL			hh	1.0000	0.0160	20.92	0.33
01Y0000005	PEON			hh	8.0000	0.1280	18.94	2.42
01Y0000006	CAPATAZ "A"			hh	1.0000	0.0160	34.58	0.55
								3.30
	Equipos							
0300C10030	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	3.30	0.17
91Y000000088	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10 - 12 ton			hm	1.0000	0.0160	201.68	3.23
91Y0000000y7	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP			hm	1.0000	0.0160	274.03	4.38
								7.78
	Subpartidas							
91Y000000004	AGUA PARA LA OBRA			m3		0.9230	13.61	12.56
91Y000000037	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA PARA ESTABILIZADO			m3		1.0000	20.61	20.61
91Y0000000163	MATERIAL PARA SUELOS ESTABILIZADO CON CEMENTO			m3		1.0000	49.24	48.24
HUANCA0012R8	APLICACION DE CEMENTO PORTLAND (3%)			m3		1.0000	48.73	48.73
								131.14

14. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la partida **IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA** para la **Conservación Periódica** de los tramo V, VI, VII y VIII, plantea los insumos partidas **AGREGADO FINO ZARANDEADO** y **TRANSPORTE DE AGEGADOS**, sin embargo, no se deben incluir de acuerdo a lo requerido en los TDR; se exige al Postor excluir los insumos partidas **AGREGADO FINO ZARANDEADO** y **TRANSPORTE DE AGEGADOS**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la partida **IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.02.02	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 4,500.0000	EQ. 4,500.0000			Costo unitario directo por : m2		5.53
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra							
01Y0000005	PEON			hh	2.0000	0.0036	18.94	0.07
01Y0000006	CAPATAZ "A"			hh	1.0000	0.0018	34.58	0.06
								0.13
	Materiales							
02Y0000013	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CSS-1H			gal		0.3649	11.70	4.27
								4.27
	Equipos							
03Y0000001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		5.0000	0.13	0.01
91Y000000009	BARREDORA MECANICA 10-20HP			hm	1.0000	0.0018	69.34	0.12
91Y000000013	CAMION IMPRIMADOR 2"0 HP DE 2000 GLN			hm	1.0000	0.0018	222.40	0.40
91Y000000026	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM			hm	1.0000	0.0018	107.02	0.19
91Y000000066	MINICARGADOR 70 HP			hm	1.0000	0.0018	121.17	0.22
								0.94
	Subpartidas							
91Y000000003	AGREGADO FINO ZARANDEADO			m3		0.0025	49.08	0.12
91Y000000006	TRANSPORTE DE AGREGADOS			m3		0.0020	35.04	0.07
								0.19

15. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la partida **REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO** para la **Conservación Periódica** en los Tramos V, VI, VII; y VIII, EL INSUMO PARTIDA CONCRETO CLASE D ($F'c=210\text{KG/CM}^2$); sin embargo, de acuerdo al Manual de Seguridad Vial, se requiere CONCRETO CLASE C ($F'c=280\text{KG/CM}^2$), se exige al Postor incluir el insumo correcto **CONCRETO CLASE C ($F'c=280\text{KG/CM}^2$)**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **REPARACIÓN DE LOSAS EN ESPESOR PARCIAL EN PAVIMENTOS RIGIDO**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- | Partida | 01.04.06 | REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--------|-----------|----------|-------------|--------------|
| Rendimiento | und/DIA | MO. 1.0000 | EQ. 1.0000 | | | | | 4,264.61 |
| Código | Descripción Recurso | | | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio \$/. | Parcial \$/. |
| | | Subpartidas | | | | | | |
| 91Y00000001 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 | | | kg | | 282.8900 | 6.80 | 1,949.11 |
| 91Y000000029 | CONCRETO CLASE D ($F'c=210\text{KG/CM}^2$) | | | m3 | | 3.5000 | 481.47 | 1,685.15 |
| 91Y000000035 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | | | m3 | | 3.5000 | 98.44 | 344.54 |
| 91Y000000036 | ELIMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES | | | m3 | | 3.5000 | 14.26 | 49.91 |
| 91Y000000038 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | | m2 | | 2.4900 | 77.32 | 192.53 |
| 91Y000000157 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS | | | m3 | | 1.7982 | 24.12 | 43.37 |
| | | | | | | | | 4,264.61 |
16. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la partida **SEÑALES PREVENTIVAS** para la **Conservación Periódica** de los tramo V, VI, VII y VIII, plantea el insumo partida **INSTALACIÓN DE POSTES DE FIERRO**, sin embargo, el insumo partida antes indicado está incompleto, ya que no presenta **CONCRETO** para empotrar dicha estructura; se exige al Postor incluir el insumo partida **CONCRETO**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la partida **SEÑALES PREVENTIVAS**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:
- | Partida | | INSTALACIÓN DE POSTES DE FIERRO | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|------------|--------|-----------|----------|-------------|--------------|
| Rendimiento | und/DIA | MO. 8.0000 | EQ. 8.0000 | | | | | 77.20 |
| Código | Descripción Recurso | | | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio \$/. | Parcial \$/. |
| | | Mano de Obra | | | | | | |
| 01Y00000003 | OPERARIO | | | hh | 1.0000 | 1.0000 | 26.60 | 26.60 |
| 01Y00000005 | PEON | | | hh | 2.0000 | 2.0000 | 18.94 | 37.88 |
| | | | | | | | | 64.48 |
| | | Equipos | | | | | | |
| 03Y00000001 | HERRAMIENTAS MANUALES | | | %mo | | 5.0000 | 64.48 | 3.22 |
| | | | | | | | | 3.22 |
| | | Subpartidas | | | | | | |
| 91Y000000039 | EXCAVACIÓN MANUAL | | | m3 | | 0.0800 | 62.72 | 5.02 |
| 91Y000000070 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | | | m2 | | 0.5000 | 8.95 | 4.48 |
| | | | | | | | | 9.50 |
17. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la partida **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA** para la **Conservación Periódica** en los Tramos V, VI, VII; y VIII, los insumos partidas **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 1RA CAPA** y **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 2DA CAPA** con una incidencia insuficiente del insumo **EMULSIÓN CATIONICA CON POLIMEROS DE ROTURA RAPIDA** de acuerdo a lo requerido en los TDR, se exige al Postor incluir la incidencia correcta el insumo **EMULSIÓN CATIONICA CON POLIMEROS DE ROTURA RAPIDA**, para el cumplimiento de los niveles de servicio, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA**, por todo lo expuesto, **se observa** el APU de la Actividad, como se aprecia en la imagen:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Partida							
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 1RA CAPA							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 4,000.0000	EQ. 4,000.0000	Costo unitario directo por : m2			11.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
01Y0000004	OFICIAL	hh	4.0000	0.0080	20.92	0.17	
01Y0000005	PEON	hh	8.0000	0.0160	18.94	0.30	
01Y0000006	CAPATAZ "A"	hh	0.1000	0.0002	34.58	0.01	
						0.48	
Materiales							
02Y0000080	ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA	kg		0.1177	47.47	5.59	
02Y0000086	EMULSIÓN CATIONICA CON POLÍMEROS DE ROTURA RAPIDA	gal		0.1250	16.75	2.09	
						7.68	
Equipos							
0300C10030	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.48	0.02	
91Y000000013	CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN	hm	1.0000	0.0020	222.40	0.44	
91Y000000091	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton	hm	1.0000	0.0020	188.31	0.38	
91Y0000000y9	ESPARCIDORA DE AGREGADOS	hm	1.0000	0.0020	273.03	0.55	
91Y000000136	RODILLO TANDEM VIBRAT. AUTOPROPULSADO 130 HP, 11.9 TON	hm	1.0000	0.0020	252.65	0.51	
						1.90	
Subpartidas							
91Y0000000y4	PIEDRA CHANCADA DE 3/8" A 3/4"	m3		0.0120	80.12	0.96	
						0.96	

Partida							
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 2DA CAPA							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 4,000.0000	EQ. 4,000.0000	Costo unitario directo por : m2			7.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
01Y0000004	OFICIAL	hh	3.0000	0.0060	20.92	0.13	
01Y0000005	PEON	hh	6.0000	0.0120	18.94	0.23	
01Y0000006	CAPATAZ "A"	hh	1.0000	0.0020	34.58	0.07	
						0.43	
Materiales							
02Y0000080	ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA	kg		0.0533	47.47	2.53	
02Y0000086	EMULSIÓN CATIONICA CON POLÍMEROS DE ROTURA RAPIDA	gal		0.1020	16.75	1.71	
						4.24	
Equipos							
0359A10001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.43	0.02	
91Y000000013	CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN	hm	1.0000	0.0020	222.40	0.44	
91Y000000091	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton	hm	1.0000	0.0020	188.31	0.38	
91Y0000000y9	ESPARCIDORA DE AGREGADOS	hm	1.0000	0.0020	273.03	0.55	
91Y000000136	RODILLO TANDEM VIBRAT. AUTOPROPULSADO 130 HP, 11.9 TON	hm	1.0000	0.0020	252.65	0.51	
						1.90	
Subpartidas							
91Y0000000y1	PIEDRA CHANCADA DE N8 A 3/8	m3		0.0060	86.40	0.52	
						0.52	



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc>



18

18. Se ha verificado en la estructura de Costos, que el Postor ha presentado para la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA** para la **Conservación Rutinaria Después de la Conservación Periódica** en los Tramos V, VI, VII y VIII, ha incluido la incidencia sobredimensionada en el insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE**, se exige al Postor incluir la dosificación correcta insumo partida **TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE** que te exige los TDR, respetando el Costos de la oferta para todos los tramos donde se requiera ejecutar la Actividad **PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA**, por todo lo expuesto, **se observa el APU de la Actividad**, como se aprecia en la imagen:

Partida	01.01.04	PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000					26.02
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos							
03Y0000055	PLANCHA COMPACTADORA			hm	1.0000	0.1143	8.00	0.91
	Subpartidas							0.91
91Y00000052	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA PARCHADO			m2		1.0000	2.88	2.88
91Y00000101	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE			m3		0.1680	18.50	3.11
91Y00000159	REMOCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE1			m2		1.0000	1.01	1.01
HUANCA01023	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA			m2		1.0000	18.11	18.11
								25.11

19

19. Se solicita al Postor actualizar la Estructura de Costos para el levantamiento de observación indicadas en los ítems anteriores.

20

20. Asimismo, cabe precisar que para la etapa de elaboración del PGV, el contratista deberá brindar las precisiones necesarias en el desarrollo de cada actividad de manera sustentada para el cumplimiento de la meta, dado que este es un contrato por niveles de servicio; como objeto principal de la contratación, por ello la no inclusión de insumos que se requiera y no esté previsto y/o detalle técnico alguno para el perfeccionamiento del contrato, será bajo su responsabilidad y a costo y riesgo del Contratista.

Cabe indicar que, aun cuando en el Anexo N° 1 de su oferta el CONSORCIO RÍO SECO se comprometió que daría acuse de recibo al correo electrónico que contiene las observaciones de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, y que el 02.11.2023 se le remitió el Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1 al correo asociados@cosasing.com, consignado en dicho Anexo; sin embargo, no fue recién sino hasta el 06.11.2023 (segundo y último día que tenía de plazo para responder) que confirmó la recepción del correo electrónico; por lo que, el plazo para subsanar empezó a computarse desde el 07.11.2023, culminando el 10.11.2023.

- 3.7 Así, el 08.11.2023 (esto es, en el segundo día de plazo para subsanar), el CONSORCIO RÍO SECO presentó a la Entidad las Cartas N° 02-2023-CRS-PVN y N° 03-2023-CRS-PVN, remitiendo de un lado la subsanación sin presentar ningún documento sobre la garantía de fiel cumplimiento, y de otro, solicitando la retención del 10% bajo el amparo del numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y el Decreto Legislativo N° 1553; por lo que, en esa misma fecha Logística remitió a la Subdirección de Conservación la documentación, a fin que se pronuncie sobre el levantamiento de las observaciones.
- 3.8 Cabe indicar que, según el Oficio N° D00668-2023-OSCE-DTN, así como en la Resolución N° 2343-2022-TCE-S2, se ha precisado que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto ninguna limitación para efectuar la subsanación siempre y cuando lo realice dentro del plazo otorgado por la Entidad, el cual no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados a partir desde el día siguiente de realizada la respectiva notificación; por

lo que, se permite más de una posible actuación por parte del postor adjudicado, puesto que no se limita los momentos o las oportunidades que éste puede realizar la subsanación de los documentos, siempre que ello lo realice dentro del plazo otorgado por la Entidad.

Siendo así, considerando que el CONSORCIO RÍO SECO presentó la subsanación el 08.11.2023, siendo éste el segundo día para subsanar, se esperó hasta el 10.11.2023, a que presente documentación adicional; sin embargo, conforme a lo señalado por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, hasta el 10.11.2023 dicho proveedor no remitió otros documentos adicionales a los presentados el 08.11.2023 (las Cartas N° 02-2023-CRS-PVN y N° 03-2023-CRS-PVN); por lo que, habiendo culminado el plazo, corresponde continuar con las gestiones establecidas en la normativa de contratación pública respecto al perfeccionamiento del contrato.

- 3.9 Así, de la documentación remitida por el CONSORCIO RÍO SECO, respecto a las observaciones que se le comunicaron sobre la documentación técnica que fue revisada por la Subdirección de Conservación, ésta indicó que se encontraba conforme; por lo que, se advierte la subsanación de las observaciones realizadas a los formatos y el análisis de precios unitarios.
- 3.10 Sin embargo, se advierte que, si bien ha levantado la observación referida al CCI, al haberse modificado la Cláusula Sexta del Contrato de Consorcio que se presentó el 30.10.2023 en la Carta N° 01-2023-CRS-PVN (que no contaba con firmas de los integrantes del consorcio), en la que se señaló que el operador tributario sería el consorciado VOLTRA CONSTRUCTORES S.A.C, señalándose en el Contrato de Consorcio que presentó en la subsanación que cuenta con firmas legalizadas ante notario público (Carta N° 02-2023-CRS-PVN) en la misma Cláusula que el Contrato tendrá contabilidad independiente; de conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 2 del numeral 7.7 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, debió de señalar el RUC del Consorcio en el documento, y sin embargo, sólo se limitó a adjuntar la ficha RUC, lo cual no coincide con lo establecido en la acotada disposición normativa; por lo que, persiste la observación respecto al requisito de Contrato de Consorcio con firma legalizada ante notario, al no haber consignado el número de RUC del Consorcio.
- 3.11 Asimismo, se advierte que, aun cuando en el Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1, se le precisó que *“tal como se indicó en el Informe N° 1123-2023-MTC/20.2.1, que se adjuntó al Oficio N° 2658-2023-MTC/20.2.1, publicado en la ficha electrónica del procedimiento de selección en el SEACE el 04.10.2023, mediante la cual se declaró la pérdida de la buena pro del postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación, y se le otorgó la buena pro a su representada; el objeto del presente procedimiento de selección es de ejecución única; por lo que, corresponde presentar la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución)”*, documento en el que se precisó en los numerales del 3.10 al 3.12, que no correspondía aplicar la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento ni por lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, ni por el Decreto Legislativo N° 1553; el CONSORCIO RÍO SECO insistió en requerir la retención bajo los mismos fundamentos por los que el CONSORCIO HUAURA (su antecesor) perdió la buena pro, y fue el motivo por el cual se le otorgó la buena pro a éste.



Al respecto, resulta necesario transcribir los fundamentos señalados en el Informe N° 1123-2023-MTC/20.2.1, por los que no se concedió la retención del 10% al CONSORCIO HUAURA, en tanto son los mismos argumentos que le resultan aplicables al CONSORCIO RÍO SECO:

- 3.10. Al respecto, debe tenerse en cuenta que sobre el primer requerimiento del CONSORCIO HUAURA sobre la aplicación de la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento en virtud de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, se indicó que ello sólo es viable si se tratase de un contrato de servicio de ejecución periódica, lo cual no ocurre en el presente caso, por tratarse de un servicio de ejecución única, según lo manifestado por la Subdirección de Conservación en los Informes N° 8-2023-MTC/20.13.1-JVV-JRPS-SRC y N° 91-2023-MTC/20.13.1.1-MPCV.

Es así que, con motivo de la subsanación, el CONSORCIO HUAURA volvió a solicitar la retención del 10% en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1553, sin tener en consideración que, aun cuando se cumplan con los dos (2) requisitos que ésta señala (plazo y cantidad mínima de pagos), tal como en el caso de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, el Decreto Legislativo N° 1550 establece la misma condición sobre la aplicación de la retención como garantía de fiel cumplimiento, referida a que **el objeto consista en contratos periódicos de prestación de servicios, siendo la diferencia más resaltante entre una y otra norma, la condición de MYPE**, en tanto el Decreto Legislativo N° 1553, consiste en una excepción a la regla para que la retención resulta aplicable a todos los proveedores, independientemente de que se traten de MYPEs o no, siempre que se cumplan con las demás condiciones, conforme se muestra a continuación:

Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553	Numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley N° 30225
<p>Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos (...) 9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:</p> <p>(i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.</p>	<p>En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras <u>que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas</u>, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando:</p> <p>a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada; b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.</p>

(El subrayado y resaltado son agregados)

Así, la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento que establecen tanto el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y el Decreto Legislativo N° 1553 sólo resulta aplicable cuando se cumplan con los demás requisitos que establecen dichas normas, teniendo en común el requisito de que resulta aplicable, en el caso de servicios, sólo para contratos periódicos; por lo que no resulta posible su aplicación en el presente procedimiento de selección, en tanto, conforme se señaló en el Oficio N° 2465-2023-MTC/20.2.1, considerando lo que indicó la Subdirección de Conservación en los Informes N° 091-2023-MTC/20.13.1.1-MPCV y N° 008-





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

2023-MTC/20.13.1.JJV-V-JRPS-SRC, el objeto de contratación del presente servicio es de ejecución única.

En ese sentido, bajo el ámbito de aplicación de las normas invocadas por el CONSORCIO HUAURA no resulta posible la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento.

- 3.11. No obstante lo señalado, debe tenerse presente que la aplicación del Decreto Legislativo N° 1553 es potestativo de la Entidad, conforme indicó el OSCE en el Pronunciamiento N° 141-2022/OSCE-DGR, en el que dicho órgano especializado en contratación pública hizo un análisis sobre la aplicación de un decreto que tiene las mismas características que el aludido⁴.

Así, con motivo de la entrada en vigencia del referido Decreto Legislativo N° 1553, la Oficina de Administración hizo la consulta a las diversas áreas usuarias, entre las cuales se encuentra la Subdirección de Conservación, la cual en su Memorándum N° 717-2023-MTC/20.13.1, **señaló que no resulta aplicable en su caso el dispositivo legal mencionado, toda vez que sus contrataciones no consisten en servicios de ejecución periódica; sino única.**

- 3.12. Por tanto, toda vez que, debido a la naturaleza de la contratación del servicio objeto del presente procedimiento de selección consiste en un contrato de ejecución única, y más aún, atendiendo a que la Entidad no ha dispuesto la aplicación del Decreto Legislativo N° 1553 para las contrataciones requeridas por la Subdirección de Conservación, **no resulta posible la aplicación de la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento según el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, ni tampoco bajo el amparo de lo establecido en el acotado Decreto Legislativo.**

- 3.12 Que siendo así, y dentro del plazo otorgado, **el CONSORCIO RÍO SECO no ha cumplido subsanar la totalidad de las observaciones que se le realizaron**, debido a que persisten sobre la garantía de fiel cumplimiento que efectuó Logística y respecto al Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, al haber modificado la Cláusula Sexta del mismo (en comparación con el documento presentado originalmente, que no contaba con firmas) sin consignar el número de RUC del Consorcio en el documento.
- 3.13 Preciado lo anterior, **el incumplimiento del CONSORCIO RÍO SECO de subsanar la totalidad de las observaciones advertidas y comunicadas mediante Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1**, genera la imposibilidad de perfeccionar el contrato **por causa imputable a este**; en tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 141.3 del artículo 141 del Reglamento, se configura **la pérdida automática de la buena pro** otorgada al CONSORCIO HUAURA, respecto del **Concurso Público N° 012-2023-MTC/20**, para la contratación del “Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A)”.
- 3.14 Finalmente, toda vez que ha operado la pérdida automática de la buena pro del CONSORCIO RÍO SECO por no haber subsanado la totalidad de las observaciones que se le comunicaron, al ser este el segundo lugar, en mérito a lo dispuesto en el numeral 141.4 del artículo 141 del Reglamento, al existir otras ofertas que han sido admitidas (del Consorcio Sayan⁵ y del Consorcio Colper⁶) corresponde que en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, se devuelva el expediente de contratación al comité de selección, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según

⁴ Teniendo en cuenta que tiene el mismo texto que el actual, sólo que la vigencia culminó en años anteriores.

⁵ Conformado por las empresas Pavotec Sucursal Perú, Contratistas Generales H & G Pirqay S.A.C. y Consulting N&C Intelligent Solutions S.A.C.

⁶ Conformado por las empresas Vitrubio Mundo de Ingeniería Consultores y Contratistas S.A.C, Meyan S.A. Sucursal del Perú y Ch y C Inversiones Americanas E.I.R.L.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

- 4.1 En virtud de lo precedentemente expuesto, en el presente caso se ha configurado la pérdida automática de la buena pro otorgada al CONSORCIO RÍO SECO, respecto al Concurso Público N° 012-2023-MTC/20, para la contratación del “Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. PE-18 (Dv. Río Seco) - Sayán - Churín - Oyón y Emp. PE-1 NE (Huaura) - Dv. Andahuasi (PE-18) /Acos - Huayllay (PE-20 A)”, debido a que éste no ha subsanado la totalidad de las observaciones advertidas y comunicadas mediante Oficio N° 3029-2023-MTC/20.2.1;
- 4.2 Corresponde publicar la pérdida de la buena pro en la Plataforma del SEACE, dándose por notificado al CONSORCIO RÍO SECO, el mismo día de su publicación.
- 4.3 Toda vez que ha operado la pérdida automática de la buena pro del CONSORCIO RÍO SECO por no haber subsanado la totalidad de las observaciones que se le comunicaron, al ser este el segundo lugar, en mérito a lo dispuesto en el numeral 141.4 del artículo 141 del Reglamento, al existir otras ofertas que han sido admitidas (del Consorcio Sayan⁷ y del Consorcio Colper⁸) corresponde que en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, se devuelva el expediente de contratación al comité de selección, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación.
- 4.4 Asimismo, corresponde comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado la no suscripción del contrato por causa atribuible al CONSORCIO RÍO SECO, conformado por las empresas CONSORCIO COSASING S.A, CONSTRUCTORA UPACA S.A, VOLTRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a fin que ésta disponga el inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme lo establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, para lo cual se emitirá el informe técnico correspondiente.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE
LOGISTICA
DNI: 10281813
Fecha: 14/11/2023
16:26:07

FIRMADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MORENO
Jefe de Logística
PROVIAS NACIONAL

FJSM/DEMT/mcpi

⁷ Conformado por las empresas Pavotec Sucursal Perú, Contratistas Generales H & G Pirqay S.A.C. y Consulting N&C Intelligent Solutions S.A.C.

⁸ Conformado por las empresas Vitrubio Mundo de Ingeniería Consultores y Contratistas S.A.C, Meyan S.A. Sucursal del Perú y Ch y C Inversiones Americanas E.I.R.L.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-051335-2022 V-6

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=3dQm/3NzClc=>

