

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASCHER AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20515583166	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	Hora de envío :	15:43:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita que dando cumplimiento al principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato en conformidad al artículo 2 de la ley de contrataciones del estado, permitiendo nuestro derecho de participar al procedimiento de selección SE LE SOLICITA considere en la experiencia del postor y/o se amplíe a OBRAS Y/O SERVICIOS de todo tipo de mantenimiento o acondicionamiento de infraestructura física construida en edificaciones, mantenimientos y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o acondicionamiento y/o construcción y/o ampliación y/o instalación de infraestructura en entidades públicas y privadas y/o mantenimiento preventivo y correctivo de tofo tipo de infraestructura.

Con la finalidad de fomentar mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la ley de contrataciones del estado

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación realizada, de acuerdo al análisis del comité de selección, los servicios de mantenimiento y las obras realizan trabajos de ingeniería similares, determinando el Ejército como servicios de mantenimiento al 1er, 2do y 3er escalón y como Obras al 4to y 5to escalón. por consiguiente en la experiencia se aumentara dicho párrafo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

DEBE DECIR:

- Se consideran servicios similares a los siguientes: todo tipo de servicios y/o obras de mantenimiento o acondicionamiento de infraestructura física construida en edificaciones, mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o implementación y/o acondicionamiento y/o construcción y/o ampliación y/o instalación de infraestructura en entidades públicas y privadas y/o mantenimiento preventivo y correctivo de tofo tipo de infraestructura.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASHEL AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20515583166	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	Hora de envío :	15:43:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Que en la experiencia del personal clave se solicita una experiencia no menor de (05) años al RESPONSABLE DEL SERVICIO lo que resulta desproporcionado dado la naturaleza del servicio como su plazo de ejecución, Ya que dicho requisito permitiría una clara vulneración del principio de libertad de concurrencia y el de competencia y con la finalidad de fomentar mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcial y transparente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones. Se solicita al colegiado reducir la experiencia del responsable del servicio a de (02) AÑOS de experiencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.5.2 **Literal:** C.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, de acuerdo a coordinaciones con el área usuaria, la antigüedad de las instalaciones, el no contar con planos, la importancia del trabajo, así como, el beneficio inmediato que este debe rendir a los Oficiales alumnos, es necesario que el responsable del servicio cuente con una experiencia mínima en este tipo de trabajos, por lo cual, es necesario al menos cinco años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASHEL AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20515583166	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	Hora de envío :	15:43:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al colegiado se sirva exponer y/o publicar los planos de las áreas a intervenir con su respectiva nomenclatura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a la antigüedad de las instalaciones, la Entidad no cuenta con los planos respectivos, es por este motivo, que se ha establecido en las bases la posibilidad de que los postores realicen un visita previa a las instalaciones de la Escuela de Infantería hasta 1 día antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20606491001	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NELCR E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el Ingeniero civil estan pidiendo 15 años de "colegiatura minima", pero en la calificacion el mas alto puntaje es de 9 años de colegiatura. Lo correcto entonces seria q la "colegiatura minima" sea de 9 años para q alla concordancia con la calificacion

Minima colegiatura maxima calificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.5.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al requerirse una experiencia mínima de cinco (05) años para el responsable del servicio, queda claro, que la colegiatura mínima debe ir acorde con esa experiencia, por consiguiente se cambiará a cinco (05) años, cabe indicar, que si en los requisitos de evaluación ofrecen mayor experiencia, esta debe coincidir mínimamente con el tiempo de colegiatura mínima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

C.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Ingeniero Civil (responsable del Servicio):

Título de Ingeniero Civil, con colegiatura mínima de cinco (5) años (...)

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20606491001	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NELCR E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:11

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el TECNICO EN CONSTRUCCIONES METALICAS o SOLDADOR estan pidiendo certificado o constancia de estudio de minimo 15 años de emisión, vale decir IGUAL que el INGENIRO CIVIL y mas que el PROFESIONAL TECNICO EN CONSTRUCCION lo cual es TOTALMENTE DESPROPORCIONAL con respecto al trabajo a realizar segun el TDR ya que aprox. el 45% del trabajo es DESAGÜE, 53% es PORCELANATO y solo un 2% es SOLDADURA Lo cual solicito sea omitido este profesional ya que no es necesario su participacion como tal segun % del trabajo (solo 2%, mejor hubieran solicitado a un tecnico sanitario por la proporcion del trabajo, es mas razonable)

Ademas piden "15 AÑOS" de emision de su certificado o constancia de estudio y a la vez haberse desempeñado como tal, minimo "3 AÑOS" (¿?)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación. La participación del SOLDADOR dentro de los trabajos no es significativa, por consiguiente se retirará este requisito de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-EP/UO 0750-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO, HABILITACIÓN DE PISO EXISTENTE QUE TIENE ADHERIDO EL PEGAMENTO DE PORCELANATO ANTERIOR Y LA INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL AL 90% DE SOMBRA CON ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN EL PATIO DEL PABELLÓN TARAPACÁ DE LA ESCUELA D

Ruc/código :	20606491001	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NELCR E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿"SOSTENIBILIDAD SOCIAL" se "acredita" con un ISO segun las BASES, en este caso es el ISO 45001:2018 "Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE - Con la finalidad de fomentar mayor participación de postores, El comité determina que el ISO es valida la documentacion solicitada y otras ISOS que sean afines a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null