

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL		
Nomenclatura :	AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	18:16:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 2, relativo al punto 4 de los términos de referencia, indica lo siguiente: ¿de ser necesario, el proveedor podrá realizar el traslado de algunos componentes hacia sus instalaciones, previa coordinación y con las actas de entrega y recepción de unidad y/o componentes acordado con el coordinador del UBO¿, en relación a ello, se formula la siguiente consulta: en caso que los componentes entregados al contratista sufriera pérdida, robo o algún accidente, qué mecanismos de garantía tendría la entidad para recuperar los bienes, en el supuesto de ocurrir estos hechos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación

En el considerando 2 del último párrafo del numeral 4 de los TDR, señala que, de ser necesario el proveedor podrá realizar el traslado de algunos componentes a sus instalaciones, previa coordinación con el Coordinador de la UBO, plasmadas en actas de entrega y recepción.

Del mismo modo, en el considerando 3 del numeral precedente indica que, el proveedor deberá tener los cuidados al realizar las actividades en la maquinaria, cualquier daño que genere a la unidad será bajo su responsabilidad.

Asimismo, en el numeral 7 de los TDR, indica, el lugar para el servicio será en las instalaciones de la UBO Ancash, o previa coordinación con el Coordinador de la UBO, en el taller que estará cercano al local de la UBO; refiriéndose a el taller, a las instalaciones del contratista cercano al UBO, del cual se mejorará el texto para mejor entendimiento.

Para todos los casos precedentes, se precisa en caso de pérdidas, robo o un accidente, de algunos de los componentes o de la maquinaria en posesión del contratista será de su entera responsabilidad la reposición, ante cualquier incumplimiento la entidad procederá con las acciones correspondientes de acuerdo a Ley.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Texto modificado:

el lugar para el servicio será en las instalaciones de la UBO Ancash, o previa coordinación con el Coordinador de la UBO, se podrá ejecutar el servicio en el taller del contratista

Texto incorporado:

en caso de pérdidas, robo o un accidente, de algunos de los componentes o de la maquinaria en posesión del contratista será de su entera responsabilidad la reposición.

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	18:16:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerando que el artículo 35.2 de la Ley de Contrataciones prohíbe la subcontratación de las prestaciones esenciales del contrato, lo cual se recoge en el numeral 7 del numeral 4 de los Términos de Referencia la sección específica de las bases (pág. 30), agradeceremos confirmar que las actividades de medios y complementarias, tales como: Mantenimiento a bomba de inyección e inyectores, Cepillado, rectificado y bruñido en los componentes, Verificación y Reparación del desgaste de vástago del cilindro del brazo, Desglose de componentes de templador, Desmontaje de plancha desgastada con oxicorte en ambos lados e Instalación y soldadura, sí pueden ser ejecutadas por el contratista a través de terceros, bajo responsabilidad del postor adjudicado de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, en el numeral 35.2 del articulo 35 de la Ley de Contrataciones indica lo siguientes: No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista; en ese contexto, el área usuaria ha considerado como prestaciones esenciales del servicio, a las actividades de maestranza (rectificado, bruñido, cepillado) en diferentes sistemas, refuerzo de estructuras, montaje y soldadura; esto con el fin de garantizar la correcta ejecución del servicio, a razón de ello, en el considerando 7 del último párrafo del numeral 4 de los términos de referencia se ha indicado la prohibición de la subcontratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8
SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	18:16:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección, agradeceremos confirmar si el lugar de ejecución del servicio podrá ser realizado en los talleres del postor adjudicado de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación

En el numeral 7 de los TDR, indica, El lugar para el servicio será en las instalaciones de la UBO Ancash, o previa coordinación con el Coordinador de la UBO, en el taller que estará cercano al local de la UBO; refiriéndose a el taller, a las instalaciones del contratista cercano al UBO; del cual se mejorará el texto para mejor entendimiento.

Para ello, se precisa que, en caso de pérdidas, robo o un accidente, de algunos de los componentes o de la maquinaria en posesión del contratista será de su entera responsabilidad la reposición, ante cualquier incumplimiento la entidad procederá con las acciones correspondientes de acuerdo a Ley.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Texto modificado:

el lugar para el servicio será en las instalaciones de la UBO Ancash, o previa coordinación con el Coordinador de la UBO, se podrá ejecutar el servicio en el taller del contratista

Texto incorporado:

en caso de pérdidas, robo o un accidente, de algunos de los componentes o de la maquinaria en posesión del contratista, será de su entera responsabilidad la reposición.

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	18:16:42

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo revisado en los Términos de Referencia, existe una considerable relación de componentes y repuestos que serán utilizado en el mantenimiento correctivo. Por lo antes expuesto, agradeceremos sírvanse considerar lo siguiente con respecto a la Experiencia del Postor en la Especialidad:
¿¿y/o venta de repuestos en general para maquinaria pesada tales como Tractores, Excavadoras, Retroexcavadoras, Cargadores, Rodillos, Motoniveladoras¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, de acuerdo al numeral 18 de los TDR, en los Requisitos de Calificación se estableció la experiencia del postor, relacionado al objeto del requerimiento o similares, considerándose similares a la REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, lo que es indispensable para la entidad contar con postores que cuenten con este tipo de experiencia, esto con el fin de garantizar la correcta ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL		
Nomenclatura :	AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS		

Ruc/código :	20602429084	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	SCM AGENDA LOGISTICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:42

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el numeral 4 de los términos de referencia hace alusión a los suministros de repuestos que serían instalados en las siguientes etapas: 4.1) Reparación del motor, 4.2) Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico, 4.3) Mantenimiento correctivo del tren de rodamiento, templadores de cadena y rieles de bastidor, 4.4) Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico, y 4.5) Mantenimiento correctivo del sistema de refrigeración y motor de giro; no obstante, sólo para la reparación del motor requieren repuestos originales de la marca Komatsu o equivalente, mientras para el resto de mantenimiento, no mencionan su originalidad, en ese contexto sírvase precisar, si en los mantenimientos no precisados la marca, podrían instalarse repuestos alternativos, con la garantía del buen funcionamiento de la maquinaria. Por otro lado, se pone a consideración lo establecido en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento, que a la letra dice: En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, MARCAS, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras ¿o equivalente¿ a continuación de dicha referencia; a raíz del contexto planteado, y de la revisión de los términos de referencia, el servicio de mantenimiento no se encuentre estandarizado, empero hacen prevalecer en algún extremo la marca Komatsu y equivalencia, y de acuerdo al marco legal precedente, no se debe hacer referencia la marca, por ello se solicita suprimir el respectivo texto de la marca y equivalencia, y en su lugar se incorpore repuestos alternativos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento,

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, en el sub numeral 4.1 de los TDR, indica el procedimiento para la reparación de motores de la excavadora, precisando, que todos los repuestos a instalar deben ser originales de la marca Komatsu o equivalente, en ese contexto, siendo el motor un componente principal de la excavadora, y para ello se está requiriendo repuestos de marcas originales a la marca de la maquinaria, lo que tácitamente implicaría también para los repuestos del mantenimiento de los otros componentes, con el fin de garantizar su durabilidad y correcto funcionamiento en la unidad.

Con respecto a la estandarización, la entidad cuenta con una Resolución Directoral N°192-2024-VIVIENDA/OGA, dirigida sólo a la estandarización de bienes durante una adquisición, en ese sentido, siendo el objeto de la presente contratación la prestación de un servicio, la estandarización no correspondería en el presente caso.

A razón a ello, y considerando que el presente servicio no se encuentra estandarizado se suprimirá el texto de marca Komatsu y el término equivalente, con el fin de evitar confusiones con una estandarización, en su lugar se establecerá que para la reparación del motor y para los demás sistemas de mantenimiento se requerirá repuestos originales de la marca de la maquinaria.

Respecto a incorporar repuestos alternativos, estos no ofrecen garantía de un buen funcionamiento en la unidad, por lo que no será incluido en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará:

para la reparación del motor y para los demás sistemas de mantenimiento se requerirá repuestos originales de la marca de la maquinaria.

Entidad convocante :	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL
Nomenclatura :	AS-SM-31-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC - MAQUINARIAS

Se suprimirá:

el texto de la marca Komatsu y el termino equivalente.