

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS GOULDS PUMPS P-527 Y P-528 DE REFINERÍA TALARA”**I. OBJETIVO.**

Justificar la Adjudicación Abreviada para la “Adquisición de repuestos para reparación de bombas centrífugas Goulds Pumps P-527 Y P-528 de Refinería Talara”, con la empresa Goulds Pumps Ny Inc -Sucursal Del Peru, en adelante “PROVEEDOR” al amparo del Artículo 47, literal a) del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

II. BASE NORMATIVA.

- 2.1. Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (en adelante el Reglamento), aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP., del 08.04.2021, vigente a partir del 28 de junio del 2021.
- 2.2. PROA1-203 v.7– Procedimiento de Adjudicación Abreviada
- 2.3. PROA1-201 v.7– Formulación y gestión de requerimientos.
- 2.4. Cuadro de Niveles de Aprobación, aprobado mediante Hoja de Acción N° GGRL-0069-2024 de fecha 07.02.2024, vigente a partir del 23.02.2024.

III. ANTECEDENTES.

- 3.1. Mediante memorando N° CDE-0075-2024 del 09.05.2024 la Coordinación Planificación de Detalle solicitó la adquisición de repuestos (impulsor y gasket) para el mantenimiento de las bombas P-527 y P-528 de las Unidades Auxiliares de Refinería Talara. En esa misma fecha se procedió a reactivar el código 70-100-105506 que se encontraba con estatus N1 (obsoleto) a estatus 80 (Material a Pedido).
- 3.2. Mediante correo electrónico del 09.05.2024 se solicitó cotización a la Cía. Goulds Pumps NY INC. - Sucursal del Perú, solicitando plazos de entrega reducidos dada la necesidad operativa.
- 3.3. Mediante correo electrónico del 20.05.2024, el “PROVEEDOR” remitió su cotización por un monto total de USD 30,994.45, incluido IGV.
- 3.4. Mediante correo electrónico del 22.05.2024 la Coordinación Optimización, Monitoreo y Control validó las Especificaciones Técnicas del material cotizado.
- 3.5. Mediante correo electrónico del 24.05.2024 el “PROVEEDOR” precisó que para el impulsor existía una “alternativa” en el material de fabricación, siendo el plazo de entrega menor al cotizado. Al respecto planteó lo siguiente:

“(…) La alternativa indicada es únicamente para el impulsor en cuestión (alternativa en material 316SS). Actualmente nuestra fábrica cuenta con stock de 01 unidad en este material, lo cual impactaría en los tiempos de entrega reduciéndolos a 105-112 días DDP Talara. De lo contrario, el tiempo de entrega se extendería a 147-154 días DDP Talara (tiempo indicado en la cotización).

A continuación, coloco una tabla comparativa de precios y tiempos de entrega para ambos materiales:

PART NUMBER	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA
0220C017M	WCB(1212) – Carbon Steel	USD 12,903.80	147-154 días DDP Talara
D01004A159365	CF3M(1265) – 316S	USD13,981.00	105-112 días DDP Talara

- 3.6. Mediante correo electrónico del 24.05.2024 se remitió a la Coordinación Planificación de Detalle la comunicación enviada por el “PROVEEDOR”, respondiendo en esa misma fecha lo siguiente:

“(…) Por el tipo de trabajo y riesgo de corrosión galvánica por la diferencia de materiales con otros componentes y presencia de agua eventualmente en el producto bombeado consideraría que se mantenga el material original para el impulsor (WCB(1212) – Carbon Steel)”.

- 3.7. Mediante correo electrónico del 24.05.2024 se le comunicó al “PROVEEDOR” la respuesta de la Coordinación Planificación de Detalle, manteniendo su propuesta por un monto total de USD 30,994.45, incluido IGV, con plazos de entrega de 154 días calendario para el impulsor y 70 días calendario para el gasket, los cuales serán entregados en Refinería Talara.

IV. ANÁLISIS.

- 4.1. De acuerdo a lo solicitado por la Coordinación Planificación de Detalle mediante memorando N°CDE-0075-2024, los repuestos son necesarios para atender las Órdenes de Mantenimiento (OM) N° 40199318 – Para el mantenimiento P-528 del separador CPI, y OM N° 40199319 – Para reparar fuga por sello, correspondientes a las bombas centrífugas Goulds Pumps P527 y P528 de las Unidades Auxiliares de Refinería Talara.
- 4.2. La compra de estos repuestos al proveedor único autorizado del Fabricante permitirá que, ante una eventual falla del equipo, estos aseguren la calidad, compatibilidad y confiabilidad operativa del mismo, evitando impactos técnicos – económicos negativos, lo cual no ocurre con la compra de repuestos alternativos, pudiendo ocasionar severos daños o fallas al equipo principal por incompatibilidad.
- 4.3. Esta adquisición se rige por los siguientes lineamientos:

Referencia	Lo que se indica:
Artículo 47, literal a), del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.	<i>“Cuando exista en el mercado un único proveedor en capacidad de ofrecer el bien, servicio u obra requerido por PETROPERÚ.</i>
Numeral VI, en el apartado referente a “Particularidades de las Adjudicaciones Abreviadas” del Procedimiento vigente de Adjudicación Abreviada PROA1-203 v.7. 1. b)	<i>b) “Cuando el Originador haya identificado al proveedor, deberá sustentar mediante Informe y acreditar que la contratación sólo puede ser brindada por un único proveedor”</i>
Artículo 12 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – “Uso de Marca”	<i>c) “Cuando los repuestos y componentes originales son la única alternativa (...)”.</i>

- 4.4. El Proveedor Goulds Pumps NY INC. - Sucursal del Perú es el único proveedor en capacidad de ofrecer los bienes solicitados por PETROPERU, al contar con una carta de autorización s/n de fecha 23.05.2024 emitida por el fabricante ITT Goulds Pumps. Además, su cotización cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las Condiciones Técnicas, de acuerdo a la evaluación técnica realizada por la Coordinación Optimización, Monitoreo y Control de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento.
- 4.5. Gestionar esta contratación mediante una Adjudicación Abreviada, permitirá evitar retrasos en los trabajos por no disponer de los repuestos, además el “PROVEEDOR” ofrece la entrega de los bienes en Refinería Talara, lo cual es conveniente en costos y tiempos para PETROPERU, considerando que los repuestos son de larga espera.
- 4.6. Luego de las revisiones efectuadas por el “PROVEEDOR” a las Condiciones Técnica remitidas por PETROPERU, se estableció la forma de pago a los (30) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad del bien recibido.
- 4.7. De otro lado, el Artículo 15 del Reglamento establece: *“Para la determinación del MER se deberá priorizar el uso de la moneda nacional (PEN), salvo casos excepcionales debidamente justificados en el requerimiento”*; para este caso, al tratarse de repuestos de importación (a fabricación), rigen condiciones particulares propias del mercado internacional, tales como el costo de las materias primas, costo del transporte, etc. y al no poder contratar con otro proveedor por las razones expuestas en el presente informe, es necesario aceptar la moneda extranjera (Dólares) y la forma de pago solicitada por el “PROVEEDOR”.
- 4.8. Se precisa que Goulds Pumps NY INC. - Sucursal del Perú cuenta con inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) de Petroperú, asimismo, según consulta realizada el 23.02.24 no figura con sanción vigente en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

V. CONCLUSIONES

- 5.1** Según lo expuesto en los “ANTECEDENTES” y “ANÁLISIS” del presente Informe Técnico, es fundamental que los repuestos a adquirir tengan las mismas características técnicas, dimensiones, estándares y métodos de fabricación que los componentes originales, por ello se gestiona la “Adquisición de repuestos para reparación de bombas centrífugas Goulds Pumps P-527 Y P-528 de Refinería Talara” con el Proveedor Goulds Pumps NY INC. - Sucursal del Perú, siendo este la única sucursal en Perú del Fabricante ITTGoulds Pumps, Inc. autorizado para la comercialización de sus productos, acreditado mediante carta de representación s/n del 23.05.2024.
- 5.2** De conformidad con la hoja de acción N° GGRL-0069-2024 de fecha 07.02.2024 referida a las “Modificaciones al Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de Petroperú S.A”, en el apartado 2 “ANÁLISIS”, numeral 2.2, se establece que: “Para agilizar las contrataciones de las Adjudicaciones Abreviadas (ABR) (...) se suprimen los vistos buenos del nivel III (...) dado que el nivel de aprobación del Informe Justificadorio de Abreviadas (ABR) (...) se ha establecido de la siguiente manera:
- Nivel 2: para mayores a MMS/ 10
 - Nivel 3: Hasta MMS/ 10.
- 5.3** De conformidad con las Circulares N° GSUM-SCCO-0014-2019 del 17.04.2019 y GGRL-1512-2022 del 19.05.2022, la forma de pago establecida para este requerimiento deberá contar con la autorización del Nivel II, es decir, la Gerencia Corporativa Administración.

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1** Se recomienda al Nivel III (Gerencia Dpto. Logística) aprobar la “Adquisición de repuestos para reparación de bombas centrífugas Goulds Pumps P-527 Y P-528 de Refinería Talara”, con el Proveedor Goulds Pumps NY INC. - Sucursal del Perú, por un monto total de USD 30,994.45, (Treinta mil novecientos noventa y cuatro con 45/100 dólares), incluido IGV, con plazo de entrega total de 154 días calendario, mediante una Contratación Abreviada, al amparo del Artículo 47, literal a) “Proveedor Único” del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.
- 6.2** Se recomienda al Nivel II (Gerencia Corporativa Administración) autorizar la forma de pago justificada en el numeral 4.2 del presente Informe Técnico.

Talara, 31 de mayo de 2024

Propuesto por:

Aprobado por:

Aalex E. Rumiche Avila
Jefe(i) Inventarios y Almacenes

Jackelyn Barreto Alcantara
Gerente (e) Dpto. Logística

Autorización (*)¹:

Luis A. Suarez Carlo
Gerente (e) Corporativo Administración

K. Dioses

(*) Circulares N° GSUM-SCCO-0014-2019 y GGRL-1512-2022 "Disposiciones sobre pago a proveedores "(...) Se deberá contar con la autorización escrita en el expediente, mínimo del Nivel II de las dependencias Originadoras".