


CUADRO DE VANOS					
PUERTAS					
TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	DESCRIPCION
P - 01	21.00	1.00	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 02	9.00	0.95	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 03	7.00	0.90	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 04	3.00	0.85	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 05	14.00	0.80	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 06	2.00	0.75	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 07	4.00	0.70	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 08	10.00	1.35	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 09	4.00	1.25	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 10	3.00	1.40	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 11	3.00	1.50	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 12	2.00	1.10	2.40	----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA

CUADRO DE VANOS					
PUERTAS					
TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	DESCRIPCION
V - 01	5.00	1.50	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 02	2.00	1.45	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 03	1.00	1.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 04	1.00	1.30	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 05	2.00	1.25	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 06	1.00	1.20	1.60	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 07	2.00	1.10	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 08	1.00	1.10	0.85	1.55	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 09	8.00	1.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 10	1.00	1.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 11	8.00	1.00	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 12	2.00	1.00	0.80	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 13	1.00	0.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 14	2.00	0.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 15	1.00	0.70	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 16	2.00	0.70	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 17	2.00	0.65	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 18	1.00	0.65	1.25	1.15	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 19	1.00	1.55	0.40	2.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 20	1.00	1.70	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 21	1.00	1.85	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 22	1.00	1.95	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 23	4.00	2.10	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 24	1.00	2.15	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 25	3.00	2.20	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 26	3.00	2.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 27	6.00	3.20	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 28	4.00	3.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 29	1.00	3.35	0.75	1.65	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 30	2.00	0.50	1.14	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 31	2.00	1.60	0.80	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 32	1.00	3.50	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 33	3.00	2.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 34	2.00	2.05	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 35	2.00	1.40	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 36	1.00	1.00	0.85	1.55	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 37	2.00	1.10	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 38	1.00	1.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 39	4.00	0.92	1.63	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 40	4.00	1.50	1.63	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM

ADMINISTRACION
PLANTA GENERAL
PUESTO DE SALUD
ESC. 1/100

ENTIDAD:



RED DE SALUD
HUAYLAS SUR

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH

PLANO:

PLANO DE DISTRIBUCION

RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA I. CHUCHU SANCHEZ

UBICACION:

DEPARTAMENTO - ANCASH
PROVINCIA - HUARAZ

FECHA:

ABRIL DEL 2024

LAMINA:

A - 01

ESCALA:

1/100