



CUADRO DE VANOS					
PUERTAS					
TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	DESCRIPCION
P - 01	21.00	1.00	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 02	9.00	0.95	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 03	7.00	0.90	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 04	3.00	0.85	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 05	14.00	0.80	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 06	2.00	0.75	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 07	4.00	0.70	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 08	10.00	1.35	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 09	4.00	1.25	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 10	3.00	1.40	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 11	3.00	1.50	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA
P - 12	2.00	1.10	2.40	-----	MARCO DE MADERA Y PUERTA CONTRAPLACADA

ANIMETURA **PLANTA GENERAL**  
PUESTO DE SALUD **ESC. 1/100**

CUADRO DE VANOS					
PUERTAS					
TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	DESCRIPCION
V - 01	5.00	1.50	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 02	2.00	1.45	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 03	1.00	1.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 04	1.00	1.30	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 05	2.00	1.25	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 06	1.00	1.20	1.60	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 07	2.00	1.10	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 08	1.00	1.10	0.85	1.55	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 09	8.00	1.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 10	1.00	1.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 11	8.00	1.00	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 12	2.00	1.00	0.80	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 13	1.00	0.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 14	2.00	0.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 15	1.00	0.70	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 16	2.00	0.70	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 17	2.00	0.65	0.60	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 18	1.00	0.65	1.25	1.15	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 19	1.00	1.55	0.40	2.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 20	1.00	1.70	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 21	1.00	1.85	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 22	1.00	1.95	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 23	4.00	2.10	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 24	1.00	2.15	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 25	3.00	2.20	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 26	3.00	2.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 27	6.00	3.20	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 28	4.00	3.35	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 29	1.00	3.35	0.75	1.65	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 30	2.00	0.50	1.14	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 31	2.00	1.60	0.80	1.80	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 32	1.00	3.50	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 33	3.00	2.00	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 34	2.00	2.05	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 35	2.00	1.40	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 36	1.00	1.00	0.85	1.55	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 37	2.00	1.10	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 38	1.00	1.80	1.41	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 39	4.00	0.92	1.63	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM
V - 40	4.00	1.50	1.63	1.00	SISTEMA DIRECTO VIDRIO 6MM



RED DE SALUD  
HUAYLAS SUR

ENTIDAD:

ACTIVIDAD:

PLANO:

RESPONSABLE:

UBICACION:

MINISTERIO DE SALUD

Red de Salud Huaylas Sur

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH

PLANO DE DISTRIBUCION

ARQ. PATRICIA I. CHUCHU SANCHEZ

DEPARTAMENTO - ANCASH  
PROVINCIA - HUARAZ

LAMINA:

A - 02

ESCALA:

1/100

FECHA:

ABRIL DEL 2024