










FORMATO N° 26																	
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO																	
1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	S/N															
	Fecha del informe	23/10/2023															
2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERENTE GENERAL																
3 ANTECEDENTES	<p>El Comité de Selección, a través del SEACE convocó con fecha 02 de octubre del 2023, el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS (Primera Convocatoria), Registrándose mediante la plataforma del SEACE en total once (09) participantes, de los cuales un (01) postor presentó su oferta de manera electrónica.</p> <p>Al respecto, los miembros del Comité de Selección evaluaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la oferta presentada, y de la revisión a dichas ofertas se advierte que el postor no evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas, según las bases administrativas integradas, declarándose de manera colegiada el procedimiento de selección DESIERTO, tal como se detalla en la de Acta de Apertura de ofertas de la Adjudicación Simplificada N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1.</p>																
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO	<table border="1"> <tr> <td>4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</td> <td>ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA 03 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</td> <td>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1</td> </tr> <tr> <td>4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA</td> <td>PRIMERA CONVOCATORIA</td> </tr> <tr> <td>4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)</td> <td>ITEM ÚNICO</td> </tr> </table>		4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA 03 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITEM ÚNICO							
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA 03 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS																
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1																
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA																
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITEM ÚNICO																
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	<p>Se registraron 09 participantes, pero solo 1 participante presentó su oferta de manera electrónica de lo cual no fue admitido por lo siguiente:</p> <p><b>De acuerdo a la revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los catálogos de Codos de H°D° no cumplen con NTP ISO 2531 para tubería PVC, solicitado en las bases. No se evidencia en el catálogo, el cumplimiento de las Normas técnicas exigidas en el requerimiento.</li> <li>-No presenta instructivos, catálogos, folletos y/u otra información de los COLLARINES A TOMA A BRIDAS, para acreditar la NTP-ISO 2531 y/o EN545-2010 y/o EN598 y/o BS4772 y/o EN12842 y/o AWWA C110 y/o AWWA C153, exigidas en el literal e) de los documentos para la admisión de oferta de las Bases Administrativas Integradas.</li> <li>-Los catálogos de UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE H°D° no cumplen con la NTP 350,108/AWWA C-219, solicitado en las bases. No se evidencia en el catálogo, el cumplimiento de las Normas técnicas exigidas en el requerimiento.</li> <li>-No presenta instructivos, catálogos, folletos y/u otra información de los NIPLES para acreditar la NTP-ISO 2531 Y/O EN 545, exigidas en el literal e) de los documentos para la admisión de oferta de las Bases Administrativas Integradas.</li> <li>-No presenta instructivos, catálogos, folletos y/u otra información de los FILTROS DE H°D° para acreditar la NTP-ISO 2531, exigidas en el literal e) de los documentos para la admisión de oferta de las Bases Administrativas Integradas.</li> <li>-Los catálogos de VALVULAS DE COMPUERTA DE H°D° CON ELASTOMERO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA BRIDA no cumplen con la Norma EN 1074-1&amp;2, solicitado en las bases. No se evidencia en el catálogo, el cumplimiento de las Normas técnicas exigidas en el requerimiento.</li> <li>-No presenta instructivos, catálogos, folletos y/u otra información de las VALVULAS DE COMPUERTA DE H°D° CON ELASTOMERO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, ESBONES PARA PVC para acreditar la NTP-ISO 7259, exigidas en el literal e) de los documentos para la admisión de oferta de las Bases Administrativas Integradas.</li> <li>-Los catálogos de VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE H°D°, TIPO GLOBO, BRIDA BRIDA, no cumplen con la Norma EN 1074-1-5 solicitado en las bases. No se evidencia en el catálogo, el cumplimiento de las Normas técnicas exigidas en el requerimiento.</li> <li>-No acredita marca y procedencia de válvula de compuerta de H°D° con elastómero y vástago de acero inoxidable, embones para PVC DN 110 mm PN 10 (inc. anillo), exigidas en el literal f) de los documentos para la admisión de oferta de las Bases Administrativas Integradas.</li> </ul>																
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	<p>Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:</p> <table border="1"> <tr> <td>6.1</td> <td>Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td>Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.4</td> <td>Se analizó el proceso de admisión de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6.5</td> <td>Otras</td> <td>-</td> </tr> </table>		6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	-	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	-	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	-	6.4	Se analizó el proceso de admisión de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X	6.5	Otras	-
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	-															
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	-															
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	-															
6.4	Se analizó el proceso de admisión de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	X															
6.5	Otras	-															

FORMATO N° 26														
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO														
7	<b>CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>													
Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:														
7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.	-												
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	-												
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	-												
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión de las mismas deriva de errores en las ofertas.	x												
7.5	<table border="1"> <tr> <td>Otros</td> <td>El postor no cumple con la presentación de los documentos obligatorios así como los catálogos presentados no cumplen con la acreditación de las NTP exigidas en las Bases Administrativas Integradas, quedando como no admitido.</td> </tr> </table>	Otros	El postor no cumple con la presentación de los documentos obligatorios así como los catálogos presentados no cumplen con la acreditación de las NTP exigidas en las Bases Administrativas Integradas, quedando como no admitido.	X										
Otros	El postor no cumple con la presentación de los documentos obligatorios así como los catálogos presentados no cumplen con la acreditación de las NTP exigidas en las Bases Administrativas Integradas, quedando como no admitido.													
7.6	<b>Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]</b>  <p>Se analizó, el proceso de admisión, dado que las ofertas presentadas de los postores no llegaron a ser admitidas por no cumplir las especificaciones técnicas según las Bases Administrativas Integradas, cuya evaluación consta en el Acta del comité de selección del 13 de octubre del 2023.</p> <p>Asimismo, el especialista en contrataciones se informa que a través del correo electrónico se solicitó a los participantes registrados en la plataforma del SEACE, al postor participante, y las empresas que participaron en la indagación del mercado, que informen los motivos por los que no presentaron sus ofertas del presente procedimiento de selección, teniendo respuesta de la empresa DAKER S.A.C. informalmente mediante Whatsapp, el mismo indica lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consulta si los collarines de toma a bridas de H°D° se consideran que sea de acero, además no cuentan con fichas o catálogos, toda vez que se manda a fabricar.</li> <li>- observa que las válvulas de aire triple función de H°D° bridadado debe ser conforme a la NTP 350.101 1997-AWWA C512-92</li> <li>- observa que la válvula de compuerta de H°D° con elastomero y vástago de acero inoxidable, emboques para PVC debe ser conforme a la NTP EN 1074-1&amp;2.</li> <li>- las válvulas reductoras de presión comercialmente solo existe de piloto y cañerías de latón.</li> </ul> <p>No obstante dichas observaciones no fueron puestos de conocimiento al momento de realizar la indagación de mercado que fue parte de la misma, habiendo realizado la cotización respectiva donde declaraba que cumplía con las especificaciones técnicas.</p> <p>Del análisis efectuado, se recomienda al área usuaria (Dpto. de Obras), evalúe su requerimiento de ser el caso, esto debido a que el postor de la presente convocatoria no logra acreditar las exigencias mencionadas. Asimismo, deberá evaluar de manera integral todo el contenido de las especificaciones técnicas, a fin de contar con mayor pluralidad de postores.</p>													
8	<p>Artículo 65, numeral 65.2 del Reglamento de Contrataciones del Estado y modificatorias: "...Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente..."</p> <p>En ese sentido, se solicita la autorización para proceder de conformidad con lo dispuesto en el párrafo del art. 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de devolver al área usuaria para su evaluación y/o reformulación de las especificaciones técnicas, en caso corresponda, así mismo proceder con la segunda convocatoria del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-SEDA AYACUCHO/CS-2</p>													
9	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WILMER RUA ROJAS</td> <td>EDWAR R. ENCISO HUILLCA</td> <td>ENRIQUE L. LUJAN LUJAN</td> </tr> <tr> <td>MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION</td> <td>PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION</td> <td>MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION</td> </tr> </table>					WILMER RUA ROJAS	EDWAR R. ENCISO HUILLCA	ENRIQUE L. LUJAN LUJAN	MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION	PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION	MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION		
														
WILMER RUA ROJAS	EDWAR R. ENCISO HUILLCA	ENRIQUE L. LUJAN LUJAN												
MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION	PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION	MIEMBRO DEL COMITE DE SELECCION												
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION														