

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI
Nomenclatura :	AS-SM-30-2023-OEC/MPC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA RASCHELL (0220) MANTENIMIENTO CON MALLA RASCHELL IE 57001-792 DISTRITO DE SICUANI CANCHIS CUSCO

Ruc/código : 20552452314

Fecha de envío : 08/08/2023

Nombre o Razón social : INVESTMENTS GLOBO S.A.C.

Hora de envío : 18:43:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a los términos de referencia de la contratación de servicio de instalación y suministro de malla rashcell (0220) mantenimiento con malla raschell. ¿Sin embargo, no se entiende si están solicitando el proyecto desde cero? ¿O debemos trabajar haciendo el mantenimiento? ¿la estructura metálica se hará o ya este hecho? Solicitamos aclara este punto del proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ART. 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL NUMERAL 29.8 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS ESTABLECEN QUE EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR LA REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA DEL ANÁLISIS EFECTUADO EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LA CONTRACCIÓN SERÁN DE ACUERDO AL NUMERAL 04 REFERIDAS EN EL TDR, E INDICA LOS SIGUIENTES ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
¿ES UN PROYECTO DESDE CERO?

NO

¿ES UN MANTENIMIENTO?

SÍ, QUE REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASCHELL AL 90% LOSA 01 Y LOSA 02

-MALLA RASCHEL AL 90% DE FILTRACION

-COLOR AZUL

-INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

-CON OJALES METALICOS EN EL BORDE A 1 M DE DISTANCIA

-CON COSTURA EN EL BORDE

-DOBLAR Y COSER 10 CM COMO MINIMO EN LOS BORDES DE LA MALLA PARA REFORZAMIENTO.

2. SUMINISTRO E INSTALACIONES ANCLAJE DE MALLA RASCHELL LOSA 01 Y LOSA 02

-CABLE ACERADO PLASTIFICADO 3/16" X 1/4"

-ANILLO FIERRO LISO DE 3/8"

-POLEAS DE ARRASTRE

-TENSOR CADA 4 M COLOCANDO TEMPLADORES

-CANDADO PARA CABLE 1/4"

-OJALES METÁLICOS PARA BORDE DE MALLA

3. MANTENIMIENTO DE MOTORES DE 1HP WEG Y DE POLEAS DE MOTOR LOSA 1

-MANTENIMIENTO DE 5 MOTORES DE 1 HP

-SUMINISTRO DE 5 POLEAS DE MOTOR

-INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO.

4. SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO 1HP LOSA 02 Y DE POLEAS DE MOTOR LOSA 2

-SUMINISTRO DE 5 MOTORES DE 1 HP

-SUMINISTRO DE 5 POLEAS DE MOTOR

-CON GARANTÍA MÍNIMO DE 2 AÑOS

5. SUMINISTRO CAJA DE COMANDO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y LLAVES LOSA 01 Y LOSA 02

-SUMINISTRO DE CAJA DE COMANDO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA RASCHELL (0220) MANTENIMIENTO CON MALLA RASCHELL IE 57001-792 DISTRITO DE SICUANI CANCHIS CUSCO

Específico	3	3.1	19
------------	---	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LLAVES
- INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS MOTORES (CABLES CONECTORES SWICH, LLAVES TERMOMAGNETICOS, SISTEMA DE LUBRICACION DE MOTORES ETC).
- SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO
- LEYENDA DE COMANDOS Y LLAVES ROTULADO EN LA CAJA DE COMANDO

6. PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS METALICAS EN LOSA 01 Y LOSA 02

- LIJADO DE LA SUPERFICIE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (LIBRE DE ÓXIDOS)
- APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO (DOS DIFERENTES COLORES PARA SU VERIFICACIÓN)
- PINTURA ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO
- APLICACIÓN MÍNIMA DE DOS MANOS PARA UN ACABADO UNIFORME

¿CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METÁLICA O SE TIENE QUE DISEÑAR UNA?

YA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METÁLICA, EN ESTE ÍTEM CORRESPONDE REALIZAR LA PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS METÁLICAS EN LOSA 01 Y LOSA 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA RASCHELL (0220) MANTENIMIENTO CON MALLA RASCHELL IE 57001-792 DISTRITO DE SICUANI CANCHIS CUSCO

Ruc/código :	20552452314	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	Hora de envío :	18:43:44

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores órgano encargado de las contrataciones debemos tener mas seriedad en este proceso, no se entiende si estamos hablando de la adjudicación simplificada AS-SM-27-2023 o adjudicación simplificada AS-SM-30-2023 que están detalladas en la paginas 06 y 07. Quienes son los responsables de redactar el TDR o solo están copiando y pegando, solicitamos mas formalidad en dicho proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE EL ANALISIS DE LA OBSERVACION, CABE PRECISAR QUE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION CORRESPONDE A LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-30-2023-OEC/MPC-1, AL RESPECTO NO SE EVIDENCIA ERROR MATERIAL CON LA OBSERVACION QUE DETALLA EL POSTOR MENCIONANDO LA EXISTENCIA DEL TEXTO "AS-SM-27-2023". SIN EMBARGO, SE ADVIERTE QUE EN LA PAGINA 50 Y 54 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS SE EVIDENCIA ERROR MATERIAL CON EL SIGUIENTE TEXTO "AS-SM-23-2023-OEC/MPC-1".

SEGUN ARTICULO 47.3 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES, LA NOMENCLATURA SE UNIFICA A "AS-SM-30-2023-OEC/MPC-1", A LA INTEGRACION DE LAS BASES.

POR LO ANTES EXPUESTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null