

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código : 20604499217

Fecha de envío : 19/06/2023

Nombre o Razón social : COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.

Hora de envío : 18:17:32

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

EL COMITÉ REQUIERE UN TALLER QUE DEBERÁ ESTAR UBICADO DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA CIUDAD DE LIMA Y/O CALLAO; DE PREFERENCIA EN LOS DISTRITOS ALEDAÑOS AL DISTRITO DEL CALLAO (VENTANILLA, SAN MARTIN, CARMEN DE LA LEGUA, LIMA, BELLAVISTA, LA PERLA, LA PUNTA) O ALEDAÑOS A ESTOS (LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, RÍMAC, BREÑA, SAN MIGUEL, PUEBLO LIBRE, JESÚS MARÍA).

DE LA LECTURA DEL PRESENTE REQUISITO, PODEMOS VERIFICAR QUE SOLO LOS POSTORES QUE SE ENCUENTREN DE PREFERENCIA EN LOS DISTRITOS ALEDAÑOS AL DISTRITO DEL CALLAO (VENTANILLA, SAN MARTIN, CARMEN DE LA LEGUA, LIMA, BELLAVISTA, LA PERLA, LA PUNTA) O ALEDAÑOS A ESTOS (LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, RÍMAC, BREÑA, SAN MIGUEL, PUEBLO LIBRE, JESÚS MARÍA) PODRAN PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

ACLARAR QUE LAS UNIDADES INGRESARAN AL TALLER DEL CONTRATISTA POR UNICA VEZ Y QUE EL POSTOR GANADOR TIENE QUE RECOGER LAS UNIDADES INOPERATIVAS EN GRUA EN LAS INSTALACIONES DE DIRAVPOL, (5.9.1 LUGAR DE EJECUCION, PAGINA 26 DEL TDR); QUE AUMENTAR ALGUNOS DISTRITOS NO LE GENERARIA GASTOS NI PERJUICIOS A LA ENTIDAD YA QUE LOS GASTOS DE TRASLADO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS PROPUESTAS DE LOS POSTORES COMO ESTA ESTIPULADO EN SUS TDR. ACLARAR QUE EL LIMITAR CIERTOS DISTRITOS ES RESTRICTIVO Y ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD Y CONCURRENCIA; QUE SEÑALA QUE TODAS LAS ENTIDADES DEBEN FOMENTAR LA LIBRE Y MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES DE SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE LLEVAN ACABO; ASIMISMO EL NUMERAL 29.3 DEL REGLAMENTO DE CONTRACIONES SEÑALA CLARAMENTE, QUE EL ÁREA USUARIA AL DEFINIR SU REQUERIMIENTO NO DEBE INCLUIR EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE CONTRATACION, IRRAZONABLES E INNECESARIAS QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE POTENCIALES POSTORES.

POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, AMPLIE EL REQUERIMIENTO DE LA UBICACION DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA CIUDAD DE LIMA AGREGANDO EN EL REQUERIMIENTO LOS DISTRITOS DE: LINCE, SAN ISIDRO, SAN BORJA, LA MOLINA, LA VICTORIA, SAN LUIS, ATE VITARTE, ENTRE OTROS.

DE NO SER ACOGIDA NUESTRA CONSULTA, SE LE AGRADECERIA NOS ESPLIQUE EN QUE PERJUDIFICARIA A LA DIRAVPOL NO AUMENTAR MAS DISTRITOS TENIENDO EN CUENTA QUE LAS UNIDADES INOPERATIVAS SERAN RECOGIDAS EN SUS INSTALACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6

Literal: 6.5.1

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta señalando que el taller donde se prestará el servicio puede ubicarse en cualquiera de los distritos de Lima y Callao, no existiendo limitación alguna para un distrito en particular.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	20604499217	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Debe contar como mínimo con el siguiente equipamiento:

- 01 ANALIZADOR DE GASES
- 01 EQUIPO PARA EMISION DE GASES PARA REVISIONES TECNICAS

SOLICITAMOS A LA ENTIDAD QUE SE PRESENTE COMO REQUISITO DE CALIFICACION UN (01) ANALIZADOR DE GASES HOMOLOGADO POR EL MTC Y (01) OPACIMETRO HOMOLOGADO POR EL MTC CON LA REGLAMENTACION VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

ASIMISMO ACLARARLE QUE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE GASES CONTAMINANTES LOS BRINDA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON LA HOMOLOGACION DEL EQUIPO,DE LO CONTRARIO ESTARIA ACEPTANDO DATOS DE MAXIMOS PERMITIBLES DE GASES CONTAMINANTES ERRONEOS POR LO CUAL SUS VEHÍCULOS NO PASARIAN LA REVISIÓN TECNICA ANUAL Y SERIA SANCIONADO CON LA MULTA M27 QUE EQUIVALE A 50% DE UNA UIT Y EL INTERNAMIENTO EN EL DEPOSITO DE SUS VEHÍCULOS, POR LO EXPUESTO QUE ESTARIAN VULNERANDO LA FINALIDAD PUBLICA DE MANTENER A TODOS LOS VEHICULOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA DIRECCION DE AVIACION POLICIAL.

POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, MODIFIQUE 01 ANALIZADOR DE GASES POR (01 ANALIZADOR DE GASES HOMOLOGADO POR EL MTC) Y 01 EQUIPO PARA EMISION DE GASES PARA REVISIONES TECNICAS POR (01 OPACIMETRO HOMOLOGADO POR EL MTC)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se da por acogida su consulta MODIFICANDO debiendo realizar el servicio y garantizarlo con un 01 un analizador de gases homologado por el MTC y 01 opacímetro homologado por el MTC. Excluyendo la parte de propiedad de los equipos, sin embargo, garantizando el ganador de la buena pro su garantía respectiva al trabajo realizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	20604499217	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE CONSIDERE EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION AL MENOS A DOS (02) TECNICOS MECANICOS AUTOMOTRIZ Y (01 TECNICO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ DENTRO DEL PERSONAL CLAVE Y ESTOS CUENTEN CON UNA EXPERIENCIA DE 03 AÑOS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO AUTOMOTRIZ, LOS MISMOS QUE ATENDERAN LAS UNIDADES VEHICULAR Y PERMITAN GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DE AVIACION POLICIAL, ESTO A FIN DE NO AFECTAR LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, debiendo tener los participantes adicionalmente dos (02) Técnicos automotrices y un (01) técnico electricista automotriz, manteniendo lo estipulado en el TDR, los participantes deben contar con su personal acreditado con una experiencia mínima de cinco (05) años en labores de mantenimiento y reparación de vehículos automotores en talleres automotrices o concesionarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código : 20604499217

Fecha de envío : 19/06/2023

Nombre o Razón social : COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.

Hora de envío : 18:17:32

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

EL TALLER DEBE CONTAR CON COPIA DEL REGISTRO REALIZADO EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES.

AL RESPECTO CUMPLIMOS EN INDICAR QUE, DE ACUERDO AL REQUISITO SOLICITADO, EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA EMITIENDO AUTORIZACIONES DE REGISTRO PARA EL INICIO DE OPERACIONES, TODA VEZ QUE ESTE REGISTRO ERA PROPORCIONADO POR EL MINSTERIO DE LA PRODUCCION ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL-COVID, SIENDO QUE ESTAS AUTORIZACIONES SE REALIZABAN POR FASES DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE LA PANDEMIA NACIONAL.

POR LO CUAL SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, SIRVA ACLARAR:

1.- ¿QUE TIPO DE AUTORIZACION ESPECIFICA SE REQUIERE DEL MINISTERIO DE PRODUCCION DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.6 ? O

2.-DE SER EL CASO DE NO ENCONTRARSE VIGENTE ESTE REQUISITO SIRVA A QUITAR DEL REQUERIMIENTO: QUE EL TALLER DEBE CONTAR CON COPIA DEL REGISTRO REALIZADO EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 6

Literal: 6.6

Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, por lo que, se procederá a retirar dicho requisito de calificación de habilitación en los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 03-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, realizado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta Nissan Frontier 2014 de Placa PL-15915, el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

1.- Precisan cambio de discos delanteros y posteriores; sin embargo no lleva discos posteriores de frenos, por lo que deberían retirar éste extremo en el requerimiento.

2.- Se solicita cambio de termostato pero falta solicitar el cambio de Refrigerante porque es parte del procedimiento, de manera que deben solicitar el refrigerante

3.- Solicitan cambio de carbones pero no especifica si es para el Alternador o arrancador, por lo que deben de precisar.

Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** capitulo 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrata.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- ¿ Se acoge en parte MODIFICANDO cambio de discos delanteros y tambores posteriores.
- ¿ Se acoge solicitando el cambio de termostato adicionando Dos (02) galones de refrigerante como parte del procedimiento.
- ¿ Aclarando que se solicitan cambio de carbones para arrancador y alternador.
- ¿ Conforme al informe técnico N°671-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 07-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, realizado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta LAND CRUISER PRADO 2007 de Placa TMP-0358, el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

- 1.- No lleva Faja de distribución, por lo que, se solicita retirarlo.
- 2.- Solicitan cambio de calipers de freno delantero y posterior, no siendo necesario el cambio total del freno (CALIPER), lo que debe remplazarse son los accesorios del caliper.
- 3.- Se va a realizar un servicio total al sistema de frenos se requiere el Cambio de Líquido de frenos, se requiere incluir dentro de los servicios 1 litro de líquido de frenos.

Lo antes expuesto se solicita, en la medida que existen incongruencias en la delimitación de las obligaciones del servicio a prestar, de no ser corregida podría generar complicaciones en la ejecución del contrato, pudiendo generar una controversia ante una eventual resolución contractual.

Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capítulo 3 Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataci

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ¿ Con relación a la faja de distribución, se acoge en parte MODIFICANDO cambio de la faja de accesorios y cambio de la cadena de distribución.
- ¿ Con relación al cambio de calipers, no se acoge porque se está solicitando el cambio de calipers, delantero y posterior, por tema de recorrido y año del vehículo.
- ¿ Con relación a la inclusión del líquido de frenos se acoge a fin de que se adicione.
- ¿ Conforme al informe técnico N°673-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 04-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, realizado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta MONTERO SPORT de Placa PL-19350, el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

- 1.- Bombín de freno y accesorios, debe retirarse de los términos de referencia, porque, si la camioneta tiene discos de freno posterior no lleva bombines de Freno ni accesorios.
- 2.- Si tiene discos posteriores no lleva zapatas de freno posterior, debiendo ser retirada, ya que, lo que lleva son zapatas de freno de estacionamiento, que son las que están Internamente dentro del disco de freno posterior.
- 3.- Solicitan mantenimiento de calipers, sin embargo debe tenerse en cuenta que al cambiar los accesorios de caliper se cae casi todo el líquido de freno, por lo que se solicita incluya el Líquido de freno 1Litro.

Lo antes expuesto se solicita, en la medida que existen incongruencias en la delimitación de las obligaciones del servicio a prestar, de no ser corregida podría generar complicaciones en la ejecución del contrato, pudiendo generar una controversia ante una eventual resolución contractual.

Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1 Página: 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo N° 29.8 del Reglamento de Contra.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

¿ Con relación a retirar el bombín de freno y accesorios, no se acoge, toda vez que la camioneta los frenos posteriores son de zapatas, los cuales llevan bombín de freno y accesorios.

¿ Con relación al punto número 02, no se acoge toda vez que la camioneta los frenos posteriores son de zapatas, los cuales llevan bombín de freno y accesorios.

¿ Con relación a incluir un 01 litro de líquido de freno, se acoge por realizarse el trabajo de mantenimiento de calipers.

¿ Conforme al informe técnico N°672-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 10-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, realizado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta TOYOTA RAV4 de Placa Placa AL-24458, el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

- 1.- El motor 3ZR no lleva faja de distribución Lleva cadena de distribución.  
Por el kilometraje que tiene no aplica su cambio.
  - 2.- Juego de barra estabilizadora está mal definido será cambio de juego de bocinas de barra estabilizadora. Las barras se cambian solo por fractura o que se doblen por un golpe severo.
  - 4.- Se deben cambiar los accesorios del caliper de freno y no los caliper.
  - 5.- Falta agregar cambio de líquido de frenos 1litro aprox.
  - 6.- Falta agregar el refrigerante dado a que cuando se cambia el Termostato se cambia el refrigerante van de la mano.
- Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** capitulo 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataci

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

¿ Con relación al motor 3ZR, la faja de distribución, se acoge en parte MODIFICANDO cambio de la faja de accesorios.

¿ Con relación al juego de barra estabilizadora, no se acoge se solicita el cambio del juego de la barra estabilizadora.

¿ Con relación al punto 3, se acoge cambio de accesorios de los calipers delanteros y posteriores.

¿ Con relación al litro de líquido de freno, se acoge incluyéndose al requerimiento.

¿ Con relación a adicionar el refrigerante, se acoge por el cambio de termostato adicionando Dos (02) galones de refrigerante como parte del procedimiento.

¿ Conforme al informe técnico N°675-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 11-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, realizado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta NISSAN FRONTIER 4X2 de Placa PL-15940, el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

- 1.- No lleva discos de freno posterior, debiendo ser retirada dicha exigencia.
- 2.- Si se cambian las zapatas posteriores se tiene que rectificar el tambor.
- 3.- Falta agregar el líquido de freno 1 litro aprox.
- 4.- No lleva faja de distribución, lleva cadena de distribución.

Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** capítulo 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado. artículo N° 29.8 del Reglamento de Contra.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- ¿ Con relación punto N°01, se acoge en parte, MODIFICANDO el requerimiento por un (01) juego de tambores posteriores.
- ¿ Con relación a la rectificación del tambor, no se acoge debido a que se está modificando por el cambio de tambores posteriores.
- ¿ Con relación al litro de líquido de freno, se acoge incluyéndose al requerimiento.
- ¿ Con relación a la faja de distribución, se acoge en parte MODIFICANDO cambio de la faja de accesorios.
- ¿ Conforme al informe técnico N°676-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 346-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, elaborado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta NISSAN NP300 FRONTIER de placa WP-22765 , el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

- 1.- No lleva faja de distribución Lleva cadena de distribución.
- 2.- El Aceite que lleva es 15w/40 y no 20w/50 por tratarse de un vehículo petrolero.
- 3.- Falta colocar rectificado de tambores de freno.

Porque cuando se reemplazan las pastillas y/o zapatas de freno se rectifican los discos y tambores Ya que con el uso pierden planitu y los frenos nuevos no van a asentar correctamente al momento del frenado Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1 Página: 41**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 16.2, de la Ley. Artículo N° 29.8 del Reglamento.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- ¿ Con relación al punto N° 01, se acoge en parte MODIFICANDO cambio de la faja de accesorios.
- ¿ Con relación al punto N° 02, no se acoge porque se puede utilizar el aceite 20W/50 en el referido vehículo.
- ¿ Con relación al punto N° 03, se acoge para la rectificación de los discos y tambores de frenos.
- ¿ Conforme al informe técnico N°677-2023-DIVLOG-PNP/DEPMAN-INFTEC-SECC.M3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se realiza la observación al Informe Técnico N° 09-2023-DIVLOG-PNP-DEPMAN-INFTEC-SECC-M3, elaborado por el área usuaria, en el cual describe el detalle de los servicios a realizar a la camioneta NISSAN FRONTIER de placa WP-WL-24539 , el cual tiene las siguientes incongruencias, que a continuación detallamos:

1.- No lleva faja de distribución Lleva cadena de distribución.

Es por ello que en virtud del artículo 16.2, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que los términos de referencia deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 29.8 del Reglamento de Contrataciones del Estado, dispone que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducirla necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, se solicita sirva corregir dichas incongruencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16.2, de la Ley Artículo N° 29.8 del Reglamento .

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación al punto N° 01, se acoge en parte MODIFICANDO cambio de la faja de accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

1. Se observa el plazo de ejecución contractual, regulado en el punto 5.9.2, plazo de ejecución de la prestación, en virtud del literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, en tanto el plazo contemplado de ejecución de 20 días calendarios, es muy corto, afectando el principio de concurrencia y competencia, porque se limita la participación de talleres que son pequeños y medianos, que pueden ejecutar el servicio de acuerdo a las condiciones exigidas por LA ENTIDAD, de mantenerse con esas condiciones sería restrictiva, para los talleres que deseamos participar, en tanto se podría pensar en cierta medida un direccionamiento para aquellos talleres que ya cuenten con los repuestos o peor aún que ya estén realizando el servicio de mantenimiento, en tanto el plazo actual para hacer el trabajo de todos los vehículos resulta físicamente imposible de hacerlo.

Al respecto debemos indicar que para ejecutar la prestación del servicio se necesita mínimo un plazo de 30 días, ya que, en la mayoría de vehículos se solicita el cambio de cadena de distribución, y ello toma más tiempo que cambiar una faja de distribución y en algunos casos aún más como es la frontier NP300 que tiene el motor YD25. Hay que sacar el motor debido que es complicado y riesgoso hacerlo con el motor puesto se necesita mucha limpieza para poder sellar las tapas de las cadenas de distribución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capítulo 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Se acoge a la observación realizada MODIFICANDO el plazo a CUARENTA (40) días debiendo efectuarse la entrega del primer grupo conformado por CUATRO (04) vehículos, al representante de la empresa contratista que obtuvo la buena pro, los que serán devueltos a los VEINTE (20) días posteriores a la suscripción; simultáneamente a la recepción del primer grupo de vehículos, o sea, el VEINTEAVO día, se hará entrega de DOS (02) vehículos correspondientes al segundo grupo; que serán recepcionados al TREINTAVO (30) días de la suscripción del contrato; simultáneamente a la recepción del segundo grupo de vehículos, o sea, el CUARENTAVO (40) día, se hará entrega de DOS (02) vehículos correspondientes al tercer grupo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se realiza la observación al equipamiento estratégico Punto 6.4, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado, el cual establece, que el área usuaria al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos, por lo que, deberá retirarse los siguientes equipos que no guardan relevancia con los trabajos a realizar:

- Solicitan Equipo de alineamiento de dirección. Máquina de balanceo de ruedas.  
No se solicita servicio de alineamiento.  
Como en todo servicio de mantenimiento hay servicios que se tercerizan como el alineamiento de dirección y balanceo de ruedas  
En este caso en el TDR no solicitan ninguno de estos servicios. Debe retirarse.
- Analizador de gases  
Como en el punto anterior en ningún párrafo se solicita el servicio de medición de gases de escape. No veo la necesidad de que lo tenga o necesite. Debe retirarse.
- Equipo para emisión de gases para revisión técnica.  
Solicitan lo mismo el equipo de medición de gases es el mismo equipo que el analizador de gases. Debe retirarse.
- Equipo para alineamiento de luces.  
La solicitud es innecesaria debido a que en ningún punto del TDR solicitan alineamiento de luces. Debe retirarse.  
Sustento de posesión de equipos.  
Este documento es difícil de adjuntar debido a que el taller tiene más de 20 años de funcionamiento y es difícil demostrar la posesión de los mismos, con facturas, se solicita acreditar con una Declaración Jurada para la sustentación de éstos equipos, que acrediten su posesión o propiedad.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capítulo 3 Literal: 3.1 Página: 28**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- De la observación realizada con relación al equipo de alineamiento y balanceo se acoge en parte, debido a que se van a realizar trabajos en la zona de dirección y suspensión de los vehículos de todas maneras se debe realizar el alineamiento y balanceo. Excluyendo la parte de propiedad de los equipos, sin embargo, garantizando el ganador de la buena pro su garantía respectiva al trabajo realizado.
- ¿ De la observación realizada con relación al analizador de gases se acoge en parte, debido a que se realizaran trabajos en los motores de los vehículos, debiendo realizar el servicio y garantizarlo con un 01 un analizador de gases homologado por el MTC y 01 opacímetro homologado por el MTC. Excluyendo la parte de propiedad de los equipos, sin embargo, garantizando el ganador de la buena pro su garantía respectiva al trabajo realizado.
- ¿ De la observación realizada con relación al equipo para alineamiento de luces, se da por acogida su observación excluyendo dicho requisito.
- ¿ De la observación realizada con relación al sustento de posesión de equipos, se da por acogida debiendo presentar una declaración jurada legalizada de propiedad de sus equipos a utilizar en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la DIRAVPOL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN
Nomenclatura :	AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

---

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

3. Se realiza observación al Punto 6.5.1, acerca del taller que deberá contar con lo siguiente, Estación para alineamiento y dirección, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado, el cual establece, que el área usuaria al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos, por lo que, deberá retirarse, en tanto no solicitan en ninguna parte del TDR hacer algún trabajo de alineamiento por lo que no veo la necesidad de tenerlo.

Asimismo se observa la exigencia que el taller debe de contar con área techada, no siendo necesario, por el tiempo en el que durará el servicio de cada vehículo, además no se realizan trabajos de pintura.

Se está exigiendo un área para los trabajos que no guardan relevancia con los trabajos a realizar incumpliendo con los principios que rigen las contrataciones (igualdad de trato, transparencia entre otros), dado que para el cumplimiento del servicio se restringe la participación de empresas de menor envergadura que pueden cumplir con la misma calidad y puntualidad el servicio exigido en los presentes TDR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** capítulo 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la observación realizada con relación a la estación de alineamiento y dirección se acoge en parte, debido a que como se va a realizar trabajos en la zona de dirección y suspensión de los vehículos de todas maneras se debe realizar el alineamiento respectivo. Excluyendo la parte de contar con estación de alineamiento y dirección, sin embargo, garantizando el ganador de la buena pro su garantía respectiva al trabajo realizado.

¿ De la observación realizada con relación al taller debe contar con área techada, se acoge en parte, debiendo contar con el área donde estarán parqueados los vehículos en reparación y mantenimiento con área techada, toda vez que se quiere evitar el deterioro de la vida útil del vehículo, los rayos del sol pueden arruinar la pintura, tapicería y entre otras cosas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

4. Se observa el Punto 6.6 Autorizaciones, de los Términos de Referencia, el cual exige Contar con registro del Ministerio de la producción para el inicio de operaciones, ello en virtud del artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado, el cual establece, que el área usuaria al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos, por lo que, deberá retirarse dicha exigencia. Ello debido a que está relacionada a la autorización de instalaciones de fundamentos de plantas de fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre, limitando la libre concurrencia de postores en capacidad de poder cubrir el servicio con la misma calidad y puntualidad, ya que esta exigencia estaría direccionada a empresas grandes del rubro automotriz y no de reparación de vehículos, que es el objeto de la convocatoria.

Muy por el contrario, se sugiere solicitar la Licencia de funcionamiento de reparación de vehículos de la respectiva localidad donde se encuentra el taller, que tenga como mínimo 10 años. En el mercado automotor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capítulo 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Se acoge parcialmente la observación realizada excluyendo dicho requisito para los participantes, por lo que, se solicitará la licencia de funcionamiento de reparación y mantenimiento de vehículos de la respectiva localidad donde se encuentra el taller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

5. Se observa el numeral 3.2 Requisitos de calificación del personal clave, el cual debería solicitar adicionalmente la acreditación académica y profesional de 3 asistentes mecánicos, debidamente certificados con sus respectivos certificados de estudios. Así como acreditar con más de 05 años de experiencia en el rubro automotriz.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

¿ Se acoge la consulta realizada en parte, debiendo tener los participantes adicionalmente dos (02) Técnicos automotrices y un (01) técnico electricista automotriz, manteniendo lo estipulado en el TDR, los participantes deben contar con su personal acreditado con una experiencia mínima de cinco (05) años en labores de mantenimiento y reparación de vehículos automotores en talleres automotrices o concesionarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	10096406041	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ SAAVEDRA FREDDY AUGUSTO	Hora de envío :	21:53:32

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se observa el Punto 7.1.1, Otras obligaciones del contratista, Vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID-2019 R.M N°239-2020 MINSA, de acuerdo al artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado, el cual establece, que el área usuaria al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos, por lo que, deberá retirarse dicha exigencia al no encontrarnos en emergencia sanitaria por COVID 19.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 7.11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29.3, del Reglamento de Contrataciones del Estado,

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Se acoge la consulta realizada excluyendo dicho requisito para los participantes en vista que con fecha 05 de mayo del 2023 la organización Mundial de la Salud declaro el fin del COVID ¿ 19 como emergencia sanitaria internacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

---

Ruc/código : 20600878922

Nombre o Razón social : DYNAMO CAR S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 12:59:04

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En las bases se menciona que el taller debe contar con copia del registro realizado en el Ministerio de la Producción para el inicio de operaciones, podrían detallar a que se refiere eso y el documento que se debería presentar, para cumplir con ese ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta realizada excluyendo dicho requisito para los participantes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Ruc/código :	20600878922	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMO CAR S.A.C.	Hora de envío :	12:59:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases se detalla que el taller debe contar con copia del registro realizado en el Ministerio de la Producción para el inicio de operaciones, esto limita la libre participación de las empresas, ya que normalmente es suficiente con el certificado de vigencia RUC activo. Solicitamos que se pueda sustentar el inicio de nuestra operación con los documentos antes mencionados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte la consulta realizada excluyendo dicho requisito para los participantes en vista que con fecha 05 de mayo del 2023 la organización Mundial de la Salud declaro el fin del COVID ¿ 19 como emergencia sanitaria internacional.

Con relación a solamente solicitar el certificado de vigencia de RUC, mantenemos lo estipulado en el TDR en el numeral 6, literal 6.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null