










FORMATO N° 26		
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO		
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe 045-2023-GRJ/CS
		Fecha del informe miércoles, 27 de Setiembre de 2023
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3	ANTECEDENTES Que, según el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, el comité de selección convocó con fecha 08 de agosto del 2023, el procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°052-2023-GRJ-OEC-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", Así mismo con fecha 20 de setiembre del 2023, el comité de selección procedió a declarar DESIERTO.	
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO	
	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACION DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA, CERCO PERIMETRICO Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	AS-SM-52-2023-GRJ/CS-1
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	UNICO
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes. Se registraron [15] participantes, pero no presentaron ofertas. Se presentaron 01 oferta, pero quedó no válida, debido a: X La oferta, fue no admitida por no haber estructurado bien su oferta.	
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:	
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.
	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.
	6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.
	6.5	Otras La causa principal para la declaratoria de DESIERTO, el postor no presento correctamente la documentacion de presentacion obligatoria. X
7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:	
	7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.
	7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.
	7.3	Los factores de evaluación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.
	7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.


 PRESIDENTE


 1 de 2
 MIEMBRO


 MIEMBRO

DIRECCION REGIONAL JUNIN
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN
 Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 27 SEP 2023
 12140
 D2

FORMATO N° 26									
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO									
	7.5	Otros	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión de las mismas deriva de errores en las ofertas. X						
	7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]							
		posible confusión a los postores, lo cual se restringieron presentar sus ofertas.							
8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Derivar al Área Usuaria - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, a fin de contemplar modificaciones a los términos de referencia, y por consiguiente realizar la nueva aprobación del Expediente de Contratación del proceso de selección declarado desierto (De Corresponder).</p> <p>2.- Se recomienda poner de conocimiento el presente informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, en calidad de área usuaria, a fin de que se sirva indicar si persiste la necesidad a efectos de continuar con la SEGUNDA CONVOCATORIA.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>								
9	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. PABEL CAMAYO CERRON PRESIDENTE TITULAR</td> <td>ING. FRANK GONZALES QUISPE PRIMER MIEMBRO SUPLENTE</td> <td>LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA SEGUNDO MIEMBRO TITULAR</td> </tr> </table>						ING. PABEL CAMAYO CERRON PRESIDENTE TITULAR	ING. FRANK GONZALES QUISPE PRIMER MIEMBRO SUPLENTE	LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA SEGUNDO MIEMBRO TITULAR
									
ING. PABEL CAMAYO CERRON PRESIDENTE TITULAR	ING. FRANK GONZALES QUISPE PRIMER MIEMBRO SUPLENTE	LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA SEGUNDO MIEMBRO TITULAR							