

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE 02 VARIADORES DE VELOCIDAD MD (PRINCIPAL) BD (SECUNDARIO) PARA EL TABLERO PRINCIPAL DEL DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL MODELO ALDEC G2-75 DE CÓDIGO CFL-707B PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DEL BOWL Y TORNILLO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS DE PTAR DE SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:36:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS INDICAN PARA EL PRIMER VARIADOR ACS880-01-156A-5+E200+K470+N2030+R700+ Y PARA EL SEGUNDO VARIADOR ACS880-01-027A-5+E200+K470+N2030+R700+X1594; DE LOS CUALES SE DESPRENDE "ACS880-01-156A-5" Y"ACS880-01-027A-5", QUE CORRESPONDE A LOS EQUIPOS EN SI, LOS DEMAS SON ACCESORIOS, DE LOS CUALES LOS CODIGOS "E200=Filtro EMC", "K470=Módulo adaptador EtherPOWERLINK FEPL-02", "R700=Documentación en inglés" SI FIGURAN EN EL MANUAL DEL EQUIPO COMO ACCESORIOS DEL VARIADOR MIENTRAS QUE LOS CODIGOS "N2030" Y "X1594" NO FIGURAN EN EL MANUAL NI TAMPOCO EL TERMINO "FIRMWARE SISTEMA DE CONTROL 2TOUCH". TAMBIEN EN LO QUE SE REFIEREN A "PANEL DE CONFIGURACION" INDICAR EL CODIGO EXACTO DEL MISMO YA QUE EL FABRICANTE ABB TIENE PERFECTAMENTE CODIFICADOS CADA UNO DE SUS ACCESORIOS PARA DESPUES EVITAR PROBLEMAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION. FAVOR DE ACLARAR ESTOS TERMINOS O OBVIARLO YA QUE NO SE PUEDE SOLICITAR ALGO QUE NO OFRECE EL FABRICANTE DEL EQUIPO EN NINGUNA PARTE DEL MANUAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LOS CÓDIGOS: "N2030: PRIMARY CONTROL PROGRAM v3.42" ESTA RELACIONADO AL FIRMWARE DEL EQUIPO DECANter DE LA MARCA ALFALAVAL Y EL CÓDIGO "X1564: FROZEN SOFTWARE v1.10 FOR REPL-02" ESTA RELACIONADO A LA FABRICACIÓN DE DICHOS VARIADORES PARA LA APLICACIÓN DEL DECANter DE LA MARCA ALFALAVAL DONDE TRABAJARAN DICHOS VARIADORES, LOS MISMOS QUE DEBEN VENIR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS Y PROGAMADOS; CODIFICACIÓN LA MISMIA QUE HA SIDO VALIDADA POR EL REPRESENTANTE Y/O FABRICANTE DE DICHOS VARIADORES DE LA MARCA ABB. ASIMISMO SE ACLARA QUE HUBO ERROR DE TIPOO HABIENDO CONSIGANDO POR ERROR DENTRO DEL CÓDIGO X1594 QUE DEBERÍA SER X1564 PARA EL CASO DE LOS DOS VARIADORES, SE CORREGIRÁ DICHO ERROR EN LA BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VARIADOR DE VELOCIDAD MD PARA EL DECANter CFL-707B

...

¿ Cod. Producto referencial:

ACS880-01-156A-5+E200+K470+N2030+R700+X1564

...

Nota: Para Repuesto para el tablero decantador de lodos CFL-707B, Numero de Producto referencial (ACS880-01-156A-5+E200+K470+N2030+R700+X1564).

VARIADOR DE VELOCIDAD BD PARA EL DECANter CFL-707B

...

¿ Cod. Producto referencial: ¿

ACS880-01-027A-5+E200+K470+N2030+R700+X1564

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE 02 VARIADORES DE VELOCIDAD MD (PRINCIPAL) BD (SECUNDARIO) PARA EL TABLERO PRINCIPAL DEL DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL MODELO ALDEC G2-75 DE CÓDIGO CFL-707B PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DEL BOWL Y TORNILLO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS DE PTAR DE SAN JERÓNIMO.

...

Nota: Para Repuesto para el tablero decantador de lodos CFL-707B, Numero de Producto referencial (ACS880-01-027A-5+E200+K470+N2030+R700+X1564)."