

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código : 20608540572

Fecha de envío : 17/10/2023

Nombre o Razón social : SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.

Hora de envío : 13:13:45

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

sistema de luces de pista/1.Rebobinado e instalación de transformador de 200W de 220VCA-110VCA.

pregunta: Es posible comprar nuevos (2) de las mismas características?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1

**Literal:** 6.1.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Si es posible comprar nuevos con las mismas características.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

2.Suministro e instalación de Lámparas halogenadas de 140-160W bipin.  
pregunta: se requiere de un Modelo de lampara halógena específico?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Deben ser lamparas halogenadas de alta intensidad bipin.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

3.Prensado y Vulcanizado de conexiones eléctricas (prensado hidráulico de conexiones eléctricas).  
pregunta: Se conoce el calibre AWG de los conductores?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El calibre del conductor es unipolar AWG N° 8.  
Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

4.Suministro e instalación de filtros de luz de alta intensidad (acuerdo muestra) color blanco/rojo.  
pregunta: Modelo de filtro de luz? Cantidad: 25 blancos y 25 rojos?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Son filtros de luz de alta intensidad para el sistema de iluminacion "ADV" procedencia Belga.      Cantidad de  
filtros de luz de alta intensidad solicitados: Filtros color blanco 25 unidades / Filtros color rojo 25 unidades, se adjunta  
imagen en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Mantenimiento de contactores eléctricos de alta intensidad (desmontaje, desarmado, suministro e instalación de contactos, mantenimiento, armado y montaje).

pregunta: Tipo y modelo de los contactores?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.1    **Literal:** 6.1.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los contactores eléctricos monofásicos son de alta intensidad.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Mantenimiento de transformador regulador de alta intensidad. (desmontaje, megado , barnizado de bobinas cambio de accesorios deteriorados).

pregunta: Modelo?, construcción de transformador? Transformador se encuentra en altura?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.1    **Literal:** 6.1.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Mantenimiento del Transformador regulador es de alta intensidad.

No se encuentra en altura

Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de separadores de filtro de luz de alta intensidad (acuerdo muestra).

pregunta:Modelo de separadores de filtro de luz?

cuando especifica "acuerdo muestra" a qué se refiere?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 6.1

**Literal:** 6.1.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los separadores de filtro de luz son accesorios que van entre los filtros de alta intensidad de las balizas de pista. Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Suministro de Conectores unipolares AWG N° 8 (acuerdo muestra) ( 15 conectores machos/15 conectores hembras).  
pregunta: Modelo de los conectores unipolares? o es de acuerdo al criterio de la empresa que de el servicio?

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los conectores solicitados son de alta intensidad y es de acuerdo al modelo instalados en el sistema, se adjunta imagen en las Bases Integradas.



Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Instalación de tableros eléctricos (incluye kit de instalación).

pregunta:Se cuenta con los tableros y componentes electricos? Diagrama eléctrico?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los tableros eléctricos son proporcionados por el usuario y el kit de instalación será proveído por la empresa ganadora de la Buena pro. No se cuenta con diagrama eléctrico.

Se precisa en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de tablero de transferencia eléctrica para el sistema de iluminación de pista (Grupo electrógeno de 30KW).

pregunta:Se cuenta con diagrama eléctrico?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se cuenta con diagrama eléctrico.      El Tablero de transferencia eléctrica debe ser manual y el sistema eléctrico es básico.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Mantenimiento de dos protectores térmicos de alta intensidad para el sistema de iluminación de pista, pregunta: Alcance del mantenimiento de protectores?

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los protectores térmicos de alta intensidad son accesorios eléctricos del sistema de iluminación.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Adaptación a una baliza de aproximación un circuito electrónico de luces de identificación de umbral de pista. (20,000 lúmenes).

pregunta: Hay que comprar o fabricar algún dispositivo para la adaptación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la adaptación de las luces de identificación de umbral tiene que fabricar una tarjeta electrónica para una lampara de xenón.

Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de contactores eléctricos 220VCA/110VCA 30 AMP.

pregunta: Se cuenta con modelo de contactores? Solo es instalarlos ya se cuenta con el resto de componentes y conductores?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los contactores eléctricos solicitados tienen que ser con bobinas de control de 110VCA.

Se incorporará en las Bases Integradas

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Instalación de filtros de luz color azul ámbar (incluye, pulido de filtro, pernos de fijación y otros).  
pregunta: Se cuenta con los accesorios de fijación de filtros?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No, Los accesorios de fijación tiene que ser proveídos por la empresa.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de conectores tetra polares triples / dobles  
pregunta:Se conoce el tipo de conectores?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

los conectores eléctricos tetrapolares son para la instalación de conductores tetrapolares AWG N° 12.  
Se incorporará en las Bases Integradas

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Instalación / adaptación de lámparas led color verdes a balizas del sistema luces de aproximación umbral 02 (incluye bases de lámpara, transformadores y otros).

pregunta: Hay que comprar o fabricar algún dispositivo para la adaptación? Se cuenta con Transformadore, bases y accesorios?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La empresa adjudicada tiene que proporcionar los transformadores, bases, accesorios y fabricar una tarjeta electrónica.



Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de dos cobertores con 06 puntos de anclaje en fibra de vidrio reforzado para conservación de dos grupos electrógenos de 7kw.

pregunta: Se cuenta con plano de las dimensiones y/o especificaciones de los cobertores? Se tienen que fabricar en las instalaciones de la fuerza aérea?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se cuenta con planos      Los cobertores para la protección de los grupos electrógenos pueden fabricarse en un taller y las dimensiones de los cobertores en fibra de vidrio son: Longitud 1.50 metros / profundidad 90 cm / altura 80cm.

Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Mantenimiento preventivo/correctivo e Instalación de sistema de iluminación alterno en la pista (incluye instalación de 06 filtros de luz con sus respectivos separadores).

pregunta: Se cuenta con los filtros de luz y los separadore?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los filtros de luz y los separadores son parte del accesorios que el usuario proveerá.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de bases de concreto armado con sus respectivos pernos de sujeción (sistema de iluminación alterno).

pregunta: Se cuenta con planos o dimensiones de las bases de concreto, dimensiones y especificaciones de los pernos de sujeción? Se tienen que fabricar en las instalaciones de la fuerza aérea?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se cuenta con planos, las dimensiones de las bases son: Diámetro 18 cm / espesor 4 cm.      La fabricación de indicadas bases de concreto se puede realizar en las instalaciones de la Base Aérea las Palmas o en un taller. Se precisará en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

37Suministro e instalación de filtros de luz de faro de aeródromo.  
pregunta: Modelo de filtro de luz, color? Requiere trabajo en altura?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los filtros de luz solicitados tienen que fabricarse de acuerdo al modelo, se adjunta imagen en las Bases Integradas.  
Es un trabajo de altura.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de bases de lámparas bipin para sistema de luces P.A.P.I.  
pregunta: Modelo de la base a instalar según lámpara?

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 6.1      Literal: 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las bases bipin son para la instalación de lamparas de alta intensidad el modelo son ADV sistema de iluminación.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-BALPA/FAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO LAS PALMAS BALPA

---

Ruc/código :	20608540572	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES HUGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	13:13:45

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Suministro e instalación de lámparas de alta intensidad de 200 watts / bipin.

pregunta: Modelo de lamparas de alta intensidad?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** 6.1.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este COMITE DE SELECCION, en coordinación con el área usuaria, ACOGE la consulta y aclara:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las lamparas son de alta intensidad para luces de aproximación de precisión a la pista .P.A.P.I.