

ORGANO DESCONCENTRADO:
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

PIURA
P.M - SECHURA

PROGRAMA ANUAL DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

| UPSS / UPS | CODIGO DE AMBIENTE | DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE | MOD0 EIEC | ELEMENTO | TIPO DE ELEMENTO | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CANTIDAD | UNID. MED. | Codigo SAP | Unid. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE MATERIAL / UNID DE MEDIDA | TOTAL DE MATERIAL | COSTO POR UNIDAD DE MATERIAL EN S/ | COSTO TOTAL DE MATERIALS/ | 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | COSTO TOTAL DE MATERIALES S/ |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------------|----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.80 | 1.34 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.80 | 2.09 | 1.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.59 | 3.58 | 5.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.28 | 25.00 | 56.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.21 | 62.92 | 139.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.80 | 1.34 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.21 | 26.00 | 57.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.21 | 36.68 | 81.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 79.72 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Contrazócalo | Cemento pulido | R | 21.23 | m | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.19 | 3.97 | 27.62 | 109.65 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Contrazócalo | Cemento pulido | R | 21.23 | m | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.05 | 53.10 | 2.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 42.77 | 1.34 | 57.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 42.77 | 2.09 | 89.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 14.26 | 2.60 | 37.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 14.26 | 1.34 | 19.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 6.42 | 36.68 | 235.34 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 4.99 | 26.00 | 129.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 4.99 | 25.00 | 124.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 6.42 | 6.00 | 38.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS Administración | 0917101070201K001 | INGRESO | CEM | Gieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 142.6 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----|-----------|------------------------------|---|-------|----|-----------|-----|--|------|-------|--------|--------|----|--|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 3.45 | 25.00 | 86.31 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 3.36 | 62.92 | 211.20 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 1.21 | 1.34 | 1.62 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 3.36 | 26.00 | 87.27 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 3.36 | 36.68 | 123.12 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 120.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Muro | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 22.54 | 1.34 | 30.20 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 22.54 | 2.09 | 47.10 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 7.51 | 2.60 | 19.53 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 7.51 | 1.34 | 10.07 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 3.38 | 36.68 | 123.99 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 2.63 | 26.00 | 68.36 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 2.63 | 25.00 | 65.73 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 3.38 | 6.00 | 20.28 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75.12 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75.12 | m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 25.04 | 7.60 | 190.30 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75.12 | m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 25.04 | 29.90 | 748.70 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75.12 | m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 25.04 | 10.50 | 262.92 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75.12 | m2 | 990200641 | UN | Esquineros gres cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 25.04 | 29.90 | 748.70 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.04 | 2.40 | 0.09 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.04 | 2.09 | 0.08 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.05 | 1.39 | 0.06 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.09 | 60.00 | 5.40 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.10 | 25.00 | 2.50 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.85 | 34.50 | 29.34 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.09 | 55.32 | 4.74 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.45 | 12.00 | 5.40 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 | m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 1.20 | 25.50 | 30.60 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 | m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.10 | 1.89 | 0.20 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 | m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 | m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 | m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B02A | CONSULTORIO DE ENFERMERIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 | m2 | 100010311 | UN | Lija | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|------|-------|--------|--------|----|---|--------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | 1 | 55.95 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 0.49 | 6.00 | 2.95 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 3.64 | 7.60 | 27.64 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 3.64 | 29.90 | 108.74 | 12 | 1 | 283.30 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 3.64 | 10.50 | 38.19 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200641 | UN | Esquineros greses cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 3.64 | 29.90 | 108.74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.01 | 2.09 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.01 | 60.00 | 0.68 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.01 | 25.00 | 0.31 | 12 | 2 | 9.78 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.11 | 34.50 | 3.67 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.01 | 55.32 | 0.59 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.06 | 12.00 | 0.68 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.15 | 25.50 | 3.83 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.07 | 1.89 | 0.14 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 12 | 1 | 9.69 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.05 | 71.80 | 3.52 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.04 | 38.00 | 1.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.04 | 50.00 | 2.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.18 | 12.00 | 2.21 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F028 | SS.HH | CEM | Luminarias | Led bombilla | R | 1 und | 80080332 | UN | foco de 18w | 1.00 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | | | 22.50 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.91 | 1.34 | 1.22 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.91 | 2.09 | 1.90 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.82 | 3.58 | 6.52 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.60 | 25.00 | 65.06 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.53 | 62.92 | 159.19 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.91 | 1.34 | 1.22 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.53 | 26.00 | 65.78 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.53 | 36.68 | 92.80 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 2 | 393.69 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 91.08 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 16.05 | 1.34 | 21.51 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 16.05 | 2.09 | 33.54 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 5.35 | 2.60 | 13.91 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 5.35 | 1.34 | 7.17 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 2.41 | 36.68 | 88.31 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 1.87 | 26.00 | 48.69 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 1.87 | 25.00 | 46.81 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 09171 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----|------------|------------------------------|---|----------|-----------|-------|--|------|-------|-------|--------|----|---|----------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 53.5 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 53.5 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 17.83 | 7.60 | 135.53 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 53.5 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 17.83 | 29.90 | 533.22 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 53.5 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 17.83 | 10.50 | 187.25 | 12 | 1 | 1,389.22 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 53.5 m2 | 990200641 | UN | Esquineros greses cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 17.83 | 29.90 | 533.22 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.05 | 2.40 | 0.13 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.06 | 2.09 | 0.13 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.07 | 1.39 | 0.09 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.14 | 60.00 | 8.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.15 | 25.00 | 3.75 | 12 | 1 | 117.32 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 1.28 | 34.50 | 44.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.13 | 55.32 | 7.11 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.68 | 12.00 | 8.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 5.4 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 1.80 | 25.50 | 45.90 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.10 | 1.89 | 0.20 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | 12 | 2 | 13.84 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.07 | 71.80 | 5.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.06 | 38.00 | 2.28 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.06 | 50.00 | 3.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 2.1 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.26 | 12.00 | 3.15 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B003 | TOPICO | CEM | Luminarias | Fluorecente | R | 2 und | 100010273 | UN | Luminaria fluorecente lineal 2 x 36 w | 2.00 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | | | 170.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 1.72 | 1.34 | 2.31 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 1.72 | 2.09 | 3.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 3.44 | 3.58 | 12.33 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 4.92 | 25.00 | 123.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 4.78 | 62.92 | 300.97 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 1.72 | 1.34 | 2.31 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 4.78 | 26.00 | 124.37 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 4.78 | 36.68 | 175.45 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 1 | 744.33 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 172.2 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 54.71 | 1.34 | 73.31 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 54.71 | 2.09 | 114.34 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 18.24 | 2.60 | 47.41 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 18.24 | 1.34 | 24.44 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 8.21 | 36.68 | 301.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 6.38 | 26.00 | 165.95 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 6.38 | 25.00 | 159.57 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 1 | 935.25 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 182.4 m2 | 100120275 | GAL</ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|--------|--------|--------|--------|----|---|--------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.32 | 1.89 | 0.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.09 | 1.39 | 0.13 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.11 | 1.39 | 0.15 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.11 | 1.39 | 0.15 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.11 | 1.39 | 0.15 | 12 | 1 | 41.53 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.21 | 71.80 | 15.08 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.18 | 38.00 | 6.84 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.18 | 50.00 | 9.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 6.3 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.79 | 12.00 | 9.45 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Luminarias | Fluorecente | R | 6 und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 6.00 | 6.00 | 85.00 | 510.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 3 und | 80030132 | UN | Interruptor termomagnético 2X20A | 3.00 | 3.00 | 54.00 | 162.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 90 m | 80010181 | M | Cable LSOH de 2.5mm2 | 90.00 | 90.00 | 2.20 | 198.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Tablero de 8 polos | Interruptor Diferencial | M | 1 und | 80030132 | UN | interruptor Diferencial 2X25A | 1.00 | 1.00 | 128.00 | 128.00 | | | 824.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04A | SALA DE ESPERA | CEM Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 120 m | 80010180 | M | Cable LSOH de 4.00mm2 | 120.00 | 120.00 | 2.80 | 336.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.83 | 1.34 | 1.12 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.83 | 2.09 | 1.74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.67 | 3.58 | 5.97 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.38 | 25.00 | 59.57 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.32 | 62.92 | 145.76 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.83 | 1.34 | 1.12 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.32 | 26.00 | 60.23 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.32 | 36.68 | 84.98 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 2 | 360.49 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 83.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 12.23 | 1.34 | 16.38 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 12.23 | 2.09 | 25.55 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 4.08 | 2.60 | 10.59 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 4.08 | 1.34 | 5.46 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 1.83 | 36.68 | 67.26 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 1.43 | 26.00 | 37.08 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 1.43 | 25.00 | 35.66 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 1 | 354.47 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.03 | 1.02 | 120.00 | 122.25 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.01 | 0.41 | 57.00 | 23.23 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 1.83 | 6.00 | 11.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.75 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04B | OBSTETRICIA | CEM Pisos | Cerámico | R | 40.75 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 13.58 | 7.60 | 103.23 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|------------------------|---|----------|-----------|-----|--|------|-------|--------|--------|----|--------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 54.6 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 18.20 | 10.50 | 191.10 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 6.26 | 1.34 | 8.39 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 6.26 | 2.09 | 13.09 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 2.09 | 2.60 | 5.43 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 2.09 | 1.34 | 2.80 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 0.94 | 36.68 | 34.46 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 0.73 | 26.00 | 19.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 0.73 | 25.00 | 18.27 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 1 | 175.99 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.03 | 0.52 | 120.00 | 62.64 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.01 | 0.21 | 57.00 | 11.90 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 20.88 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 20.88 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 6.96 | 7.60 | 52.90 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 20.88 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 6.96 | 29.90 | 208.10 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 20.88 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 6.96 | 10.50 | 73.08 | 1 | 542.18 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 20.88 m2 | 990200641 | UN | Esquineros gres cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 6.96 | 29.90 | 208.10 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.01 | 2.40 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.01 | 2.09 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.03 | 60.00 | 1.98 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.04 | 25.00 | 0.92 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.31 | 34.50 | 10.76 | 1 | 28.68 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.03 | 55.32 | 1.74 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.17 | 12.00 | 1.98 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.32 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.44 | 25.50 | 11.22 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.08 | 1.89 | 0.16 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.06 | 71.80 | 4.02 | 1 | 11.07 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.05 | 38.00 | 1.82 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.05 | 50.00 | 2.40 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.21 | 12.00 | 2.52 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04C | HALL DE SS.HH | CEM | Luminarias | Fluorescente | R | 1 und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 1.00 | 1.00 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 45.6 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 15.20 | 7.60 | 115.52 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 45.6 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 15.20 | 29.90 | 454.48 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 45.6 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 15.20 | 10.50 | 159.60 | 1 | 729.60 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 3.27 | 1.34 | 4.39 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 3.27 | 2.09 | 6.84 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 1.09 | 2.60 | 2.84 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 1.09 | 1.34 | 1.46 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 0.49 | 36.68 | 18.01 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 0.38 | 26.00 | 9.93 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 0.38 | 25.00 | 9.55 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 1 | 55.95 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120052 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|------|-------|--------|--------|----|---|--------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.15 | 25.50 | 3.83 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.07 | 1.89 | 0.14 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 12 | | 9.69 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.05 | 71.80 | 3.52 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.04 | 38.00 | 1.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.04 | 50.00 | 2.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.18 | 12.00 | 2.21 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04D | SS.HH VARONES | CEM Luminarias | Led bombilla | R | 1 und | 80080332 | UN | foco de 18w | 1.00 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | | | 22.50 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Muro | Albañilería/Cerámico | R | 43.2 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 14.40 | 7.60 | 109.44 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Muro | Albañilería/Cerámico | R | 43.2 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 14.40 | 29.90 | 430.56 | 12 | 1 | 691.20 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Muro | Albañilería/Cerámico | R | 43.2 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 14.40 | 10.50 | 151.20 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.30 | 3.27 | 1.34 | 4.39 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 3.27 | 2.09 | 6.84 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 1.09 | 2.60 | 2.84 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 1.09 | 1.34 | 1.46 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 0.49 | 36.68 | 18.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 0.38 | 26.00 | 9.93 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 0.38 | 25.00 | 9.55 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | 1 | 55.95 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignífuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 0.49 | 6.00 | 2.95 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 10.91 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 3.64 | 7.60 | 27.64 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 3.64 | 29.90 | 108.74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 3.64 | 10.50 | 38.19 | 12 | 1 | 283.30 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Pisos | Cerámico | R | 10.91 m2 | 990200641 | UN | Esquineros greses cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 3.64 | 29.90 | 108.74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.01 | 2.09 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 0.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.01 | 60.00 | 0.68 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.01 | 25.00 | 0.31 | 12 | 1 | 9.78 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.11 | 34.50 | 3.67 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.01 | 55.32 | 0.59 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.06 | 12.00 | 0.68 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.15 | 25.50 | 3.83 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.07 | 1.89 | 0.14 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 12 | 1 | 9.69 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.05 | 71.80 | 3.52 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.04 | 38.00 | 1.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.04 | 50.00 | 2.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.18 | 12.00 | 2.21 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F04E | SS.HH MUJERES | CEM Luminarias | Led bombilla | R | 1 und | 80080332 | UN | foco de 18w | 1.00 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | | | 22.50 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.01 | 0.86 | 1.34 | 1.16 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.86 | 2.09 | 1.81 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.73 | 3.58 | 6.19 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.47 | 25.00 | 61.71 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.40 | 62.92 | 151.01 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.86 | 1.34 | 1.16 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.40 | 26.00 | 62.40 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.40 | 36.68 | 88.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 86.4 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|-----|--------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|--------|--------|--------|--------|----|--|----------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 86.4 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 86.4 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 86.4 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.30 | 13.68 | 1.34 | 18.33 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.30 | 13.68 | 2.09 | 28.58 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 4.56 | 2.60 | 11.85 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 4.56 | 1.34 | 6.11 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 2.05 | 36.68 | 75.25 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 1.60 | 26.00 | 41.49 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 1.60 | 25.00 | 39.89 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 1 | | 233.81 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 2.05 | 6.00 | 12.31 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 45.59 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Pisos | Cerámico | R | 45.62 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 15.21 | 7.60 | 115.56 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Pisos | Cerámico | R | 45.62 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 15.21 | 29.90 | 454.63 | 12 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Pisos | Cerámico | R | 45.62 m2 | 990200641 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 15.21 | 10.50 | 159.65 | 1 | | 1,184.47 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Pisos | Cerámico | R | 45.62 m2 | 990200641 | UN | Esquineros greses cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 15.21 | 29.90 | 454.63 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.04 | 2.40 | 0.09 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.04 | 2.09 | 0.08 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.05 | 1.39 | 0.06 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.09 | 60.00 | 5.40 | 1 | | 78.22 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.10 | 25.00 | 2.50 | 12 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.85 | 34.50 | 29.34 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.09 | 55.32 | 4.74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.45 | 12.00 | 5.40 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3.6 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 1.20 | 25.50 | 30.60 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.08 | 1.89 | 0.16 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 12 | | 11.07 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.06 | 71.80 | 4.02 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.05 | 38.00 | 1.82 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.05 | 50.00 | 2.40 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.21 | 12.00 | 2.52 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Luminarias | Fluorescente | R | 2 und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 2.00 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | | | 170.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 3 und | 80030132 | UN | Interruptor termomagnético 2X20A | 3.00 | 3.00 | 54.00 | 162.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 90 m | 80010181 | M | Cable LSOH de 2.5mm2 | 90.00 | 90.00 | 2.20 | 198.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Tablero de 8 polos | Interruptor Diferencial | M | 1 und | 80030132 | UN | interruptor Diferencial 2X25A | 1.00 | 1.00 | 128.00 | 128.00 | | | 824.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04F | DENTAL | CEM | Tablero de 8 polos | Interruptor termomagnetic | M | 120 m | 80010180 | M | Cable LSOH de 4.00mm2 | 120.00 | 120.00 | 2.80 | 336.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.84 | 1.34 | 1.12 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.84 | 2.09 | 1.75 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.67 | 3.58 | 5.98 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.39 | 25.00 | 59.66 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.32 | 62.92 | 145.97 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.84 | 1.34 | 1.12 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.32 | 26.00 | 60.32 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.32 | 36.68 | 85.10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 1 | | 361.01 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISION | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucic | R | 83.52 m2 | 100010269 | UN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----|------------|------------------------------|---|-------|-----|-----------|-----|--|------|-------|--------|--------|----|----------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 1.83 | 36.68 | 67.25 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 1.43 | 26.00 | 37.07 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 1.43 | 25.00 | 35.65 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 208.94 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 1.83 | 6.00 | 11.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 40.74 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Pisos | Cerámico | R | 40.74 | m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 13.58 | 7.60 | 103.21 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Pisos | Cerámico | R | 40.74 | m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 13.58 | 29.90 | 406.04 | 12 | 1,057.88 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Pisos | Cerámico | R | 40.74 | m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 13.58 | 10.50 | 142.59 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Pisos | Cerámico | R | 40.74 | m2 | 990200641 | UN | Esquineros gres cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 13.58 | 29.90 | 406.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.02 | 2.40 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.02 | 2.09 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.05 | 60.00 | 2.70 | 12 | 39.11 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.05 | 25.00 | 1.25 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.43 | 34.50 | 14.67 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.04 | 55.32 | 2.37 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.23 | 12.00 | 2.70 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 1.8 | m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.60 | 25.50 | 15.30 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.08 | 1.89 | 0.16 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 12 | 11.07 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.06 | 71.80 | 4.02 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.05 | 38.00 | 1.82 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.05 | 50.00 | 2.40 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.68 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.21 | 12.00 | 2.52 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B04G | ADMISSION | CEM | Luminarias | Fluorecente | R | 2 | und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 2.00 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | | 170.00 |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.91 | 1.34 | 1.22 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.91 | 2.09 | 1.90 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120304 | UN | Sellador de poliuretano, tubo de 300ml | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.82 | 3.58 | 6.51 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.60 | 25.00 | 64.97 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.53 | 62.92 | 158.98 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.91 | 1.34 | 1.22 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.53 | 26.00 | 65.69 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.53 | 36.68 | 92.68 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 12 | 393.17 |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Albañilería/Tarrajeo/enlucir | R | 90.96 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Muro | Al | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----|------------|------------------------|---|----------|-----------|-----|--|------|-------|--------|---------|----|---|----------|
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0,05 | 2,38 | 6,00 | 14,30 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 52,96 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 0,00 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 52,97 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0,33 | 17,66 | 7,60 | 134,18 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 52,97 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0,33 | 17,66 | 29,90 | 527,88 | 12 | 1 | 1,375.32 |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 52,97 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0,33 | 17,66 | 10,50 | 185,38 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Pisos | Cerámico | R | 52,97 m2 | 990200641 | UN | Esquineros gres cerámica roja de 15 cm. | 0,33 | 17,66 | 29,90 | 527,88 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0,01 | 0,04 | 2,40 | 0,09 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,01 | 0,04 | 2,09 | 0,08 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0,01 | 0,05 | 1,39 | 0,06 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0,03 | 0,09 | 60,00 | 5,40 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0,03 | 0,10 | 25,00 | 2,50 | 12 | 1 | 78.22 |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,24 | 0,85 | 34,50 | 29,34 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0,02 | 0,09 | 55,32 | 4,74 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0,13 | 0,45 | 12,00 | 5,40 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0,33 | 1,20 | 25,50 | 30,60 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0,05 | 0,19 | 1,89 | 0,36 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0,01 | 0,05 | 1,39 | 0,08 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0,02 | 0,06 | 1,39 | 0,09 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0,02 | 0,06 | 1,39 | 0,09 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0,02 | 0,06 | 1,39 | 0,09 | 12 | 1 | 24.92 |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0,03 | 0,13 | 71,80 | 9,05 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0,03 | 0,11 | 38,00 | 4,10 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0,03 | 0,11 | 50,00 | 5,40 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 3,78 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0,13 | 0,47 | 12,00 | 5,67 | | | |
| UPSS Farmacia | 0917111000001B005 | FARMACIA | CEM | Luminarias | Fluorescente | R | 2 und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 2,00 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | | | 170.00 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 120,6 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0,33 | 40,20 | 7,60 | 305,52 | 12 | 1 | 1,929.60 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 120,6 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0,33 | 40,20 | 29,90 | 1201,98 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Muro | Albañilería/Cerámico | R | 120,6 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0,33 | 40,20 | 10,50 | 422,10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0,30 | 22,54 | 1,34 | 30,20 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,30 | 22,54 | 2,09 | 47,10 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0,10 | 7,51 | 2,60 | 19,53 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0,10 | 7,51 | 1,34 | 10,07 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0,05 | 3,38 | 36,68 | 123,99 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0,04 | 2,63 | 26,00 | 68,36 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0,04 | 2,63 | 25,00 | 65,73 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 12 | 1 | 385.26 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0,00 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0,05 | 3,38 | 6,00 | 20,28 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 75,12 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 0,00 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75,12 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0,33 | 25,04 | 7,60 | 190,30 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75,12 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0,33 | 25,04 | 29,90 | 748,70 | 12 | 1 | 1,950.62 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75,12 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0,33 | 25,04 | 10,50 | 262,92 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Pisos | Cerámico | R | 75,12 m2 | 990200641 | UN | Esquineros gres cerámica roja de 15 cm. | 0,33 | 25,04 | 29,90 | 748,70 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0,01 | 0,04 | 2,40 | 0,09 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0,01 | 0,04 | 2,09 | 0,08 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0,01 | 0,05 | 1,39 | 0,06 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0,03 | 0,09 | 60,00 | 5,40 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0,03 | 0,10 | 25,00 | 2,50 | 12 | 1 | 78.22 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0,24 | 0,85 | 34,50 | 29,34 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0,02 | 0,09 | 55,32 | 4,74 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0,13 | 0,45 | 12,00 | 5,40 | | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001B06A | CONSULTORIO | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 3,6 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0,33 | 1,20 | 25 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-----|------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|------|------|--------|--------|----|--------|
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.10 | 1.19 | 2.60 | 3.10 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.10 | 1.19 | 1.34 | 1.60 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.05 | 0.54 | 36.68 | 19.71 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.04 | 0.42 | 26.00 | 10.87 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.04 | 0.42 | 25.00 | 10.45 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | 61.24 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120366 | GAL | Pintura ignifuga | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente ignifugo | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100120052 | GAL | Impermeabilizante | 0.05 | 0.54 | 6.00 | 3.22 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Cieloraso | Tarrajeo y pintado | R | 11.94 m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 11.91 m2 | 100100678 | KG | Fragua | 0.33 | 3.97 | 7.60 | 30.17 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 11.91 m2 | 990200639 | UN | Esquineros de aluminio | 0.33 | 3.97 | 29.90 | 118.70 | 12 | 309.26 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 11.91 m2 | 990200640 | UN | Esquineros galv. P/pared | 0.33 | 3.97 | 10.50 | 41.69 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Pisos | Cerámico | R | 11.91 m2 | 990200641 | UN | Esquineros greses cerámica roja de 15 cm. | 0.33 | 3.97 | 29.90 | 118.70 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.01 | 2.09 | 0.01 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 0.01 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.01 | 60.00 | 0.68 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.01 | 25.00 | 0.31 | 12 | 9.78 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.11 | 34.50 | 3.67 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.01 | 55.32 | 0.59 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.06 | 12.00 | 0.68 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 0.45 m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.15 | 25.50 | 3.83 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.07 | 1.89 | 0.14 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 12 | 9.69 |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.05 | 71.80 | 3.52 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.04 | 38.00 | 1.60 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.04 | 50.00 | 2.10 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.47 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.18 | 12.00 | 2.21 | | |
| UPSS Consulta Externa | 0917122240001F068 | SS.HH | CEM | Luminarias | Led bombilla | R | 1 und | 80080332 | UN | foco de 18w | 1.00 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | | 22.50 |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.41 | 1.89 | 0.77 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.12 | 1.39 | 0.16 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.14 | 1.39 | 0.19 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.14 | 1.39 | 0.19 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.14 | 1.39 | 0.19 | 12 | 53.98 |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.27 | 71.80 | 19.60 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.23 | 38.00 | 8.89 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.23 | 50.00 | 11.70 | | |
| UPS Administración | 0917101070201K007 | PATIO DE MANIOBRAS | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 8.19 m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 1.02 | 12.00 | 12.28 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.95 | 1.34 | 1.28 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.95 | 2.09 | 2.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.91 | 3.58 | 6.84 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.73 | 25.00 | 68.20 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.65 | 62.92 | 166.88 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.01 | 0.95 | 2.60 | 2.48 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.65 | 26.00 | 68.96 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.65 | 36.68 | 97.28 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120181 | GAL | Pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120310 | GAL | Disolvente para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120028 | GAL | Catalizador para pintura epóxica | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 12 | 413.91 |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 95.48 m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje</ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-----|--------------|----------------------------|---|-------|-----|-----------|-----|--|------|-------|-------|--------|----|---|-------|
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 6.42 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.02 | 0.15 | 53.10 | 8.05 | 12 | 1 | 57.36 |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 6.42 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina de río | 0.02 | 0.15 | 53.10 | 8.05 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 6.42 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina de río | 0.02 | 0.15 | 53.10 | 8.05 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100010296 | UN | Lija para fierro Nº 40 | 0.01 | 0.03 | 2.40 | 0.06 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.03 | 2.09 | 0.06 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100010286 | UN | Lija para fierro Nº 120 | 0.01 | 0.03 | 1.39 | 0.05 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100120152 | GAL | Pintura anticorrosiva | 0.03 | 0.07 | 60.00 | 3.96 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 0.07 | 25.00 | 1.83 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.24 | 0.62 | 34.50 | 21.52 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.02 | 0.06 | 55.32 | 3.48 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.33 | 12.00 | 3.96 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Ventana | Metálica batiente | R | 2.64 | m2 | 50030696 | UN | Lámina para decoración de vidrio espesor 70- | 0.33 | 0.88 | 25.50 | 22.44 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.09 | 1.89 | 0.18 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.06 | 71.80 | 4.52 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.05 | 38.00 | 2.05 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.05 | 50.00 | 2.70 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.24 | 12.00 | 2.83 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+19 | ALMACEN-01 | CEM | Luminarias | Fluorecente | R | 2 | und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 2.00 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 1.06 | 1.34 | 1.42 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 1.06 | 2.09 | 2.21 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 2.12 | 3.58 | 7.58 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 3.02 | 25.00 | 75.60 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.94 | 62.92 | 184.98 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.01 | 1.06 | 2.60 | 2.75 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.94 | 26.00 | 76.44 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.94 | 36.68 | 107.84 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120186 | GAL | Pintura esmalte | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120275 | GAL | Pintura oleo mate | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120322 | GAL | Thiner | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 105.8 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Contrazócalo | Cemento pulido | R | 33.9 | m | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.19 | 6.34 | 27.62 | 175.09 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Contrazócalo | Cemento pulido | R | 33.9 | m | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.00 | 0.07 | 53.10 | 3.96 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.01 | 0.76 | 2.60 | 1.97 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.76 | 1.34 | 1.02 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100100081 | BOL | Cemento portland | 0.17 | 12.68 | 27.62 | 350.21 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina | 0.02 | 1.79 | 53.10 | 95.15 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina de río | 0.02 | 1.79 | 53.10 | 95.15 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Pisos | Cemento pulido | R | 75.93 | m2 | 100100020 | M3 | Arena fina de río | 0.02 | 1.79 | 53.10 | 95.15 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120093 | KG | Masilla preparada | 0.05 | 0.09 | 1.89 | 0.18 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010306 | UN | Lija para madera Nº 120 | 0.01 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010307 | UN | Lija para madera Nº 150 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010308 | UN | Lija para madera Nº 180 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100010311 | UN | Lija para madera Nº 220 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120304 | GAL | Sellador para junta | 0.03 | 0.06 | 71.80 | 4.52 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120166 | GAL | Pintura base acrílica | 0.03 | 0.05 | 38.00 | 2.05 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120136 | GAL | Pintura acrílica | 0.03 | 0.05 | 50.00 | 2.70 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Puerta | Contraplacada una hoja | R | 1.89 | m2 | 100120124 | TU | Pegamento silicona | 0.13 | 0.24 | 12.00 | 2.83 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+20 | ALMACEN-02 | CEM | Luminarias | Fluorecente | R | 2 | und | 100010273 | UN | Luminaria fluorescente lineal 2 x 36 w | 2.00 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.01 | 0.77 | 1.34 | 1.03 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100010299 | UN | Lija para fierro Nº 80 | 0.01 | 0.77 | 2.09 | 1.60 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 50030144 | UN | Cinta masking tape De 3/4" | 0.02 | 1.53 | 3.58 | 5.49 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100120055 | GAL | Imprimante | 0.03 | 2.19 | 25.00 | 54.77 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100120179 | KG | Pintura en pasta al agua temple blanca | 0.03 | 2.13 | 62.92 | 134.02 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100010269 | UN | Lija para agua Nº 80 | 0.01 | 0.77 | 2.60 | 1.99 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100120134 | GAL | Pintura sellador | 0.03 | 2.13 | 26.00 | 55.38 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100120245 | GAL | Pintura látex | 0.03 | 2.13 | 36.68 | 78.13 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100010273 | UN | Lija para agua Nº 180 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| UPS Almacén | 9.17101E+21 | ALMACEN-03 | CEM | Muro | Drywall superboard/Tarraje | R | 76.68 | m2 | 100010299 | UN | | | | | | | | |

| |
|-----------|
| 38,484.02 |
|-----------|