

ORGANO DESCONCENTRADO:	PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:	CAP III - CASTILLA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO EJE	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	CANTIDAD	UNID. MED.	Codigo SAP	Unid.	DESCRIPCION	CANTIDAD DE MATERIAL / UNID DE MEDIDA	TOTAL DE MATERIAL	COSTO POR UNIDAD DE MATERIAL EN \$/	COSTO TOTAL DE MATERIAL \$/	12	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	COSTO TOTAL DE MATERIALES \$/
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	1.60	2.90	4.64														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120304	UN	Sellador de poliuretano, tubo de 300ml	0.05	7.99	71.80	573.83														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	50030144	UN	Cinta masking tape De 3/4"	0.02	3.20	3.58	11.44														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	4.57	25.00	114.17														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120179	KG	Pintura en pasta al agua temple blanca	0.03	4.44	62.92	279.36														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120134	GAL	Pintura sellador	0.03	4.44	26.00	115.44														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120245	GAL	Pintura látex	0.03	4.44	90.00	399.60														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	1.60	2.90	4.64														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	50030144	UN	Cinta masking tape De 3/4"	0.02	3.20	3.58	11.44														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120181	GAL	Pintura epóxica	0.04	6.39	69.90	446.91														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120310	GAL	Disolvente para pintura epóxica	0.04	6.39	57.00	364.44	12	1												3,903.14
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120028	GAL	Catalizador para pintura epóxica	0.04	6.39	94.50	604.20														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	1.60	2.90	4.64														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	50030144	UN	Cinta masking tape De 3/4"	0.02	3.20	3.58	11.44														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	4.57	25.00	114.17														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.03	4.57	55.32	252.64														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120322	GAL	Thiner	0.01	1.60	34.50	55.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	1.60	2.90	4.64														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.01	1.60	1.34	2.14														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	50030144	UN	Cinta masking tape De 3/4"	0.02	3.20	3.58	11.44														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120275	GAL	Pintura oleo mate	0.04	6.39	52.00	332.47														
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120322	GAL	Thiner	0.01	1.60	34.50	55.14														

UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/ empastado, y/o pintado	R	159.84	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	4.57	25.00	114.17			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Contrazócalo	Cemento pulido	R	4.2	m	100100081	BOL	Cemento portland	0.19	0.79	27.62	21.69	12	1	22.18
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Contrazócalo	Cemento pulido	R	4.2	m	100100020	M3	Arena fina	0.00	0.01	53.10	0.49			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Loseta	R	74	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	24.67	7.60	187.47	12	1	187.47
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.04	2.40	0.10			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.04	2.90	0.13			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.05	2.12	0.11			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.10	60.00	6.00			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.11	25.00	2.78	12	1	86.98
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.94	34.50	32.60			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.10	55.32	5.27			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.50	12.00	6.00			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	1.33	25.50	34.00			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.49	1.89	0.92			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.14	1.39	0.19			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.16	1.39	0.23			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.16	1.39	0.23			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.16	1.39	0.23	12	1	64.27
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.33	71.80	23.34			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.28	38.00	10.59			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.28	50.00	13.93			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	9.75	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	1.22	12.00	14.63			
UPS Administración	0913101070201J002	HALL DE INGRESO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	5.65	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.88	7.60	14.31			
UPS Administración	0913101070201J002	HALL DE INGRESO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	5.65	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	1.88	29.90	56.31	12	1	90.40
UPS Administración	0913101070201J002	HALL DE INGRESO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	5.65	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	1.88	10.50	19.78			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	15.37	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.12	7.60	38.94			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	15.37	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.12	29.90	153.19	12	1	245.92
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	15.37	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.12	10.50	53.80			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Pisos	Loseta	R	2.3	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	0.77	7.60	5.83	12	1	5.83
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.6	m2	110010020	UN	Aceite aflojado 4 onzas	0.00	0.00	23.30	0.03			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90	12	1	6.03
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03B	SS.HH DAMAS	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.37	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.46	7.60	41.47			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.37	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.46	29.90	163.15	12	1	261.92
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.37	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.46	10.50	57.30			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Pisos	Loseta	R	3.3	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.10	7.60	8.36	12	1	8.36
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	3.2	m2	110010020	UN	Aceite aflojado 4 onzas	0.00	0.01	23.30	0.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	3.2	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.40	12.00	4.80	12	1	32.15
UPSS Consulta Externa	0913122240001B03C	SS.HH VARONES	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	3.2	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	1.07	25.50	27.20			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04A	HALL DE INGRESO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.08	m2	110010020	UN	Aceite aflojado 4 onzas	0.00	0.00	23.30	0.10			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04A	HALL DE INGRESO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.08	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.12	12	1	20.90
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04A	HALL DE INGRESO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.08	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.69	25.50	17.68			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04C	CTO DE MONITOREO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.25	m2	110010020	UN	Aceite aflojado 4 onzas	0.00	0.00	23.30	0.01			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04C	CTO DE MONITOREO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.25	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.03	12.00	0.38	12	1	2.51
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04C	CTO DE MONITOREO	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	0.25	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.08	25.50	2.13			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.04			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.05	60.00	2.73			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.02	2.90	0.06			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.02	2.12	0.05			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.05	25.00	1.26			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.04	55.32	2.40	12	1	194.18
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.43	34.50	14.83			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.91	169.90	154.61			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.23	12.00	2.73			
UPSS Diagnóstico por imágenes	0913101315701A04D	RAYOS "X"	CEM	Ventana	Metálica fija	R	1.82	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.61	25.50	15.47			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.03	2.40	0.07			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.03	2.90	0.09			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.04	2.12	0.07			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.07	60.00	4.20			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.08	25.00	1.94	12	1	60.89
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.66	34.50	22.82			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.07	55.32	3.69			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.35	12.00	4.20			
UPSS Farmacia	0913111000001B05A	FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.8	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.93	25.50	23.80			
UPSS Farmacia	0913111000001B05B	ALMACEN	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.1	m2	110010020	UN	Aceite aflojado 4 onzas	0.00	0.00	23.30	0.10			
UPSS Farmacia	0913111000001B05B	ALMACEN	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15	12	1	21.10
UPSS Farmacia	0913111000001B05B	ALMACEN	CEM	Ventana	Aluminio fijo	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06A	SALA DE ESPERA	CEM	Pisos	Loseta	R	5.1	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.70	7.60	12.92	12	1	12.92
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06B	TOMA DE MUESTRA	CEM	Pisos	Loseta	R	9	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	3.00	7.60	22.80	12	1	22.80
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06B	TOMA DE MUESTRA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.96	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.02			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06B	TOMA DE MUESTRA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.96	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.03			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06B	TOMA DE MUESTRA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.96	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120</							

UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.07	25.00	1.67	12	1	52.19
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.57	34.50	19.56			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.06	55.32	3.16			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.30	12.00	3.60			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.80	25.50	20.40	12	1	66.57
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.51	1.89	0.95			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.14	1.39	0.20			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.17	1.39	0.23			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.17	1.39	0.23			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.17	1.39	0.23			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.34	71.80	24.17			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.29	38.00	10.97			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.29	50.00	14.43			
UPSS Anatomía Patológica	0913101310401A06C	LABORATORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	10.10000038	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	1.26	12.00	15.15			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.52	7.60	41.93			264.80
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.52	29.90	164.95			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.52	10.50	57.93			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Pisos	Loseta	R	2.52	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	0.84	7.60	6.38			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.08	1.89	0.16	12	1	11.07
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.02			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	1.82			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.40			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+18	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.21	12.00	2.52			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.09	2.40	0.22			195.70
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.10	2.90	0.29			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.11	2.12	0.24			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.23	60.00	13.50			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.25	25.00	6.25	12	4	20.17
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	2.13	34.50	73.36			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.21	55.32	11.85			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	1.13	12.00	13.50			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	9	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	3.00	25.50	76.50	12	4	64.02
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.15	1.89	0.29			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.04	1.39	0.06			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.10	71.80	7.32			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.09	38.00	3.32			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.09	50.00	4.37			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08A	SALA DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.059999943	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.38	12.00	4.59			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01			12
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42	12	4	69.33
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90	12	4	10.55
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.08	1.89	0.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.05	71.80	3.83			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	1.74			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.29			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B08B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.600000024	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.20	12.00	2.40			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09A	PSICOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6498	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.02			12
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09A	PSICOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6498	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.97			

UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	150050201	UN	Bastidor de madera para pintura (de madera de pino grueso del marco 4x2mMy tela preparada)	0.25	0.37	50.00	18.38	12	4	216.11
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100120029	KG	Cola Para carpintero	0.20	0.29	10.50	3.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100130042	UN	Plancha de triplay	0.34	0.49	44.66	22.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100130011	UN	Madera cedro	0.28	0.41	38.40	15.88			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100010100	UN	Bisagra de fierro De 4 "	0.33	0.49	26.90	13.18			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100140023	UN	cerradura	0.50	0.74	169.90	124.88			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B09B	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.470000029	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.18	12.00	2.21			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.09	1.89	0.18			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.52			12.46
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120166	GAL	Pintura base acrilica	0.03	0.05	38.00	2.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120136	GAL	Pintura acrilica	0.03	0.05	50.00	2.70			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	INCUBADORA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.59	1.89	1.11			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.17	1.39	0.23			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.20	1.39	0.27			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.20	1.39	0.27			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.20	1.39	0.27			77.52
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.39	71.80	28.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100120166	GAL	Pintura base acrilica	0.03	0.34	38.00	12.77			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100120136	GAL	Pintura acrilica	0.03	0.34	50.00	16.80			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	11.760000023	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	1.47	12.00	17.64			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.03	2.40	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.07	60.00	4.20			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.03	2.90	0.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.04	2.12	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.08	25.00	1.94			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.07	55.32	3.69	12	1	298.75
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.66	34.50	22.82			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	1.40	169.90	237.86			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.35	12.00	4.20			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.8	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.93	25.50	23.80			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.15	1.89	0.28			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.04	1.39	0.06			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.05	1.39	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.10	71.80	7.04			19.38
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100120166	GAL	Pintura base acrilica	0.03	0.08	38.00	3.19			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100120136	GAL	Pintura acrilica	0.03	0.08	50.00	4.20			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.940000057	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.37	12.00	4.41			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B12A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.45	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.00	2.				

UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	SALA DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.75999999	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.08	38.00	3.00				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	SALA DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.75999999	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.08	50.00	3.94				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	SALA DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.75999999	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.34	12.00	4.14				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		1	64.02
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 1	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		1	64.02
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 2	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		3	64.02
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B13A	CTO DE REPOSO 3	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.13	1.89	0.24				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.06				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.06				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.06	12		3	16.61
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	6.03				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.74				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.60				
UPSS Consulta Externa	0913122240001J014	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.51999998	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.31	12.00	3.78				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		3	64.02
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.09	1.89	0.18				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04	12		3	12.46
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.52				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	2.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.70				
UPSS Consulta Externa	0913122240001D015	ROPA LIMPIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.88999998	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		3	64.02
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90				
UPSS Consulta Externa	9.13122E+27	ALMACEN DE ENFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica fija														

UPSS Consulta Externa	0913122240001D017	ROPA SUCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.70			
UPSS Consulta Externa	0913122240001D017	ROPA SUCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.52	7.60	41.93			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.52	29.90	164.95	2		264.80
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.55	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.52	10.50	57.93			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Pisos	Loseta	R	2.52	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	0.84	7.60	6.38	12		6.38
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.01			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.02	60.00	0.90			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.02			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.02	25.00	0.42			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.79	12		64.02
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.14	34.50	4.89			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.30	169.90	50.97			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.08	12.00	0.90			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.6	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.20	25.50	5.10			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.08	1.89	0.16			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04	12		11.07
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.02			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	1.82			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.40			
UPSS Consulta Externa	9.13122E+29	DEPOSITO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.679999948	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.21	12.00	2.52			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	1.51	m	100100678	KG	Fragua	0.33	0.50	7.60	3.83			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	1.51	m	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	0.50	10.50	5.29	12		24.16
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	1.51	m	990200641	UN	Esquineros grees cerámica roja de 15 cm.	0.33	0.50	29.90	15.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.02	2.90	0.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.03	2.12	0.06			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.05	60.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.06	25.00	1.46	12		45.66
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.50	34.50	17.12			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.05	55.32	2.77			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.29	1.89	0.56			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.08	1.39	0.12			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.10	1.39	0.14			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.10	1.39	0.14			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.10	1.39	0.14	12		38.76
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.20	71.80	14.07			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.17	38.00	6.38			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.17	50.00	8.40			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	TOPICO DE NEFERMERIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	5.880000114	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.74	12.00	8.82			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	0.29	m	100100678	KG	Fragua	0.33	0.10	7.60	0.73			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	0.29	m	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	0.10	10.50	1.02	12		4.64
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Contrazócalo	Lineal cerámico	R	0.29	m	990200641	UN	Esquineros grees cerámica roja de 15 cm.	0.33	0.10	29.90	2.89			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.02	2.90	0.07			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.03	2.12	0.06			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.05	60.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.06	25.00	1.46	12		45.66
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.50	34.50	17.12			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.05	55.32	2.77			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.09	1.89	0.18			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04	12		12.46
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.52			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	2.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.70			
UPSS Consulta Externa	09131222400018020	CONSULTORIO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83			
UPS Administración	0913101070201J021	PASADIZO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	122.29	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	40.76	7.60	309.80			
UPS Administración	0913101070201J021	PASADIZO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	122.29	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	40.76	29.90	1218.82	12		1,956.64
UPS Administración	0913101070201J021	PASADIZO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	122.29	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	40.76	10.50	428.02			
UPS Administración	0913101070201J021	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	19.95999908	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	1.00	1.89	1.89			
UPS Administración	0913101070201J021	PASADIZO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	19.95999908	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.29	1.39	0.40			

UPS Mantenimiento	0913102170003D022	CTO DE LIMPIEZA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.05	71.80	3.52			
UPS Mantenimiento	0913102170003D022	CTO DE LIMPIEZA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.04	38.00	1.60			
UPS Mantenimiento	0913102170003D022	CTO DE LIMPIEZA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.04	50.00	2.10			
UPS Mantenimiento	0913102170003D022	CTO DE LIMPIEZA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.18	12.00	2.21			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	20.47	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	6.82	7.60	51.86			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	20.47	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	6.82	29.90	204.02	12		2
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	20.47	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	6.82	10.50	71.65			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.00	2.40	0.01			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.01	60.00	0.75			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.01			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.01	25.00	0.35			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.66	12		2
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.12	34.50	4.08			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.25	169.90	42.47			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.06	12.00	0.75			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.17	25.50	4.25			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.07	1.89	0.14			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.02	1.39	0.03			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.02	1.39	0.03			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.02	1.39	0.03	12		2
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.05	71.80	3.52			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.04	38.00	1.60			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.04	50.00	2.10			
UPS Administración	0913101070201C023	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.470000029	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.18	12.00	2.21			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	3.48	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.16	7.60	8.82			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	3.48	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	1.16	29.90	34.68	12		2
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	3.48	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	1.16	10.50	12.18			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.04	2.40	0.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.04	2.90	0.12			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.05	2.12	0.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.09	60.00	5.63			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.10	25.00	2.60			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.89	34.50	30.56	12		2
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.09	55.32	4.94			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.47	12.00	5.63			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	3.75	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	1.25	25.50	31.88			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.13	1.89	0.24			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.06			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.06			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.06	12		2
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	6.03			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.74			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.60			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B024	CTO DE REPOSO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.31	12.00	3.78			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	56.99	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	19.00	7.60	144.37			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	56.99	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	19.00	29.90	568.00	12		1
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	56.99	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	19.00	10.50	199.47			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12		1
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.53			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.51			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.30			
UPSS Consulta Externa	0913122240001B025	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.309999943	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.46			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.05			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.02	2.90	0.07			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.03	2.12	0.06			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.05	60.00	3.15			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.06	25.00	1.46	12		1
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.50	34.50	17.12			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.05	55.32	2.77			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.13	1.89	0.24			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.04	1.39	0.05			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999981	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.06			
UPSS Farmacia	9.13111E+37	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.519999											

UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.06	25.00	1.46	12	1	45.66
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.50	34.50	17.12			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.05	55.32	2.77			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85	12	1	24.92
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100120093	KG	Masilila preparada	0.05	0.19	1.89	0.36			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.05	1.39	0.08			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.06	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.06	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.06	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.13	71.80	9.05			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.11	38.00	4.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.11	50.00	5.40			
UPSS Consulta Externa	0913122240001827A	INMUNIZACIONES 2	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	3.779999971	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.47	12.00	5.67			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.02	2.90	0.07			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.03	2.12	0.06			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.05	60.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.06	25.00	1.46			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.50	34.50	17.12			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.05	55.32	2.77			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.1	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.70	25.50	17.85	12	1	13.84
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100120093	KG	Masilila preparada	0.05	0.10	1.89	0.20			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.07	71.80	5.03			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.06	38.00	2.28			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.06	50.00	3.00			
UPSS Consulta Externa	09131222400018028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.099999905	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.26	12.00	3.15			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.04	2.40	0.10			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.05	2.90	0.14			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.05	2.12	0.11			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.11	60.00	6.30			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.12	25.00	2.92			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.99	34.50	34.23			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.10	55.32	5.53			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.53	12.00	6.30			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SALA SITUACIONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	4.2	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	1.40	25.50	35.70	12	1	53.35
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.00	2.40	0.01			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.01	60.00	0.75			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.02			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.01	2.12	0.01			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.01	25.00	0.35			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.66			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.12	34.50	4.08			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	0.25	169.90	42.47			
UPSS Consulta Externa	0913122240001829A	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica fija	R	0.5	m2	100120124	TU								

UPS Almacén	0913101150102F038	ALMACEN	CEM	Ventana	Metálica fija	R	2.15	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.72	25.50	18.28		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.00	2.40	0.01		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.00	2.90	0.01		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.00	2.12	0.01		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.01	60.00	0.45		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.01	25.00	0.21		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.07	34.50	2.45	12	4
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.01	55.32	0.40		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.04	12.00	0.45		
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	0.3	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.10	25.50	2.55		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.02	2.40	0.06		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.03	2.90	0.08		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.03	2.12	0.06		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.06	60.00	3.60		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.07	25.00	1.67	12	4
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.57	34.50	19.56		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.06	55.32	3.16		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.30	12.00	3.60		
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Ventana	Metálica batiente	R	2.4	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.80	25.50	20.40		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.01	2.40	0.03		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.03	60.00	1.98		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.01	2.90	0.04		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.02	2.12	0.03		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.04	25.00	0.92		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	0.31	34.50	10.76		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.03	55.32	1.74	12	4
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.17	12.00	1.98		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.44	25.50	11.22		
UPS Administración	0913101070201C041	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Ventana	Metálica corregidiza	R	1.32	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	0.44	25.50	11.22		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.30	7.01	1.34	9.39		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.30	7.01	2.90	20.33		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.10	2.34	1.34	3.13		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.10	2.34	1.34	3.13		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120245	GAL	Pintura látex	0.05	1.05	90.00	94.65		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120134	GAL	Pintura sellador	0.04	0.82	26.00	21.27		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.04	0.82	25.00	20.45		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100100020	M3	Arena fina	0.02	0.55	53.10	29.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100100081	BOL	Cemento portland	0.17	3.90	27.62	107.80		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.10	2.34	2.90	6.78		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120181	GAL	Pintura epóxica	0.05	1.05	69.90	73.51		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120310	GAL	Disolvente para pintura epóxica	0.04	0.84	57.00	47.96		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120028	GAL	Catalizador para pintura epóxica	0.04	0.84	94.50	79.50	12	1
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.10	2.34	2.90	6.78		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.05	1.05	55.32	58.18		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120322	GAL	Thiner	0.01	0.23	34.50	8.06		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.10	2.34	2.90	6.78		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120275	GAL	Pintura oleo mate	0.05	1.05	52.00	54.69		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120322	GAL	Thiner	0.01	0.23	34.50	8.06		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.13	3.11	25.00	77.71		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120366	GAL	Pintura ignifuga	0.03	0.58	120.00	70.11		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120310	GAL	Disolvente ignifugo	0.01	0.23	57.00	13.32		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100120052	GAL	Impermeabilizante	0.05	1.05	60.00	63.10		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100100020	M3	Arena fina	0.02	0.55	53.10	29.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	R	23.37	m2	100100081	BOL	Cemento portland	0.17	3.90	27.62	107.80		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.01	0.23	1.34	0.31		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	0.23	1.34	0.31		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100100081	BOL	Cemento portland	0.17	3.90	27.62	107.80	12	1
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100100020	M3	Arena fina	0.02	0.55	53.10	29.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100100020	M3	Arena fina de rio	0.02	0.55	53.10	29.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Pisos	Cemento pulido	R	23.37	m2	100100020	M3	Arena fina de rio	0.02	0.55	53.10	29.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.05	2.40	0.12		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.12	60.00	7.20		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.05	2.90	0.15		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.06	2.12	0.13		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.13	25.00	3.33		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.02	0.11	55.32	6.32	12	1
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	1.13	34.50	39.12		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100140023	UN	Cerradura	0.50	2.40	169.90	407.76		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.60	12.00	7.20		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Ventana	Metálica fija	R	4.8	m2	50030696	UN	Lámina para decoración de vidrio espesor 70-140 um	0.33	1.60	25.50	40.80		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	6.860000134	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.07	2.40	0.16		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	6.860000134	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.08	2.90	0.22		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	6.860000134	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.09	2.12	0.18		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	6.860000134	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.17	60.00	10.29		
UPS Salud Ambiental	9.13101E+57	INCINERADOR (DEPOSITO ACTUAL)	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	6.860000134	m2	100120055	GAL							

UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04	12	1	277.85
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	150050201	UN	Bastidor de madera para pintura (de madera de pino grueso del marco 4x2mMy tela preparada)	0.25	0.47	50.00	23.62			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100120029	KG	Cola Para carpintero	0.20	0.38	10.50	3.97			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100130042	UN	Plancha de triplay	0.34	0.64	44.66	28.42			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100130011	UN	Madera cedro	0.28	0.53	38.40	20.41			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100010100	UN	Bisagra de fierro De 4 "	0.33	0.63	26.90	16.95			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100140023	UN	cerradura	0.50	0.94	169.90	160.56			
UPS Almacén	0913101150102E047	ALMACEN SILSA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100020	M3	Arena fina	0.02	0.30	53.10	15.71	12	1	178.88
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100081	BOL	Cemento portland	0.17	2.09	27.62	57.84			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100010269	UN	Lija para agua Nº 80	0.01	0.13	1.34	0.17			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100010273	UN	Lija para agua Nº 180	0.01	0.13	1.34	0.17			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100081	BOL	Cemento portland	0.17	2.09	27.62	57.84			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100020	M3	Arena fina	0.02	0.30	53.10	15.71			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100020	M3	Arena fina de rio	0.02	0.30	53.10	15.71			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Pisos	Cemento pulido	M	12.54	m2	100100020	M3	Arena fina de rio	0.02	0.30	53.10	15.71			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100130011	UN	Madera cedro	0.28	0.53	38.40	20.41	12	1	277.85
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100010138	KG	Clavo de fierro con cabeza De 1 1/2"	0.01	0.03	23.60	0.64			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.04			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	150050201	UN	Bastidor de madera para pintura (de madera de pino grueso del marco 4x2mMy tela preparada)	0.25	0.47	50.00	23.62			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100120029	KG	Cola Para carpintero	0.20	0.38	10.50	3.97			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100130042	UN	Plancha de triplay	0.34	0.64	44.66	28.42			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100130011	UN	Madera cedro	0.28	0.53	38.40	20.41			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100010100	UN	Bisagra de fierro De 4 "	0.33	0.63	26.90	16.95			
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100140023	UN	cerradura	0.50	0.94	169.90	160.56	12	1	5,916.97
UPS Administración	0913101070201F048	VESTIDOR DE VIGILANCIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	M	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100120366	GAL	Pintura ignifuga	0.03	1.93	120.00	231.54			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100120310	GAL	Disolvente ignifugo	0.01	0.77	57.00	43.99			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100120052	GAL	Impermeabilizante	0.05	3.47	60.00	208.39			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100010005	KG	Alambre galvanizado N° 12	0.06	4.86	12.50	60.78			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100030010	CAJ	Clavo tipo clip angulo c/ pin	0.01	0.77	45.90	35.43			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100010109	CAJ	Clavos de disparo 3.7 x 3/4", caja de 100 unidades	0.00	0.23	15.00	3.47			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	120030001	UN	Fulminante marrón calibre 22, caja de 100 unidades	0.09	6.95	49.90	346.62	12	1	145.41
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100110266	UN	Angulo perimetral de 24x24x3050mm	0.29	22.07	7.90	174.38			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100110264	UN	Perfil principal tee de 38x24x3660mm	0.24	18.45	14.50	267.47			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100110265	UN	Perfil secundario tee de 25x24mm	1.43	110.38	3.10	342.16			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100110265	UN	Perfiles terciarios tee de 25x24mm	1.43	110.38	3.10	342.16			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100100693	M2	Baldosa fibra mineral 0.61Mx 0.61m, e=15mm	1.03	79.50	44.35	3525.62			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.10	7.72	2.90	22.38			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	R	77.18	m2	100120245	GAL	Pintura látex antibacterial	0.05	3.47	90.00	312.58			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Pisos	Loseta	R	77.18	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	25.73	7.60	195.52			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100010296	UN	Lija para fierro Nº 40	0.01	0.16	2.40	0.39			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100010299	UN	Lija para fierro Nº 80	0.01	0.18	2.90	0.53			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100010286	UN	Lija para fierro Nº 120	0.01	0.21	2.12	0.44			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100120152	GAL	Pintura anticorrosiva	0.03	0.41	60.00	24.63			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100120055	GAL	Imprimante	0.03	0.46	25.00	11.40			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100120322	GAL	Thiner	0.24	3.88	34.50	133.83			
UPSS Consulta Externa	0913122240001J070	PASADIZO	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	16.42000008	m2	100120186	GAL	Pintura esmalte	0.0						

UPSS Consulta Externa	0913122240001C073	OFICINA DE NUTRICION	CEM	Puerta	Metálica batiente	R	1.889999986	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.24	12.00	2.83				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.82	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.61	7.60	42.61				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.82	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.61	29.90	167.64	12	2		269.12
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	16.82	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.61	10.50	58.87				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Pisos	Loseta	R	5.6	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.87	7.60	14.19	12	2		14.19
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.08	1.89	0.16				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04	12	2		11.07
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	1.82				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.40				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F074	SS.HH VARONES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.21	12.00	2.52				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	17.82	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	5.94	7.60	45.14				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	17.82	m2	990200639	UN	Esquineros de aluminio	0.33	5.94	29.90	177.61	12	2		285.12
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Muro	Albañilería/Cerámico	R	17.82	m2	990200640	UN	Esquineros galv. P/pared	0.33	5.94	10.50	62.37				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Pisos	Loseta	R	5.6	m2	100100678	KG	Fragua	0.33	1.87	7.60	14.19	12	2		14.19
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.08	1.89	0.16				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.02	1.39	0.03				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.03	1.39	0.04				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.03	1.39	0.04	12	2		11.07
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.06	71.80	4.02				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.05	38.00	1.82				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.05	50.00	2.40				
UPSS Consulta Externa	0913122240001F075	SS.HH MUJERES	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	1.6799999948	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.21	12.00	2.52				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2		15.42
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B076	SS.HH DE TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2		15.42
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2		15.42
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34				
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2		15.42
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05				
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN									

UPS Consulta Externa	0913122240001882A	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2	15.42
UPSS Consulta Externa	0913122240001882A	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60			
UPSS Consulta Externa	0913122240001882A	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54			
UPSS Consulta Externa	0913122240001882A	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34			
UPSS Consulta Externa	0913122240001882A	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.23	1.89	0.44			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.07	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.08	1.39	0.11	12	2	30.85
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.16	71.80	11.20			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.13	38.00	5.08			
UPSS Consulta Externa	09131222400018083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.13	50.00	6.69			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.23	1.89	0.44			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.07	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.08	1.39	0.11	12	2	30.85
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.16	71.80	11.20			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.13	38.00	5.08			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.13	50.00	6.69			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.23	1.89	0.44			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.07	1.39	0.09			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.08	1.39	0.11			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.16	71.80	11.20			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.13	38.00	5.08			
UPSS Consulta Externa	09131222400018084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	4.679999828	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.13	50.00	6.69			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2	15.42
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34			
UPSS Consulta Externa	09131222400018085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2	15.42
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34			
UPSS Consulta Externa	09131222400018086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2	15.42
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120093	KG	Masilla preparada	0.05	0.12	1.89	0.22			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010306	UN	Lija para madera Nº 120	0.01	0.03	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010307	UN	Lija para madera Nº 150	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010308	UN	Lija para madera Nº 180	0.02	0.04	1.39	0.05			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100010311	UN	Lija para madera Nº 220	0.02	0.04	1.39	0.05	12	2	15.42
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120304	GAL	Sellador para junta	0.03	0.08	71.80	5.60			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120166	GAL	Pintura base acrílica	0.03	0.07	38.00	2.54			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120136	GAL	Pintura acrílica	0.03	0.07	50.00	3.34			
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	R	2.3399999914	m2	100120124	TU	Pegamento silicona	0.13	0.29	12.00	3.51			
UPS Administración	0913101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5	
UPS Administración	0913101070201F001	HALL DE INGRESO	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	6 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	6	85	510	12	4	510	
UPSS Consulta Externa	0913122240001803A	SALA DE ESPERA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85	
UPSS Consulta Externa	0913122240001803B	SS.HH DAMAS	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	800803										

UPSS Consulta Externa	0913122240001B028	EPIDEMIOLOGIA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B29A	SALA SITUACIONAL	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B29A	SS.HH	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPSS Farmacia	0913111000001B030	FARMACIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Mantenimiento	9.13102E+42	CTO SEPTICO	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B032	PROCEDIMIENTOS UMEC	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001C033	SERVICIO SOCIAL	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201C035	SALA DE ESPERA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B036	CONSULTORIO DE MEDICINA UMEC	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B037	CONSULTORIO DE ENFERMERIA UMEC	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201C039	SS.HH	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Administración	0913101070201C040	LOGISTICA Y SALA DE COMPUTO DEL PERSONAL	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201C041	CASITA DE VIGILANCIA	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Administración	0913101251701C45A	SS.HH MUJERES	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Salud Ambiental	0913101251701C45A	SS.HH HOMBRES	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Administración	0913101070201F052	SS.HH	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Cadena de Frio	0913101150101B056	CAMARA DE CADENA DE FRIO	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Cadena de Frio	0913101150101B057	ADECUACION DE VACUNAS	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Casa de Fuerza	9.13102E+70	CUARTO DE TABLERO	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Casa de Fuerza	9.13102E+71	TALLER DE MANTENIMIENTO Y CONTROL	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Cadena de Frio	0913101150101F062	SALA DE REUNIONES	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Cadena de Frio	0913101150101C068	RECEPCION	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPS Cadena de Frio	0913101150101F069	ADMINISTRACION	CEM	Luminaria	Luminaria Led bombilla	R	1 und	80080333	UND	Foco de 18 w	1	1	22.5	22.5	12	2	22.5
UPSS Consulta Externa	0913122240001C073	OFICINA DE NUTRICION	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B077	TBC	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201F078	DEIRECCION	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001C079	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑO	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B080	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B081	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B083	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B084	CONSULTORIO DE MEDICO DE CONTROL	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B085	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPSS Consulta Externa	0913122240001B086	CONSULTORIO N° 01	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMINISTRATIVOS Y ATENCION AL PUBLICO	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201F87A	ADMISION Y ESTADISTICAS	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
UPS Administración	0913101070201F87A	ARCHIVOS	CEM	Luminaria	Fluorescente	R	1 und	80080290	UND	Equipo fluorescente de 4 x 20 w	1	1	85	85	12	4	85
																	38,016.30