

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	20490911414	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION TINTAYA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION TINTAYA S.R.L.	Hora de envío :	17:09:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento estratégico, se solicita "EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD DESDE 2015 HASTA 2023" se considera dicho requisito excluyente para el caso de la grúa, ya que un vehículo automotor como el caso de la grúa sigue teniendo valor hasta pasados los 10 años (RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°015-2021-EF/15- ART 2. Determinación de valores referenciales para vehículos cuyo año de fabricación sea anterior al 2018), por lo tanto se solicita se amplíe la antigüedad hasta el año 2011 para el caso de la grúa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3.1 C **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación, dado que el area usuaria requiere maquinarias (grua) operativos en buen estado desde 2015 a 2023 para obtener trabajos eficientes y muestren resultados que puedan demostrar un rendimiento adecuado a las exigencias y peticiones para llevar a cabo las tareas según lo establecido en el expediente técnico y terminos de referencia, con la unica finalidad de asegurar el funcionamiento y no tener inconvenientes al momento de realizar los trabajos; lo requerido es razonable y necesario por la naturaleza de los trabajos a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	20490911414	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION TINTAYA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION TINTAYA S.R.L.	Hora de envío :	17:09:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del RESPONSABLE DEL SERVICIO, se considera como requisito lo siguiente: "EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS COMO INSPECTOR Y/O RESIDENTE Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS TECHOS", se observa que el requisito de experiencia en: "TRABAJOS DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS TECHOS", es un requisito excluyente, se solicita que dicho requisito ses modificado a: " TRABAJOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y/O SUPERESTRUCTURAS Y/O TECHOS ", para garantizar la pluralidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3.1 A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la obervacion, a fin de dar mas apertura y promover mayor participacion en amparo de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, se acepta ampliar la experiencia del ingeniero resposnable del servicio: (...) como inspector y/o residente y/o responsable y/o encargado de trabajos de soldadura en estructuras metálicas y/o superestructuras y/o techos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del personal clave:

01 Ingeniero Responsable del Servicio

(¿) como inspector y/o residente y/o responsable y/o encargado de trabajos de soldadura en estructuras metálicas y/o superestructuras y/o techos (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	20490911414	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION TINTAYA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION TINTAYA S.R.L.	Hora de envío :	17:09:59

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia de los SOLDADORES HOMOLOGADOS, se considera como requisito lo siguiente: "EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO TECNICO SOLDADOR EN ESTRUCTURA DE TECHOS METALICOS", se observa que el requisito de experiencia en: " 2 AÑOS COMO TECNICO SOLDADOR EN ESTRUCTURA DE TECHOS METALICOS", es un requisito excluyente, se solicita que dicho requisito sea modificado a: " EXPERIENCIA COMO TECNICO SOLDADOR EN ESTRUCTURAS METALICAS Y/O SUPER ESTRUCTURAS ", para garantizar la pluralidad de ofertas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3.1 C **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, con respecto a la experiencia de los soldadores homologados, se amplia según detalle siguiente: (...) como técnico soldador en estructura de techos metálicos y/o estructuras metálicas y/o super estructuras (¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia de personal clave:

03 Soldadores Homologados

(...) como técnico soldador en estructura de techos metálicos y/o estructuras metálicas y/o super estructuras (¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SUCUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código : 20491117975

Nombre o Razón social : GRUPO TEGSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TEGSO S.A.C.

Fecha de envío : 18/08/2023

Hora de envío : 22:56:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

en la Capacitación del responsable del servicio están solicitando

"01 INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Con capacitación en trabajos en altura con una duración mínima de 60 horas lectivas."

SE OBSERVA ESTO DEBIDO A QUE: Están solicitando erróneamente "capacitación en trabajos en altura con una duración mínima de 60 horas lectivas.", esto debido a también están solicitando a un SUPERVISOR DE SEGURIDAD cuya función es velar la seguridad tanto de trabajos de altura, por lo que resulta innecesario solicitar este tipo de capacitación para el RESPONSABLE DEL SERVICIO.

Tomando en cuenta la naturaleza del servicio deberían solicitar una capacitación que garantice a la entidad la calidad del servicio ya sea mediante habilitación como inspector CWI para el responsable del servicio esto debido a que le faculta para realizar calificaciones a los mismos operarios soldadores

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.3.2

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 29 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación relacionada con la capacitación del ingeniero responsable del servicio. En cuanto a las capacitaciones requeridas para el ingeniero responsable, solo se solicitará que haya recibido capacitación en inspección de soldadura con una duración mínima de 60 horas lectivas.

Se suprimirá la capacitación en trabajos en altura con una duración mínima de 60 horas lectivas.

En relación con la inclusión del inspector CWI, no se acepta la observación, dado que no permitiría o limitaría la libertad de concurrencia de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacitación:

01 Ingeniero Responsable del Servicio

Se suprimirá la capacitación en trabajos en altura con una duración mínima de 60 horas lectivas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	20491117975	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO TEGSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TEGSO S.A.C.	Hora de envío :	22:56:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

01 INGENIERO SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ¿SSOMA

CON EL OBJETO PERMITIR MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES SOLITAMOS CONSIDERAR TAMBIEN

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación, y se tenga claro, conforme a lo requerido se requiere que el ingeniero supervisor de seguridad tenga capacitacion en seguridad en el trabajo y medio ambiente y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima de 120 horas lectivas, para acreditar los postores pueden presentar certificados y/o constancia y/o cursos y/o diplomados y/o especialización u otro documento en los temas requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código : 10409317052

Fecha de envío : 18/08/2023

Nombre o Razón social : LOPEZ GALDOS HEBER

Hora de envío : 23:08:43

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del RESPONSABLE DEL SERVICIO, se considera como requisito lo siguiente: "EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS COMO INSPECTOR Y/O RESIDENTE Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS TECHOS", se observa que 3 años de experiencia es un requisito excluyente, puesto que el proceso constructivo e instalación de un techo no supera los 45 días. Este requisito podría ser modificado a 2 años y así se garantizaría la presentación de mas ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 9

Literal: 9.3.1

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, a fin de dar mas apertura y promover mayor participación en amparo de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, se acepta reducir la experiencia del ingeniero responsable del servicio de 3 a 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del personal clave:

01 Ingeniero Responsable del Servicio

(¿) Con experiencia mínima de 2 años (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código : 10409317052

Nombre o Razón social : LOPEZ GALDOS HEBER

Fecha de envío : 18/08/2023

Hora de envío : 23:08:43

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia de los SOLDADORES HOMOLOGADOS, se considera como requisito: "EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO TECNICO SOLDADOR EN ESTRUCTURA DE TECHOS METALICOS", se visualiza que el requisito de experiencia en: " 2 AÑOS COMO TECNICO SOLDADOR EN ESTRUCTURA DE TECHOS METALICOS", es un requisito dispensable, se recomienda que este requisito se cambie a: "EXPERIENCIA COMO TECNICO SOLDADOR ", de esta manera mas contratistas presentaran sus ofertas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 9

Literal: 9.3.1 C

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación, ya que en los terminos de referencia menciona que para los soldadores homologados se requiere tener cargo como tecnico solador lo que requiere que se cambie, sin embargo por los trabajos a realizar también es necesario que especifique que sean en en estructura de techos metálicos y/o estructuras metálicas y/o super estructuras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	10409317052	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	LOPEZ GALDOS HEBER	Hora de envío :	23:08:43

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación del TECNICO MONTAJISTA E IZAJE DE ESTRUCTURAS, se considera un requisito: "CON CAPACITACION COMO MONTAJISTA Y/O RIGGER Y/O MANEJO DE CARGAS SUSPENDIDAS CON UNA DURACION MINIMA DE 60 HORAS LECTIVAS", este es un requisito innecesario, para tener un mayor alcance de ofertas presentadas se solicita que la capacitación tenga una duración mínima de 20 horas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3.1 C **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, ya que el certificado que se solicita es necesario debido a que mejora la preparación y competencia de las personas en un área particular, lo que puede conducir a un desempeño más efectivo en su trabajo, una mayor empleabilidad, así garantizar la calidad del servicio. Por ende la capacitación del técnico montajista e izaje de estructuras se acepta reducir horas mínimas de capacitación de 60 a 24 horas lectivas en los temas requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacitacion:

01 Tecnico montajista e izaje de estructuras

Con capacitación como montajista y/o rigger y/o manejo de cargas suspendidas con una duración mínima de 24 horas lectivas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	10409317052	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	LOPEZ GALDOS HEBER	Hora de envío :	23:08:43

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relacion a la experiencia del Ingeniero supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente-SSOMA, vemos que se solicita que este tenga 2 años de experiencia en ejecucion de obras y/o servicios similares, lo cual es exagerado, visto que la mayoría de trabajos similares a este proceso son normalmente poco mas de 30 días. Para tener diversidad de ofertas que elegir se sugiere la experiencia sea de 1 año.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3.1 A **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, a fin de dar mas apertura y promover mayor participacion en amparo de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, se acepta reducir la experiencia del ingeniero supervisor se seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - ssoma de 2 a 1 año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del personal clave:

01 Ingeniero Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - SSOMAR

(¿) Con experiencia mínima de 1 año en ejecución de obras y/o servicios (¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA DE TECHO, Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SEGUN DISEÑO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0199) CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HERCCA DEL DISTRITO DE SIC

Ruc/código :	10409317052	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	LOPEZ GALDOS HEBER	Hora de envío :	23:08:43

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el punto de soldadores homologados, se verifica que piden como requisito que estos tengan 2 años de experiencia, este requisito es un tanto limitante, ya que este tipo de trabajos se realizan en un periodo de entre 45 días, por tal motivo se observa que para tener variedad de ofertas esta experiencia sea reducida a 1 año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.3.1 C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, a fin de dar mas apertura y promover mayor participación en amparo de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, se acepta reducir la experiencia de los soldadores homologados de 2 a 1 año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del personal clave:
03 Soldadores Homologados
(¿) Con experiencia mínima de 1 año como técnico soldador en (¿)