

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 02/04/2025

Hora de envío : 18:32:43

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En las características técnicas de la Pieza de Mano de Alta Velocidad pediátrica en el TIPO DE CONEXIÓN: MIDWEST, La conexión Midwest es raramente usado en Perú por lo tanto y por tal motivo el área usuaria debe en aplicación del principio de vigencia tecnológica permitir la conexión tipo Borden, debido a que este último, el terminal Borden es de mayor uso en los equipamientos odontológicos que se venden en Perú, considerar adicionalmente que la pieza de mano con conexión Midwest va a requerir que la Unidad Dental tenga conexión Midwest, lo cual es raramente usado. Por lo cual solito y a fin de permitir la mayor concurrencia de postores nos permita el TIPO DE CONEXIÓN BORDEN así como la conexión Midwest.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACOGE SU OBSERVACIÓN. Se precisa que, la conexión Midwest (4 salidas) es más común en el mercado europeo y podría limitar la participación de proveedores locales, mientras que la conexión Borden (2 salidas) es más estándar en el mercado peruano y permitiría una mayor concurrencia de postores, por lo que se acepta ambas conexiones pues no afecta la efectividad en el tratamiento.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS: (¿)

¿Tipo de conexión: Midwest o Borden.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 02/04/2025

Hora de envío : 18:48:00

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el 6.1 Características Técnicas de la Pieza de Mano de Alta Velocidad Pediátrica en el TIPO DE CONEXIÓN: MIDWEST, La conexión Midwest es raramente usado en Perú por lo tanto y por tal motivo el área usuaria debe en aplicación del principio de vigencia tecnológica permitir la conexión tipo Borden, debido a que este último, el terminal Borden es de mayor uso en los equipamientos odontológicos que se venden en Perú, considerar adicionalmente que la pieza de mano con conexión Midwest va a requerir que la Unidad Dental tenga conexión Midwest, lo cual es raramente usado.

Por lo cual solito y a fin de permitir la mayor concurrencia de postores nos permita el TIPO DE CONEXIÓN BORDEN asi como la conexión Midwest

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACOGE SU OBSERVACIÓN. Se precisa que, la conexión Midwest (4 salidas) es más común en el mercado europeo y podría limitar la participación de proveedores locales, mientras que la conexión Borden (2 salidas) es más estándar en el mercado peruano y permitiría una mayor concurrencia de postores, por lo que se acepta ambas conexiones pues no afecta la efectividad en el tratamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía: CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS: (¿)

¿Tipo de conexión: Midwest o Borden.

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-13-2025-ESSALUD-RPA-1  
1  
Bien  
ADQUISICION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	19:16:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
Especificaciones técnicas: Cabezal con giro de rotación 360°  
Dicha E.E. T.T. está dirigida a piezas de mano con Led con acople Roto Quick, lo cual no se especifica en las Bases Administrativas

¿El Comité de selección está solicitando piezas de mano con acople Roto Quick con Led o sin led?

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 6.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA LA CONSULTA. Se precisa que, el giro de rotación de 360° del cabezal es una característica avanzada que facilita el manejo del instrumento, y facilita el acceso a zonas posteriores en pacientes pediátricos que es una de las características que solicita el usuario y sin necesidad de Led.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	19:16:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas: Tipo de conexión Midwest

Dicha E.E.T.T. limita la participación ya que el sistema de Conexión Midwest es de 4 salidas y solo se maneja en el mercado Europeo.

¿El comité especial está solicitando conexión Tipo Borden (2 salidas) ya que este tipo de conexión es la que actualmente se maneja en el mercado Odontológico Peruano, o conexión tipo Midwest (4 salidas)?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA LA CONSULTA. Se precisa que, la conexión Midwest (4 salidas) es más común en el mercado europeo y podría limitar la participación de proveedores locales, mientras que la conexión Borden (2 salidas) es más estándar en el mercado peruano y permitiría una mayor concurrencia de postores, por lo que se acepta ambas conexiones pues no afecta la efectividad en el tratamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS: (¿)

¿Tipo de conexión: Midwest o Borden.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	02/04/2025
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	19:16:46

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas: Superficie con Recubrimiento de titanio

Dicha E.E.T.T. está dirigida a las piezas de mano de gama alta, las misma que por su costo elevado no se comercializa con frecuencia dentro del mercado odontológico peruano.

¿El comité especial modificará la E.E. T.T. de Superficie con Recubrimiento de titanio por Recubrimiento de acero inoxidable? ya este tipo de recubrimiento es el que actualmente se maneja en el mercado Odontológico Peruano.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General            **Numeral:** III                    **Literal:** 6.1                    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado ACLARA LA CONSULTA. Se precisa que, el titanio ofrece mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y ligereza, características que se busca por la alta rotación que tendrá este bien en los servicios de odontología. Por lo expuesto, no se acepta lo solicitado por el proveedor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null