

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-MPSM/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN EL CAPULÍ LAS PALMERA C1 Y C2 JIRÓN LOS SAUCES C1 Y C2 Y PASAJE LAS FLORES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS EL CAPULÍ DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MI

Nro. Item :	1
Descripción del Item:	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO MHAC	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SAN JUAN	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES	Valido	Admitida	0.0	Descalificada
CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
LIZA MORI WALTER	Valido	Admitida	0.0	Descalificada
CONSORCIO SUPERVISOR	Valido		NO	
CONSORCIO ÉLITE	Valido		NO	