

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AGREGADOS "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

Ruc/código :	10004724611	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ZUÑIGA IRIARTE CARLOS ALBERTO	Hora de envío :	09:02:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El plazo de entrega del capitulo I, ítem 1.9 indica ¿05 días calendario¿, sin embargo, en el capitulo III en el ítem 3.1 especificaciones técnicas, punto 5.5 ENTREGABLES indica: ¿el área usuaria tomará muestras a los agregados finos y gruesos cada 500 m3 el cual tomara un plazo de 01 día hábil para su aprobación y el proveedor proceda a realizar el carguío¿, lo cual serían 16 días hábiles solo para la aprobación del total del material; dicho esto el plazo de 05 días calendario no son suficientes para la entrega del material.

Se sugiere ampliar el plazo de entrega a 30 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: se hace mencion en cuanto a la observacion, donde se indica que existe un estudio de mercado previo que se realizo donde se cotizo LA ADQUISICION DE LOS AGREGADOS, por un plazo de 5 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AGREGADOS "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

Ruc/código :	10004724611	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ZUÑIGA IRIARTE CARLOS ALBERTO	Hora de envío :	09:02:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Item B EXPERIENCIA DE DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se requiere acreditar un monto facturado acumulado equivalente a los S/. 350000.00 por la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, siendo bienes similares lo siguiente: VENTA DE ARENA FINA Y/O VENTA DE ARENA GRUESA Y/O VENTA DE ARENA GRUESA Y/O VENTA DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 Y/O VENTA DE PIEDRA CHANCADA DE 3/8 Y/O VENTA DE PIEDRA GRANDE Y/O VENTA DE MATERIAL GRANULAR.

SUSTENTO: Se solicita que se considere como experiencia de postor la piedra chancada 3/4, Por ser un material que tiene el mismo proceso de producción que la piedra chancada de 1/2 y 3/8.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DONDE SE ACEPTA QUE SE CONSIDERE COMO EXPERIENCIA A POSTORES DE PIEDRA CHANCADA 3/4 POR SER SIMILAR AL MISMO PROCESO DE PRODUCCION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 Y 3/8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PIEDRA CHANCADA 3/4

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AGREGADOS "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

Ruc/código :	10004724611	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ZUÑIGA IRIARTE CARLOS ALBERTO	Hora de envío :	09:02:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el capítulo de especificaciones técnicas No se ha considerado la curva granulométrica ni sus parámetros del agregado grueso (piedra chancada de ½)

Se solicita incluyan la curva granulométrica y sus parámetros para tener una producción estandarizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA : asi mismo indicar que el analisis de granulometrico se tomo en cuenta los parametros del manual carreteras (especificaciones tecnicas generales para la construccion EG-2013) para material de asfalto, el cual se ajusta y esta dentro de la gradacion MAC -2, asi mismo debera encontrarse dentro de los parametros indicados en la tabla 423-1 del manual de carreteras (especificaciones tecnicas generales para la construccion EG-2013) que se menciona en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null