

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Nro. Item : 1

Descripción del Item: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO GENERADORA DE AIRE MEDICINAL N°01

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
OXY ENERGY S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada

Nro. Item : 2

Descripción del Item: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO GENERADORA DE AIRE MEDICINAL N°03

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
OXY ENERGY S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada