



**Identificación de Proveedor N° 0011-2023-OFP/PETROPERU**

**"Supervisión De Trabajos Complementarios De La Línea Matriz De La Nueva Red Contra Incendio De Refinería Iquitos"**

POSTOR	DIRECCIÓN	N° RUC
Consorcio CE&SA-Lizandro Rosales Puño-CONSERMET	Ca. Venus 922 Urb. La Luz Cercado de Lima - Lima	20509702561

ID	DOCUMENTO(S) REQUERIDO(S)	Consorcio CE&SA-Lizandro Rosales Puño-CONSERMET
i	Declaración Jurada de Cumplimiento ( <b>ANEXO N° 1</b> )	PRESENTA
ii	Documentación que acredita el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), señalados en el numeral 8 de las Condiciones Técnicas	PRESENTA
a)	Experiencia del Postor	NO CUMPLE
	<b>DE SER EL CASO</b>	
iii	Promesa Formal de Consorcio ( <b>ANEXO N° 2</b> ) <u>cuando corresponda</u>	PRESENTA
iv	Copia del Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), <u>cuando corresponda</u> .	PRESENTA
<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN</b>		<b>NO ADMITIDA</b>

(1) Ver detalle en cuadro adjunto



Identificación de Proveedor N° 0011-2023-OFF/PETROPERU

"Supervisión De Trabajos Complementarios De La Línea Matriz De La Nueva Red Contra Incendio De Refinería Iquitos"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Consorcio CE&SA-Lizandro Rosales Puño-CONSERMET

8. REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

8.1. Del postor

Experiencia en servicios de supervisión y/o inspección de proyectos que incluyan la instalación y/o montaje y/o reemplazo y/o reparación de sistemas contraincendios bajo la norma NFPA en industrias pertenecientes al rubro del sector hidrocarburos tales como Refinerías de Petróleo y/o Plantas de Ventas de Combustible y/o Terminales, y/o sector minería. Para lo cual deberá contar con un monto facturado acumulado mínimo de S/ 1'000,000.00 con un máximo de diez (10) contrataciones en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

Para acreditar su experiencia, el postor podrá presentar la Ficha RTM (Apéndice N° 6) y copia simple (según corresponda) de:

i. Copia simple de contratos y su Acta de Conformidad de Culminación; ó

ii. Comprobantes de pago (facturas) cancelados y su Acta de Conformidad de Culminación. Las facturas deberán hacer referencia al Contrato u Ordenes de Servicio, que les dieron origen, caso contrario no serán tomados en consideración.

Notas:

a) El llenado y la presentación de la Ficha RTM (Apéndice N° 6) será verificado y validado con la documentación de sustento adjunta.

b) La Conformidad de culminación puede sustentarse mediante actas de recepción y/o liquidación y/o conformidad, en los cuales se indique: nombre del servicio, fechas de inicio y termino, montos, tipo de moneda, razón social de postor, cliente y otros que evidencien la experiencia requerida, caso contrario el servicio o trabajo no será considerado para efectos de evaluación.

c) Para la verificación y/o acreditación de la cancelación de los montos en los comprobantes de pago (facturas), se puede realizar mediante constancia del depósito, reporte de estado de cuenta, transferencias bancarias, cheques de cancelación debiéndose señalar la transacción correspondiente a los pagos del comprobante. En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato o servicio, el Postor deberá agruparlos en una relación u Hoja Resumen, señalando y adjuntando el contrato al cual pertenecen.

d) En los documentos de sustento (memoria descriptiva y/o expediente de proyecto y/o certificado del sistema y/o contrato y/o condiciones técnicas) presentados deberá figurar en forma clara y legible: la descripción del servicio, indicación que el sistema contraincendios está bajo la Norma NFPA, nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en cuenta. Se reitera que la experiencia se basa en prestaciones culminadas y no en ejecución, caso contrario no se considerará dicha experiencia para efectos de calificación.

e) En caso de que un postor o alguno de los miembros del consorcio acrediten su experiencia respecto de servicios en los que haya participado en consorcio deberán presentar copia simple de promesa formal de consorcio o contrato de consorcio donde se identifique el porcentaje de participación.

N° Experiencia (Máximo 10 contrataciones en los últimos 10 años)	Descripción del Servicio	Entidad	Documentos de Sustento	Fecha	Monto US\$ correspondiente a la experiencia solicita como RTM (Inc. IGV)	Tasa de Cambio	Monto S/ correspondiente a la experiencia solicita como RTM (Inc. IGV)	Monto validado en S/	Resultados		
Experiencia N°01	Instalación de Tubería Recepción y Despacho SCI en la planta Terminal Mollendo - CONSORCIO TERMINALES - CONSERMET S.A.C.	DEMEN S.A	Contrato de Obra S/N	Set-16	-	-	S/339,307.52	S/0.00	No cumple		
			Acta de Recepción de Obra	Dic-16							
Experiencia N°02	Supervisión de la instalación de motobombas Contra Incendio en Planta de Ventas Pucallpa - Lizandro Rosales Puño	Petroleos del Perú - PETROPERÚ S.A.	Orden de Trabajo a Terceros N° 4100004816	Jul-16			S/531,361.08	S/531,361.08	Cumple		
			Acta de Liquidación del Contrato	Abr-18							
Experiencia N°03	Supervisión de Obra del Proyecto de Extensión de Línea Submarina, Modificación y Reubicación de Amarradero Multiboyas y Adecuaciones en Tierra para el Almacenamiento de Combustibles Líquidos en las Instalaciones Portuarias - Paíta	PENTA TANKS TERMINAL S.A.	Contrato S/N	Abr-18			S/702,220.53	S/0.00	No cumple		
			Adenda N°01,	Set-18							
			Adenda N°02	Nov-18							
			OC 14411	May-18						\$118,558.91	3.274
			OC 14425	Oct-18						\$39,160.35	3.320
			OC 14430	Nov-18						\$54,499.94	3.377
			Acta de Conformidad	Mar-19							
Experiencia N°04	Implementación de un sistema de Lucha Contra Incendio para el terminal portuario de la Empresa Logística Peruana del Oriente (LPO) en Pucallpa - CONSERMET	LOGISTICA PERUANA DEL ORIENTE S.A	Contrato LPO 018-2019	Ago-19	\$156,421.13	3.399	S/531,675.42	S/0.00	No cumple		
			Acta de Recepción	Nov-19							
				REQUERIDO NUMERAL 8.1			Monto Mínimo S/ 1000,000.00 en máximo 10 servicios	531,361.08	No cumple		
				Resultado Global					NO CUMPLE		

Observaciones:

- En la Experiencia N° 01 no se validó experiencia por no acreditar ser un servicio de supervisión y/o inspección.

- En la Experiencia N° 03 no se puede corroborar que el servicio supervisado presentado haya incluido la instalación y/o montaje y/o reemplazo y/o reparación de sistemas contraincendios bajo la norma NFPA ya que no presenta documento de sustento (memoria descriptiva y/o expediente de proyecto y/o certificado del sistema y/o contrato y/o condiciones técnicas)

- En la Experiencia N° 04 no se validó experiencia por no acreditar ser un servicio de supervisión y/o inspección.

- Tasa de cambio: [https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip\\_portal/paginas/publicacion/tipocambio promedio.aspx](https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambio promedio.aspx)