

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

**Nomenclatura :** AS-SM-19-2023-ADINELSA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL; EN EL (LA) LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HUMAY PAMPANO (32 LOCALIDADES) DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO ICA"

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SERRANO III	Valido	Admitida	90.0	Calificada
MEZA CHIHUAN LUIS	Valido	Admitida	100.0	Calificada
HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. -	Valido	Admitida	100.0	Calificada
SERRANO BAZAN JOSE ROMEL	Valido	Admitida	90.0	Calificada
CONSORCIO ELECTROMECHANICA	Valido	Admitida	80.0	Calificada
SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	Valido	Admitida	70.0	Descalificada
CONSORCIO RIO BLANCO	Valido		NO	