

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-3-2025-GRJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) AV. ALAMEDA, TRAMO: JR. LIMA- JR. CUZCO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN, CON CUI 2672240

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE MURO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO ISRAEL	Valido	Admitida	70.0	Calificada
MEJESA S.R.L.	Valido	No Admitida	-	-