

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-30-2024-OEC/GR PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE PINTADO DE MARCAS Y INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS , GUARDAVIAS , TACHAS , POSTES DELINEADORES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

Ruc/código :	20609042029	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	ARI QUEPAY CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:26:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD ESTA REQUIRIENDO QUE LA PINTURA A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO SEA PINTURA TIPO TT-P-115F TIPO II, SY ADJUNTA UN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DATOS COMO VISCOSIDAD, SECO NO PICK UP, SANGRADO, GRADO DE FINEZA, RESISTENCIA A LA ABRASION, ETC SIN EMBARGO DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE LAS PINTURAS TIPO I Y TIPO II ES MUY SIGNIFICATIVA AL MOMENTO DE REALIZAR NUESTRA ESTRUCTURA DE COSTOS Y POR ENDE EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA, POR LO QUE EN HARAS DE UN PROCESO MAS CLARO Y DE COMPETENCIA MAS LEGAL ENTRE POSTORES SE SOLICITA A LA ENTIDAD REQUERIR COMO DOCUMENTOS DE HABILITACION EN LA PRESENTACION DE PROPUESTA UNA COPIA SIMPLE DE LAS PRUEBAS DE ENSAYO DE LAS PINTURAS COLOR BLANCO Y AMARILLO EMITIDA POR EL MTC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 15 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 29.8. del RLCE establece que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación a lo que el area usuaria señala "el area usuaria se acoge a la consulta u observacion en forma parcial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

que con ocasion de la integracion de bases la presentacion de copia simple de pruebas de ensayo de las pinturas color blanco y amarillo se presentara en la firma del contrato al postor ganador mas no en la etapa de calificacion

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PINTADO DE MARCAS Y INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS , GUARDAVIAS , TACHAS , POSTES DELINEADORES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

Ruc/código :	20603887906	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	PROYECT GENERAL LIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROYECT GENERAL LIN S.A.C.	Hora de envío :	22:55:29

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

en el CAPITULO I literal 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA (PAGINA 13) y en el CAPITULO III REQUERIMIENTO literal 7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO , en la descripción SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS A TODO COSTO INCLUYES POSTES DE CONCRETO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, 62 UNIDADES, se observa que solicitan 62 unidades tal como se aprecia en dichos capitulos, pero en la pagina 30, se aprecia en su CUADRO RESUMEN DE SEÑALES PREVENTIVAS, las cantidades de 4,4,15,15,6,6,6,4,1,1,1,1,1 de señales preventivas, con la suma total de 64 unidades, se observa que las cantidades solicitadas no coinciden con lo que dice el literal 7 (CAP. III) y literal 1.2 (CAP. I); existe una información inexacta de la cantidad solicitada, solicitamos al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) aclarar dicha observación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 7    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad con el articulo 29.8. del RLCE establece que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación a lo que el area usuaria señala "de la revision de las bases se evidencia error de material en la pag. 20 en el numeral 7. descripcion del servicio, 62 und de servicio de instalacion de señales preventivasa todo costo incluyes postes de concreto segun TDR, por lo que el area usuaria remite informe mediante el cual se acoge a la observacion y se aclara la observacion y consulta existiendo la necesidad del servicio de instalacion de postes delineadores a todo costo segun terminos de referencia solo se requiere 303unidades y surpimientose la cantidad de 285 por necesidad de esta obra., segun CARTA N° 001-2024-GR-PUNO/SGO-RACH-RO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

QUE CON OACASION DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE REQUIERE 64 und de servicio de instalacion de señales preventivas a todo costo incluyes postes de concreto segun terminos de referencia, y se suprime numeral segun lo consignado del area usuaria.